

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1
CP - Ville :	53000 LAVAL
Référence client :	_00009000010000100001_
Date du repérage :	22/09/2017
Désignation :	Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 53000 LAVAL	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00009000010000100001_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) SEVEN JérémY D.JOUSSELIN (0 800 400 100) 22/09/2017		Nom : MORA Denis Date du rapport : 03/10/2017 A Riorges, le 03/10/2017
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria - Numéro attestation : CPDI 4455 Délivré le : 28/06/2017			 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
Logement n°1 - Vol 1 (Entrée) Logement n°1 - Vol 3 (SDB) Logement n°1 - Vol 5 (Séjour)	Logement n°1 - Vol 2 (W.C) Logement n°1 - Vol 4 (Cuisine) Logement n°1 - Vol 6 (Chambre)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G	Périmètre du bâtiment concerné	H	Objectif de la mission
	Ensemble du logement (garage et balcon non compris)		Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Logement n°1	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Chambre)	
Plafond et faux-plafonds	Logement n°1	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Chambre)	
Revêtement de sol	Logement n°1	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Chambre)	
Revêtement de mur	Logement n°1	Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Cuisine)	
Equipements divers et accessoires	Logement n°1	Vol 4 (Cuisine)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 5 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	Revêtement posé en 2007
Vol 1 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche	Revêtement posé en 2007

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 5 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles de sols noires + colle noire	P6
Vol 6 (Chambre)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles de sols noires + colle noire	P6

Q Réserves / Commentaires

Bilan cartographie amiante sur les 11 logements réalisés dans le groupe 9 :

Matériaux amiantés :

- 3 colles noires sur les 3 prélevées sont amiantées.
- 4 dalles de sol noires sur les 3 prélevées sont amiantées.
- 1 colle de plinthe est amiantée sur les 12 prélevées, le prélèvement positif ayant été réalisé sur une plinthe collée sur des parois dont les enduits sont revenus amiantés il pourrait s'agir d'une pollution, des prélèvements complémentaires pourront être réalisés afin de confirmer ou non les résultats obtenus dans ce logement.
- 2 enduits plâtre sur les porteurs des pièces humides sont amiantés sur les 11 prélevés
- 2 enduits plâtre sur les cloisons des pièces humides sont amiantés sur les 11 prélevés
- 1 enduits plâtre sur les plafonds des pièces humides est amianté sur les 11 prélevés
- 2 enduits plâtre sur les porteurs des pièces sèches sont amiantés sur les 11 prélevés
- 1 enduit plâtre sur les cloisons des pièces sèches est amianté sur les 11 prélevés
- 1 enduits plâtre sur les plafonds des pièces sèches est amianté sur les 11 prélevés

L'ensemble des prélèvements d'enduits plâtres revenus amiantés ont été prélevés dans deux logements, logement 3 (rapport 002LQ001327) et logement 4 (rapport 002LQ001328). Des analyses complémentaires pourront être réalisées dans ces logements afin de confirmer ou non les premiers résultats obtenus, à défaut l'ensemble des cloisons, porteurs et plafonds des pièces sèches et humides devront être considérés comme amiantés.

Les résultats obtenus ne permettent pas de conclure sur la présence ou non d'amiante dans les logements non visités. En cas d'intervention dans un de ces logements il conviendra de réaliser des prélèvements sur les enduits des porteurs, cloisons et plafonds, ou à défaut de considérer l'ensemble de ces éléments comme étant amiantés.

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries récentes en PVC type 4/16/4
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.

Commentaire n°2 : Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neufs mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 3 (SDB) - Logement n°1	Moyen investigation non mis a disposition	Tablier sous baignoire Meuble encombrant devant tablier

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°1	Vol 4 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P2	Réalisation d'un prélèvement		002VW000 078 n°2 - 1	P2	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°1	Vol 6 (Chambre)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P8	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces sèches	002VW000 078 n°8 - 1 - 002VW000 078 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 1 (Entrée) - Vol 5 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S10 - P8 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Porteur pièces sèches	002VW000 078 n°8 - 1 - 002VW000 078 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 6 (Chambre)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P9	Réalisation d'un prélèvement	Cloison pièces sèches	002VW000 078 n°9 - 1 - 002VW000 078 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 5 (Séjour) - Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S16 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Cloison pièces sèches	002VW000 078 n°9 - 1 - 002VW000 078 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 3 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P14	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces humides	002VW000 078 n°14 - 1 - 002VW000 078 n°14 - 2	P14	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°1	Vol 4 (Cuisine) - Vol 2 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	Porteur pièces humides	002VW000 078 n°14 - 1 - 002VW000 078 n°14 - 2	P14	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 3 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P15	Réalisation d'un prélèvement	Cloison pièces humides	002VW000 078 n°15 - 1 - 002VW000 078 n°15 - 2	P15	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 2 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	Cloison pièces humides	002VW000 078 n°15 - 1 - 002VW000 078 n°15 - 2	P15	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°1	Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre	P10	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces sèches	002VW000 078 n°10 - 1	P10	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 6 (Chambre) - Vol 5 (Séjour)	Plafonds	Enduit plâtre	S18 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Plafond pièces sèches	002VW000 078 n°10 - 1	P10	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 2 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre	P11	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces humides	002VW000 078 n°11 - 1	P11	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 4 (Cuisine) - Vol 3 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre	S20 - S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Plafond pièces humides	002VW000 078 n°11 - 1	P11	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°1	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P1	Réalisation d'un prélèvement	15x15 Blanche	002VW000 078 n°1 - 1 - 002VW000 078 n°1 - 2	P1	Colle beige + peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P12	Réalisation d'un prélèvement	15x15 Blanche	002VW000 078 n°12 - 1 - 002VW000 078 n°12 - 2	P12	Colle beige non séparable + couche plâtruse blanche + peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P13	Réalisation d'un prélèvement		002VW000 078 n°13 - 1 - 002VW000 078 n°13 - 2	P13	Colle grise + couche plâtruse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 2 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002VW000 078 n°13 - 1 - 002VW000 078 n°13 - 2	P13	Colle grise + couche plâtruse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°1	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + colle jaune	P3	Réalisation d'un prélèvement	Gris / blanc / rose	002VW000 078 n°3 - 1	P3	Revêtement souple multicolore + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + ragréage rose en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 3 (SDB) - Vol 6 (Chambre) - Vol 5 (Séjour) - Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + colle jaune	S1 - S2 - S3 - S4 - P3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Gris / blanc / rose	002VW000 078 n°3 - 1	P3	Revêtement souple multicolore + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + ragréage rose en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	P4	Réalisation d'un prélèvement	Gris pièces humides	002VW000 078 n°4 - 1	P4	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	S6 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Gris pièces humides	002VW000 078 n°4 - 1	P4	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	P5	Réalisation d'un prélèvement	Rose	002VW000 078 n°5 - 1	P5	Colle polymère jaune avec couche en mousse et poussières non séparable + ragréage rose + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 5 (Séjour)	Revêtement de sol	Dalles de sols noires + colle noire	P6	Réalisation d'un prélèvement	Noir	002VW000 078 n°6 - 1	P6	Dalles de sols noires + colle noire	Positif	Présence sur analyse
Logement n°1	Vol 6 (Chambre)	Revêtement de sol	Dalles de sols noires + colle noire	S15 (P6)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Noir	002VW000 078 n°6 - 1	P6	Dalles de sols noires + colle noire	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°1	Vol 6 (Chambre)	Revêtement de sol	Ragréage	P7	Réalisation d'un prélèvement	Gris pièces sèches	002VW000 078 n°7 - 1	P7	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peintures multiples en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 1 (Entrée) - Vol 5 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage	S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Gris pièces sèches	002VW000 078 n°7 - 1	P7	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peintures multiples en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + colle jaune	P16	Réalisation d'un prélèvement	Bleu	002VW000 078 n°16 - 1	P16	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune + peintures multiples en faible quantité avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 5 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1	Aspect parquet		I1 - 1				Revêtement posé en 2007
Logement n°1	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	Noir		I2 - 1				Revêtement posé en 2007



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
 Logement n°1		Logement n°1 - Plan de repérage - Actions menées
 Logement n°1		Logement n°1 - Plan de prélèvements
 Logement n°1		Logement n°1 - MPCA Toutes catégories confondues



LOGEMENT N°1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Légende

	Localisation d'un prélèvement positif
---	--

	Localisation d'un prélèvement
---	-------------------------------

	Localisation d'une impossibilité technique
---	--

	Localisation dun sondage négatif
---	----------------------------------

	Localisation dun sondage positif
---	----------------------------------

	Vol 3 (SDB)
---	-------------

--	--

--	--


--	--

A blank coordinate plane with a horizontal x-axis and a vertical y-axis intersecting at the origin. The axes are represented by thin black lines.

A blank coordinate plane with x and y axes. The x-axis is horizontal and the y-axis is vertical, intersecting at the origin. There are no tick marks or labels on the axes.

A blank coordinate plane with a horizontal x-axis and a vertical y-axis intersecting at the origin. The axes are represented by thin black lines.

[illegible]



Adresse du bien
135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 53000 LAVAL

135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1
53000 LAVAL

Désignation
Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC

Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC

Date intervention
22/09/2017

22/09/2017

Technicien intervenant
SEVEN Jérèmy

SEVEN Jérèmy


LOGEMENT N°1 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002VW000078
The floor plan shows a layout with several rooms and sampling points. Vol 1 (Entrée) is the central entrance area. Vol 2 (W.C.) is a small bathroom. Vol 3 (SDB) is a shower room. Vol 4 (Cuisine) is the kitchen area. Vol 5 (Séjour) is the living room. Vol 6 (Chambre) is the bedroom. Sampling points P1 to P16 are marked with blue lines and labels. P1 is in the entrance area, P2 is in the kitchen, P3, P4, and P5 are near the kitchen/living area, P6 is in the living room, P7 is in the bedroom, P8 and P9 are on the right wall, P10 is in the hallway, P11 is in the W.C., P12 is in the SDB, P13 is in the hallway, P14 is on the left wall, P15 is in the hallway, and P16 is near the W.C. and SDB.				Légende
				 Vol 3 (SDB)
	Adresse du bien 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 53000 LAVAL	Désignation Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC	Date intervention 22/09/2017	Technicien intervenant
				SEVEN JérémY

LOGEMENT N°1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002VW000078

Légende

 P6 : Dalles de sols
noires + colle noire



Adresse du bien
135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1
53000 LAVAL

Désignation
Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC

Date intervention
22/09/2017

Technicien intervenant
SEVEN JérémY

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002VW000078 n°1 - 1 (P1)	Logement n°1 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VW000078 n°1 - 2 (P1)	Logement n°1 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VW000078 n°2 - 1 (P2)	Logement n°1 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VW000078 n°3 - 1 (P3)	Logement n°1 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VW000078 n°4 - 1 (P4)	Logement n°1 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VW000078 n°5 - 1 (P5)	Logement n°1 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VW000078 n°6 - 1 (P6)	Logement n°1 - Vol 5 (Séjour)	Prélevement positif
002VW000078 n°7 - 1 (P7)	Logement n°1 - Vol 6 (Chambre)	Prélevement négatif
002VW000078 n°8 - 1 (P8)	Logement n°1 - Vol 6 (Chambre)	Prélevement négatif
002VW000078 n°8 - 2 (P8)	Logement n°1 - Vol 6 (Chambre)	Prélevement négatif
002VW000078 n°9 - 1 (P9)	Logement n°1 - Vol 6 (Chambre)	Prélevement négatif
002VW000078 n°9 - 2 (P9)	Logement n°1 - Vol 6 (Chambre)	Prélevement négatif
002VW000078 n°10 - 1 (P10)	Logement n°1 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VW000078 n°11 - 1 (P11)	Logement n°1 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002VW000078 n°12 - 1 (P12)	Logement n°1 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000078 n°12 - 2 (P12)	Logement n°1 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000078 n°13 - 1 (P13)	Logement n°1 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000078 n°13 - 2 (P13)	Logement n°1 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000078 n°14 - 1 (P14)	Logement n°1 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000078 n°14 - 2 (P14)	Logement n°1 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000078 n°15 - 1 (P15)	Logement n°1 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000078 n°15 - 2 (P15)	Logement n°1 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000078 n°16 - 1 (P16)	Logement n°1 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
	Logement n°1 - Vol 5 (Séjour)	I1
	Logement n°1 - Vol 1 (Entrée)	I2

002VW000078 n°1 - 1 (P1)



002VW000078 n°1 - 2 (P1)



002VW000078 n°2 - 1 (P2)



002VW000078 n°3 - 1 (P3)



002VW000078 n°4 - 1 (P4)




002VW000078 n°5 - 1 (P5)



002VW000078 n°6 - 1 (P6)



002VW000078 n°7 - 1 (P7)



002VW000078 n°8 - 1 (P8)



002VW000078 n°8 - 2 (P8)



002VW000078 n°9 - 1 (P9)



002VW000078 n°9 - 2 (P9)



002VW000078 n°10 - 1 (P10)



002VW000078 n°11 - 1 (P11)



002VW000078 n°12 - 1 (P12)




002VW000078 n°12 - 2 (P12)



002VW000078 n°13 - 1 (P13)



002VW000078 n°13 - 2 (P13)



002VW000078 n°14 - 1 (P14)



002VW000078 n°14 - 2 (P14)



002VW000078 n°15 - 1 (P15)




002VW000078 n°15 - 2 (P15)



002VW000078 n°16 - 1 (P16)



I1 - 1



I2 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peinture + carrelage - 15x15 Blanche -	Logement n°1 - Vol 4 (Cuisine)	
P2	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - -	Logement n°1 - Vol 4 (Cuisine)	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple multicolore + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + ragréage rose en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable - Gris / blanc / rose -	Logement n°1 - Vol 4 (Cuisine)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris - Gris pièces humides -	Logement n°1 - Vol 4 (Cuisine)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche en mousse et poussières non séparable + ragréage rose + peinture non séparable - Rose -	Logement n°1 - Vol 4 (Cuisine)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles de sols noires + colle noire - Noir -	Logement n°1 - Vol 5 (Séjour)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peintures multiples en faible quantité non séparable - Gris pièces sèches -	Logement n°1 - Vol 6 (Chambre)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable - Porteur pièces sèches -	Logement n°1 - Vol 6 (Chambre)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint en faible quantité non séparable - Cloison pièces sèches -	Logement n°1 - Vol 6 (Chambre)	
P10	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable - Plafond pièces sèches -	Logement n°1 - Vol 1 (Entrée)	
P11	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable - Plafond pièces humides -	Logement n°1 - Vol 2 (W.C)	
P12	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche + peinture + carrelage - 15x15 Blanche -	Logement n°1 - Vol 3 (SDB)	

P13	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + couche plâtrée blanche non séparable + peintures multiples non séparable - -	Logement n°1 - Vol 3 (SDB)	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtré blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable - Porteur pièces humides -	Logement n°1 - Vol 3 (SDB)	
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtré blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable - Cloison pièces humides -	Logement n°1 - Vol 3 (SDB)	
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune + peintures multiples en faible quantité avec poussières non séparable - Bleu -	Logement n°1 - Vol 2 (W.C)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-91416 EN DATE DU 03/10/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-91416 Réf. Commande Client : 002VW000078
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 26/09/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :

- ou
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00009000010000100001_ 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002VW000078001 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 4 (Cuisine)			Réf échantillon ITGA : IT071709-41338	
► Colle beige + peinture + carrelage	META	1	03/10/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00009000010000100001_ 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002VW000078002 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 4 (Cuisine)			Réf échantillon ITGA : IT071709-41339	
► Tampon bitumineux noir	META	1	03/10/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-91416 EN DATE DU 03/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00009000010000100001_ 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002VW000078003 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche + colle jaune / Vol 4 (Cuisine)				
		Réf échantillon ITGA :	IT071709-41340	
		Description ITGA :	Revêtement souple multicolore / Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières / Ragréage rose en faible quantité / Peinture en faible quantité	
► Revêtement souple multicolore + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + ragréage rose en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META	1	03/10/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00009000010000100001_ 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002VW000078004 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 4 (Cuisine)				
		Réf échantillon ITGA :	IT071709-41341	
		Description ITGA :	Colle polymère jaune en faible quantité (i) / Ragréage gris	
► Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris	META	2	03/10/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00009000010000100001_ 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002VW000078005 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 4 (Cuisine)				
		Réf échantillon ITGA :	IT071709-41342	
		Description ITGA :	Colle polymère jaune avec couche en mousse et poussières / Ragréage rose / Peinture	
► Colle polymère jaune avec couche en mousse et poussières non séparable + ragréage rose + peinture non séparable	META	3	03/10/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00009000010000100001_ 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002VW000078006 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage + colle jaune / Vol 5 (Séjour)				
		Réf échantillon ITGA :	IT071709-41343	
		Description ITGA :	Colle polymère jaune / Peinture en faible quantité / Ragréage rose / Dalle dure cassante noire	
► Colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable + ragréage rose + dalle dure cassante noire	META	1	03/10/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-91416 EN DATE DU 03/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00009000010000100001_ 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002VW000078007 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 6 (Chambre)	Réf échantillon ITGA : IT071709-41344 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage rose / Peintures multiples en faible quantité			
► Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peintures multiples en faible quantité non séparable	META	2	03/10/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00009000010000100001_ 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002VW000078008 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 6 (Chambre)	Réf échantillon ITGA : IT071709-41345 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples			
► Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META	1	03/10/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00009000010000100001_ 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002VW000078009 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 6 (Chambre)	Réf échantillon ITGA : IT071709-41346 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier peint en faible quantité			
► Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint en faible quantité non séparable	META	1	03/10/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00009000010000100001_ 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002VW000078010 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 1 (Entrée)	Réf échantillon ITGA : IT071709-41347 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture			
► Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META	1	03/10/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00009000010000100001_ 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002VW000078011 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 2 (W.C)	Réf échantillon ITGA : IT071709-41348 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture			
► Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META	1	03/10/2017	Amiante non détecté / -

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-91416 EN DATE DU 03/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00009000010000100001_ 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002VW000078012 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 3 (SDB)				
Réf échantillon ITGA : IT071709-41349 Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Peinture / Carrelage				
► Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche + peinture + carrelage	META	1	03/10/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00009000010000100001_ 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002VW000078013 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 3 (SDB)				
Réf échantillon ITGA : IT071709-41350 Description ITGA : Colle grise / Couche plâtreuse blanche / Peintures multiples				
► Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	META	1	03/10/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00009000010000100001_ 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002VW000078014 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 3 (SDB)				
Réf échantillon ITGA : IT071709-41351 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Toile fibreuse blanche				
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	META	1	02/10/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00009000010000100001_ 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002VW000078015 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 3 (SDB)				
Réf échantillon ITGA : IT071709-41352 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples				
► Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META	1	03/10/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-91416 EN DATE DU 03/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00009000010000100001_ 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002VW000078016 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche + colle jaune / Vol 2 (W.C) Réf échantillon ITGA : IT071709-41353 Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Peintures multiples en faible quantité avec poussières				
► Revêtement souple bleu + colle polymère jaune + peintures multiples en faible quantité avec poussières non séparable	META	1	03/10/2017	Amiante non détecté / -

(i) La totalité de la matière constituant cette couche a été utilisée pour l'analyse