

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	143 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1
CP - Ville :	53000 LAVAL
Référence client :	_00009000010000300022_
Date du repérage :	14/06/2017
Désignation :	Appartement n° 22 de type 4 situé au 02 ème étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.




Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	143 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 53000 LAVAL	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00009000010000300022_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 22 de type 4 situé au 02 ème étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) JOUSSELIN David D.JOUSSELIN (0 800 400 100) 14/06/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 26/06/2017 A Riorges, le 26/06/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015 		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Appartement n°22 - Vol 1 (Chambre 1) Appartement n°22 - Vol 3 (Séjour) Appartement n°22 - Vol 5 (Cuisine) Appartement n°22 - Vol 7 (SDB) Appartement n°22 - Vol 9 (Dégagement)	Appartement n°22 - Vol 2 (Chambre 2) Appartement n°22 - Vol 4 (Chambre 3) Appartement n°22 - Vol 6 (W.C) Appartement n°22 - Vol 8 (Loggia)

Etude préalable

F	Descriptif des travaux envisagés
---	----------------------------------

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G	Périmètre du bâtiment concerné	H	Objectif de la mission
	Ensemble du logement (garage et balcon non compris)		Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I	Document(s) mis à disposition
---	-------------------------------

Aucun

J	Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
---	---

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°22	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 3) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (W.C) - Vol 7 (SDB) - Vol 8 (Loggia) - Vol 9 (Dégagement)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°22	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 3) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (W.C) - Vol 7 (SDB) - Vol 8 (Loggia) - Vol 9 (Dégagement)	
Revêtement de sol	Appartement n°22	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 3) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (W.C) - Vol 7 (SDB) - Vol 8 (Loggia) - Vol 9 (Dégagement)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°22	Vol 5 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Appartement n°22	Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (W.C) - Vol 7 (SDB)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 5 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 7 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 5 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Chambre 3)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (Dégagement)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (Chambre 3)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 1 (Chambre 1)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (Chambre 2)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (Séjour)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (Chambre 3)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (Cuisine)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 7 (SDB)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 1 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	S24
Vol 1 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S25

Q Réserves / Commentaires

Bilan cartographie amiante sur les 11 logements réalisés dans le groupe 9 :

Matériaux amiantés :

- 3 colles noires sur les 3 prélevées sont amiantées.
- 4 dalles de sol noires sur les 3 prélevées sont amiantées.
- 1 colle de plinthe est amiantée sur les 12 prélevées, le prélèvement positif ayant été réalisé sur une plinthe collée sur des parois dont les enduits sont revenus amiantés il pourrait s'agir d'une pollution, des prélèvements complémentaires pourront être réalisés afin de confirmer ou non les résultats obtenus dans ce logement.
- 2 enduits plâtre sur les porteurs des pièces humides sont amiantés sur les 11 prélevés
- 2 enduits plâtre sur les cloisons des pièces humides sont amiantés sur les 11 prélevés
- 1 enduits plâtre sur les plafonds des pièces humides est amianté sur les 11 prélevés
- 2 enduits plâtre sur les porteurs des pièces sèches sont amiantés sur les 11 prélevés
- 1 enduit plâtre sur les cloisons des pièces sèches est amianté sur les 11 prélevés
- 1 enduits plâtre sur les plafonds des pièces sèches est amianté sur les 11 prélevés

L'ensemble des prélèvements d'enduits plâtres revenus amiantés ont été prélevés dans deux logements, logement 3 (rapport 002LQ001327) et logement 4 (rapport 002LQ001328). Des analyses complémentaires pourront être réalisées dans ces logements afin de confirmer ou non les premiers résultats obtenus, à défaut l'ensemble des cloisons, porteurs et plafonds des pièces sèches et humides devront être considérés comme amiantés.

Les résultats obtenus ne permettent pas de conclure sur la présence ou non d'amiante dans les logements non visités. En cas d'intervention dans un de ces logements il conviendra de réaliser des prélèvements sur les enduits des porteurs, cloisons et plafonds, ou à défaut de considérer l'ensemble de ces éléments comme étant amiantés.

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les balcons considérer comme non visités.

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les plénums de faux plafond.

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°22	Vol 5 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	S18							Négatif sur document cf prélèvement n° 9 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001558
Appartement n°22	Vol 5 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°22	Vol 7 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°22	Vol 1 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°22	Vol 2 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°22	Vol 5 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°22	Vol 3 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°22	Vol 4 (Chambre 3)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°22	Vol 7 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002HD001557 n°3 - 1 - 002HD001557 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc + peinture en faible quantité avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°22	Vol 6 (W.C) - Vol 5 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002HD0015 57 n°3 - 1 - 002HD0015 57 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc + peinture en faible quantité avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°22	Vol 7 (SDB)	Murs et cloisons	Murs et cloisons Cloison pièces humides (plâtre sur brique rouge)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 57 n°4 - 1 - 002HD0015 57 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°22	Vol 6 (W.C) - Vol 5 (Cuisine)	Murs et cloisons	Murs et cloisons Cloison pièces humides (plâtre sur brique rouge)	S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002HD0015 57 n°4 - 1 - 002HD0015 57 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°22	Vol 1 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 57 n°6 - 1 - 002HD0015 57 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°22	Vol 2 (Chambre 2) - Vol 9 (Dépassement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	S7 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002HD0015 57 n°6 - 1 - 002HD0015 57 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°22	Vol 4 (Chambre 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	doublage plaque plâtre pièces sèches	P8	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 57 n°8 - 1 - 002HD0015 57 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°22	Vol 3 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	doublage plaque plâtre pièces sèches	S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002HD0015 57 n°8 - 1 - 002HD0015 57 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°22	Vol 4 (Chambre 3)	Murs et cloisons	Enduit plâtre Cloison pièces humides (plâtre sur brique rouge)	P9	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 57 n°9 - 1 - 002HD0015 57 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°22	Vol 3 (Séjour) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 1 (Chambre 1) - Vol 9 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre Cloison pièces humides (plâtre sur brique rouge)	S14 - S15 - S16 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002HD001557 n°9 - 1 - 002HD001557 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°22	Vol 6 (W.C)	Menuiseries	Mastic vitrier beige	S19							Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du rapport AC ENVIRONNEMENT NT n°002LQ001329
Appartement n°22	Vol 8 (Loggia)	Murs et cloisons	Enduit ciment (porteur loggia)	S21							Négatif sur document cf. prélèvement n°11 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT NT n°002HD001558
Appartement n°22	Vol 9 (Dégagement)	Menuiseries	Joints d'étanchéité (porte d'entrée)	S23							Négatif sur document cf. prélèvement n°15 du rapport AC ENVIRONNEMENT NT n°002LQ001329



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°22	Vol 1 (Chambre 1)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°22	Vol 2 (Chambre 2)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°22	Vol 3 (Séjour)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°22	Vol 4 (Chambre 3)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°22	Vol 5 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°22	Vol 7 (SDB)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°22	Vol 7 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002HD00157 n°2 - 1 - 002HD00157 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°22	Vol 6 (W.C) - Vol 5 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	S1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002HD00157 n°2 - 1 - 002HD00157 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°22	Vol 4 (Chambre 3)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002HD00157 n°7 - 1 - 002HD00157 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°22	Vol 3 (Séjour) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 1 (Chambre 1) - Vol 9 (Dégagement)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	S9 - S10 - S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002HD00157 n°7 - 1 - 002HD00157 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°22	Vol 8 (Loggia)	Plafonds	Enduit ciment (plafond loggia)	S22							Négatif sur document cf prélèvement n° 12 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001558

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°22	Vol 7 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence SDB)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002HD00157 n°1 - 1 - 002HD00157 n°1 - 2	P1	Colle beige + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°22	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 57 n°5 - 1 - 002HD0015 57 n°5 - 2	P5	Colle beige + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°22	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002HD0015 57 n°5 - 1 - 002HD0015 57 n°5 - 2	P5	Colle beige + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°22	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S28			002HD0015 57 n°10 - 1 - - 002HD0015 57 n°10 - 2				Négatif sur document cf prélèvement n° 14 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001558
Appartement n°22	Vol 6 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S28			002HD0015 57 n°10 - 1 - - 002HD0015 57 n°10 - 2				Négatif sur document cf prélèvement n° 14 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001558
Appartement n°22	Vol 7 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S28			002HD0015 57 n°10 - 1 - - 002HD0015 57 n°10 - 2				Négatif sur document cf prélèvement n° 14 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001558



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°22	Vol 8 (Loggia)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S20							Négatif sur document cf prélèvement n° 10 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001558
Appartement n°22	Vol 1 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	S24	Réalisation d'un sondage						Présence sur document cf. prélèvement n°20 du rapport AC ENVIRONNEMENT n°002LQ001329
Appartement n°22	Vol 2 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	S24	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S24						Présence sur document cf. prélèvement n°20 du rapport AC ENVIRONNEMENT n°002LQ001329



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°22	Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	S24	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S24						Présence sur document cf. prélèvement n°20 du rapport AC ENVIRONNEMENT NT n°002LQ001329
Appartement n°22	Vol 4 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	S24	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S24						Présence sur document cf. prélèvement n°20 du rapport AC ENVIRONNEMENT NT n°002LQ001329
Appartement n°22	Vol 9 (Dégagement)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	S24	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S24						Présence sur document cf. prélèvement n°20 du rapport AC ENVIRONNEMENT NT n°002LQ001329



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°22	Vol 1 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S25	Réalisation d'un sondage						Présence sur document cf. prélèvement n°19 du rapport AC ENVIRONNEMENT NT n°002LQ001329
Appartement n°22	Vol 2 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S25	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S25						Présence sur document cf. prélèvement n°19 du rapport AC ENVIRONNEMENT NT n°002LQ001329
Appartement n°22	Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S25	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S25						Présence sur document cf. prélèvement n°19 du rapport AC ENVIRONNEMENT NT n°002LQ001329



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°22	Vol 9 (Dégagement)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S25	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S25						Présence sur document cf. prélèvement n°19 du rapport AC ENVIRONNEMENT NT n°002LQ001329
Appartement n°22	Vol 4 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S25	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S25						Présence sur document cf. prélèvement n°19 du rapport AC ENVIRONNEMENT NT n°002LQ001329
Appartement n°22	Vol 1 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S26							Négatif sur document cf. prélèvement n°13 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001558



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°22	Vol 2 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S26							Négatif sur document cf prélèvement n° 13 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001558
Appartement n°22	Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage	S26							Négatif sur document cf prélèvement n° 13 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001558
Appartement n°22	Vol 9 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage	S26							Négatif sur document cf prélèvement n° 13 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001558



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°22	Vol 4 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S26							Négatif sur document cf prélèvement n° 13 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001558
Appartement n°22	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°22	Vol 4 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°22	Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°22	Vol 2 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°22	Vol 1 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°22	Vol 9 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°22	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S27			002HD001557 n°10 - 1 - 002HD001557 n°10 - 2				Négatif sur document cf prélèvement n° 15 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001558



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°22	Vol 7 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S27			002HD0015 57 n°10 - 1 - 002HD0015 57 n°10 - 2				Négatif sur document cf prélèvement n° 15 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001558
Appartement n°22	Vol 6 (W.C)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S27			002HD0015 57 n°10 - 1 - 002HD0015 57 n°10 - 2				Négatif sur document cf prélèvement n° 15 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001558





ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
 Appartement n°22	Appartement n°22	Appartement n°22 - Plan de repérage - Actions menées
 Appartement n°22	Appartement n°22	Appartement n°22 - MPCA Toutes catégories confondues

APPARTEMENT N°22 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001557

Légende

	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif
	Localisation d'un sondage positif



Adresse du bien
143 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1
53000 LAVAL

Désignation
Appartement n° 22 de type 4 situé au 02 ème étage


Date intervention
14/06/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

APPARTEMENT N°22 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002HD001557


Légende



S25: Colle bitumeuses



S24: Dalles plastiques
noires



Adresse du bien

143 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1
53000 LAVAL

Désignation

Appartement n° 22 de type 4 situé au 02 ème étage

Date interventio

	14/06/2017
--	------------

Techniciens intervenant

	JOUSSELIN David
--	-----------------

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001557 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°22 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001557 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°22 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001557 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°22 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001557 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°22 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001557 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°22 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001557 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°22 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001557 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°22 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001557 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°22 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001557 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°22 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001557 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°22 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001557 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°22 - Vol 1 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001557 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°22 - Vol 1 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001557 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°22 - Vol 4 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002HD001557 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°22 - Vol 4 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002HD001557 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°22 - Vol 4 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002HD001557 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°22 - Vol 4 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002HD001557 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°22 - Vol 4 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002HD001557 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°22 - Vol 4 (Chambre 3)	Prélevement négatif
	Appartement n°22 - Vol 5 (Cuisine)	I1
	Appartement n°22 - Vol 5 (Cuisine)	I2
	Appartement n°22 - Vol 1 (Chambre 1)	I3
	Appartement n°22 - Vol 1 (Chambre 1)	I4
002HD001557 n°10 - 2 (A27)	Appartement n°22 - Vol 5 (Cuisine)	Absence sur présentation de documents
002HD001557 n°10 - 1 (A27)	Appartement n°22 - Vol 5 (Cuisine)	Absence sur présentation de documents
002HD001557 n°10 - 1 (A28)	Appartement n°22 - Vol 5 (Cuisine)	Absence sur présentation de documents
002HD001557 n°10 - 2 (A28)	Appartement n°22 - Vol 5 (Cuisine)	Absence sur présentation de documents

002HD001557 n°1 - 1 (P1)




002HD001557 n°1 - 2 (P1)



002HD001557 n°2 - 1 (P2)



002HD001557 n°2 - 2 (P2)



002HD001557 n°3 - 2 (P3)



002HD001557 n°3 - 1 (P3)



002HD001557 n°4 - 1 (P4)



002HD001557 n°4 - 2 (P4)



002HD001557 n°5 - 2 (P5)



002HD001557 n°5 - 1 (P5)



002HD001557 n°6 - 1 (P6)



002HD001557 n°6 - 2 (P6)



002HD001557 n°7 - 2 (P7)



002HD001557 n°7 - 1 (P7)



002HD001557 n°8 - 2 (P8)



002HD001557 n°8 - 1 (P8)



002HD001557 n°9 - 2 (P9)



002HD001557 n°9 - 1 (P9)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



002HD001557 n°10 - 2 (A27)



002HD001557 n°10 - 1 (A27)



002HD001557 n°10 - 1 (A28)



002HD001557 n°10 - 2 (A28)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peinture en faible quantité non séparable - -	Appartement n°22 - Vol 7 (SDB)	
P2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac - -	Appartement n°22 - Vol 7 (SDB)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture en faible quantité avec poussières non séparable - -	Appartement n°22 - Vol 7 (SDB)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples avec poussières non séparable - -	Appartement n°22 - Vol 7 (SDB)	
P5	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peinture en faible quantité non séparable - -	Appartement n°22 - Vol 5 (Cuisine)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable - -	Appartement n°22 - Vol 1 (Chambre 1)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°22 - Vol 4 (Chambre 3)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable - -	Appartement n°22 - Vol 4 (Chambre 3)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable - -	Appartement n°22 - Vol 4 (Chambre 3)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-59079 EN DATE DU 26/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-59079 Réf. Commande Client : 002HD001557
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 16/06/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :

- ou
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00009000010000300022_ 143 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 22 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001557001 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence SDB) / Vol 7 (SDB)		Réf échantillon ITGA : IT071706-40940		Description ITGA : Colle beige / Peinture en faible quantité
▶ Colle beige + peinture en faible quantité non séparable	META	1	26/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00009000010000300022_ 143 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 22 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001557002 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces humides) / Vol 7 (SDB)		Réf échantillon ITGA : IT071706-40941		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac	META	1	26/06/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-59079 EN DATE DU 26/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00009000010000300022_ 143 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 22 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001557003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces humides) / Vol 7 (SDB)				
Réf échantillon ITGA : IT071706-40942 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture en faible quantité avec poussières				
► Enduit plâtreux blanc + peinture en faible quantité avec poussières non séparable	META	1	26/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00009000010000300022_ 143 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 22 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001557004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Murs et cloisons Cloison pièces humides (plâtre sur brique rouge) / Vol 7 (SDB)				
Réf échantillon ITGA : IT071706-40943 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples avec poussières				
► Enduit plâtreux blanc + peintures multiples avec poussières non séparable	META	1	26/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00009000010000300022_ 143 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 22 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001557005 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 5 (Cuisine)				
Réf échantillon ITGA : IT071706-40944 Description ITGA : Colle beige / Carrelage / Peinture en faible quantité				
► Colle beige + peinture en faible quantité non séparable	META	1	26/06/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Réf dossier client : _00009000010000300022_ 143 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 22 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001557006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces sèches) / Vol 1 (Chambre 1)				
Réf échantillon ITGA : IT071706-40945 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples				
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	26/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-59079 EN DATE DU 26/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00009000010000300022_ 143 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 22 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001557007 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces sèches) / Vol 4 (Chambre 3) Réf échantillon ITGA : IT071706-40946 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture				
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	26/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00009000010000300022_ 143 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 22 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001557008 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / doublage plaque plâtre pièces sèches / Vol 4 (Chambre 3) Réf échantillon ITGA : IT071706-40947 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier				
► Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable	META	1	26/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00009000010000300022_ 143 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 22 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001557009 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Cloison pièces humides (plâtre sur brique rouge) / Vol 4 (Chambre 3) Réf échantillon ITGA : IT071706-40948 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Papier				
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	META	1	26/06/2017	Amiante non détecté / -