

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	81 Rue F. Dunkerque Bt. Boutons d'or - BROSSOLETTE
CP - Ville :	53100 MAYENNE
Référence client :	_00026000020000100043_
Date du repérage :	03/11/2016
Désignation :	Appartement n° 43 de type 1BIS situé au 01 ^{er} étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.




Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	81 RueF.DunkerqueBt.Boutons d'or - BROSOLETTTE 53100 MAYENNE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00026000020000100043_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 43 de type 1BIS situé au 01 ^{er} étage		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) JOUSSELIN David Néant (Néant) 03/11/2016		Nom : MORA Denis Date du rapport : 10/11/2016 A Riorges, le 10/11/2016
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015 		 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
LGT 43 - Vol 1 (Cuisine) LGT 43 - Vol 3 (SDB) LGT 43 - Vol 5 (Entrée)	LGT 43 - Vol 2 (W.C) LGT 43 - Vol 4 (Séjour)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Equipements divers et accessoires	LGT 43	Vol 1 (Cuisine) - Vol 3 (SDB)	
Parois verticales intérieures et enduits	LGT 43	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (Entrée)	
Plafond et faux-plafonds	LGT 43	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (Entrée)	
Revêtement de mur	LGT 43	Vol 1 (Cuisine) - Vol 3 (SDB)	
Revêtement de sol	LGT 43	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (Entrée)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Sans Objet

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Sans Objet

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Sans Objet

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 1 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 3 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 1 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 1 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Cuisine)	Ragréage supplémentaire sous lino actuel	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (W.C)	Ragréage supplémentaire sous lino actuel	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Séjour)	Ragréage supplémentaire sous lino actuel	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P21
Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P21

Q Réserves / Commentaires

Voir commentaires. - Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les plenums de faux plafond.

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neufs mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 43	Vol 1 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P1	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 61 n°1 - 1	P1	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 43	Vol 1 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002HD0011 61 n°1 - 1	P1	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 43	Vol 3 (SDB)	Baignoire	Tampon bitumineux	P13	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 61 n°13 - 1	P13	Matériau bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 43	Vol 3 (SDB)	Baignoire	Tampon bitumineux	P13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002HD0011 61 n°13 - 1	P13	Matériau bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 43	Vol 1 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
LGT 43	Vol 3 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 43	Vol 1 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 43	Vol 3 (SDB)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 43	Vol 4 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 43	Vol 1 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre sur briques rouges	P3	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage pièces humides	002HD0011 61 n°3 - 1 - 002HD0011 61 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 43	Vol 1 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre sur briques rouges	P3 - S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Cloison et doublage pièces humides	002HD0011 61 n°3 - 1 - 002HD0011 61 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 43	Vol 1 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P4	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage placoplâtre pièces humides	002HD0011 61 n°4 - 1 - 002HD0011 61 n°4 - 2	P4	Jonction entre panneaux préfabriqués	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 43	Vol 3 (SDB) - Vol 2 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Cloison et doublage placoplâtre pièces humides	002HD0011 61 n°4 - 1 - 002HD0011 61 n°4 - 2	P4	Jonction entre panneaux préfabriqués	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 43	Vol 1 (Cuisine)	Menuiseries	Mastic vitrier	P5	Réalisation d'un prélèvement	dur beige menuiserie bois	002HD0011 61 n°5 - 1 - 002HD0011 61 n°5 - 2	P5	Matériau compact beige + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 43	Vol 2 (W.C)	Menuiseries	Mastic vitrier	S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	dur beige menuiserie bois	002HD0011 61 n°5 - 1 - 002HD0011 61 n°5 - 2	P5	Matériau compact beige + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 43	Vol 2 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit ciment sur briques rouges	P6	Réalisation d'un prélèvement	Cloison pièces humides	002HD0011 61 n°6 - 1 - 002HD0011 61 n°6 - 2	P6	Enduit beige et gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 43	Vol 4 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P7	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces sèches	002HD0011 61 n°7 - 1 - 002HD0011 61 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 43	Vol 5 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Porteur pièces sèches	002HD0011 61 n°7 - 1 - 002HD0011 61 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 43	Vol 4 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P8	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches	002HD0011 61 n°8 - 1 - 002HD0011 61 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable + papier peint non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 43	Vol 5 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches	002HD0011 61 n°8 - 1 - 002HD0011 61 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable + papier peint non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 43	Vol 5 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre sur brique rouge	P9	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage pièces sèches	002HD0011 61 n°9 - 1 - 002HD0011 61 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 43	Vol 5 (Entrée) - Vol 4 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre sur brique rouge	P9 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Cloison et doublage pièces sèches	002HD0011 61 n°9 - 1 - 002HD0011 61 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 43	Vol 4 (Séjour)	Menuiseries	ensemble des joints d'étanchéité menuiserie PVC	P14	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 61 n°14 - 1 - - 002HD0011 61 n°14 - 2	P14	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 43	Vol 3 (SDB) - Vol 5 (Entrée)	Menuiseries	ensemble des joints d'étanchéité menuiserie PVC	S6 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002HD0011 61 n°14 - 1 - - 002HD0011 61 n°14 - 2	P14	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 43	Vol 4 (Séjour)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité souple blanche	P15	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 61 n°15 - 1 - - 002HD0011 61 n°15 - 2	P15	Matériau souple blanc + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 43	Vol 3 (SDB) - Vol 5 (Entrée)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité souple blanche	S14 - S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002HD0011 61 n°15 - 1 - - 002HD0011 61 n°15 - 2	P15	Matériau souple blanc + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 43	Vol 3 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P16	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces humides	002HD0011 61 n°16 - 1 - - 002HD0011 61 n°16 - 2	P16	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 43	Vol 2 (W.C) - Vol 1 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S16 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	Porteur pièces humides	002HD0011 61 n°16 - 1 - 002HD0011 61 n°16 - 2	P16	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 43	Vol 1 (Cuisine)	Gaines et coffre horizontaux	coffre bois	S4			S4 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
LGT 43	Vol 5 (Entrée)	Gaines et coffre horizontaux	coffre bois	S4			S4 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
LGT 43	Vol 4 (Séjour)	Faux plafonds	enduit plâtre sur latti bois	P10	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièce sèche	002HD0011 61 n°10 - 1 - 002HD0011 61 n°10 - 2	P10	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 43	Vol 5 (Entrée)	Faux plafonds	enduit plâtre sur latti bois	S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Plafond pièce sèche	002HD0011 61 n°10 - 1 - 002HD0011 61 n°10 - 2	P10	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 43	Vol 3 (SDB)	Faux plafonds	enduit plâtre sur latti bois	P11	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces humides	002HD0011 61 n°11 - 1 - 002HD0011 61 n°11 - 2	P11	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable + matériau compact marron non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 43	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C)	Faux plafonds	enduit platre sur latti bois	S12 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Plafond pièces humides	002HD0011 61 n°11 - 1 - 002HD0011 61 n°11 - 2	P11	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable + matériau compact marron non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 43	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence 15X15 Blanche	P2	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 61 n°2 - 1 - 002HD0011 61 n°2 - 2	P2	Colle beige + peintures multiples non séparable + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée + carrelage + matériau compact blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 43	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence 15X15 Blanche	P2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002HD0011 61 n°2 - 1 - 002HD0011 61 n°2 - 2	P2	Colle beige + peintures multiples non séparable + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée + carrelage + matériau compact blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 43	Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P12	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 61 n°12 - 1 - 002HD0011 61 n°12 - 2	P12	Colle beige avec couche cartonnée + carrelage non séparable + peinture non séparable + matériau compact blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 43	Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002HD0011 61 n°12 - 1 - 002HD0011 61 n°12 - 2	P12	Colle beige avec couche cartonnée + carrelage non séparable + peinture non séparable + matériau compact blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 43	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 43	Vol 4 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 43	Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 43	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	carreaux 30X30 beige semie dur avec sous face rouge + colle jaune	P17	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 61 n°17 - 1 - 002HD0011 61 n°17 - 2	P17	Revêtement bicouche souple beige et rouge + peinture non séparable + colle polymère jaune en faible quantité + ragréage gris en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 43	Vol 5 (Entrée)	Revêtement de sol	carreaux 30X30 beige semie dur avec sous face rouge + colle jaune	S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002HD0011 61 n°17 - 1 - 002HD0011 61 n°17 - 2	P17	Revêtement bicouche souple beige et rouge + peinture non séparable + colle polymère jaune en faible quantité + ragréage gris en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 43	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage d'origine pièces humides	P18	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 61 n°18 - 1 - 002HD0011 61 n°18 - 2	P18	Matériau compact beige et gris	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 43	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage d'origine pièces humides	S19 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18		002HD0011 61 n°18 - 1 - 002HD0011 61 n°18 - 2	P18	Matériau compact beige et gris	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 43	Vol 4 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage d'origine pièces sèches	P19	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 61 n°19 - 1 - 002HD0011 61 n°19 - 2	P19	Ragréage d'origine pièces sèches	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 43	Vol 5 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage d'origine pièces sèches	S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19		002HD0011 61 n°19 - 1 - 002HD0011 61 n°19 - 2	P19	Ragréage d'origine pièces sèches	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 43	Vol 4 (Séjour)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol d'origine pièces sèches	P20	Réalisation d'un prélèvement	Présente entre ragréage d'origine et ragréage plus récent	002HD0011 61 n°20 - 1 - 002HD0011 61 n°20 - 2	P20	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 43	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage supplémentaire sous lino actuel	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 43	Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage supplémentaire sous lino actuel	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 43	Vol 4 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage supplémentaire sous lino actuel	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 43	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P21	Réalisation d'un prélèvement	sous multiples couches	002HD0011 61 n°21 - 1 - 002HD0011 61 n°21 - 2	P21	Revêtement souple beige en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage beige et gris non séparable + colle bitumineuse noire non séparable	Positif	Présence sur analyse
LGT 43	Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S23 (P21)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	sous multiples couches	002HD0011 61 n°21 - 1 - 002HD0011 61 n°21 - 2	P21	Revêtement souple beige en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage beige et gris non séparable + colle bitumineuse noire non séparable	Positif	Présence sur analyse



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
 LGT 43		LGT 43 - Plan de repérage - Actions menées
 LGT 43		LGT 43 - Plan de prélèvements
 LGT 43		LGT 43 - MPCA Revêtement de sol

LGT 43 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001161

Légende

	Localisation d'un prélèvement positif
	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif
	Localisation d'un sondage positif




Adresse du bien
81 RueF.DunkerqueBt.Boutons dor - BROSSOLETTE
53100 MAYENNE

Désignation
Appartement n° 43 de type 1BIS situé au 01 er étage

Date intervention
03/11/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

LGT 43 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002HD001161
				Légende
				Technicien intervenant
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	JOUSSELIN David
81 RueF.DunkerqueBt.Boutons dor - BROSSOLETTE 53100 MAYENNE		Appartement n° 43 de type 1BIS situé au 01 er étage	03/11/2016	

LGT 43 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL				Référence: 002HD001161
				Légende
				P21 : Colle bitumeuses noires
				Technicien intervenant
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	JOUSSELIN David
81 RueF.DunkerqueBt.Boutons dor - BROSSOLETTE 53100 MAYENNE		Appartement n° 43 de type 1BIS situé au 01 er étage	03/11/2016	

ANNEXE : Reportage photographique



Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001161 n°1 - 1 (P1)	LGT 43 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001161 n°2 - 1 (P2)	LGT 43 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001161 n°2 - 2 (P2)	LGT 43 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001161 n°3 - 1 (P3)	LGT 43 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001161 n°3 - 2 (P3)	LGT 43 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001161 n°4 - 1 (P4)	LGT 43 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001161 n°4 - 2 (P4)	LGT 43 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001161 n°5 - 1 (P5)	LGT 43 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001161 n°5 - 2 (P5)	LGT 43 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001161 n°6 - 2 (P6)	LGT 43 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001161 n°6 - 1 (P6)	LGT 43 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001161 n°7 - 1 (P7)	LGT 43 - Vol 4 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001161 n°7 - 2 (P7)	LGT 43 - Vol 4 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001161 n°8 - 1 (P8)	LGT 43 - Vol 4 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001161 n°8 - 2 (P8)	LGT 43 - Vol 4 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001161 n°9 - 1 (P9)	LGT 43 - Vol 5 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001161 n°9 - 2 (P9)	LGT 43 - Vol 5 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001161 n°10 - 1 (P10)	LGT 43 - Vol 4 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001161 n°10 - 2 (P10)	LGT 43 - Vol 4 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001161 n°11 - 1 (P11)	LGT 43 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001161 n°11 - 2 (P11)	LGT 43 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001161 n°12 - 2 (P12)	LGT 43 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001161 n°12 - 1 (P12)	LGT 43 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001161 n°13 - 1 (P13)	LGT 43 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001161 n°14 - 2 (P14)	LGT 43 - Vol 4 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001161 n°14 - 1 (P14)	LGT 43 - Vol 4 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001161 n°15 - 2 (P15)	LGT 43 - Vol 4 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001161 n°15 - 1 (P15)	LGT 43 - Vol 4 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001161 n°16 - 1 (P16)	LGT 43 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001161 n°16 - 2 (P16)	LGT 43 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001161 n°17 - 1 (P17)	LGT 43 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif



Référence	Localisation	Action
002HD001161 n°17 - 2 (P17)	LGT 43 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001161 n°18 - 2 (P18)	LGT 43 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001161 n°18 - 1 (P18)	LGT 43 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001161 n°19 - 1 (P19)	LGT 43 - Vol 4 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001161 n°19 - 2 (P19)	LGT 43 - Vol 4 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001161 n°20 - 1 (P20)	LGT 43 - Vol 4 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001161 n°20 - 2 (P20)	LGT 43 - Vol 4 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001161 n°21 - 1 (P21)	LGT 43 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement positif
002HD001161 n°21 - 2 (P21)	LGT 43 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement positif
	LGT 43 - Vol 1 (Cuisine)	I1
	LGT 43 - Vol 1 (Cuisine)	I2
	LGT 43 - Vol 1 (Cuisine)	I3
	LGT 43 - Vol 1 (Cuisine)	I4
S4 - 1 (A4)	LGT 43 - Vol 1 (Cuisine)	Absence : pas d'amiante par nature

002HD001161 n°1 - 1 (P1)



002HD001161 n°2 - 1 (P2)



002HD001161 n°2 - 2 (P2)



002HD001161 n°3 - 1 (P3)



002HD001161 n°3 - 2 (P3)



002HD001161 n°4 - 1 (P4)



002HD001161 n°4 - 2 (P4)




002HD001161 n°5 - 1 (P5)



002HD001161 n°5 - 2 (P5)



002HD001161 n°6 - 2 (P6)



002HD001161 n°6 - 1 (P6)



002HD001161 n°7 - 1 (P7)



002HD001161 n°7 - 2 (P7)



002HD001161 n°8 - 1 (P8)



002HD001161 n°8 - 2 (P8)



002HD001161 n°9 - 1 (P9)



002HD001161 n°9 - 2 (P9)




002HD001161 n°10 - 1 (P10)



002HD001161 n°10 - 2 (P10)



002HD001161 n°11 - 1 (P11)



002HD001161 n°11 - 2 (P11)



002HD001161 n°12 - 2 (P12)



002HD001161 n°12 - 1 (P12)



002HD001161 n°13 - 1 (P13)



002HD001161 n°14 - 2 (P14)



002HD001161 n°14 - 1 (P14)



002HD001161 n°15 - 2 (P15)



002HD001161 n°15 - 1 (P15)




002HD001161 n°16 - 1 (P16)



002HD001161 n°16 - 2 (P16)



002HD001161 n°17 - 1 (P17)



002HD001161 n°17 - 2 (P17)



002HD001161 n°18 - 2 (P18)



002HD001161 n°18 - 1 (P18)



002HD001161 n°19 - 1 (P19)




002HD001161 n°19 - 2 (P19)



002HD001161 n°20 - 1 (P20)



002HD001161 n°20 - 2 (P20)



002HD001161 n°21 - 1 (P21)



002HD001161 n°21 - 2 (P21)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



S4 - 1 (A4)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - -	LGT 43 - Vol 1 (Cuisine)	
P2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peintures multiples non séparable + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée + carrelage + matériau compact blanc + peinture non séparable - -	LGT 43 - Vol 1 (Cuisine)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Cloison et doublage pièces humides -	LGT 43 - Vol 1 (Cuisine)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués - Cloison et doublage placoplâtre pièces humides -	LGT 43 - Vol 1 (Cuisine)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau compact beige + peinture non séparable - dur beige menuiserie bois -	LGT 43 - Vol 1 (Cuisine)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit beige et gris en vrac + peinture non séparable - Cloison pièces humides -	LGT 43 - Vol 2 (W.C)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable - Porteur pièces sèches -	LGT 43 - Vol 4 (Séjour)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable + papier peint non séparable - Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches -	LGT 43 - Vol 4 (Séjour)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable - Cloison et doublage pièces sèches -	LGT 43 - Vol 5 (Entrée)	
P10	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable - Plafond pièce sèche -	LGT 43 - Vol 4 (Séjour)	
P11	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable + matériau compact marron non séparable - Plafond pièces humides -	LGT 43 - Vol 3 (SDB)	
P12	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige avec couche cartonnée + carrelage non séparable + peinture non séparable + matériau compact blanc non séparable -	LGT 43 - Vol 3 (SDB)	
P13	Equipements divers et accessoires	Baignoire	Matériau bitumineux noir - -	LGT 43 - Vol 3 (SDB)	

P14	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir -	LGT 43 - Vol 4 (Séjour)	
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple blanc + peintures multiples non séparable - -	LGT 43 - Vol 4 (Séjour)	
P16	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable - Porteur pièces humides -	LGT 43 - Vol 3 (SDB)	
P17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement bicouche souple beige et rouge + peinture non séparable + colle polymère jaune en faible quantité + ragréage gris en faible quantité - -	LGT 43 - Vol 3 (SDB)	
P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact beige et gris - -	LGT 43 - Vol 3 (SDB)	
P19	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage d'origine pièces sèches - -	LGT 43 - Vol 4 (Séjour)	
P20	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris + peinture non séparable - Présente entre ragréage d'origine et ragréage plus récent -	LGT 43 - Vol 4 (Séjour)	
P21	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage beige et gris non séparable + colle bitumineuse noire non séparable - sous multiples couches -	LGT 43 - Vol 1 (Cuisine)	



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-3375 EN DATE DU 10/11/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110763
Echantillon ITGA : IT041611-3375
Reçu au laboratoire le : 08/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001161
Dossier client	_00026000020000100043_ 81 RueF.DunkerqueBt.Boutons d'or - BROSSOLETTE - 53100 MAYENNE Appartement n° 43 de type 1BIS situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001161001 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 1 (Cuisine)
Description ITGA	Tampon bitumineux noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Tampon bitumineux noir	META le 10/11/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-3376 EN DATE DU 10/11/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110763
Echantillon ITGA : IT041611-3376
Reçu au laboratoire le : 08/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001161
Dossier client	_00026000020000100043_ 81 RueF.DunkerqueBt.Boutons d'or - BROSSOLETTE - 53100 MAYENNE Appartement n° 43 de type 1BIS situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001161002 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence 15X15 Blanche / Vol 1 (Cuisine)
Description ITGA	Colle beige / Peintures multiples / Couche plâtruse blanche avec couche cartonnée / Carrelage / Matériau compact blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige + peintures multiples non séparable + couche plâtruse blanche avec couche cartonnée + carrelage + matériau compact blanc + peinture non séparable	META le 10/11/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-3377 EN DATE DU 10/11/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110763
Echantillon ITGA : IT041611-3377
Reçu au laboratoire le : 08/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001161
Dossier client	_00026000020000100043_ 81 RueF.DunkerqueBt.Boutons d'or - BROSSOLETTE - 53100 MAYENNE Appartement n° 43 de type 1BIS situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001161003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre sur briques rouges / Vol 1 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 09/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-3378 EN DATE DU 10/11/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110763
Echantillon ITGA : IT041611-3378
Reçu au laboratoire le : 08/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001161
Dossier client	_00026000020000100043_ 81 RueF.DunkerqueBt.Boutons d'or - BROSSOLETTE - 53100 MAYENNE Appartement n° 43 de type 1BIS situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001161004 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 1 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peintures multiples non séparable	META le 09/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-3379 EN DATE DU 10/11/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110763
Echantillon ITGA : IT041611-3379
Reçu au laboratoire le : 08/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001161
Dossier client	_00026000020000100043_ 81 RueF.DunkerqueBt.Boutons d'or - BROSSOLETTE - 53100 MAYENNE Appartement n° 43 de type 1BIS situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001161005 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 1 (Cuisine)
Description ITGA	Matériau compact beige / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau compact beige + peinture non séparable	META le 09/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-3380 EN DATE DU 10/11/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110763
Echantillon ITGA : IT041611-3380
Reçu au laboratoire le : 08/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001161
Dossier client	_00026000020000100043_ 81 RueF.DunkerqueBt.Boutons d'or - BROSSOLETTE - 53100 MAYENNE Appartement n° 43 de type 1BIS situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001161006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment sur briques rouges / Vol 2 (W.C)
Description ITGA	Enduit beige et gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit beige et gris en vrac + peinture non séparable	META le 09/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-3381 EN DATE DU 10/11/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110763
Echantillon ITGA : IT041611-3381
Reçu au laboratoire le : 08/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001161
Dossier client	_00026000020000100043_ 81 RueF.DunkerqueBt.Boutons d'or - BROSSOLETTE - 53100 MAYENNE Appartement n° 43 de type 1BIS situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001161007 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 4 (Séjour)
Description ITGA	Enduit plâtreux beige en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable	META le 10/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-3382 EN DATE DU 10/11/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110763
Echantillon ITGA : IT041611-3382
Reçu au laboratoire le : 08/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001161
Dossier client	_00026000020000100043_ 81 RueF.DunkerqueBt.Boutons d'or - BROSSOLETTE - 53100 MAYENNE Appartement n° 43 de type 1BIS situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001161008 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 4 (Séjour)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier / Peinture / Papier peint

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable + papier peint non séparable	META le 09/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-3383 EN DATE DU 10/11/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110763
Echantillon ITGA : IT041611-3383
Reçu au laboratoire le : 08/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001161
Dossier client	_00026000020000100043_ 81 RueF.DunkerqueBt.Boutons d'or - BROSSOLETTE - 53100 MAYENNE Appartement n° 43 de type 1BIS situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001161009 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre sur brique rouge / Vol 5 (Entrée)
Description ITGA	Enduit plâtreux beige en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable	META le 09/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-3384 EN DATE DU 10/11/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110763
Echantillon ITGA : IT041611-3384
Reçu au laboratoire le : 08/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001161
Dossier client	_00026000020000100043_ 81 RueF.DunkerqueBt.Boutons d'or - BROSSOLETTE - 53100 MAYENNE Appartement n° 43 de type 1BIS situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001161010 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / enduit plâtre sur latti bois / Vol 4 (Séjour)
Description ITGA	Enduit plâtreux beige en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable	META le 09/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-3385 EN DATE DU 10/11/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110763
Echantillon ITGA : IT041611-3385
Reçu au laboratoire le : 08/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001161
Dossier client	_00026000020000100043_ 81 RueF.DunkerqueBt.Boutons d'or - BROSSOLETTE - 53100 MAYENNE Appartement n° 43 de type 1BIS situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001161011 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / enduit plâtre sur latti bois / Vol 3 (SDB)

Description ITGA	Enduit plâtreux beige en vrac / Peinture / Matériau compact marron
------------------	--

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable + matériau compact marron non séparable	META le 09/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-3386 EN DATE DU 10/11/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110763
Echantillon ITGA : IT041611-3386
Reçu au laboratoire le : 08/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001161
Dossier client	_00026000020000100043_ 81 RueF.DunkerqueBt.Boutons d'or - BROSSOLETTE - 53100 MAYENNE Appartement n° 43 de type 1BIS situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001161012 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 3 (SDB)
Description ITGA	Colle beige avec couche cartonnée / Carrelage / Peinture / Matériau compact blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige avec couche cartonnée + carrelage non séparable + peinture non séparable + matériau compact blanc non séparable	META le 10/11/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Karim MECBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-3387 EN DATE DU 10/11/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110763
Echantillon ITGA : IT041611-3387
Reçu au laboratoire le : 08/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001161
Dossier client	_00026000020000100043_ 81 RueF.DunkerqueBt.Boutons d'or - BROSSOLETTE - 53100 MAYENNE Appartement n° 43 de type 1BIS situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001161013 / Equipements divers et accessoires / Baignoire / Tampon bitumineux / Vol 3 (SDB)
Description ITGA	Matériau bitumineux noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau bitumineux noir	META le 09/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-3388 EN DATE DU 10/11/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110763
Echantillon ITGA : IT041611-3388
Reçu au laboratoire le : 08/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001161
Dossier client	_00026000020000100043_ 81 RueF.DunkerqueBt.Boutons d'or - BROSSOLETTE - 53100 MAYENNE Appartement n° 43 de type 1BIS situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001161014 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / ensemble des joints d'étanchéité menuiserie PVC / Vol 4 (Séjour)
Description ITGA	Matériau souple noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple noir	META le 09/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-3389 EN DATE DU 10/11/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110763
Echantillon ITGA : IT041611-3389
Reçu au laboratoire le : 08/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001161
Dossier client	_00026000020000100043_ 81 RueF.DunkerqueBt.Boutons d'or - BROSSOLETTE - 53100 MAYENNE Appartement n° 43 de type 1BIS situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001161015 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Reprise d'étanchéité souple blanche / Vol 4 (Séjour)
Description ITGA	Matériau souple blanc / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple blanc + peintures multiples non séparable	META le 09/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-3390 EN DATE DU 10/11/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110763
Echantillon ITGA : IT041611-3390
Reçu au laboratoire le : 08/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001161
Dossier client	_00026000020000100043_ 81 RueF.DunkerqueBt.Boutons d'or - BROSSOLETTE - 53100 MAYENNE Appartement n° 43 de type 1BIS situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001161016 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 3 (SDB)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META le 10/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-3391 EN DATE DU 10/11/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110763
Echantillon ITGA : IT041611-3391
Reçu au laboratoire le : 08/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001161
Dossier client	_00026000020000100043_ 81 RueF.DunkerqueBt.Boutons d'or - BROSSOLETTE - 53100 MAYENNE Appartement n° 43 de type 1BIS situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001161017 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / carreaux 30X30 beige semie dur avec sous face rouge + colle jaune / Vol 3 (SDB)
Description ITGA	Revêtement bicouche souple beige et rouge / Peinture / Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréage gris en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement bicouche souple beige et rouge + peinture non séparable + colle polymère jaune en faible quantité + ragréage gris en faible quantité	META le 09/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-3392 EN DATE DU 10/11/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110763
Echantillon ITGA : IT041611-3392
Reçu au laboratoire le : 08/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001161
Dossier client	_00026000020000100043_ 81 RueF.DunkerqueBt.Boutons d'or - BROSSOLETTE - 53100 MAYENNE Appartement n° 43 de type 1BIS situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001161018 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage d'origine pièces humides / Vol 3 (SDB)
Description ITGA	Matériau compact beige et gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau compact beige et gris	META le 09/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-3393 EN DATE DU 10/11/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110763
Echantillon ITGA : IT041611-3393
Reçu au laboratoire le : 08/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001161
Dossier client	_00026000020000100043_ 81 RueF.DunkerqueBt.Boutons d'or - BROSSOLETTE - 53100 MAYENNE Appartement n° 43 de type 1BIS situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001161019 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage d'origine pièces sèches / Vol 4 (Séjour)
Description ITGA	Matériau compact beige et gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau compact beige et gris	META le 09/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-3394 EN DATE DU 10/11/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110763
Echantillon ITGA : IT041611-3394
Reçu au laboratoire le : 08/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001161
Dossier client	_00026000020000100043_ 81 RueF.DunkerqueBt.Boutons d'or - BROSSOLETTE - 53100 MAYENNE Appartement n° 43 de type 1BIS situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001161020 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaune de revêtement de sol d'origine pièces sèches / Vol 4 (Séjour)
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris + peinture non séparable	META le 09/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-3395 EN DATE DU 10/11/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110763
Echantillon ITGA : IT041611-3395
Reçu au laboratoire le : 08/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001161
Dossier client	_00026000020000100043_ 81 RueF.DunkerqueBt.Boutons d'or - BROSSOLETTE - 53100 MAYENNE Appartement n° 43 de type 1BIS situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001161021 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colle bitumeuses / Vol 1 (Cuisine)
Description ITGA	Revêtement souple beige en faible quantité / Colle polymère jaune / Ragréage beige et gris / Colle bitumineuse noire

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement souple beige en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage beige et gris non séparable + colle bitumineuse noire non séparable	META le 09/11/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Karim MECBAL - Analyste

