

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	BROSSOLETTE
CP - Ville :	53100 MAYENNE
Référence client :	_0002600002_
Date du repérage :	24/08/2016
Désignation :	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	BROSSETTE 53100 MAYENNE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_0002600002_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) PALLUEL Matthieu Néant (Néant) 24/08/2016	Nom : MORA Denis Date du rapport : 31/08/2016 A Riorges, le 31/08/2016	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre Numéro attestation : CPDI 3879 V2 Délivré le : 28/04/2016 		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Sous sol - Vol 1 (PC Sous sol) Sous sol - Vol 3 (Chaufferie) Etages - Vol 5 (PC R+1) Masse - Vol 8 (Masse) Pignon gauche - Vol 10 (Pignon gauche) Pignon droit - Vol 12 (Pignon droit)	Sous sol - Vol 2 (Accueil) Etages - Vol 4 (PC RDC) Etages - Vol 6 (PC R+2) Façade avant - Vol 9 (Façade avant) Façade arrière - Vol 11 (Façade arrière)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante dans les parties communes du bâtiment.

G	Périmètre du bâtiment concerné	H	Objectif de la mission
	Ensemble des parties communes du bâtiment.		Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Conduits, canalisations et équipements	Sous sol	Vol 1 (PC Sous sol) - Vol 2 (Accueil)	
Parois verticales intérieures et enduits	Sous sol	Vol 1 (PC Sous sol) - Vol 2 (Accueil)	
Plafond et faux-plafonds	Sous sol	Vol 1 (PC Sous sol) - Vol 2 (Accueil) - Vol 3 (Chaufferie)	
Revêtement de sol	Sous sol	Vol 1 (PC Sous sol) - Vol 2 (Accueil)	
Conduits, canalisations et équipements	Etages	Vol 4 (PC RDC) - Vol 5 (PC R+1) - Vol 6 (PC R+2)	
Façades	Etages	Vol 4 (PC RDC) - Vol 5 (PC R+1) - Vol 6 (PC R+2)	
Parois verticales intérieures et enduits	Etages	Vol 4 (PC RDC) - Vol 5 (PC R+1) - Vol 6 (PC R+2)	
Plafond et faux-plafonds	Etages	Vol 4 (PC RDC) - Vol 5 (PC R+1)	
Revêtement de sol	Etages	Vol 4 (PC RDC) - Vol 5 (PC R+1) - Vol 6 (PC R+2)	
Toiture et étanchéité	Etages	Vol 4 (PC RDC)	
Parois verticales intérieures et enduits	Masse	Vol 8 (Masse)	
Revêtement de sol	Masse	Vol 8 (Masse)	
Voies et réseaux divers	Masse	Vol 8 (Masse)	
Façades	Façade avant	Vol 9 (Façade avant)	
Parois verticales intérieures et enduits	Façade avant	Vol 9 (Façade avant)	



Façades	Pignon gauche	Vol 10 (Pignon gauche)	
Façades	Façade arrière	Vol 11 (Façade arrière)	
Parois verticales intérieures et enduits	Façade arrière	Vol 11 (Façade arrière)	
Façades	Pignon droit	Vol 12 (Pignon droit)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Sans Objet

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Sans Objet

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Sans Objet

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 1 (PC Sous sol)	Panneaux vissés	impossibilité de connaître la nature des matériaux présents derrière les panneaux sans sondage destructif
Vol 3 (Chaufferie)	Panneaux vissés	impossibilité de connaître la nature des matériaux présents derrière les panneaux sans sondage destructif
Vol 6 (PC R+2)		accès impossible sans échaffaudage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 1 (PC Sous sol)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	P4
Vol 1 (PC Sous sol)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S2

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Le diagnostic amiante a été réalisé en simulant une prestation type démolition afin de repérer l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante. Cependant le bâtiment n'est pas à démolir. De plus il n'est pas vide de meubles.

Des réserves sont émises sur les matériaux non accessibles sans destruction importante ou démontage d'éléments de la construction.

Réserves sur :

Les matériaux présents entre les doublages et la maçonnerie, invisibles sans dépose du doublage.

Les sorties de conduits sur les façades extérieures avec caches intérieurs empêchant leur repérage si des sondages destructifs ne sont pas effectués.

Les matériaux présents dans les plénums, invisibles sans dépose du faux plafond.

Les matériaux présents sous le bardage présent en façade.

Les matériaux présents dans les coffrages verticaux et horizontaux.

Les éléments ponctuels de toiture où une nacelle est nécessaire pour être exhaustif.

Les réseaux et canalisations présents sous et autour du bâtiment et recouverts par d'autres matériaux, (exemple réseau d'évacuation des eaux usées...)

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans les parties communes du bâtiment, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements spécifiques à la demande du client :

- Les diverses peintures présentes dans les parties communes (Peinture sur les portes, fenêtres, garde-corps, murs, plafond...)

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 3 (Chaudière) - Sous sol	Moyen investigation non mis a disposition	Local fermé à clé
Toiture - Vol 7 (Toiture)	Moyen investigation non mis a disposition	inaccessibles sans nacelle

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Toiture et étanchéité

- Façades

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Conduits, canalisations et équipements

- Voies et réseaux divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol	Vol 1 (PC Sous sol)	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	P4	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0003 78 n°4 - 1 - 002LQ0003 78 n°4 - 2	P4	Fibrociment gris en vrac avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
Sous sol	Vol 1 (PC Sous sol)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P5	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0003 78 n°5 - 1 - 002LQ0003 78 n°5 - 2	P5	Matériau fibreux multicolore + toile fibreuse marron non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 1 (PC Sous sol)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002LQ0003 78 n°5 - 1 - 002LQ0003 78 n°5 - 2	P5	Matériau fibreux multicolore + toile fibreuse marron non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 1 (PC Sous sol)	Conduit eau	Calorifugeage	P6	Réalisation d'un prélèvement	Blanc	002LQ0003 78 n°6 - 1 - 002LQ0003 78 n°6 - 2	P6	Matériau gris en mousse + toile blanche plâtrée non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 2 (Accueil)	Conduit eau	Calorifugeage	S33	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Blanc	002LQ0003 78 n°6 - 1 - 002LQ0003 78 n°6 - 2	P6	Matériau gris en mousse + toile blanche plâtrée non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 5 (PC R+1) - Vol 4 (PC RDC) - Vol 6 (PC R+2)	Conduit eau	Calorifugeage	S21 - S22 - S23 - S34 - S35 - S36	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Blanc	002LQ0003 78 n°6 - 1 - 002LQ0003 78 n°6 - 2	P6	Matériau gris en mousse + toile blanche plâtrée non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 1 (PC Sous sol)	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S2	Réalisation d'un sondage		S2 - 1				Présence sur document

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etages	Vol 4 (PC RDC)	Murs	Enduits projetés	P11	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002LQ0003 78 n°11 - 1 - 002LQ0003 78 n°11 - 2	P11	Enduit compact gris + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 4 (PC RDC) - Vol 5 (PC R+1) - Vol 6 (PC R+2)	Murs	Enduits projetés	P11 - S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Beige	002LQ0003 78 n°11 - 1 - 002LQ0003 78 n°11 - 2	P11	Enduit compact gris + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 9 (Façade avant)	Murs	Enduits projetés	S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Beige	002LQ0003 78 n°11 - 1 - 002LQ0003 78 n°11 - 2	P11	Enduit compact gris + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière	Vol 11 (Façade arrière)	Murs	Enduits projetés	S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Beige	002LQ0003 78 n°11 - 1 - 002LQ0003 78 n°11 - 2	P11	Enduit compact gris + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Pignon gauche	Vol 10 (Pignon gauche)	Panneaux-sandwichs	Plaques	P23	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0003 78 n°23 - 1 - 002LQ0003 78 n°23 - 2	P23	Matériau compact gris avec fibres + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Pignon droit	Vol 12 (Pignon droit)	Panneaux-sandwichs	Plaques	S27	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23		002LQ0003 78 n°23 - 1 - 002LQ0003 78 n°23 - 2	P23	Matériau compact gris avec fibres + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière	Vol 11 (Façade arrière)	Appui de fenêtre	enduit ciment	P24	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0003 78 n°24 - 1 - 002LQ0003 78 n°24 - 2	P24	Enduit compact gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade arrière	Vol 11 (Façade arrière)	Appui de fenêtre	enduit ciment	P24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24		002LQ0003 78 n°24 - 1 - 002LQ0003 78 n°24 - 2	P24	Enduit compact gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol	Vol 1 (PC Sous sol)	Murs et cloisons	Joint et dilatation	P2	Réalisation d'un prélèvement	scellement pierres	002LQ0003 78 n°2 - 1 - 002LQ0003 78 n°2 - 2	P2	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 1 (PC Sous sol)	Murs et cloisons	Joint et dilatation	P2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	scellement pierres	002LQ0003 78 n°2 - 1 - 002LQ0003 78 n°2 - 2	P2	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Masse	Vol 8 (Masse)	Murs et cloisons	Joint et dilatation	S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	scellement pierres	002LQ0003 78 n°2 - 1 - 002LQ0003 78 n°2 - 2	P2	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 1 (PC Sous sol)	Murs et cloisons	Joint et dilatation	P3	Réalisation d'un prélèvement	scellement parpaings	002LQ0003 78 n°3 - 1 - 002LQ0003 78 n°3 - 2	P3	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 1 (PC Sous sol)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P9	Réalisation d'un prélèvement	Blanc	002LQ0003 78 n°9 - 1 - 002LQ0003 78 n°9 - 2	P9	Enduit beige en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 1 (PC Sous sol) - Vol 2 (Accueil)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P9 - S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Blanc	002LQ0003 78 n°9 - 1 - 002LQ0003 78 n°9 - 2	P9	Enduit beige en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etages	Vol 4 (PC RDC)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P15	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0003 78 n°15 - 1 - 002LQ0003 78 n°15 - 2	P15	Matériau souple blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 9 (Façade avant)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S28	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002LQ0003 78 n°15 - 1 - 002LQ0003 78 n°15 - 2	P15	Matériau souple blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière	Vol 11 (Façade arrière)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S29	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002LQ0003 78 n°15 - 1 - 002LQ0003 78 n°15 - 2	P15	Matériau souple blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 4 (PC RDC)	Murs et cloisons	Joint et dilatation	P16	Réalisation d'un prélèvement	scellement parpaings gaine technique	002LQ0003 78 n°16 - 1 - 002LQ0003 78 n°16 - 2	P16	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 4 (PC RDC) - Vol 5 (PC R+1)	Murs et cloisons	Joint et dilatation	S11 - S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	scellement parpaings gaine technique	002LQ0003 78 n°16 - 1 - 002LQ0003 78 n°16 - 2	P16	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 4 (PC RDC)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P17	Réalisation d'un prélèvement	placoplatre gaine technique	002LQ0003 78 n°17 - 1 - 002LQ0003 78 n°17 - 2	P17	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 4 (PC RDC)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P19	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0003 78 n°19 - 1 - 002LQ0003 78 n°19 - 2	P19	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etages	Vol 4 (PC RDC) - Vol 5 (PC R+1) - Vol 6 (PC R+2)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	S12 - S14 - S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19		002LQ0003 78 n°19 - 1 - 002LQ0003 78 n°19 - 2	P19	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 4 (PC RDC)	Cloisons légères ou préfabriquées	Joint de dilatation	P20	Réalisation d'un prélèvement	scellement parpaings cloison gaine technique	002LQ0003 78 n°20 - 1 - 002LQ0003 78 n°20 - 2	P20	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 5 (PC R+1) - Vol 6 (PC R+2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Joint de dilatation	S13 - S19 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	scellement parpaings cloison gaine technique	002LQ0003 78 n°20 - 1 - 002LQ0003 78 n°20 - 2	P20	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol	Vol 1 (PC Sous sol)	Plafonds	Enduit ciment	P7	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0003 78 n°7 - 1 - 002LQ0003 78 n°7 - 2	P7	Enduit compact gris hétérogène + matériau plâtreux beige en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 1 (PC Sous sol)	Plafonds	Panneaux vissés	P8	Réalisation d'un prélèvement	joints fibrilith	002LQ0003 78 n°8 - 1 - 002LQ0003 78 n°8 - 2	P8	Bois en lamelles avec liant non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac + polystyrène expansé (billes) non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 3 (Chaufferie)	Plafonds	Panneaux vissés	P8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	joints fibrilith	002LQ0003 78 n°8 - 1 - 002LQ0003 78 n°8 - 2	P8	Bois en lamelles avec liant non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac + polystyrène expansé (billes) non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol	Vol 1 (PC Sous sol)	Plafonds	Panneaux vissés	I1	fibralth		I1 - 1				impossibilité de connaître la nature des matériaux présents derrière les panneaux sans sondage destructif
Sous sol	Vol 3 (Chaufferie)	Plafonds	Panneaux vissés	I1	fibralth		I1 - 1				impossibilité de connaître la nature des matériaux présents derrière les panneaux sans sondage destructif
Etages	Vol 4 (PC RDC)	Plafonds	Enduit ciment	P12	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0003 78 n°12 - 1 - 002LQ0003 78 n°12 - 2	P12	Enduit compact gris hétérogène + peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 5 (PC R+1)	Plafonds	Enduit ciment	S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002LQ0003 78 n°12 - 1 - 002LQ0003 78 n°12 - 2	P12	Enduit compact gris hétérogène + peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 4 (PC RDC)	Plafonds	Enduit ciment	P25	Réalisation d'un prélèvement	sous face escalier / palier	002LQ0003 78 n°25 - 1 - 002LQ0003 78 n°25 - 2	P25	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etages	Vol 5 (PC R+1)	Plafonds	Enduit ciment	S30	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P25	sous face escalier / palier	002LQ0003 78 n°25 - 1 - 002LQ0003 78 n°25 - 2	P25	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 2 (Accueil)	Plafonds	Enduit ciment	S31	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P25	sous face escalier / palier	002LQ0003 78 n°25 - 1 - 002LQ0003 78 n°25 - 2	P25	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 6 (PC R+2)	Plafonds		I2	dernier étage		I2 - 1				accès impossible sans échaffaudage

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol	Vol 1 (PC Sous sol)	Revêtement de sol	Chape maigre	P1	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0003 78 n°1 - 1 - 002LQ0003 78 n°1 - 2	P1	Matériau gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 4 (PC RDC)	Revêtement de sol	Chape maigre	P10	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0003 78 n°10 - 1 - 002LQ0003 78 n°10 - 2	P10	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 5 (PC R+1) - Vol 6 (PC R+2)	Revêtement de sol	Chape maigre	S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002LQ0003 78 n°10 - 1 - 002LQ0003 78 n°10 - 2	P10	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol	Vol 2 (Accueil)	Revêtement de sol	Chape maigre	S32	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002LQ0003 78 n°10 - 1 - 002LQ0003 78 n°10 - 2	P10	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 4 (PC RDC)	Revêtement de sol	Chape maigre	P18	Réalisation d'un prélèvement	gaine technique	002LQ0003 78 n°18 - 1 - 002LQ0003 78 n°18 - 2	P18	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 4 (PC RDC) - Vol 5 (PC R+1) - Vol 6 (PC R+2)	Revêtement de sol	Chape maigre	S10 - S16 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	gaine technique	002LQ0003 78 n°18 - 1 - 002LQ0003 78 n°18 - 2	P18	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Masse	Vol 8 (Masse)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P22	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0003 78 n°22 - 1 - 002LQ0003 78 n°22 - 2	P22	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Masse	Vol 8 (Masse)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22		002LQ0003 78 n°22 - 1 - 002LQ0003 78 n°22 - 2	P22	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etages	Vol 4 (PC RDC)	Elément sous toiture	Isolant	P21	Réalisation d'un prélèvement	laine de verre + Pare vapeur	002LQ0003 78 n°21 - 1 - 002LQ0003 78 n°21 - 2	P21	Matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Voies et réseaux divers

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Masse	Vol 8 (Masse)	Revêtement routier	trottoir	P13	Réalisation d'un prélèvement	scellement bordure	002LQ0003 78 n°13 - 1 - 002LQ0003 78 n°13 - 2	P13	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Masse	Vol 8 (Masse)	Revêtement routier	trottoir	P13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	scellement bordure	002LQ0003 78 n°13 - 1 - 002LQ0003 78 n°13 - 2	P13	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Masse	Vol 8 (Masse)	Revêtement routier	Bitume	P14	Réalisation d'un prélèvement	enrobés	002LQ0003 78 n°14 - 1 - 002LQ0003 78 n°14 - 2	P14	Agrégats d'enrobés bitumineux	Négatif	Négatif sur analyse




ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Sous sol	Sous sol - Plan de repérage - Actions menées
	Sous sol	Sous sol - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Etages	Etages - Plan de repérage - Actions menées
	Toiture	Toiture - Plan de repérage - Actions menées
	Masse	Masse - Plan de repérage - Actions menées
	Façade avant	Façade avant - Plan de repérage - Actions menées
	Pignon gauche	Pignon gauche - Plan de repérage - Actions menées
	Façade arrière	Façade arrière - Plan de repérage - Actions menées
	Pignon droit	Pignon droit - Plan de repérage - Actions menées

SOUS SOL - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002LQ000378

Légende

[illegible]

Adresse du bien

BROSSOLETTE
53100 MAYENNE

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention

	24/08/2016
--	------------

Techniciens intervenant


PALLUEL Matthieu

SOUS SOL - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002LQ000378

Légende

	S2: Conduit en fibres-ciment
	P4 : Conduit en fibres-ciment



Adresse du bien
BROSSOLETTE
53100 MAYENNE

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages



Date intervention
24/08/2016


Technicien intervenant
PALLUEL Matthieu

ETAGES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002LQ000378

Légende

	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif



Adresse du bien

BROSSOLETTE
53100 MAYENNE

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention

24/08/2016

Technicien intervenant

PALLUEL Matthieu

TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002LQ000378
Vol 7 (Toiture)				Légende
				 Volume non visité
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	BROSSOLETTE 53100 MAYENNE	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	24/08/2016	PALLUEL Matthieu

FAÇADE AVANT - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002LQ000378

Légende

S Localisation d'un sondage négatif



Adresse du bien

BROSSOLETTE
53100 MAYENNE

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention

24/08/2016


Technicien intervenant

PALLUEL Matthieu

PIGNON GAUCHE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002LQ000378

Légende



Localisation du
prélèvement

[illegible]

BROSSOLETTE
53100 MAYENNE

Adresse du bien

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention

	24/08/2016
--	------------

Techniciens intervenant

PALLUEL Matthieu

FAÇADE ARRIÈRE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002LQ000378
				Légende
				P Localisation dun prélèvement
				S Localisation dun sondage négatif
				Technicien intervenant
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	PALLUEL Matthieu
	BROSSOLETTE 53100 MAYENNE	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	24/08/2016	

PIGNON DROIT - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002LQ000378	
				Légende	
				 S	Localisation dun sondage négatif
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
BROSSOLETTE 53100 MAYENNE		Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	24/08/2016	PALLUEL Matthieu	

ANNEXE : Reportage photographique



Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002LQ000378 n°10 - 2 (P10)	Etages - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002LQ000378 n°10 - 1 (P10)	Etages - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002LQ000378 n°11 - 2 (P11)	Etages - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002LQ000378 n°11 - 1 (P11)	Etages - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002LQ000378 n°12 - 2 (P12)	Etages - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002LQ000378 n°12 - 1 (P12)	Etages - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002LQ000378 n°15 - 1 (P15)	Etages - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002LQ000378 n°15 - 2 (P15)	Etages - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002LQ000378 n°16 - 1 (P16)	Etages - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002LQ000378 n°16 - 2 (P16)	Etages - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002LQ000378 n°17 - 2 (P17)	Etages - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002LQ000378 n°17 - 1 (P17)	Etages - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002LQ000378 n°18 - 2 (P18)	Etages - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002LQ000378 n°18 - 1 (P18)	Etages - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002LQ000378 n°19 - 1 (P19)	Etages - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002LQ000378 n°19 - 2 (P19)	Etages - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002LQ000378 n°20 - 1 (P20)	Etages - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002LQ000378 n°20 - 2 (P20)	Etages - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002LQ000378 n°21 - 1 (P21)	Etages - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002LQ000378 n°21 - 2 (P21)	Etages - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002LQ000378 n°25 - 2 (P25)	Etages - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002LQ000378 n°25 - 1 (P25)	Etages - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
	Etages - Vol 6 (PC R+2)	I2

Référence	Localisation	Action
002LQ000378 n°24 - 2 (P24)	Façade arrière - Vol 11 (Façade arrière)	Prélevement négatif
002LQ000378 n°24 - 1 (P24)	Façade arrière - Vol 11 (Façade arrière)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002LQ000378 n°13 - 1 (P13)	Masse - Vol 8 (Masse)	Prélevement négatif
002LQ000378 n°13 - 2 (P13)	Masse - Vol 8 (Masse)	Prélevement négatif
002LQ000378 n°14 - 1 (P14)	Masse - Vol 8 (Masse)	Prélevement négatif



Référence	Localisation	Action
002LQ000378 n°14 - 2 (P14)	Masse - Vol 8 (Masse)	Prélevement négatif
002LQ000378 n°22 - 2 (P22)	Masse - Vol 8 (Masse)	Prélevement négatif
002LQ000378 n°22 - 1 (P22)	Masse - Vol 8 (Masse)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002LQ000378 n°23 - 1 (P23)	Pignon gauche - Vol 10 (Pignon gauche)	Prélevement négatif
002LQ000378 n°23 - 2 (P23)	Pignon gauche - Vol 10 (Pignon gauche)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002LQ000378 n°1 - 1 (P1)	Sous sol - Vol 1 (PC Sous sol)	Prélevement négatif
002LQ000378 n°1 - 2 (P1)	Sous sol - Vol 1 (PC Sous sol)	Prélevement négatif
002LQ000378 n°2 - 1 (P2)	Sous sol - Vol 1 (PC Sous sol)	Prélevement négatif
002LQ000378 n°2 - 2 (P2)	Sous sol - Vol 1 (PC Sous sol)	Prélevement négatif
002LQ000378 n°3 - 1 (P3)	Sous sol - Vol 1 (PC Sous sol)	Prélevement négatif
002LQ000378 n°3 - 2 (P3)	Sous sol - Vol 1 (PC Sous sol)	Prélevement négatif
002LQ000378 n°4 - 1 (P4)	Sous sol - Vol 1 (PC Sous sol)	Prélevement positif
002LQ000378 n°4 - 2 (P4)	Sous sol - Vol 1 (PC Sous sol)	Prélevement positif
002LQ000378 n°5 - 1 (P5)	Sous sol - Vol 1 (PC Sous sol)	Prélevement négatif
002LQ000378 n°5 - 2 (P5)	Sous sol - Vol 1 (PC Sous sol)	Prélevement négatif
002LQ000378 n°6 - 2 (P6)	Sous sol - Vol 1 (PC Sous sol)	Prélevement négatif
002LQ000378 n°6 - 1 (P6)	Sous sol - Vol 1 (PC Sous sol)	Prélevement négatif
002LQ000378 n°7 - 1 (P7)	Sous sol - Vol 1 (PC Sous sol)	Prélevement négatif
002LQ000378 n°7 - 2 (P7)	Sous sol - Vol 1 (PC Sous sol)	Prélevement négatif
002LQ000378 n°8 - 1 (P8)	Sous sol - Vol 1 (PC Sous sol)	Prélevement négatif
002LQ000378 n°8 - 2 (P8)	Sous sol - Vol 1 (PC Sous sol)	Prélevement négatif
002LQ000378 n°9 - 1 (P9)	Sous sol - Vol 1 (PC Sous sol)	Prélevement négatif
002LQ000378 n°9 - 2 (P9)	Sous sol - Vol 1 (PC Sous sol)	Prélevement négatif
	Sous sol - Vol 1 (PC Sous sol)	I1
S2 - 1 (A2)	Sous sol - Vol 1 (PC Sous sol)	Présence sur présentation de documents

002LQ000378 n°1 - 1 (P1)



002LQ000378 n°1 - 2 (P1)



002LQ000378 n°2 - 1 (P2)



002LQ000378 n°2 - 2 (P2)



002LQ000378 n°3 - 1 (P3)



002LQ000378 n°3 - 2 (P3)



002LQ000378 n°4 - 1 (P4)



002LQ000378 n°4 - 2 (P4)



002LQ000378 n°5 - 1 (P5)



002LQ000378 n°5 - 2 (P5)



002LQ000378 n°6 - 2 (P6)



002LQ000378 n°6 - 1 (P6)



002LQ000378 n°7 - 1 (P7)




002LQ000378 n°7 - 2 (P7)



002LQ000378 n°8 - 1 (P8)



002LQ000378 n°8 - 2 (P8)



002LQ000378 n°9 - 1 (P9)



002LQ000378 n°9 - 2 (P9)



002LQ000378 n°10 - 2 (P10)



002LQ000378 n°10 - 1 (P10)



002LQ000378 n°11 - 2 (P11)



002LQ000378 n°11 - 1 (P11)



002LQ000378 n°12 - 2 (P12)



002LQ000378 n°12 - 1 (P12)



002LQ000378 n°13 - 1 (P13)



002LQ000378 n°13 - 2 (P13)



002LQ000378 n°14 - 1 (P14)



002LQ000378 n°14 - 2 (P14)



002LQ000378 n°15 - 1 (P15)



002LQ000378 n°15 - 2 (P15)



002LQ000378 n°16 - 1 (P16)



002LQ000378 n°16 - 2 (P16)



002LQ000378 n°17 - 2 (P17)



002LQ000378 n°17 - 1 (P17)



002LQ000378 n°18 - 2 (P18)



002LQ000378 n°18 - 1 (P18)



002LQ000378 n°19 - 1 (P19)



002LQ000378 n°19 - 2 (P19)



002LQ000378 n°20 - 1 (P20)



002LQ000378 n°20 - 2 (P20)



002LQ000378 n°21 - 1 (P21)



002LQ000378 n°21 - 2 (P21)



002LQ000378 n°22 - 2 (P22)



002LQ000378 n°22 - 1 (P22)



002LQ000378 n°23 - 1 (P23)



002LQ000378 n°23 - 2 (P23)



002LQ000378 n°24 - 2 (P24)



002LQ000378 n°24 - 1 (P24)



002LQ000378 n°25 - 2 (P25)



002LQ000378 n°25 - 1 (P25)



I1 - 1



I2 - 1



S2 - 1 (A2)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau gris en vrac hétérogène + peinture non séparable - -	Sous sol - Vol 1 (PC Sous sol)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau gris en vrac hétérogène - scellement pierres -	Sous sol - Vol 1 (PC Sous sol)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau gris en vrac hétérogène - scellement parpaings -	Sous sol - Vol 1 (PC Sous sol)	
P4	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Fibrociment gris en vrac avec fibres visibles - -	Sous sol - Vol 1 (PC Sous sol)	
P5	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Matériau fibreux multicolore + toile fibreuse marron non séparable - -	Sous sol - Vol 1 (PC Sous sol)	
P6	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau gris en mousse + toile blanche plâtrée non séparable + peintures multiples non séparable - Blanc -	Sous sol - Vol 1 (PC Sous sol)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit compact gris hétérogène + matériau plâtreux beige en faible quantité non séparable - -	Sous sol - Vol 1 (PC Sous sol)	
P8	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Bois en lamelles avec liant non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac + polystyrène expansé (billes) non séparable - joints fibralith -	Sous sol - Vol 1 (PC Sous sol)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit beige en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable - Blanc -	Sous sol - Vol 1 (PC Sous sol)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau gris en vrac hétérogène - -	Etages - Vol 4 (PC RDC)	
P11	Façades	Murs	Enduit compact gris + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peinture - Beige -	Etages - Vol 4 (PC RDC)	
P12	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit compact gris hétérogène + peinture + matériau plâtreux blanc non séparable - -	Etages - Vol 4 (PC RDC)	
P13	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Matériau compact gris hétérogène - scellement bordure -	Masse - Vol 8 (Masse)	
P14	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Agrégats d'enrobés bitumineux - enrobés -	Masse - Vol 8 (Masse)	
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple blanc avec poussières - -	Etages - Vol 4 (PC RDC)	
P16	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau gris en vrac hétérogène - scellement parpaings gaine technique -	Etages - Vol 4 (PC RDC)	
P17	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - placoplatre gaine technique -	Etages - Vol 4 (PC RDC)	

P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène - gaine technique -	Etages - Vol 4 (PC RDC)	
P19	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris -	Etages - Vol 4 (PC RDC)	
P20	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau gris en vrac hétérogène - scellement parpaings cloison gaine technique -	Etages - Vol 4 (PC RDC)	
P21	Toiture et étanchéité	Elément sous toiture	Matériau fibreux jaune avec poussières - laine de verre + Pare vapeur -	Etages - Vol 4 (PC RDC)	
P22	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène - -	Masse - Vol 8 (Masse)	
P23	Façades	Panneaux-sandwichs	Matériau compact gris avec fibres + peinture - -	Pignon gauche - Vol 10 (Pignon gauche)	
P24	Façades	Appui de fenêtre	Enduit compact gris + peinture - -	Façade arrière - Vol 11 (Façade arrière)	
P25	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples - sous face escalier / palier -	Etages - Vol 4 (PC RDC)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-52027 EN DATE DU 31/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-87863
Echantillon ITGA : IT071608-52027
Reçu au laboratoire le : 29/08/2016
MesureAmianteAT_ecda5e56-e241-45c0-b5d2-b84c2d5792
90

Réf. Client :

Commande	002LQ000378
Dossier client	_0026000002_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ000378001 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 1 (PC Sous sol)
Description ITGA	Matériau gris en vrac hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	META le 30/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-52028 EN DATE DU 31/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-87863
Echantillon ITGA : IT071608-52028
Reçu au laboratoire le : 29/08/2016
MesureAmianteAT_df02682a-6c13-46b1-a68e-65892c348
3fd

Réf. Client :

Commande	002LQ000378
Dossier client	_0026000002_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ000378002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint et dilatation / Vol 1 (PC Sous sol)
Description ITGA	Matériau gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau gris en vrac hétérogène	META le 31/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-52029 EN DATE DU 31/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-87863
Echantillon ITGA : IT071608-52029
Reçu au laboratoire le : 29/08/2016
MesureAmianteAT_36030ed2-d46a-4c56-ab2d-7712fd2054
e5

Réf. Client :

Commande	002LQ000378
Dossier client	_0026000002_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ000378003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint et dilatation / Vol 1 (PC Sous sol)
Description ITGA	Matériau gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau gris en vrac hétérogène	META le 30/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-52030 EN DATE DU 31/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-87863
Echantillon ITGA : IT071608-52030
Reçu au laboratoire le : 29/08/2016
MesureAmianteAT_1f5f2bfe-f1ea-495b-829f-bcb2a5ff973d

Réf. Client :

Commande	002LQ000378
Dossier client	_0026000002_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ000378004 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit fluide non identifié / Conduit en fibres-ciment / Vol 1 (PC Sous sol)
Description ITGA	Fibrociment gris en vrac avec fibres visibles

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Fibrociment gris en vrac avec fibres visibles	MOLP le 30/08/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile Crocidolite	2

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-52031 EN DATE DU 31/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-87863
Echantillon ITGA : IT071608-52031
Reçu au laboratoire le : 29/08/2016
MesureAmianteAT_e80cac86-0dc9-4854-85b9-7db3f05dac
18

Réf. Client :

Commande	002LQ000378
Dossier client	_0026000002_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ000378005 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit fluide non identifié / Calorifugeage / Vol 1 (PC Sous sol)
Description ITGA	Matériau fibreux multicolore / Toile fibreuse marron

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau fibreux multicolore + toile fibreuse marron non séparable	MOLP le 30/08/2016	Amiante non détecté Analyse confirmée au META	---	2

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-52032 EN DATE DU 31/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-87863
Echantillon ITGA : IT071608-52032
Reçu au laboratoire le : 29/08/2016
MesureAmianteAT_4135140d-788a-44e3-b7b5-d9c10c7a8
4ad

Réf. Client :

Commande	002LQ000378
Dossier client	_0026000002_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ000378006 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage / Vol 1 (PC Sous sol)
Description ITGA	Matériau gris en mousse / Toile blanche plâtrée / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau gris en mousse + toile blanche plâtrée non séparable + peintures multiples non séparable	META le 30/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-52033 EN DATE DU 31/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-87863
Echantillon ITGA : IT071608-52033
Reçu au laboratoire le : 29/08/2016
MesureAmianteAT_3d5d5d87-0a7c-4ad7-afe0-ccbb242366a
9

Réf. Client :

Commande	002LQ000378
Dossier client	_0026000002_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ000378007 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 1 (PC Sous sol)
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène / Matériau plâtreux beige en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris hétérogène + matériau plâtreux beige en faible quantité non séparable	META le 30/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-52034 EN DATE DU 31/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-87863
Echantillon ITGA : IT071608-52034
Reçu au laboratoire le : 29/08/2016
MesureAmianteAT_bdd3b34a-bd90-43ca-a129-3b2f4df50ed
1

Réf. Client :

Commande	002LQ000378
Dossier client	_0026000002_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ000378008 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Panneaux vissés / Vol 1 (PC Sous sol)
Description ITGA	Bois en lamelles avec liant / Matériau plâtreux blanc en vrac / Polystyrène expansé (billes)

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Bois en lamelles avec liant non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac + polystyrène expansé (billes) non séparable	META le 31/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-52035 EN DATE DU 31/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-87863
Echantillon ITGA : IT071608-52035
Reçu au laboratoire le : 29/08/2016
MesureAmianteAT_8648b97c-5b6c-40de-a2f7-fbeb0570dd
ee

Réf. Client :

Commande	002LQ000378
Dossier client	_0026000002_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ000378009 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de rebouchage / Vol 1 (PC Sous sol)
Description ITGA	Enduit beige en vrac / Enduit plâtreux blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit beige en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	META le 31/08/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-52036 EN DATE DU 31/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-87863
Echantillon ITGA : IT071608-52036
Reçu au laboratoire le : 29/08/2016
MesureAmianteAT_dd49b9c7-26ab-4894-9d1a-9ecf628193
b6

Réf. Client :

Commande	002LQ000378
Dossier client	_0026000002_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ000378010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 4 (PC RDC)
Description ITGA	Matériau gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau gris en vrac hétérogène	META le 31/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-52037 EN DATE DU 31/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-87863
Echantillon ITGA : IT071608-52037
Reçu au laboratoire le : 29/08/2016
MesureAmianteAT_a8e5f5ef-c747-40fe-94c4-2e1945090a
e2

Réf. Client :

Commande	002LQ000378
Dossier client	_0026000002_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ000378011 / Façades / Murs / Enduits projetés / Vol 4 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit compact gris / Matériau plâtreux blanc en faible quantité / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peinture	META le 31/08/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-52038 EN DATE DU 31/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-87863
Echantillon ITGA : IT071608-52038
Reçu au laboratoire le : 29/08/2016
MesureAmianteAT_3ce49d34-bc82-41d3-b48c-2c69b4c057
a2

Réf. Client :

Commande	002LQ000378
Dossier client	_0026000002_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ000378012 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 4 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène / Peinture / Matériau plâtreux blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris hétérogène + peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	META le 31/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-52039 EN DATE DU 31/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-87863
Echantillon ITGA : IT071608-52039
Reçu au laboratoire le : 29/08/2016
MesureAmianteAT_25a0f04a-7ebb-4c11-a8c8-1cefe232671
0

Réf. Client :

Commande	002LQ000378
Dossier client	_0026000002_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ000378013 / Voies et réseaux divers / Revêtement routier / trottoir / Vol 8 (Masse)
Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau compact gris hétérogène	META le 30/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-52040 EN DATE DU 31/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-87863
Echantillon ITGA : IT071608-52040
Reçu au laboratoire le : 29/08/2016
MesureAmianteAT_9cbe1806-a4f9-408e-b8ca-50cf41da8917

Réf. Client :

Commande	002LQ000378
Dossier client	_0026000002_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ000378014 / Voies et réseaux divers / Revêtement routier / Bitume / Vol 8 (Masse)
Description ITGA	Agrégats d'enrobés bitumineux

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Agrégats d'enrobés bitumineux	META le 30/08/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-52041 EN DATE DU 31/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-87863
Echantillon ITGA : IT071608-52041
Reçu au laboratoire le : 29/08/2016
MesureAmianteAT_6e9025a8-ae80-48b1-835f-b3af0e41bd
5e

Réf. Client :

Commande	002LQ000378
Dossier client	_0026000002_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ000378015 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Reprise d'étanchéité / Vol 4 (PC RDC)
Description ITGA	Matériau souple blanc avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau souple blanc avec poussières	META le 30/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-52042 EN DATE DU 31/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-87863
Echantillon ITGA : IT071608-52042
Reçu au laboratoire le : 29/08/2016
MesureAmianteAT_1aa920b1-216e-4861-b4f1-a59bf2f071
51

Réf. Client :

Commande	002LQ000378
Dossier client	_0026000002_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ000378016 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint et dilatation / Vol 4 (PC RDC)
Description ITGA	Matériau gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau gris en vrac hétérogène	META le 31/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-52043 EN DATE DU 31/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-87863
Echantillon ITGA : IT071608-52043
Reçu au laboratoire le : 29/08/2016
MesureAmianteAT_c112e312-5851-4413-b317-795c0062e
6af

Réf. Client :

Commande	002LQ000378
Dossier client	_0026000002_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ000378017 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre / Vol 4 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 31/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-52044 EN DATE DU 31/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-87863
Echantillon ITGA : IT071608-52044
Reçu au laboratoire le : 29/08/2016
MesureAmianteAT_2c6ccd9e-5389-4e5a-b197-35c6fa5902
f0

Réf. Client :

Commande	002LQ000378
Dossier client	_0026000002_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ000378018 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 4 (PC RDC)
Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau compact gris hétérogène	META le 30/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-52045 EN DATE DU 31/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-87863
Echantillon ITGA : IT071608-52045
Reçu au laboratoire le : 29/08/2016
MesureAmianteAT_6b5babb8-538a-42b5-8ef6-f8cc9c18c8b
6

Réf. Client :

Commande	002LQ000378
Dossier client	_0026000002_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ000378019 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de rebouchage / Vol 4 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit compact gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris	META le 31/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-52046 EN DATE DU 31/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-87863
Echantillon ITGA : IT071608-52046
Reçu au laboratoire le : 29/08/2016
MesureAmianteAT_b0a2484d-2248-4ed9-8dcf-abe0ff4eb2a
e

Réf. Client :

Commande	002LQ000378
Dossier client	_0026000002_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ000378020 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Joint de dilatation / Vol 4 (PC RDC)
Description ITGA	Matériau gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau gris en vrac hétérogène	META le 30/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-52047 EN DATE DU 31/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-87863
Echantillon ITGA : IT071608-52047
Reçu au laboratoire le : 29/08/2016
MesureAmianteAT_9297cde9-5ed2-4e71-a730-e67cbfb01c
6f

Réf. Client :

Commande	002LQ000378
Dossier client	_0026000002_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ000378021 / Toiture et étanchéité / Élément sous toiture / Isolant / Vol 4 (PC RDC)
Description ITGA	Matériau fibreux jaune avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP le 30/08/2016	Amiante non détecté Analyse confirmée au META	---	2

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-52048 EN DATE DU 31/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-87863
Echantillon ITGA : IT071608-52048
Reçu au laboratoire le : 29/08/2016
MesureAmianteAT_a7ea8a8f-ce02-4cf3-a96f-6980e0e0734
1

Réf. Client :

Commande	002LQ000378
Dossier client	_0026000002_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ000378022 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 8 (Masse)
Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau compact gris hétérogène	META le 31/08/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-52049 EN DATE DU 31/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-87863
Echantillon ITGA : IT071608-52049
Reçu au laboratoire le : 29/08/2016
MesureAmianteAT_128a5ff5-6ab1-4159-991e-6bcd6d6869
eb

Réf. Client :

Commande	002LQ000378
Dossier client	_0026000002_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ000378023 / Façades / Panneaux-sandwichs / Plaques / Vol 10 (Pignon gauche)
Description ITGA	Matériau compact gris avec fibres / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau compact gris avec fibres + peinture	META le 31/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-52050 EN DATE DU 31/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-87863
Echantillon ITGA : IT071608-52050
Reçu au laboratoire le : 29/08/2016
MesureAmianteAT_a95c9787-6c30-46f6-bab9-d8ae742fe932

Réf. Client :

Commande	002LQ000378
Dossier client	_0026000002_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ000378024 / Façades / Appui de fenêtre / enduit ciment / Vol 11 (Façade arrière)
Description ITGA	Enduit compact gris / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris + peinture	META le 31/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-52051 EN DATE DU 31/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-87863
Echantillon ITGA : IT071608-52051
Reçu au laboratoire le : 29/08/2016
MesureAmianteAT_2ee6b0bb-8cab-4221-9540-623b1cd0b005

Réf. Client :

Commande	002LQ000378
Dossier client	_0026000002_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LQ000378025 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 4 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit gris en faible quantité en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples	META le 31/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste