

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	56 RUE DE LONDRES C1 - LOT BRAS 2
CP - Ville :	53100 MAYENNE
Référence client :	_00168000090000100103_
Date du repérage :	17/01/2017
Désignation :	Appartement n° 103 de type 3 situé au 01 ^{er} étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.




Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	56 RUE DE LONDRES C1 - LOT BRAS 2 53100 MAYENNE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00168000090000100103_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 103 de type 3 situé au 01 ^{er} étage		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) JOUSSELIN David H.MERCIER (07 61 33 93 77) 17/01/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 23/01/2017 A Riorges, le 23/01/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015 		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées	
Liste des locaux visités :		
	Appartement n°103 - Vol 4 (Chambre 1) Appartement n°103 - Vol 6 (W.C) Appartement n°103 - Vol 8 (Cuisine) Appartement n°103 - Vol 10 (Entrée) Appartement n°103 - Vol 12 (Séjour)	Appartement n°103 - Vol 5 (Chambre 2) Appartement n°103 - Vol 7 (SDB) Appartement n°103 - Vol 9 (Placard) Appartement n°103 - Vol 11 (Distribution)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°103	Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (W.C) - Vol 7 (SDB) - Vol 8 (Cuisine) - Vol 9 (Placard) - Vol 10 (Entrée) - Vol 11 (Distribution) - Vol 12 (Séjour)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°103	Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (W.C) - Vol 7 (SDB) - Vol 8 (Cuisine) - Vol 9 (Placard) - Vol 10 (Entrée) - Vol 11 (Distribution) - Vol 12 (Séjour)	
Revêtement de sol	Appartement n°103	Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (W.C) - Vol 7 (SDB) - Vol 8 (Cuisine) - Vol 9 (Placard) - Vol 10 (Entrée) - Vol 11 (Distribution) - Vol 12 (Séjour)	
Revêtement de mur	Appartement n°103	Vol 7 (SDB) - Vol 8 (Cuisine)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°103	Vol 8 (Cuisine)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 8 (Cuisine)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 12 (Séjour)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Chambre 1)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Chambre 2)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 8 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 7 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 12 (Séjour)	Lino visible avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Chambre 1)	Lino visible avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Chambre 2)	Lino visible avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (SDB)	Lino visible avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 11 (Distribution)	Lino visible avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 10 (Entrée)	Lino visible avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (W.C)	Lino visible avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (Placard)	Lino visible avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Cuisine)	Lino visible avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 9 (Placard)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles dures noires avec colle noire	P6

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les balcons considérer comme non visités.

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Diagnostic des sols :

Les revêtements de sols d'origines ont été retirés dans toutes les pièces.

Un ragréage gris a été coulé dans les pièces réhabilitées sur le ragréage d'origine. Il est donc impossible de cartographier précisément les revêtements de sols d'origine.

Un prélèvement de la colle jaune du revêtement d'origine présente entre le ragréage d'origine et le ragréage plus récent a été réalisé et réappliquer dans les pièces sans être sûr qu'il s'agisse bien de la même colle jaune dans les autres pièces.

La réalisation d'un diagnostic d'un logement dans le même bâtiment ayant conservé ses sols d'origines est nécessaire pour cartographier précisément les revêtements de sols.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Appartement n°103 - Vol 1 (Balcon 1)	pièce non visée par le présent diagnostic	Balcon pris en compte dans le diagnostic des façades du bâtiment
Vol 7 (SDB) - Appartement n°103	Inaccessible sans sondage destructif	volume sous bac douche
Appartement n°103 - Vol 3 (Balcon 3)	pièce non visée par le présent diagnostic	Balcon pris en compte dans le diagnostic des façades du bâtiment
Appartement n°103 - Vol 2 (Balcon 2)	pièce non visée par le présent diagnostic	Balcon pris en compte dans le diagnostic des façades du bâtiment

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°103	Vol 8 (Cuisine)	Evier	Peinture bitumineuse bleue	P3	Réalisation d'un prélèvement		002HD00133 n°3 - 1	P3	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°103	Vol 8 (Cuisine)	Evier / Bac douche	Mastic étanchéité	I2			002HD00133 n°20 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°103	Vol 7 (SDB)	Evier / Bac douche	Mastic étanchéité	I2			002HD00133 n°20 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°103	Vol 4 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment + fine couche enduit platreaux	P1	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces sèches	002HD00133 n°1 - 1 - 002HD00133 n°1 - 2	P1	Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°103	Vol 12 (Séjour) - Vol 10 (Entrée) - Vol 9 (Placard) - Vol 11 (Distribution) - Vol 5 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduit ciment + fine couche enduit platreux	S1 - S2 - S3 - S4 - S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Porteur pièces sèches	002HD00133 n°1 - 1 - 002HD00133 n°1 - 2	P1	Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°103	Vol 8 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P4	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces humides	002HD00133 n°4 - 1 - 002HD00133 n°4 - 2	P4	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°103	Vol 8 (Cuisine) - Vol 7 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P4 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Porteur pièces humides	002HD00133 n°4 - 1 - 002HD00133 n°4 - 2	P4	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°103	Vol 9 (Placard)	Murs et cloisons	Joint assemblage des carreaux de plâtre	P5	Réalisation d'un prélèvement	Distribution pièces sèches	002HD00133 n°5 - 1 - 002HD00133 n°5 - 2	P5	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°103	Vol 12 (Séjour) - Vol 11 (Distribution) - Vol 10 (Entrée) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Joint assemblage des carreaux de plâtre	S7 - S8 - S9 - S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Distribution pièces sèches	002HD00133 n°5 - 1 - 002HD00133 n°5 - 2	P5	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°103	Vol 6 (W.C)	Murs et cloisons	Joint assemblage des carreaux de plâtre	P8	Réalisation d'un prélèvement	Distribution pièces humides	002HD00133 n°8 - 1 - 002HD00133 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°103	Vol 8 (Cuisine) - Vol 7 (SDB)	Murs et cloisons	Joint assemblage des carreaux de plâtre	S14 - S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Distribution pièces humides	002HD00133 n°8 - 1 - 002HD00133 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°103	Vol 10 (Entrée)	Menuiseries	Joint porte d'entrée	P9	Réalisation d'un prélèvement		002HD00133 n°9 - 1	P9	Matériau souple noir avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°103	Vol 7 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P14	Réalisation d'un prélèvement	Doublage pièces humides (plâtre sur briques rouges)	002HD001333 n°14 - 1	P14	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°103	Vol 6 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	Doublage pièces humides (plâtre sur briques rouges)	002HD001333 n°14 - 1	P14	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°103	Vol 5 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P17	Réalisation d'un prélèvement	doublage pièces sèches (plâtre sur briques rouges)	002HD001333 n°17 - 1 - 002HD001333 n°17 - 2	P17	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°103	Vol 4 (Chambre 1) - Vol 10 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S26 - S27	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	doublage pièces sèches (plâtre sur briques rouges)	002HD001333 n°17 - 1 - 002HD001333 n°17 - 2	P17	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°103	Vol 8 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			002HD001333 n°20 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°103	Vol 12 (Séjour)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			002HD001333 n°20 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°103	Vol 4 (Chambre 1)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			002HD0013 33 n°20 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°103	Vol 5 (Chambre 2)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			002HD0013 33 n°20 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°103	Vol 6 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre	P7	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces humides	002HD0013 33 n°7 - 1 - 002HD0013 33 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°103	Vol 7 (SDB) - Vol 8 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre	S12 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Plafond pièces humides	002HD0013 33 n°7 - 1 - 002HD0013 33 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°103	Vol 11 (Distribution)	Plafonds	Enduit ciment	P10	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces sèches	002HD0013 33 n°10 - 1 - 002HD0013 33 n°10 - 2	P10	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°103	Vol 5 (Chambre 2) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 12 (Séjour) - Vol 10 (Entrée) - Vol 9 (Placard)	Plafonds	Enduit ciment	S16 - S17 - S18 - S19 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Plafond pièces sèches	002HD0013 33 n°10 - 1 - 002HD0013 33 n°10 - 2	P10	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°103	Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 33 n°2 - 1 - 002HD0013 33 n°2 - 2	P2	Colle beige en vrac + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°103	Vol 7 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de plinthe plastique grise	P11	Réalisation d'un prélèvement	colle jaune	002HD0013 33 n°11 - 1 - 002HD0013 33 n°11 - 2	P11	Colle polymère jaune non séparable + couche plâtreuse blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°103	Vol 7 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (rajout faïence)	P12	Réalisation d'un prélèvement	En partie haute et basse	002HD0013 33 n°12 - 1 - 002HD0013 33 n°12 - 2	P12	Colle beige + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°103	Vol 7 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence origine)	P13	Réalisation d'un prélèvement	3 Rangs	002HD0013 33 n°13 - 1	P13	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°103	Vol 7 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence origine)	P13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	3 Rangs	002HD0013 33 n°13 - 1	P13	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°103	Vol 9 (Placard)	Revêtement de sol	Dalles dures noires avec colle noire	P6	Réalisation d'un prélèvement		002HD001333 n°6 - 1 - 002HD001333 n°6 - 2	P6	Dalle dure cassante noire + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°103	Vol 7 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage d'origine pièces humides	P15	Réalisation d'un prélèvement		002HD001333 n°15 - 1	P15	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°103	Vol 6 (W.C) - Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage d'origine pièces humides	S24 - S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002HD001333 n°15 - 1	P15	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°103	Vol 7 (SDB)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol d'origine avec ragréage inséparable	P16	Réalisation d'un prélèvement		002HD001333 n°16 - 1 - 002HD001333 n°16 - 2	P16	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°103	Vol 6 (W.C) - Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol d'origine avec ragréage inséparable	S22 - S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002HD001333 n°16 - 1 - 002HD001333 n°16 - 2	P16	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°103	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage d'origine pièces sèche	P18	Réalisation d'un prélèvement		002HD001333 n°18 - 1	P18	Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°103	Vol 4 (Chambre 1) - Vol 12 (Séjour) - Vol 10 (Entrée) - Vol 11 (Distribution) - Vol 9 (Placard)	Revêtement de sol	Ragréage d'origine pièces sèche	S32 - S33 - S34 - S35 - S36	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18		002HD001333 n°18 - 1	P18	Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°103	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol d'origine	P19	Réalisation d'un prélèvement	Pièces sèches	002HD0013 33 n°19 - 1 - 002HD0013 33 n°19 - 2	P19	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°103	Vol 11 (Distribution) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 12 (Séjour) - Vol 10 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol d'origine	S28 - S29 - S30 - S31	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	Pièces sèches	002HD0013 33 n°19 - 1 - 002HD0013 33 n°19 - 2	P19	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°103	Vol 12 (Séjour)	Revêtement de sol	Lino visible avec ragréage supplémentaire	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°103	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lino visible avec ragréage supplémentaire	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°103	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lino visible avec ragréage supplémentaire	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°103	Vol 7 (SDB)	Revêtement de sol	Lino visible avec ragréage supplémentaire	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°103	Vol 11 (Distribution)	Revêtement de sol	Lino visible avec ragréage supplémentaire	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°103	Vol 10 (Entrée)	Revêtement de sol	Lino visible avec ragréage supplémentaire	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°103	Vol 6 (W.C)	Revêtement de sol	Lino visible avec ragréage supplémentaire	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°103	Vol 9 (Placard)	Revêtement de sol	Lino visible avec ragréage supplémentaire	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°103	Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lino visible avec ragréage supplémentaire	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°103	Appartement n°103 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°103	Appartement n°103 - Plan de prélèvements
	Appartement n°103	Appartement n°103 - MPCA Revêtement de sol



APPARTEMENT N°103 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001333

Légende

[illegible]

Adresse du bien
56 RUE DE LONDRES C1 - LOT BRAS 2 53100 MAYENNE

Désignation
Appartement n° 103 de type 3 situé au 01 er étage

	17/01/2017

Techniciens intervenant
JOUSSELIN David


APPARTEMENT N°103 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001333

Légende



Volume non visité



Adresse du bien

56 RUE DE LONDRES C1 - LOT BRAS 2
53100 MAYENNE

Désignation



Appartement n° 103 de type 3 situé au 01 er étage

Date intervention

	17/01/2017
--	------------

Technicien intervenant

JOUSSELIN David

APARTEMENT N°103 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL				Référence: 002HD001333
				Légende
				 P6 : Dalles dures noires avec colle noire
				Technicien intervenant
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	JOUSSELIN David
56 RUE DE LONDRES C1 - LOT BRAS 2 53100 MAYENNE		Appartement n° 103 de type 3 situé au 01 ^{er} étage	17/01/2017	

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001333 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°103 - Vol 4 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001333 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°103 - Vol 4 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001333 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°103 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001333 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°103 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001333 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°103 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001333 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°103 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001333 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°103 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001333 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°103 - Vol 9 (Placard)	Prélevement négatif
002HD001333 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°103 - Vol 9 (Placard)	Prélevement négatif
002HD001333 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°103 - Vol 9 (Placard)	Prélevement positif
002HD001333 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°103 - Vol 9 (Placard)	Prélevement positif
002HD001333 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°103 - Vol 6 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001333 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°103 - Vol 6 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001333 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°103 - Vol 6 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001333 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°103 - Vol 6 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001333 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°103 - Vol 10 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001333 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°103 - Vol 11 (Distribution)	Prélevement négatif
002HD001333 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°103 - Vol 11 (Distribution)	Prélevement négatif
002HD001333 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°103 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001333 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°103 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001333 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°103 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001333 n°12 - 2 (P12)	Appartement n°103 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001333 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°103 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001333 n°14 - 1 (P14)	Appartement n°103 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001333 n°15 - 1 (P15)	Appartement n°103 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001333 n°16 - 1 (P16)	Appartement n°103 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001333 n°16 - 2 (P16)	Appartement n°103 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001333 n°17 - 2 (P17)	Appartement n°103 - Vol 5 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD001333 n°17 - 1 (P17)	Appartement n°103 - Vol 5 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD001333 n°18 - 1 (P18)	Appartement n°103 - Vol 5 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD001333 n°19 - 2 (P19)	Appartement n°103 - Vol 5 (Chambre 2)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD001333 n°19 - 1 (P19)	Appartement n°103 - Vol 5 (Chambre 2)	Prélevement négatif
	Appartement n°103 - Vol 8 (Cuisine)	I1
	Appartement n°103 - Vol 8 (Cuisine)	I2
	Appartement n°103 - Vol 12 (Séjour)	I3

002HD001333 n°1 - 1 (P1)




002HD001333 n°1 - 2 (P1)



002HD001333 n°2 - 1 (P2)



002HD001333 n°2 - 2 (P2)



002HD001333 n°3 - 1 (P3)



002HD001333 n°4 - 1 (P4)




002HD001333 n°4 - 2 (P4)



002HD001333 n°5 - 1 (P5)



002HD001333 n°5 - 2 (P5)



002HD001333 n°6 - 1 (P6)



002HD001333 n°6 - 2 (P6)



002HD001333 n°7 - 1 (P7)



002HD001333 n°7 - 2 (P7)



002HD001333 n°8 - 1 (P8)



002HD001333 n°8 - 2 (P8)



002HD001333 n°9 - 1 (P9)



002HD001333 n°10 - 1 (P10)



002HD001333 n°10 - 2 (P10)



002HD001333 n°11 - 1 (P11)




002HD001333 n°11 - 2 (P11)



002HD001333 n°12 - 1 (P12)



002HD001333 n°12 - 2 (P12)



002HD001333 n°13 - 1 (P13)




002HD001333 n°14 - 1 (P14)



002HD001333 n°15 - 1 (P15)



002HD001333 n°16 - 1 (P16)



002HD001333 n°16 - 2 (P16)



002HD001333 n°17 - 2 (P17)



002HD001333 n°17 - 1 (P17)



002HD001333 n°18 - 1 (P18)




002HD001333 n°19 - 2 (P19)



002HD001333 n°19 - 1 (P19)



002HD001333 n°20 - 1



002HD001333 n°20 - 1



I3 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable - Porteur pièces sèches -	Appartement n°103 - Vol 4 (Chambre 1)	
P2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac + peinture en faible quantité non séparable - -	Appartement n°103 - Vol 8 (Cuisine)	
P3	Equipements divers et accessoires	Evier	Peinture en vrac - -	Appartement n°103 - Vol 8 (Cuisine)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac + peinture non séparable - Porteur pièces humides -	Appartement n°103 - Vol 8 (Cuisine)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Distribution pièces sèches -	Appartement n°103 - Vol 9 (Placard)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante noire + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable - -	Appartement n°103 - Vol 9 (Placard)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable - Plafond pièces humides -	Appartement n°103 - Vol 6 (W.C)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable - Distribution pièces humides -	Appartement n°103 - Vol 6 (W.C)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir avec poussières - -	Appartement n°103 - Vol 10 (Entrée)	
P10	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Plafond pièces sèches -	Appartement n°103 - Vol 11 (Distribution)	
P11	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle polymère jaune non séparable + couche plâtreuse blanche - colle jaune -	Appartement n°103 - Vol 7 (SDB)	
P12	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable - En partie haute et basse -	Appartement n°103 - Vol 7 (SDB)	
P13	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + peintures multiples - 3 Rangs -	Appartement n°103 - Vol 7 (SDB)	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable - Doublage pièces humides (platre sur briques rouges) -	Appartement n°103 - Vol 7 (SDB)	

P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable - -	Appartement n°103 - Vol 7 (SDB)	
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable - -	Appartement n°103 - Vol 7 (SDB)	
P17	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - doublage pièces sèches (plâtre sur briques rouges) -	Appartement n°103 - Vol 5 (Chambre 2)	
P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable - -	Appartement n°103 - Vol 5 (Chambre 2)	
P19	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable - Pièces sèches -	Appartement n°103 - Vol 5 (Chambre 2)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27382 EN DATE DU 20/01/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4928
Echantillon ITGA : IT071701-27382
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001333
Dossier client	_0016800090000100103_ 56 RUE DE LONDRES C1 - LOT BRAS 2 - 53100 MAYENNE Appartement n° 103 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001333001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment + fine couche enduit platreaux / Vol 4 (Chambre 1)
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27383 EN DATE DU 20/01/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4928
Echantillon ITGA : IT071701-27383
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001333
Dossier client	_0016800090000100103_ 56 RUE DE LONDRES C1 - LOT BRAS 2 - 53100 MAYENNE Appartement n° 103 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001333002 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 8 (Cuisine)
Description ITGA	Colle beige en vrac / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige en vrac + peinture en faible quantité non séparable	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27384 EN DATE DU 20/01/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4928
Echantillon ITGA : IT071701-27384
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001333
Dossier client	_0016800090000100103_ 56 RUE DE LONDRES C1 - LOT BRAS 2 - 53100 MAYENNE Appartement n° 103 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001333003 / Equipements divers et accessoires / Evier / Peinture bitumineuse bleue / Vol 8 (Cuisine)
Description ITGA	Peinture en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Peinture en vrac	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27385 EN DATE DU 20/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4928
Echantillon ITGA : IT071701-27385
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001333
Dossier client	_00168000090000100103_ 56 RUE DE LONDRES C1 - LOT BRAS 2 - 53100 MAYENNE Appartement n° 103 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001333004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 8 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac + peinture non séparable	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27386 EN DATE DU 20/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4928
Echantillon ITGA : IT071701-27386
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001333
Dossier client	_0016800090000100103_ 56 RUE DE LONDRES C1 - LOT BRAS 2 - 53100 MAYENNE Appartement n° 103 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001333005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint assemblage des carreaux de plâtre / Vol 9 (Placard)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27387 EN DATE DU 20/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4928
Echantillon ITGA : IT071701-27387
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001333
Dossier client	_00168000090000100103_ 56 RUE DE LONDRES C1 - LOT BRAS 2 - 53100 MAYENNE Appartement n° 103 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001333006 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles dures noires avec colle noire / Vol 9 (Placard)
Description ITGA	Dalle dure cassante noire / Colle bitumineuse noire en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Dalle dure cassante noire + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	META le 20/01/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27388 EN DATE DU 20/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4928
Echantillon ITGA : IT071701-27388
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001333
Dossier client	_0016800090000100103_ 56 RUE DE LONDRES C1 - LOT BRAS 2 - 53100 MAYENNE Appartement n° 103 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001333007 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 6 (W.C)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27389 EN DATE DU 20/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4928
Echantillon ITGA : IT071701-27389
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001333
Dossier client	_0016800090000100103_ 56 RUE DE LONDRES C1 - LOT BRAS 2 - 53100 MAYENNE Appartement n° 103 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001333008 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint assemblage des carreaux de plâtre / Vol 6 (W.C)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27390 EN DATE DU 20/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4928
Echantillon ITGA : IT071701-27390
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001333
Dossier client	_0016800090000100103_ 56 RUE DE LONDRES C1 - LOT BRAS 2 - 53100 MAYENNE Appartement n° 103 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001333009 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint porte d'entrée / Vol 10 (Entrée)
Description ITGA	Matériau souple noir avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple noir avec poussières	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27391 EN DATE DU 20/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4928
Echantillon ITGA : IT071701-27391
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001333
Dossier client	_0016800090000100103_ 56 RUE DE LONDRES C1 - LOT BRAS 2 - 53100 MAYENNE Appartement n° 103 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001333010 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 11 (Distribution)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27392 EN DATE DU 20/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4928
Echantillon ITGA : IT071701-27392
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001333
Dossier client	_0016800090000100103_ 56 RUE DE LONDRES C1 - LOT BRAS 2 - 53100 MAYENNE Appartement n° 103 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001333011 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe plastique grise / Vol 7 (SDB)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Couche plâtreuse blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle polymère jaune non séparable + couche plâtreuse blanche	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27393 EN DATE DU 20/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4928
Echantillon ITGA : IT071701-27393
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001333
Dossier client	_00168000090000100103_ 56 RUE DE LONDRES C1 - LOT BRAS 2 - 53100 MAYENNE Appartement n° 103 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001333012 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (rajout faïence) / Vol 7 (SDB)
Description ITGA	Colle beige / Peinture / Couche plâtruse blanche / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige + peinture non séparable + couche plâtruse blanche non séparable	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27394 EN DATE DU 20/01/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4928
Echantillon ITGA : IT071701-27394
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001333
Dossier client	_00168000090000100103_ 56 RUE DE LONDRES C1 - LOT BRAS 2 - 53100 MAYENNE Appartement n° 103 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001333013 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence origine) / Vol 7 (SDB)
Description ITGA	Colle beige / Couche plâtreuse blanche en faible quantité / Peintures multiples / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + peintures multiples	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27395 EN DATE DU 20/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4928
Echantillon ITGA : IT071701-27395
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001333
Dossier client	_0016800090000100103_ 56 RUE DE LONDRES C1 - LOT BRAS 2 - 53100 MAYENNE Appartement n° 103 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001333014 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 7 (SDB)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27396 EN DATE DU 20/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4928
Echantillon ITGA : IT071701-27396
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001333
Dossier client	_00168000090000100103_ 56 RUE DE LONDRES C1 - LOT BRAS 2 - 53100 MAYENNE Appartement n° 103 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001333015 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréege d'origine pièces humides / Vol 7 (SDB)
Description ITGA	Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréege gris / Sous couche de ragréege blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréege gris + sous couche de ragréege blanche non séparable	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27397 EN DATE DU 20/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4928
Echantillon ITGA : IT071701-27397
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001333
Dossier client	_0016800090000100103_ 56 RUE DE LONDRES C1 - LOT BRAS 2 - 53100 MAYENNE Appartement n° 103 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001333016 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaune de revêtement de sol d'origine avec ragréage inséparable / Vol 7 (SDB)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27398 EN DATE DU 20/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4928
Echantillon ITGA : IT071701-27398
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001333
Dossier client	_0016800090000100103_ 56 RUE DE LONDRES C1 - LOT BRAS 2 - 53100 MAYENNE Appartement n° 103 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001333017 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 5 (Chambre 2)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27399 EN DATE DU 20/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4928
Echantillon ITGA : IT071701-27399
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001333
Dossier client	_0016800090000100103_ 56 RUE DE LONDRES C1 - LOT BRAS 2 - 53100 MAYENNE Appartement n° 103 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001333018 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage d'origine pièces sèche / Vol 5 (Chambre 2)
Description ITGA	Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27400 EN DATE DU 20/01/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4928
Echantillon ITGA : IT071701-27400
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001333
Dossier client	_0016800090000100103_ 56 RUE DE LONDRES C1 - LOT BRAS 2 - 53100 MAYENNE Appartement n° 103 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001333019 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaunes de revêtement de sol d'origine / Vol 5 (Chambre 2)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragrée gris / Sous couche de ragrée blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle polymère jaune non séparable + ragrée gris + sous couche de ragrée blanche non séparable	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste