

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	30 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE
CP - Ville :	53940 ST BERTHEVIN
Référence client :	_00256000010000100013_
Date du repérage :	17/01/2017
Désignation :	Appartement n° 13 de type 3 situé au 01 er étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.




Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	30 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00256000010000100013_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 13 de type 3 situé au 01 er étage		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage	AC Environnement (N° 441355914) JOUSSELIN David H.MERCIER (0800400100) 17/01/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 23/01/2017 A Riorges, le 23/01/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015 		 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Appartement n°13 - Vol 1 (Séjour) Appartement n°13 - Vol 3 (W.C) Appartement n°13 - Vol 5 (Entrée) Appartement n°13 - Vol 7 (Placard 1) Appartement n°13 - Vol 9 (Chambre 1)	Appartement n°13 - Vol 2 (Cuisine) Appartement n°13 - Vol 4 (SDB) Appartement n°13 - Vol 6 (Dégagement) Appartement n°13 - Vol 8 (Placard 2) Appartement n°13 - Vol 10 (Chambre 2)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°13	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Entrée) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (Placard 1) - Vol 8 (Placard 2) - Vol 9 (Chambre 1) - Vol 10 (Chambre 2)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°13	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Entrée) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (Placard 1) - Vol 8 (Placard 2) - Vol 9 (Chambre 1) - Vol 10 (Chambre 2)	
Revêtement de mur	Appartement n°13	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Entrée) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (Placard 1) - Vol 8 (Placard 2) - Vol 9 (Chambre 1) - Vol 10 (Chambre 2)	

Revêtement de sol	Appartement n°13	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Entrée) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (Placard 1) - Vol 8 (Placard 2) - Vol 9 (Chambre 1) - Vol 10 (Chambre 2)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°13	Vol 2 (Cuisine) - Vol 4 (SDB) - Vol 6 (Dégagement)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 2 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 1 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (Entrée)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 10 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 9 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 4 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 2 (Cuisine)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 1 (Séjour)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 9 (Chambre 1)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 10 (Chambre 2)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Cuisine)	Lino visible avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (Chambre 1)	Lino visible avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 10 (Chambre 2)	Lino visible avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Dégagement)	Lino visible avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (SDB)	Lino visible avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (W.C)	Lino visible avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Placard 2)	Lino visible avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Entrée)	Lino visible avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Séjour)	Lino visible avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 4 (SDB)	Equipements divers et accessoires	Baignoire	Tampon bitumineux	P13
Vol 6 (Dégagement)	Equipements divers et accessoires	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	P19



Q Réserves / Commentaires

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries récentes en PVC type 4/16/4
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les pléniums de faux plafond.

Bilan cartographique du bâtiment :

- L'ensemble des tampons bitumineux derrière les portes de placards est à considérer comme amiantés.
- Les tampons bitumineux de baignoires d'origines prélevés sont revenus amiantés.
- Des dalles de sols et de la colle bitumineuse noire ont été repérées dans un seul logement (au RDC) sur les 12 visités. Au regard des différentes couches de sols et dans le cas de travaux sur ceux-ci, un repérage complémentaire pourra être menés suite à la dépose des sols qui ne sont pas d'origine.

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les pléniums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Appartement n°13 - Vol 11 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	Diagnostic des balcons réalisé lors du diagnostic des façades du bâtiment.

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°13	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P4	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 31 n°4 - 1	P4	Tampon bitumineux noir avec couche d'aluminium	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°13	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002HD0013 31 n°4 - 1	P4	Tampon bitumineux noir avec couche d'aluminium	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°13	Vol 4 (SDB)	Baignoire	Tampon bitumineux	P13	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 31 n°13 - 1	P13	Tampon bitumineux noir	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°13	Vol 4 (SDB)	Baignoire	Tampon bitumineux	P13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002HD0013 31 n°13 - 1	P13	Tampon bitumineux noir	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°13	Vol 6 (Dégagement)	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	P19	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 31 n°19 - 1 - 002HD0013 31 n°19 - 2	P19	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°13	Vol 2 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°13	Vol 1 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°13	Vol 5 (Entrée)	Radiateurs	Joints	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°13	Vol 4 (SDB)	Radiateurs	Joints	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°13	Vol 10 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°13	Vol 9 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°13	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°13	Vol 4 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°13	Vol 2 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P5	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces humides	002HD0013 31 n°5 - 1 - 002HD0013 31 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°13	Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (W.C) - Vol 7 (Placard 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P5 - S1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Porteur pièces humides	002HD0013 31 n°5 - 1 - 002HD0013 31 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°13	Vol 2 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P6	Réalisation d'un prélèvement	doublage plaque plâtre pièces humides	002HD0013 31 n°6 - 1 - 002HD0013 31 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°13	Vol 1 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P7	Réalisation d'un prélèvement	doublage plaque plâtre pièces sèches	002HD0013 31 n°7 - 1 - 002HD0013 31 n°7 - 2	P7	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°13	Vol 5 (Entrée) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 10 (Chambre 2) - Vol 9 (Chambre 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S3 - S4 - S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	doublage plaque plâtre pièces sèches	002HD0013 31 n°7 - 1 - 002HD0013 31 n°7 - 2	P7	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°13	Vol 5 (Entrée)	Menuiseries	Ensemble des joints porte d'entrée	P8	Réalisation d'un prélèvement	Mastic mou gris / mousse marron / joint souple noir	002HD0013 31 n°8 - 1 - 002HD0013 31 n°8 - 2	P8	Matériau souple noir en vrac + matériau souple marron + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°13	Vol 4 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P12	Réalisation d'un prélèvement	Cloison pièces humides	002HD0013 31 n°12 - 1 - - 002HD0013 31 n°12 - 2	P12	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°13	Vol 3 (W.C) - Vol 2 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	Cloison pièces humides	002HD0013 31 n°12 - 1 - - 002HD0013 31 n°12 - 2	P12	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°13	Vol 10 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P16	Réalisation d'un prélèvement	Cloison pièces sèches	002HD0013 31 n°16 - 1 - 002HD0013 31 n°16 - 2	P16	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°13	Vol 10 (Chambre 2) - Vol 9 (Chambre 1) - Vol 8 (Placard 2) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 5 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P16 - S16 - S17 - S18 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	Cloison pièces sèches	002HD0013 31 n°16 - 1 - 002HD0013 31 n°16 - 2	P16	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°13	Vol 8 (Placard 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P21	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces sèches	002HD0013 31 n°21 - 1 - 002HD0013 31 n°21 - 2	P21	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°13	Vol 6 (Dégagement) - Vol 9 (Chambre 1) - Vol 5 (Entrée) - Vol 1 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S22 - S23 - S24 - S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	Porteur pièces sèches	002HD0013 31 n°21 - 1 - 002HD0013 31 n°21 - 2	P21	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°13	Vol 2 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°13	Vol 1 (Séjour)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°13	Vol 9 (Chambre 1)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°13	Vol 10 (Chambre 2)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°13	Vol 4 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre	P11	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces humides	002HD0013 31 n°11 - 1 - 002HD0013 31 n°11 - 2	P11	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°13	Vol 3 (W.C) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 7 (Placard 1)	Plafonds	Enduit plâtre	S7 - S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Plafond pièces humides	002HD0013 31 n°11 - 1 - 002HD0013 31 n°11 - 2	P11	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°13	Vol 6 (Dégagement)	Plafonds	Panneaux polystyrène collés	P17	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 31 n°17 - 1 - 002HD0013 31 n°17 - 2	P17	Polystyrène blanc en vrac non séparable + colle blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°13	Vol 5 (Entrée) - Vol 1 (Séjour)	Plafonds	Panneaux polystyrène collés	S20 - S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002HD0013 31 n°17 - 1 - 002HD0013 31 n°17 - 2	P17	Polystyrène blanc en vrac non séparable + colle blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°13	Vol 8 (Placard 2)	Plafonds	Enduit plâtre	P22	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces sèches	002HD0013 31 n°22 - 1 - 002HD0013 31 n°22 - 2	P22	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°13	Vol 9 (Chambre 1) - Vol 10 (Chambre 2) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 5 (Entrée) - Vol 1 (Séjour)	Plafonds	Enduit plâtre	S26 - S27 - S28 - S29 - S30	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22	Plafond pièces sèches	002HD0013 31 n°22 - 1 - 002HD0013 31 n°22 - 2	P22	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°13	Vol 7 (Placard 1)	Revêtement de mur	Colle de plinthe plastique noire	P1	Réalisation d'un prélèvement	colle jaune	002HD0013 31 n°1 - 1 - 002HD0013 31 n°1 - 2	P1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°13	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 31 n°3 - 1 - 002HD0013 31 n°3 - 2	P3	Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°13	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence d'origine sdb)	P9	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 31 n°9 - 1 - 002HD0013 31 n°9 - 2	P9	Colle blanche	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°13	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence d'origine sdb)	P9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002HD0013 31 n°9 - 1 - 002HD0013 31 n°9 - 2	P9	Colle blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°13	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (rajout de faïence en partie haute)	P10	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 31 n°10 - 1 - 002HD0013 31 n°10 - 2	P10	Colle beige avec couche en papier	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°13	Vol 8 (Placard 2)	Revêtement de mur	Colle de plinthe plastique grise	P23	Réalisation d'un prélèvement	colle jaune	002HD0013 31 n°23 - 1	P23	Colle polymère jaune non séparable + ragréage blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°13	Vol 9 (Chambre 1) - Vol 10 (Chambre 2) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 5 (Entrée) - Vol 3 (W.C) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 1 (Séjour)	Revêtement de mur	Colle de plinthe plastique grise	S31 - S32 - S33 - S34 - S35 - S36 - S37	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23	colle jaune	002HD0013 31 n°23 - 1	P23	Colle polymère jaune non séparable + ragréage blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°13	Vol 7 (Placard 1)	Revêtement de sol	Lino gris avec sous face fibreuse et colle jaune	P2	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 31 n°2 - 1 - 002HD0013 31 n°2 - 2	P2	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°13	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage d'origine pièces humides	P14	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 31 n°14 - 1	P14	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°13	Vol 3 (W.C) - Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage d'origine pièces humides	S12 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002HD0013 31 n°14 - 1	P14	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°13	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Colles jaune/blanche de revêtement de sol d'origine pièces humides	P15	Réalisation d'un prélèvement	Avec ragréage inséparable	002HD0013 31 n°15 - 1 - 002HD0013 31 n°15 - 2	P15	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°13	Vol 3 (W.C) - Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles jaune/blanche de revêtement de sol d'origine pièces humides	S14 - S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	Avec ragréage inséparable	002HD0013 31 n°15 - 1 - 002HD0013 31 n°15 - 2	P15	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°13	Vol 6 (Dégagement)	Revêtement de sol	Moquettes marron avec colle jaune	P18	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 31 n°18 - 1 - 002HD0013 31 n°18 - 2	P18	Moquette grise avec couche en mousse non séparable + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°13	Vol 8 (Placard 2)	Revêtement de sol	Lino multicolor avec collejaune	P20	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 31 n°20 - 1 - 002HD0013 31 n°20 - 2	P20	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°13	Vol 9 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol d'origine avec ragréage	P24	Réalisation d'un prélèvement	Pièces sèches	002HD0013 31 n°24 - 1 - 002HD0013 31 n°24 - 2	P24	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°13	Vol 10 (Chambre 2) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 5 (Entrée) - Vol 1 (Séjour) - Vol 8 (Placard 2)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol d'origine avec ragréage	S38 - S39 - S40 - S41 - S42	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24	Pièces sèches	002HD0013 31 n°24 - 1 - 002HD0013 31 n°24 - 2	P24	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°13	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lino visible avec ragréage supplémentaire	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°13	Vol 9 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lino visible avec ragréage supplémentaire	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°13	Vol 10 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lino visible avec ragréage supplémentaire	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°13	Vol 6 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lino visible avec ragréage supplémentaire	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°13	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Lino visible avec ragréage supplémentaire	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°13	Vol 3 (W.C)	Revêtement de sol	Lino visible avec ragréage supplémentaire	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°13	Vol 8 (Placard 2)	Revêtement de sol	Lino visible avec ragréage supplémentaire	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°13	Vol 5 (Entrée)	Revêtement de sol	Lino visible avec ragréage supplémentaire	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°13	Vol 1 (Séjour)	Revêtement de sol	Lino visible avec ragréage supplémentaire	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA




Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°13	Appartement n°13 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°13	Appartement n°13 - Plan de prélèvements
	Appartement n°13	Appartement n°13 - MPCA Equipements divers et accessoires




APPARTEMENT N°13 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001331

Légende

	Localisation d'un prélèvement positif
	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif
	Volume non visité



Adresse du bien

30 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE
53940 ST BERTHEVIN

Désignation

Appartement n° 13 de type 3 situé au 01 er étage

Date intervention

17/01/2017

Technicien intervenant

JOUSSELIN David


APPARTEMENT N°13 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001331

Légende



Volume non visité



Adresse du bien

30 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE
53940 ST BERTHEVIN

Désignation

Appartement n° 13 de type 3 situé au 01 er étage

Date intervention

17/01/2017

Technicien intervenant


JOUSSELIN David


APPARTEMENT N°13 - MPCA EQUIPEMENTS DIVERS ET ACCESSOIRES


Référence:
002HD001331

Légende

 P19 : Tampon
bitumineux derrière
porte de placard (type
V7)

 P13 : Tampon
bitumineux

 P13 : Tampon
bitumineux



Adresse du bien

30 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE
53940 ST BERTHEVIN

Désignation

Appartement n° 13 de type 3 situé au 01 er étage

Date intervention

17/01/2017

Technicien intervenant

JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001331 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°13 - Vol 7 (Placard 1)	Prélevement négatif
002HD001331 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°13 - Vol 7 (Placard 1)	Prélevement négatif
002HD001331 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°13 - Vol 7 (Placard 1)	Prélevement négatif
002HD001331 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°13 - Vol 7 (Placard 1)	Prélevement négatif
002HD001331 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°13 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001331 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°13 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001331 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°13 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001331 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°13 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001331 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°13 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001331 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°13 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001331 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°13 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001331 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°13 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001331 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°13 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001331 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°13 - Vol 5 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001331 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°13 - Vol 5 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001331 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°13 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001331 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°13 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001331 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°13 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001331 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°13 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001331 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°13 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001331 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°13 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001331 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°13 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001331 n°12 - 2 (P12)	Appartement n°13 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001331 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°13 - Vol 4 (SDB)	Prélevement positif
002HD001331 n°14 - 1 (P14)	Appartement n°13 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001331 n°15 - 1 (P15)	Appartement n°13 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001331 n°15 - 2 (P15)	Appartement n°13 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001331 n°16 - 1 (P16)	Appartement n°13 - Vol 10 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD001331 n°16 - 2 (P16)	Appartement n°13 - Vol 10 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD001331 n°17 - 1 (P17)	Appartement n°13 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001331 n°17 - 2 (P17)	Appartement n°13 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD001331 n°18 - 1 (P18)	Appartement n°13 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001331 n°18 - 2 (P18)	Appartement n°13 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001331 n°19 - 2 (P19)	Appartement n°13 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement positif
002HD001331 n°19 - 1 (P19)	Appartement n°13 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement positif
002HD001331 n°20 - 2 (P20)	Appartement n°13 - Vol 8 (Placard 2)	Prélevement négatif
002HD001331 n°20 - 1 (P20)	Appartement n°13 - Vol 8 (Placard 2)	Prélevement négatif
002HD001331 n°21 - 1 (P21)	Appartement n°13 - Vol 8 (Placard 2)	Prélevement négatif
002HD001331 n°21 - 2 (P21)	Appartement n°13 - Vol 8 (Placard 2)	Prélevement négatif
002HD001331 n°22 - 2 (P22)	Appartement n°13 - Vol 8 (Placard 2)	Prélevement négatif
002HD001331 n°22 - 1 (P22)	Appartement n°13 - Vol 8 (Placard 2)	Prélevement négatif
002HD001331 n°23 - 1 (P23)	Appartement n°13 - Vol 8 (Placard 2)	Prélevement négatif
002HD001331 n°24 - 2 (P24)	Appartement n°13 - Vol 9 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001331 n°24 - 1 (P24)	Appartement n°13 - Vol 9 (Chambre 1)	Prélevement négatif
	Appartement n°13 - Vol 2 (Cuisine)	I1
	Appartement n°13 - Vol 2 (Cuisine)	I2
	Appartement n°13 - Vol 2 (Cuisine)	I3
	Appartement n°13 - Vol 2 (Cuisine)	I4

002HD001331 n°1 - 1 (P1)



002HD001331 n°1 - 2 (P1)



002HD001331 n°2 - 1 (P2)



002HD001331 n°2 - 2 (P2)



002HD001331 n°3 - 2 (P3)



002HD001331 n°3 - 1 (P3)



002HD001331 n°4 - 1 (P4)



002HD001331 n°5 - 1 (P5)



002HD001331 n°5 - 2 (P5)



002HD001331 n°6 - 1 (P6)



002HD001331 n°6 - 2 (P6)



002HD001331 n°7 - 1 (P7)




002HD001331 n°7 - 2 (P7)



002HD001331 n°8 - 1 (P8)



002HD001331 n°8 - 2 (P8)




002HD001331 n°9 - 2 (P9)



002HD001331 n°9 - 1 (P9)




002HD001331 n°10 - 2 (P10)



002HD001331 n°10 - 1 (P10)



002HD001331 n°11 - 2 (P11)



002HD001331 n°11 - 1 (P11)



002HD001331 n°12 - 1 (P12)



002HD001331 n°12 - 2 (P12)



002HD001331 n°13 - 1 (P13)



002HD001331 n°14 - 1 (P14)



002HD001331 n°15 - 1 (P15)



002HD001331 n°15 - 2 (P15)



002HD001331 n°16 - 1 (P16)




002HD001331 n°16 - 2 (P16)



002HD001331 n°17 - 1 (P17)



002HD001331 n°17 - 2 (P17)



002HD001331 n°18 - 1 (P18)




002HD001331 n°18 - 2 (P18)




002HD001331 n°19 - 2 (P19)



002HD001331 n°19 - 1 (P19)



002HD001331 n°20 - 2 (P20)



002HD001331 n°20 - 1 (P20)



002HD001331 n°21 - 1 (P21)



002HD001331 n°21 - 2 (P21)



002HD001331 n°22 - 2 (P22)



002HD001331 n°22 - 1 (P22)



002HD001331 n°23 - 1 (P23)



002HD001331 n°24 - 2 (P24)



I1 - 1



I3 - 1



002HD001331 n°24 - 1 (P24)



I2 - 1



I4 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle polymère jaune non séparable + ragréage blanc non séparable - colle jaune -	Appartement n°13 - Vol 7 (Placard 1)	
P2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris - -	Appartement n°13 - Vol 7 (Placard 1)	
P3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable - -	Appartement n°13 - Vol 2 (Cuisine)	
P4	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir avec couche d'aluminium - -	Appartement n°13 - Vol 2 (Cuisine)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable - Porteur pièces humides -	Appartement n°13 - Vol 2 (Cuisine)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable - doublage plaque plâtre pièces humides -	Appartement n°13 - Vol 2 (Cuisine)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable - doublage plaque plâtre pièces sèches -	Appartement n°13 - Vol 1 (Séjour)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir en vrac + matériau souple marron + peinture - Mastic mou gris / mousse marron / joint souple noir -	Appartement n°13 - Vol 5 (Entrée)	
P9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche - -	Appartement n°13 - Vol 4 (SDB)	
P10	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige avec couche en papier - -	Appartement n°13 - Vol 4 (SDB)	
P11	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable - Plafond pièces humides -	Appartement n°13 - Vol 4 (SDB)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable - Cloison pièces humides -	Appartement n°13 - Vol 4 (SDB)	
P13	Equipements divers et accessoires	Baignoire	Tampon bitumineux noir - -	Appartement n°13 - Vol 4 (SDB)	
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable - -	Appartement n°13 - Vol 4 (SDB)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris non séparable - Avec ragréage inséparable -	Appartement n°13 - Vol 4 (SDB)	

P16	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable - Cloison pièces sèches -	Appartement n°13 - Vol 10 (Chambre 2)	
P17	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Polystyrène blanc en vrac non séparable + colle blanche non séparable - -	Appartement n°13 - Vol 6 (Dégagement)	
P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette grise avec couche en mousse non séparable + colle polymère jaune non séparable - -	Appartement n°13 - Vol 6 (Dégagement)	
P19	Equipements divers et accessoires	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ) - -	Appartement n°13 - Vol 6 (Dégagement)	
P20	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose - -	Appartement n°13 - Vol 8 (Placard 2)	
P21	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable - Porteur pièces sèches -	Appartement n°13 - Vol 8 (Placard 2)	
P22	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable - Plafond pièces sèches -	Appartement n°13 - Vol 8 (Placard 2)	
P23	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle polymère jaune non séparable + ragréage blanc non séparable - colle jaune -	Appartement n°13 - Vol 8 (Placard 2)	
P24	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable - Pièces sèches -	Appartement n°13 - Vol 9 (Chambre 1)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27320 EN DATE DU 21/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4932
Echantillon ITGA : IT071701-27320
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001331
Dossier client	_00256000010000100013_ 30 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 13 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001331001 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe plastique noire / Vol 7 (Placard 1)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréage blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle polymère jaune non séparable + ragréage blanc non séparable	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien Hado - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27321 EN DATE DU 21/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4932
Echantillon ITGA : IT071701-27321
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001331
Dossier client	_00256000010000100013_ 30 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 13 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001331002 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lino gris avec sous face fibreuse et colle jaune / Vol 7 (Placard 1)
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien Hado - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27322 EN DATE DU 21/01/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4932
Echantillon ITGA : IT071701-27322
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001331
Dossier client	_00256000010000100013_ 30 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 13 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001331003 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 2 (Cuisine)
Description ITGA	Colle grise / Couche plâtrée blanche / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle grise + couche plâtrée blanche non séparable	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Fabien Hado - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27323 EN DATE DU 21/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4932
Echantillon ITGA : IT071701-27323
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001331
Dossier client	_00256000010000100013_ 30 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 13 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001331004 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 2 (Cuisine)
Description ITGA	Tampon bitumineux noir avec couche d'aluminium

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Tampon bitumineux noir avec couche d'aluminium	META le 21/01/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Fabien Hado - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27324 EN DATE DU 21/01/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4932
Echantillon ITGA : IT071701-27324
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001331
Dossier client	_00256000010000100013_ 30 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 13 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001331005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 2 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien Hado - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27325 EN DATE DU 21/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4932
Echantillon ITGA : IT071701-27325
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001331
Dossier client	_00256000010000100013_ 30 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 13 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001331006 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 2 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien Hado - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27326 EN DATE DU 21/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4932
Echantillon ITGA : IT071701-27326
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001331
Dossier client	_00256000010000100013_ 30 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 13 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001331007 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 1 (Séjour)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Fabien Hado - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27327 EN DATE DU 21/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4932
Echantillon ITGA : IT071701-27327
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001331
Dossier client	_00256000010000100013_ 30 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 13 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001331008 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Ensemble des joints porte d'entrée / Vol 5 (Entrée)
Description ITGA	Matériau souple noir en vrac / Matériau souple marron / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple noir en vrac + matériau souple marron + peinture	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien Hado - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27328 EN DATE DU 21/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4932
Echantillon ITGA : IT071701-27328
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001331
Dossier client	_00256000010000100013_ 30 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 13 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001331009 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence d'origine sdb) / Vol 4 (SDB)
Description ITGA	Colle blanche / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle blanche	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Fabien Hado - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27329 EN DATE DU 21/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4932
Echantillon ITGA : IT071701-27329
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001331
Dossier client	_00256000010000100013_ 30 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 13 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001331010 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (rajout de faïence en partie haute) / Vol 4 (SDB)
Description ITGA	Colle beige avec couche en papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige avec couche en papier	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien Hado - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27330 EN DATE DU 21/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4932
Echantillon ITGA : IT071701-27330
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001331
Dossier client	_00256000010000100013_ 30 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 13 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001331011 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 4 (SDB)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien Hado - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27331 EN DATE DU 21/01/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4932
Echantillon ITGA : IT071701-27331
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001331
Dossier client	_00256000010000100013_ 30 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 13 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001331012 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 4 (SDB)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
------------------	--

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien Hado - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27332 EN DATE DU 21/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4932
Echantillon ITGA : IT071701-27332
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001331
Dossier client	_00256000010000100013_ 30 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 13 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001331013 / Equipements divers et accessoires / Baignoire / Tampon bitumineux / Vol 4 (SDB)
Description ITGA	Tampon bitumineux noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Tampon bitumineux noir	META le 20/01/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Fabien Hado - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27333 EN DATE DU 21/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4932
Echantillon ITGA : IT071701-27333
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001331
Dossier client	_00256000010000100013_ 30 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 13 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001331014 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréege d'origine pièces humides / Vol 4 (SDB)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréege gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle polymère jaune non séparable + ragréege gris non séparable	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien Hado - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27334 EN DATE DU 21/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4932
Echantillon ITGA : IT071701-27334
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001331
Dossier client	_00256000010000100013_ 30 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 13 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001331015 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaune/blanche de revêtement de sol d'origine pièces humides / Vol 4 (SDB)
Description ITGA	Colle polymère jaune avec poussières / Ragrée gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragrée gris non séparable	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien Hado - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27335 EN DATE DU 21/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4932
Echantillon ITGA : IT071701-27335
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001331
Dossier client	_00256000010000100013_ 30 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 13 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001331016 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 10 (Chambre 2)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien Hado - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27336 EN DATE DU 21/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4932
Echantillon ITGA : IT071701-27336
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001331
Dossier client	_00256000010000100013_ 30 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 13 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001331017 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Panneaux polystyrène collés / Vol 6 (Dégagement)
Description ITGA	Polystyrène blanc en vrac / Colle blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Polystyrène blanc en vrac non séparable + colle blanche non séparable	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien Hado - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27337 EN DATE DU 21/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4932
Echantillon ITGA : IT071701-27337
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001331
Dossier client	_00256000010000100013_ 30 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 13 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001331018 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquettes marron avec colle jaune / Vol 6 (Dégagement)
Description ITGA	Moquette grise avec couche en mousse / Colle polymère jaune

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Moquette grise avec couche en mousse non séparable + colle polymère jaune non séparable	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien Hado - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27338 EN DATE DU 21/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4932
Echantillon ITGA : IT071701-27338
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001331
Dossier client	_00256000010000100013_ 30 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 13 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001331019 / Equipements divers et accessoires / Porte de placard / Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ) / Vol 6 (Dégagement)
Description ITGA	Tampon bitumineux noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Tampon bitumineux noir	META le 20/01/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Fabien Hado - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27339 EN DATE DU 21/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4932
Echantillon ITGA : IT071701-27339
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001331
Dossier client	_00256000010000100013_ 30 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 13 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001331020 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lino multicolor avec collejaune / Vol 8 (Placard 2)
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien Hado - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27340 EN DATE DU 21/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4932
Echantillon ITGA : IT071701-27340
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001331
Dossier client	_00256000010000100013_ 30 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 13 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001331021 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 8 (Placard 2)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 21/01/2017	Amiante non détecté	---	3

Validé par : Fabien Hado - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27341 EN DATE DU 21/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4932
Echantillon ITGA : IT071701-27341
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001331
Dossier client	_00256000010000100013_ 30 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 13 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001331022 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 8 (Placard 2)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien Hado - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27342 EN DATE DU 21/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4932
Echantillon ITGA : IT071701-27342
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001331
Dossier client	_00256000010000100013_ 30 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 13 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001331023 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe plastique grise / Vol 8 (Placard 2)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréage blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle polymère jaune non séparable + ragréage blanc non séparable	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Fabien Hado - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27343 EN DATE DU 21/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4932
Echantillon ITGA : IT071701-27343
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001331
Dossier client	_00256000010000100013_ 30 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 13 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001331024 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaunes de revêtement de sol d'origine avec ragréage / Vol 9 (Chambre 1)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréage rose

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	META le 19/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien Hado - Analyste