

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE
CP - Ville :	53940 ST BERTHEVIN
Référence client :	_00257000100000100161_
Date du repérage :	18/07/2017
Désignation :	Appartement n° 161 de type 5 situé au RDC



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00257000100000100161_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 161 de type 5 situé au RDC		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : AC Environnement (N° 441355914) Nom : ROTUNNO Laurent Accompagnateur : D.JOUSSELIN (0 800 400 100) Date de repérage : 18/07/2017		Nom : MORA Denis Date du rapport : 03/08/2017 A Riorges, le 03/08/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre Numéro attestation : CPDI2586 V2 Délivré le : 07/11/2014		 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Logement n°161 - Vol 1 (Entrée) Logement n°161 - Vol 3 (Chambre 1) Logement n°161 - Vol 5 (Cuisine) Logement n°161 - Vol 7 (Dégagement 2) Logement n°161 - Vol 9 (SDE) Logement n°161 - Vol 11 (Débarras)	Logement n°161 - Vol 2 (Dégagement 1) Logement n°161 - Vol 4 (Chambre 2) Logement n°161 - Vol 6 (Séjour) Logement n°161 - Vol 8 (W.C) Logement n°161 - Vol 10 (Chambre 3)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Logement n°161	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Dégagement 1) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Chambre 2) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (Séjour) - Vol 7 (Dégagement 2) - Vol 8 (W.C) - Vol 9 (SDE) - Vol 10 (Chambre 3) - Vol 11 (Débarras)	
Plafond et faux-plafonds	Logement n°161	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Dégagement 1) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Chambre 2) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (Séjour) - Vol 7 (Dégagement 2) - Vol 8 (W.C) - Vol 9 (SDE) - Vol 10 (Chambre 3) - Vol 11 (Débarras)	

Revêtement de sol	Logement n°161	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Dégagement 1) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Chambre 2) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (Séjour) - Vol 7 (Dégagement 2) - Vol 8 (W.C) - Vol 9 (SDE) - Vol 10 (Chambre 3) - Vol 11 (Débarras)	
Equipements divers et accessoires	Logement n°161	Vol 5 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Logement n°161	Vol 5 (Cuisine) - Vol 9 (SDE)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 6 (Séjour)	Joints	Aucun à effectuer à la demande du client
Vol 5 (Cuisine)	Joints	Aucun à effectuer à la demande du client
Vol 4 (Chambre 2)	Joints	Aucun à effectuer à la demande du client
Vol 3 (Chambre 1)	Joints	Aucun à effectuer à la demande du client
Vol 2 (Dégagement 1)	Joints	Aucun à effectuer à la demande du client
Vol 1 (Entrée)	Joints	Aucun à effectuer à la demande du client
Vol 10 (Chambre 3)	Joints	Aucun à effectuer à la demande du client
Vol 9 (SDE)	Joints	Aucun à effectuer à la demande du client
Vol 5 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Vol 10 (Chambre 3)	Lino marron imitation lambris bois	Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Vol 4 (Chambre 2)	Lino marron imitation lambris bois	Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Vol 3 (Chambre 1)	Lino marron imitation lambris bois	Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Réserve 1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastics dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérés comme non visités.
- Les garages ou caves considérés comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les pléniums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°161	Vol 5 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux (cuisine)	P12	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 14 n°12 - 2 - 002LA0025 14 n°12 - 4	P12	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°161	Vol 6 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 2				Aucun à effectuer à la demande du client
Logement n°161	Vol 5 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 2				Aucun à effectuer à la demande du client
Logement n°161	Vol 4 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 2				Aucun à effectuer à la demande du client
Logement n°161	Vol 3 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 2				Aucun à effectuer à la demande du client
Logement n°161	Vol 2 (Dégagement 1)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 2				Aucun à effectuer à la demande du client
Logement n°161	Vol 1 (Entrée)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 2				Aucun à effectuer à la demande du client
Logement n°161	Vol 10 (Chambre 3)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 2				Aucun à effectuer à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°161	Vol 9 (SDE)	Radiateurs	Joint	I2			I2 - 2				Aucun à effectuer à la demande du client
Logement n°161	Vol 5 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 2				Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°161	Vol 11 (Débaras)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (doublage pièce sèche)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002LA002514 n°3 - 2 - 002LA002514 n°3 - 4	P3	Enduit plâtreux blanc non séparable + peinture + carton non séparable + papier peint non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°161	Vol 11 (Débaras) - Vol 1 (Entrée) - Vol 6 (Séjour) - Vol 10 (Chambre 3) - Vol 7 (Dégagement 2) - Vol 2 (Dégagement 1) - Vol 4 (Chambre 2) - Vol 3 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (doublage pièce sèche)	P3 - S17 - S18 - S19 - S20 - S21 - S22 - S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002LA002514 n°3 - 2 - 002LA002514 n°3 - 4	P3	Enduit plâtreux blanc non séparable + peinture + carton non séparable + papier peint non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°161	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit ciment (pièce sèche)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002LA002514 n°5 - 2 - 002LA002514 n°5 - 4	P5	Enduit compact gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°161	Vol 7 (Dégagement 2)	Murs et cloisons	Enduit ciment (pièce sèche)	S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002LA002514 n°5 - 2 - 002LA002514 n°5 - 4	P5	Enduit compact gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°161	Vol 8 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (doublage pièce humide)	P10	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 14 n°10 - 2 - 002LA0025 14 n°10 - 4	P10	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°161	Vol 8 (W.C) - Vol 9 (SDE) - Vol 5 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (doublage pièce humide)	P10 - S31 - S32	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002LA0025 14 n°10 - 2 - 002LA0025 14 n°10 - 4	P10	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°161	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Joint d'étanchéité porte d'entrée	S16							Négatif sur document cf prélèvement n° 17 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT 002LA002511

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°161	Vol 11 (Débarras)	Plafonds	Enduit plâtre (plaque de plâtre pièce sèche)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 14 n°4 - 2 - 002LA0025 14 n°4 - 4	P4	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°161	Vol 10 (Chambre 3) - Vol 7 (Dégagement 2) - Vol 6 (Séjour) - Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Dégagement 1) - Vol 4 (Chambre 2) - Vol 3 (Chambre 1)	Plafonds	Enduit plâtre (plaque de plâtre pièce sèche)	S24 - S25 - S26 - S27 - S28 - S29 - S30	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002LA0025 14 n°4 - 2 - 002LA0025 14 n°4 - 4	P4	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°161	Vol 8 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre (plaque de plâtre pièce humide)	P11	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 14 n°11 - 2 - 002LA0025 14 n°11 - 4	P11	Enduit plâtreux blanc + papier peint non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°161	Vol 9 (SDE) - Vol 5 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre (plaque de plâtre pièce humide)	S33 - S34	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002LA0025 14 n°11 - 2 - 002LA0025 14 n°11 - 4	P11	Enduit plâtreux blanc + papier peint non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°161	Vol 9 (SDE)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sde)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 14 n°7 - 2 - 002LA0025 14 n°7 - 4	P7	Colle beige + joint cassant blanc + peinture avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°161	Vol 9 (SDE)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sde)	P7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002LA0025 14 n°7 - 2 - 002LA0025 14 n°7 - 4	P7	Colle beige + joint cassant blanc + peinture avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°161	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P13	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 14 n°13 - 2 - 002LA0025 14 n°13 - 4	P13	Colle grise en vrac + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°161	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002LA0025 14 n°13 - 2 - 002LA0025 14 n°13 - 4	P13	Colle grise en vrac + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°161	Vol 11 (Débarras)	Revêtement de sol	Dalles plastiques beiges avec rayures+colle jaune (pièce sèche)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 14 n°1 - 2 - 002LA0025 14 n°1 - 4	P1	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage grise hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°161	Vol 1 (Entrée) - Vol 7 (Dégagement 2) - Vol 6 (Séjour) - Vol 2 (Dégagement 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques beiges avec rayures+colle jaune (pièce sèche)	S1 - S2 - S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002LA0025 14 n°1 - 2 - 002LA0025 14 n°1 - 4	P1	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage grise hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°161	Vol 11 (Débarras)	Revêtement de sol	Ragréage (pièce sèche)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 14 n°2 - 2 - 002LA0025 14 n°2 - 4	P2	Ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°161	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Dégagement 1) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Chambre 2) - Vol 6 (Séjour) - Vol 7 (Dégagement 2) - Vol 10 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Ragréage (pièce sèche)	S8 - S9 - S10 - S11 - S12 - S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002LA0025 14 n°2 - 2 - 002LA0025 14 n°2 - 4	P2	Ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°161	Vol 7 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche +colle jaune (pièce sèche)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 14 n°6 - 2 - 002LA0025 14 n°6 - 4	P6	Moquette marron avec couche en mousse + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°161	Vol 7 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche + colle jaune (pièce sèche)	P6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002LA0025 14 n°6 - 2 - 002LA0025 14 n°6 - 4	P6	Moquette marron avec couche en mousse + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°161	Vol 8 (W.C)	Revêtement de sol	lino bleu,vert tacheté+colle jaune (pièce humide)	P8	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 14 n°8 - 2 - 002LA0025 14 n°8 - 4	P8	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + ragréage gris en faible quantité non séparable + peintures multiples en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°161	Vol 9 (SDE)	Revêtement de sol	lino bleu,vert tacheté+colle jaune (pièce humide)	S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002LA0025 14 n°8 - 2 - 002LA0025 14 n°8 - 4	P8	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + ragréage gris en faible quantité non séparable + peintures multiples en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°161	Vol 8 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage (pièce humide)	P9	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 14 n°9 - 2 - 002LA0025 14 n°9 - 4	P9	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage rose + peinture en faible quantité non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°161	Vol 10 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lino marron imitation lambris bois	I4			I4 - 2				Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°161	Vol 4 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lino marron imitation lambris bois	I4			I4 - 2				Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Logement n°161	Vol 3 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lino marron imitation lambris bois	I4			I4 - 2				Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Logement n°161	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de sol	Dalles plastiques jaunes + colle jaune (sdb)	S7							Négatif sur document cf. prélèvement n°9 du dossier AC Environnement n° 002LA002513
Logement n°161	Vol 9 (SDE)	Revêtement de sol	Ragréage gris (pièce humide)	S15							Négatif sur document cf. prélèvement n°3 du dossier AC Environnement n° 002LA002511
Logement n°161	Vol 8 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage gris (pièce humide)	S15							Négatif sur document cf. prélèvement n°3 du dossier AC Environnement n° 002LA002511



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°161	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage gris (pièce humide)	S15							Négatif sur document cf. prélèvement n°3 du dossier AC Environnement n° 002LA002511





ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
 Logement n°161		Logement n°161 - Plan de repérage - Actions menées

LOGEMENT N°161 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002LA002514

Légende

	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif



Adresse du bien
8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE
53940 ST BERTHEVIN

Désignation
Appartement n° 161 de type 5 situé au RDC

Date intervention
18/07/2017

Technicien intervenant
ROTUNNO Laurent

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002LA002514 n°1 - 2 (P1)	Logement n°161 - Vol 11 (Débarras)	Prélevement négatif
002LA002514 n°4 - 4 (P4)	Logement n°161 - Vol 11 (Débarras)	Prélevement négatif
002LA002514 n°5 - 2 (P5)	Logement n°161 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LA002514 n°12 - 4 (P12)	Logement n°161 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LA002514 n°12 - 2 (P12)	Logement n°161 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LA002514 n°10 - 4 (P10)	Logement n°161 - Vol 8 (W.C)	Prélevement négatif
002LA002514 n°10 - 2 (P10)	Logement n°161 - Vol 8 (W.C)	Prélevement négatif
002LA002514 n°8 - 4 (P8)	Logement n°161 - Vol 8 (W.C)	Prélevement négatif
002LA002514 n°8 - 2 (P8)	Logement n°161 - Vol 8 (W.C)	Prélevement négatif
002LA002514 n°7 - 4 (P7)	Logement n°161 - Vol 9 (SDE)	Prélevement négatif
002LA002514 n°7 - 2 (P7)	Logement n°161 - Vol 9 (SDE)	Prélevement négatif
002LA002514 n°6 - 4 (P6)	Logement n°161 - Vol 7 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
002LA002514 n°6 - 2 (P6)	Logement n°161 - Vol 7 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
002LA002514 n°5 - 4 (P5)	Logement n°161 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LA002514 n°13 - 4 (P13)	Logement n°161 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
	Logement n°161 - Vol 6 (Séjour)	I2
002LA002514 n°4 - 2 (P4)	Logement n°161 - Vol 11 (Débarras)	Prélevement négatif
002LA002514 n°3 - 4 (P3)	Logement n°161 - Vol 11 (Débarras)	Prélevement négatif
002LA002514 n°3 - 2 (P3)	Logement n°161 - Vol 11 (Débarras)	Prélevement négatif
002LA002514 n°2 - 4 (P2)	Logement n°161 - Vol 11 (Débarras)	Prélevement négatif
002LA002514 n°2 - 2 (P2)	Logement n°161 - Vol 11 (Débarras)	Prélevement négatif
002LA002514 n°1 - 4 (P1)	Logement n°161 - Vol 11 (Débarras)	Prélevement négatif
002LA002514 n°9 - 2 (P9)	Logement n°161 - Vol 8 (W.C)	Prélevement négatif
002LA002514 n°9 - 4 (P9)	Logement n°161 - Vol 8 (W.C)	Prélevement négatif
002LA002514 n°11 - 2 (P11)	Logement n°161 - Vol 8 (W.C)	Prélevement négatif
002LA002514 n°11 - 4 (P11)	Logement n°161 - Vol 8 (W.C)	Prélevement négatif
002LA002514 n°13 - 2 (P13)	Logement n°161 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
	Logement n°161 - Vol 6 (Séjour)	I1
	Logement n°161 - Vol 5 (Cuisine)	I3
	Logement n°161 - Vol 10 (Chambre 3)	I4



002LA002514 n°1 - 2 (P1)



002LA002514 n°4 - 4 (P4)



002LA002514 n°5 - 2 (P5)



002LA002514 n°12 - 4 (P12)



002LA002514 n°12 - 2 (P12)



002LA002514 n°10 - 4 (P10)



002LA002514 n°10 - 2 (P10)




002LA002514 n°8 - 4 (P8)



002LA002514 n°8 - 2 (P8)



002LA002514 n°7 - 4 (P7)



002LA002514 n°7 - 2 (P7)



002LA002514 n°6 - 4 (P6)



002LA002514 n°6 - 2 (P6)



002LA002514 n°5 - 4 (P5)



002LA002514 n°13 - 4 (P13)



I2 - 2



002LA002514 n°4 - 2 (P4)



002LA002514 n°3 - 4 (P3)



002LA002514 n°3 - 2 (P3)



002LA002514 n°2 - 4 (P2)



002LA002514 n°2 - 2 (P2)



002LA002514 n°1 - 4 (P1)



002LA002514 n°9 - 2 (P9)



002LA002514 n°9 - 4 (P9)



002LA002514 n°11 - 2 (P11)



002LA002514 n°11 - 4 (P11)



002LA002514 n°13 - 2 (P13)



I1 - 2



I3 - 2



I4 - 2



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage grise hétérogène + peinture en faible quantité non séparable - -	Logement n°161 - Vol 11 (Débaras)	
P2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau gris en vrac hétérogène - -	Logement n°161 - Vol 11 (Débaras)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc non séparable + peinture + carton non séparable + papier peint non séparable - -	Logement n°161 - Vol 11 (Débaras)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable - -	Logement n°161 - Vol 11 (Débaras)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris + peinture - -	Logement n°161 - Vol 1 (Entrée)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette marron avec couche en mousse + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage grise hétérogène - -	Logement n°161 - Vol 7 (Dégagement 2)	
P7	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + joint cassant blanc + peinture avec poussières non séparable - -	Logement n°161 - Vol 9 (SDE)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + ragréage gris en faible quantité non séparable + peintures multiples en faible quantité non séparable - -	Logement n°161 - Vol 8 (W.C)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage rose + peinture en faible quantité non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable + colle polymère jaune non séparable - -	Logement n°161 - Vol 8 (W.C)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable - -	Logement n°161 - Vol 8 (W.C)	
P11	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc + papier peint non séparable + carton non séparable - -	Logement n°161 - Vol 8 (W.C)	

P12	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - -	Logement n°161 - Vol 5 (Cuisine)	
P13	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise en vrac + peinture en faible quantité non séparable - -	Logement n°161 - Vol 5 (Cuisine)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-73590 EN DATE DU 03/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-73590 Réf. Commande Client : 002LA002514
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 28/07/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00257000100000100161_ 8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 161 de type 5 situé au RDC		Réf échantillon ITGA : IT071707-55136		
Réf échantillon client : 002LA002514001 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques beiges avec rayures+colle jaune (pièce sèche) / Vol 11 (Débaras)		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage grise hétérogène / Peinture en faible quantité		
► Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage grise hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-73590 EN DATE DU 03/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00257000100000100161_ 8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 161 de type 5 situé au RDC Réf échantillon client : 002LA002514002 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage (pièce sèche) / Vol 11 (Débaras) Réf échantillon ITGA : IT071707-55137 Description ITGA : Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche / Matériau gris en vrac hétérogène				
► Ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00257000100000100161_ 8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 161 de type 5 situé au RDC Réf échantillon client : 002LA002514003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (doublage pièce sèche) / Vol 11 (Débaras) Réf échantillon ITGA : IT071707-55138 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture / Carton / Papier peint				
► Enduit plâtreux blanc non séparable + peinture + carton non séparable + papier peint non séparable	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00257000100000100161_ 8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 161 de type 5 situé au RDC Réf échantillon client : 002LA002514004 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (plaque de plâtre pièce sèche) / Vol 11 (Débaras) Réf échantillon ITGA : IT071707-55139 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture / Carton				
► Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00257000100000100161_ 8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 161 de type 5 situé au RDC Réf échantillon client : 002LA002514005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment (pièce sèche) / Vol 1 (Entrée) Réf échantillon ITGA : IT071707-55140 Description ITGA : Enduit compact gris / Peinture				
► Enduit compact gris + peinture	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-73590 EN DATE DU 03/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00257000100000100161_ 8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 161 de type 5 situé au RDC Réf échantillon client : 002LA002514006 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquettes avec sous-couche + colle jaune (pièce sèche) / Vol 7 (Dégagement 2) Réf échantillon ITGA : IT071707-55141 Description ITGA : Moquette marron avec couche en mousse / Colle polymère jaune / Ragrée gris / Sous couche de ragrée grise hétérogène				
► Moquette marron avec couche en mousse + colle polymère jaune non séparable + ragrée gris + sous couche de ragrée grise hétérogène	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00257000100000100161_ 8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 161 de type 5 situé au RDC Réf échantillon client : 002LA002514007 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence sde) / Vol 9 (SDE) Réf échantillon ITGA : IT071707-55142 Description ITGA : Colle beige / Carrelage / Joint cassant blanc / Peinture avec poussières				
► Colle beige + joint cassant blanc + peinture avec poussières non séparable	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Réf dossier client : _00257000100000100161_ 8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 161 de type 5 situé au RDC Réf échantillon client : 002LA002514008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / lino bleu,vert tacheté+colle jaune (pièce humide) / Vol 8 (W.C) Réf échantillon ITGA : IT071707-55143 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragrée rose / Ragrée gris en faible quantité / Peintures multiples en faible quantité				
► Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragrée rose + ragrée gris en faible quantité non séparable + peintures multiples en faible quantité non séparable	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-73590 EN DATE DU 03/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00257000100000100161_ 8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 161 de type 5 situé au RDC Réf échantillon client : 002LA002514009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage (pièce humide) / Vol 8 (W.C) Réf échantillon ITGA : IT071707-55144 Description ITGA : Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage rose / Peinture en faible quantité / Sous couche de ragréage blanche / Colle polymère jaune				
► Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage rose + peinture en faible quantité non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable + colle polymère jaune non séparable	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00257000100000100161_ 8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 161 de type 5 situé au RDC Réf échantillon client : 002LA002514010 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (doublage pièce humide) / Vol 8 (W.C) Réf échantillon ITGA : IT071707-55145 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples / Carton				
► Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00257000100000100161_ 8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 161 de type 5 situé au RDC Réf échantillon client : 002LA002514011 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (plaque de platre pièce humide) / Vol 8 (W.C) Réf échantillon ITGA : IT071707-55146 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Papier peint / Carton				
► Enduit plâtreux blanc + papier peint non séparable + carton non séparable	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00257000100000100161_ 8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 161 de type 5 situé au RDC Réf échantillon client : 002LA002514012 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux (cuisine) / Vol 5 (Cuisine) Réf échantillon ITGA : IT071707-55147 Description ITGA : Tampon bitumineux noir				
► Tampon bitumineux noir	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-73590 EN DATE DU 03/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00257000100000100161_ 8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 161 de type 5 situé au RDC Réf échantillon client : 002LA002514013 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 5 (Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT071707-55148 Description ITGA : Colle grise en vrac / Peinture en faible quantité		
► Colle grise en vrac + peinture en faible quantité non séparable	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -