

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	LOT GRINHARD
CP - Ville :	53100 MAYENNE
Référence client :	_0026000010_
Date du repérage :	24/03/2017
Désignation :	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.




Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	LOT GRINHARD 53100 MAYENNE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_0026000010_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) LOYER Florian D.JOUSSELIN (0800400100) 24/03/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 13/04/2017 A Riorges, le 13/04/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre Numéro attestation : CPDI3805 V4 Délivré le : 25/03/2016 		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
PC étages - Vol 1 (Local à velo) PC étages - Vol 3 (Local vide-ordure 1) PC étages - Vol 5 (Local technique) PC étages - Vol 7 (R+2) Comble - Vol 9 (Comble) Façade avant - Vol 11 (Façade avant) Façade arrière - Vol 13 (Façade arrière)	PC étages - Vol 2 (SAS) PC étages - Vol 4 (RDC) PC étages - Vol 6 (R+1) PC étages - Vol 8 (Local vide-ordure 2) Toiture - Vol 10 Pignon droit - Vol 12 (Pignon droit) Pignon gauche - Vol 14 (Pignon gauche)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Mission 1 :

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante dans les parties communes du bâtiment.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble des parties communes du bâtiment.

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	PC étages	Vol 1 (Local à velo) - Vol 2 (SAS) - Vol 3 (Local vide-ordure 1) - Vol 4 (RDC) - Vol 5 (Local technique) - Vol 6 (R+1) - Vol 7 (R+2) - Vol 8 (Local vide-ordure 2)	
Plafond et faux-plafonds	PC étages	Vol 1 (Local à velo) - Vol 2 (SAS) - Vol 3 (Local vide-ordure 1) - Vol 4 (RDC) - Vol 5 (Local technique) - Vol 6 (R+1) - Vol 7 (R+2)	
Revêtement de sol	PC étages	Vol 1 (Local à velo) - Vol 2 (SAS) - Vol 3 (Local vide-ordure 1) - Vol 4 (RDC) - Vol 6 (R+1) - Vol 7 (R+2) - Vol 8 (Local vide-ordure 2)	
Façades	PC étages	Vol 2 (SAS)	
Revêtement de mur	PC étages	Vol 2 (SAS) - Vol 4 (RDC)	
Conduits, canalisations et équipements	PC étages	Vol 3 (Local vide-ordure 1) - Vol 5 (Local technique) - Vol 6 (R+1) - Vol 7 (R+2)	
Conduits, canalisations et équipements	Comble	Vol 9 (Comble)	
Toiture et étanchéité	Comble	Vol 9 (Comble)	
Toiture et étanchéité	Toiture	Vol 10	



Façades	Façade avant	Vol 11 (Façade avant)	
Façades	Pignon droit	Vol 12 (Pignon droit)	
Façades	Façade arrière	Vol 13 (Façade arrière)	
Façades	Pignon gauche	Vol 14 (Pignon gauche)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucune(s)

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.	Etat de conservation
Vol 3 (Local vide-oriture 1)	Conduits, canalisations et équipements	Vide oriture	Conduit en fibres-ciment	S1	EP
Vol 5 (Local technique)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S23	EP
Vol 9 (Comble)	Conduits, canalisations et équipements	Vide oriture	Conduit en fibres-ciment	S28	EP
Vol 9 (Comble)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S29	EP
Vol 7 (R+2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S30	EP
Vol 6 (R+1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S32	EP

Q Réserves / Commentaires

Le diagnostic amiante a été réalisé en simulant une prestation type démolition afin de repérer l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante. Cependant le bâtiment n'est pas à démolir. De plus il n'est pas vide de meubles.

Des réserves sont émises sur les matériaux non accessibles sans destruction importante ou démontage d'éléments de la construction.

Réserves sur :

Les matériaux présents entre les doublages et la maçonnerie, invisibles sans dépose du doublage.

Les sorties de conduits sur les façades extérieures avec caches intérieurs empêchant leur repérage si des sondages destructifs ne sont pas effectués.

Les matériaux présents dans les plénums, invisibles sans dépose du faux plafond.

Les matériaux présents sous le bardage bois présent en façade.

Les matériaux présents dans les coffrages verticaux et horizontaux.

Les éléments ponctuels de toiture où une nacelle est nécessaire pour être exhaustif.

Les réseaux et canalisations présents sous et autour du bâtiment et recouverts par d'autres matériaux, (exemple réseau d'évacuation des eaux usées...)

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans les parties communes du bâtiment, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements spécifiques à la demande du client :

- Les diverses peintures présentes dans les parties communes (Peinture sur les portes, fenêtres, garde-corps, murs, plafond...)

Conduits, canalisations et équipements

2 interventions ont été menées dans l'ensemble des bâtiments de ce groupe :

- La mission relocation ;
- La mission réhabilitation.

Les résultats de ces 2 interventions nous permettent d'apporter les conclusions suivantes :

Dans les bâtiments 246A, 246B et 246C, des murs de parties communes sont revenus amiantés lors de prélèvements réalisés dans le cadre de la réhabilitation. Un prélèvement de ce matériau est revenu amianté dans ces 3 bâtiments. Des prélèvements complémentaires peuvent être effectués dans les bâtiments où ces porteurs ne sont pas amiantés pour confirmer les premiers résultats obtenus. A défaut, il faudra considérer l'ensemble des murs porteurs comme amiantés.

Dans les bâtiments 306A, 306B, 306C et 306D, les prélèvements d'enduit de façade réalisés dans le cadre de la relocation et de la réhabilitation sont revenus à chaque fois amiantés. Aucun prélèvement de ce matériau n'est revenu amianté dans les autres bâtiments au cours des interventions pour les 2 missions. Des prélèvements complémentaires peuvent être effectués dans les bâtiments où ces enduits de façades ne sont pas amiantés pour confirmer les premiers résultats obtenus. A défaut, il faudra considérer l'ensemble des enduits de façade comme amianté.

Des enduits de plafonds droits et de sous face d'escalier sont revenus amiantés seulement dans le bâtiment 306B (dossier 002HD001181-1). Des prélèvements complémentaires de ce matériau pourront être menés dans ce bâtiment pour vérifier le résultat du prélèvement initial.

Des enduits ciment dans les locaux vide-ordures de chaque palier sont revenus amiantés seulement dans le bâtiment 306B (dossier 002HD001181-1). Des prélèvements complémentaires de ce matériau pourront être menés dans ce bâtiment pour vérifier le résultat du prélèvement initial.

Dans le sous-sol du bâtiment 306, un prélèvement d'isolation de plancher haut est revenu amianté. Au regard du résultat positif des coffres horizontaux présents dans le sous-sol et des résultats des autres bâtiments, des nouveaux prélèvements pourront être réalisés pour confirmer ou non la présence d'amiante dans ce matériau.

Dans le sous-sol du bâtiment 246, un prélèvement de jointure ciment de parpaings est revenu amianté. Au regard du résultat positif des coffres horizontaux présents dans le sous-sol et des résultats des autres bâtiments, des nouveaux prélèvements pourront être réalisés pour confirmer ou non la présence d'amiante dans ce matériau.

Les mastics vitriers sont revenus amiantés dans les bâtiments 246A, 246B, 246C, 306A, 306B, 306C et 306D et pas dans les bâtiments 288, 180 et 256. Des prélèvements complémentaires pourront être menés dans les bâtiments 288, 180 et 256 pour confirmer les résultats de ce matériau. A défaut, il faudra considérer les mastics vitriers comme amiantés dans l'ensemble des bâtiments.

Les parois des coffres horizontaux des sous-sols sont revenues à chaque fois amiantés dans les bâtiments possédant des sous-sols. L'ensemble devra donc être considéré comme amianté.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Toiture et étanchéité

- Façades

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Conduits, canalisations et équipements

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
PC étages	Vol 3 (Local vide-ordure 1)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S1	Réalisation d'un sondage		S1 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	B - EP
PC étages	Vol 5 (Local technique)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S23	Réalisation d'un sondage		S23 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	B - EP
Comble	Vol 9 (Comble)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S28	Réalisation d'un sondage		S28 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	B - EP
Comble	Vol 9 (Comble)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S29	Réalisation d'un sondage		S29 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	B - EP
PC étages	Vol 7 (R+2)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S30	Réalisation d'un sondage						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	B - EP
PC étages	Vol 6 (R+1)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S32	Réalisation d'un sondage		S32 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	B - EP

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
Façade avant	Vol 11 (Façade avant)	Murs	Enduits projetés	P25	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002NI001 353 n°25 - 1 - 002NI001 353 n°25 - 2	P25	Enduit gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Façade avant	Vol 11 (Façade avant)	Murs	Enduits projetés	P25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P25	Beige	002NI001 353 n°25 - 1 - 002NI001 353 n°25 - 2	P25	Enduit gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	C -
PC étages	Vol 2 (SAS)	Murs	Enduits projetés	S42	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P25	Beige	002NI001 353 n°25 - 1 - 002NI001 353 n°25 - 2	P25	Enduit gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Pignon droit	Vol 12 (Pignon droit)	Murs	Enduits projetés	S39	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P25	Beige	002NI001 353 n°25 - 1 - 002NI001 353 n°25 - 2	P25	Enduit gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Façade arrière	Vol 13 (Façade arrière)	Murs	Enduits projetés	S40	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P25	Beige	002NI001 353 n°25 - 1 - 002NI001 353 n°25 - 2	P25	Enduit gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	C -



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
Pignon gauche	Vol 14 (Pignon gauche)	Murs	Enduits projetés	S41	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P25	Beige	002NI001 353 n°25 - 1 - 002NI001 353 n°25 - 2	P25	Enduit gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Façade avant	Vol 11 (Façade avant)	Murs	Enduits projetés	P26	Réalisation d'un prélèvement	Jaune	002NI001 353 n°26 - 1 - 002NI001 353 n°26 - 2	P26	Enduit compact gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Façade avant	Vol 11 (Façade avant)	Murs	Enduits projetés	P26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P26	Jaune	002NI001 353 n°26 - 1 - 002NI001 353 n°26 - 2	P26	Enduit compact gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Pignon droit	Vol 12 (Pignon droit)	Murs	Enduits projetés	P26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P26	Jaune	002NI001 353 n°26 - 1 - 002NI001 353 n°26 - 2	P26	Enduit compact gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Façade arrière	Vol 13 (Façade arrière)	Murs	Enduits projetés	S37	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P26	Jaune	002NI001 353 n°26 - 1 - 002NI001 353 n°26 - 2	P26	Enduit compact gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	C -



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
Pignon gauche	Vol 14 (Pignon gauche)	Murs	Enduits projetés	S38	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P26	Jaune	002NI001 353 n°26 - 1 - 002NI001 353 n°26 - 2	P26	Enduit compact gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	C -

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
PC étages	Vol 1 (Local à velo)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P1	Réalisation d'un prélèvement	Enduit gratté	002NI001 353 n°1 - 1 - 002NI001 353 n°1 - 2	P1	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse	B -
PC étages	Vol 1 (Local à velo) - Vol 3 (Local vide-ordure 1) - Vol 8 (Local vide-ordure 2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P1 - S5 - S33	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Enduit gratté	002NI001 353 n°1 - 1 - 002NI001 353 n°1 - 2	P1	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse	B -
PC étages	Vol 3 (Local vide-ordure 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P3	Réalisation d'un prélèvement	Béton lisse	002NI001 353 n°3 - 1 - 002NI001 353 n°3 - 2	P3	Enduit compact gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	B -
PC étages	Vol 1 (Local à velo) - Vol 5 (Local technique) - Vol 8 (Local vide-ordure 2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S3 - S24 - S34	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Béton lisse	002NI001 353 n°3 - 1 - 002NI001 353 n°3 - 2	P3	Enduit compact gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	B -



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
PC étages	Vol 1 (Local à velo)	Menuiseries	Mastic vitrier	P5	Réalisation d'un prélèvement	Souple gris	002NI001 353 n°5 - 1 - 002NI001 353 n°5 - 2	P5	Matériau mou marron + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	C -
PC étages	Vol 1 (Local à velo)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P6	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002NI001 353 n°6 - 1 - 002NI001 353 n°6 - 2	P6	Matériau souple beige	Négatif	Négatif sur analyse	C -
PC étages	Vol 2 (SAS)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Beige	002NI001 353 n°6 - 1 - 002NI001 353 n°6 - 2	P6	Matériau souple beige	Négatif	Négatif sur analyse	C -
PC étages	Vol 1 (Local à velo)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P7	Réalisation d'un prélèvement	Autour des portes	002NI001 353 n°7 - 1 - 002NI001 353 n°7 - 2	P7	Matériau compact gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	C -
PC étages	Vol 1 (Local à velo)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Autour des portes	002NI001 353 n°7 - 1 - 002NI001 353 n°7 - 2	P7	Matériau compact gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	C -



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
PC étages	Vol 4 (RDC)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P8	Réalisation d'un prélèvement	Briques rouges	002NI001 353 n°8 - 1 - 002NI001 353 n°8 - 2	P8	Enduit compact gris + matériau compact marron	Négatif	Négatif sur analyse	C -
PC étages	Vol 2 (SAS)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Briques rouges	002NI001 353 n°8 - 1 - 002NI001 353 n°8 - 2	P8	Enduit compact gris + matériau compact marron	Négatif	Négatif sur analyse	C -
PC étages	Vol 4 (RDC)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	P11	Réalisation d'un prélèvement	Paillettes rouges	002NI001 353 n°11 - 1 - 002NI001 353 n°11 - 2	P11	Peintures multiples en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	C -
PC étages	Vol 4 (RDC) - Vol 6 (R+1) - Vol 7 (R+2)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	P11 - S9 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Paillettes rouges	002NI001 353 n°11 - 1 - 002NI001 353 n°11 - 2	P11	Peintures multiples en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	C -
PC étages	Vol 4 (RDC)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S11	Refends des communs		S11 - 1				Négatif sur document Prélèvement n°7 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001327	-



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
PC étages	Vol 7 (R+2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S11	Refends des communs		S11 - 1				Négatif sur document Prélèvement n°7 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001327	-
PC étages	Vol 6 (R+1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S11	Refends des communs		S11 - 1				Négatif sur document Prélèvement n°7 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001327	-
PC étages	Vol 4 (RDC)	Menuiseries	Joint	P12	Réalisation d'un prélèvement	Noir sur ouvrant et dormant	002NI001353 n°12 - 1 - 002NI001353 n°12 - 2	P12	Matériau souple noir + matériau souple blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	C -
PC étages	Vol 1 (Local à vélo) - Vol 3 (Local vide-ordure 1)	Menuiseries	Joint	S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	Noir sur ouvrant et dormant	002NI001353 n°12 - 1 - 002NI001353 n°12 - 2	P12	Matériau souple noir + matériau souple blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	C -
PC étages	Vol 4 (RDC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P13	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons des communs	002NI001353 n°13 - 1 - 002NI001353 n°13 - 2	P13	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	C -



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
PC étages	Vol 5 (Local technique)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Cloisons des communs	002NI001 353 n°13 - 1 - 002NI001 353 n°13 - 2	P13	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	C -
PC étages	Vol 5 (Local technique)	Gaines et coffre verticaux	Enduits lissés	P18	Réalisation d'un prélèvement	Blanc	002NI001 353 n°18 - 1 - 002NI001 353 n°18 - 2	P18	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	C -
PC étages	Vol 6 (R+1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P20	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons des gaines	002NI001 353 n°20 - 1 - 002NI001 353 n°20 - 2	P20	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	C -
PC étages	Vol 6 (R+1) - Vol 7 (R+2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P20 - S27	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	Cloisons des gaines	002NI001 353 n°20 - 1 - 002NI001 353 n°20 - 2	P20	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	C -
PC étages	Vol 8 (Local vide-ordure 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P21	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons du VO	002NI001 353 n°21 - 1 - 002NI001 353 n°21 - 2	P21	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	C -

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
PC étages	Vol 1 (Local à velo)	Plafonds	Flocages	P4	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002NI001 353 n°4 - 1 - 002NI001 353 n°4 - 2	P4	Matériau cotonneux blanc	Négatif	Négatif sur analyse	A -
PC étages	Vol 3 (Local vide-ordure 1)	Plafonds	Flocages	S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Gris	002NI001 353 n°4 - 1 - 002NI001 353 n°4 - 2	P4	Matériau cotonneux blanc	Négatif	Négatif sur analyse	A -
PC étages	Vol 4 (RDC)	Plafonds	Lambrie	S12	Bois		S12 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	-
PC étages	Vol 2 (SAS)	Plafonds	Lambrie	S12	Bois		S12 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	-
PC étages	Vol 5 (Local technique)	Plafonds	Enduit ciment	P17	Réalisation d'un prélèvement	Sous-face d'escalier + paliers	002NI001 353 n°17 - 1 - 002NI001 353 n°17 - 2 - 002NI001 353 n°17 - 3	P17	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse	C -



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
PC étages	Vol 6 (R+1) - Vol 4 (RDC)	Plafonds	Enduit ciment	S22 - S36	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	Sous-face d'escalier + paliers	002NI001 353 n°17 - 1 - 002NI001 353 n°17 - 2 - 002NI001 353 n°17 - 3	P17	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse	C -
PC étages	Vol 7 (R+2)	Plafonds	Enduit ciment	P22	Réalisation d'un prélèvement	Ciment + couche de plâtre	002NI001 353 n°22 - 1 - 002NI001 353 n°22 - 2	P22	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	C -
PC étages	Vol 6 (R+1)	Plafonds	Enduit plâtre	P23	Réalisation d'un prélèvement	Sur les sous-face	002NI001 353 n°23 - 1 - 002NI001 353 n°23 - 2	P23	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	C -

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
PC étages	Vol 4 (RDC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P10	Réalisation d'un prélèvement	Marron 10*5	002NI001 353 n°10 - 1 - 002NI001 353 n°10 - 2	P10	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse	C -



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
PC étages	Vol 4 (RDC) - Vol 2 (SAS)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P10 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Marron 10*5	002NI001 353 n°10 - 1 - 002NI001 353 n°10 - 2	P10	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse	C -

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
PC étages	Vol 1 (Local à velo)	Revêtement de sol	Chape maigre	P2	Réalisation d'un prélèvement	Lisse	002NI001 353 n°2 - 1 - 002NI001 353 n°2 - 2	P2	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse	C -
PC étages	Vol 3 (Local vide-ordure 1) - Vol 8 (Local vide-ordure 2)	Revêtement de sol	Chape maigre	S2 - S35	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Lisse	002NI001 353 n°2 - 1 - 002NI001 353 n°2 - 2	P2	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse	C -
PC étages	Vol 4 (RDC)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P9	Réalisation d'un prélèvement	Marron et blanc 10*5	002NI001 353 n°9 - 1 - 002NI001 353 n°9 - 2	P9	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse	C -
PC étages	Vol 2 (SAS)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Marron et blanc 10*5	002NI001 353 n°9 - 1 - 002NI001 353 n°9 - 2	P9	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse	C -



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
PC étages	Vol 4 (RDC)	Revêtement de sol	Chape maigre	P14	Réalisation d'un prélèvement	Escalier + palier	002NI001 353 n°14 - 1 - 002NI001 353 n°14 - 2	P14	Matériau compact gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	C -
PC étages	Vol 6 (R+1) - Vol 7 (R+2)	Revêtement de sol	Chape maigre	S16 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	Escalier + palier	002NI001 353 n°14 - 1 - 002NI001 353 n°14 - 2	P14	Matériau compact gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	C -
PC étages	Vol 6 (R+1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P15	Réalisation d'un prélèvement	Lino bleu + colle jaune	002NI001 353 n°15 - 1 - 002NI001 353 n°15 - 2	P15	Revêtement souple beige + peinture + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse	C -
PC étages	Vol 4 (RDC) - Vol 7 (R+2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S18 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	Lino bleu + colle jaune	002NI001 353 n°15 - 1 - 002NI001 353 n°15 - 2	P15	Revêtement souple beige + peinture + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse	C -
PC étages	Vol 6 (R+1)	Revêtement de sol	Ragréage	P16	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002NI001 353 n°16 - 1	P16	Colle polymère jaune + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse	C -
PC étages	Vol 6 (R+1) - Vol 7 (R+2)	Revêtement de sol	Ragréage	P16 - S20 - S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	Gris	002NI001 353 n°16 - 1	P16	Colle polymère jaune + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse	C -



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
PC étages	Vol 6 (R+1)	Revêtement de sol	Chape maigre	P19	Réalisation d'un prélèvement	Sol des gaines	002NI001 353 n°19 - 1 - 002NI001 353 n°19 - 2	P19	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse	C -
PC étages	Vol 7 (R+2)	Revêtement de sol	Chape maigre	S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	Sol des gaines	002NI001 353 n°19 - 1 - 002NI001 353 n°19 - 2	P19	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse	C -

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
Comble	Vol 9 (Comble)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	P24	Réalisation d'un prélèvement	Laine de verre	002NI001 353 n°24 - 1 - 002NI001 353 n°24 - 2	P24	Matériau fibreux jaune + papier	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Toiture	Vol 10	Ardoises	Ardoises naturelles	S31			S31 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	-



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	PC étages	PC étages - Plan de repérage - Actions menées
	PC étages	PC étages - Plan de prélèvements
	PC étages	PC étages - MPCA Toutes catégories confondues
	Comble	Comble - Plan de repérage - Actions menées
	Comble	Comble - MPCA Toutes catégories confondues
	Toiture	Toiture - Plan de repérage - Actions menées
	Façade avant	Façade avant - Plan de repérage - Actions menées
	Pignon droit	Pignon droit - Plan de repérage - Actions menées
	Façade arrière	Façade arrière - Plan de repérage - Actions menées
	Pignon gauche	Pignon gauche - Plan de repérage - Actions menées

PC ÉTAGES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES


Référence:
002NI001353

Légende

P Localisation dun
prélèvement

S Localisation dun
sondage négatif

S Localisation dun
sondage positif



Adresse du bien
LOT GRINHARD
53100 MAYENNE

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages


Date intervention
24/03/2017

Technicien intervenant
LOYER Florian

PC ÉTAGES - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002NI001353

Légende



Adresse du bien
LOT GRINHARD 53100 MAYENNE

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention
24/03/2017

Techniciens intervenant
LOYER Florian

PC ÉTAGES - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002NI001353

Légende



S1: Conduit en fibres- ciment






S23: Conduit en fibres-
ciment



S30: Conduit en fibres-
ciment



S32: Conduit en fibres-
ciment



Adresse du bien

LOT GRINHARD
53100 MAYENNE

Désignation


Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages


Date intervention

	24/03/2017
--	------------


Techniciens intervenant


LOYER Florian

COMBLE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002NI001353
				Légende
				P Localisation dun prélèvement
				S Localisation dun sondage positif
				Technicien intervenant
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	LOYER Florian
LOT GRINHARD 53100 MAYENNE		Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	24/03/2017	

COMBLE - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES				Référence: 002NI001353
				Légende
				 S28: Conduit en fibres-ciment
				 S29: Conduit en fibres-ciment
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LOT GRINHARD 53100 MAYENNE		Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	24/03/2017	LOYER Florian

Légende

 S Localisation d'un sondage négatif




Adresse du bien
LOT GRINHARD
53100 MAYENNE

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention
24/03/2017

Technicien intervenant
LOYER Florian

Légende



Localisation d'un
prélèvement



Adresse du bien

LOT GRINHARD
53100 MAYENNE

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention

24/03/2017


Technicien intervenant

LOYER Florian

PIGNON DROIT - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002NI001353
				Légende
				S Localisation dun sondage négatif
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	LOT GRINHARD 53100 MAYENNE	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	24/03/2017	LOYER Florian

FAÇADE ARRIÈRE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002NI001353
				Légende
				S Localisation dun sondage négatif
				Technicien intervenant
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	LOYER Florian
	LOT GRINHARD 53100 MAYENNE	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	24/03/2017	

Légende

 S Localisation d'un sondage négatif



Adresse du bien

LOT GRINHARD
53100 MAYENNE

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention

24/03/2017

Technicien intervenant

LOYER Florian

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002NI001353 n°24 - 2 (P24)	Comble - Vol 9 (Comble)	Prélevement négatif
002NI001353 n°24 - 1 (P24)	Comble - Vol 9 (Comble)	Prélevement négatif
S28 - 1 (A28)	Comble - Vol 9 (Comble)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S29 - 1 (A29)	Comble - Vol 9 (Comble)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
002NI001353 n°25 - 1 (P25)	Façade avant - Vol 11 (Façade avant)	Prélevement négatif
002NI001353 n°25 - 2 (P25)	Façade avant - Vol 11 (Façade avant)	Prélevement négatif
002NI001353 n°26 - 1 (P26)	Façade avant - Vol 11 (Façade avant)	Prélevement négatif
002NI001353 n°26 - 2 (P26)	Façade avant - Vol 11 (Façade avant)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002NI001353 n°1 - 1 (P1)	PC étages - Vol 1 (Local à velo)	Prélevement négatif
002NI001353 n°1 - 2 (P1)	PC étages - Vol 1 (Local à velo)	Prélevement négatif
002NI001353 n°2 - 1 (P2)	PC étages - Vol 1 (Local à velo)	Prélevement négatif
002NI001353 n°2 - 2 (P2)	PC étages - Vol 1 (Local à velo)	Prélevement négatif
002NI001353 n°3 - 1 (P3)	PC étages - Vol 3 (Local vide-ordure 1)	Prélevement négatif
002NI001353 n°3 - 2 (P3)	PC étages - Vol 3 (Local vide-ordure 1)	Prélevement négatif
002NI001353 n°4 - 1 (P4)	PC étages - Vol 1 (Local à velo)	Prélevement négatif
002NI001353 n°4 - 2 (P4)	PC étages - Vol 1 (Local à velo)	Prélevement négatif
002NI001353 n°5 - 1 (P5)	PC étages - Vol 1 (Local à velo)	Prélevement négatif
002NI001353 n°5 - 2 (P5)	PC étages - Vol 1 (Local à velo)	Prélevement négatif
002NI001353 n°6 - 1 (P6)	PC étages - Vol 1 (Local à velo)	Prélevement négatif
002NI001353 n°6 - 2 (P6)	PC étages - Vol 1 (Local à velo)	Prélevement négatif
002NI001353 n°7 - 2 (P7)	PC étages - Vol 1 (Local à velo)	Prélevement négatif
002NI001353 n°7 - 1 (P7)	PC étages - Vol 1 (Local à velo)	Prélevement négatif
002NI001353 n°8 - 1 (P8)	PC étages - Vol 4 (RDC)	Prélevement négatif
002NI001353 n°8 - 2 (P8)	PC étages - Vol 4 (RDC)	Prélevement négatif
002NI001353 n°9 - 1 (P9)	PC étages - Vol 4 (RDC)	Prélevement négatif
002NI001353 n°9 - 2 (P9)	PC étages - Vol 4 (RDC)	Prélevement négatif
002NI001353 n°10 - 1 (P10)	PC étages - Vol 4 (RDC)	Prélevement négatif
002NI001353 n°10 - 2 (P10)	PC étages - Vol 4 (RDC)	Prélevement négatif



Référence	Localisation	Action
002NI001353 n°11 - 1 (P11)	PC étages - Vol 4 (RDC)	Prélevement négatif
002NI001353 n°11 - 2 (P11)	PC étages - Vol 4 (RDC)	Prélevement négatif
002NI001353 n°12 - 1 (P12)	PC étages - Vol 4 (RDC)	Prélevement négatif
002NI001353 n°12 - 2 (P12)	PC étages - Vol 4 (RDC)	Prélevement négatif
002NI001353 n°13 - 2 (P13)	PC étages - Vol 4 (RDC)	Prélevement négatif
002NI001353 n°13 - 1 (P13)	PC étages - Vol 4 (RDC)	Prélevement négatif
002NI001353 n°14 - 1 (P14)	PC étages - Vol 4 (RDC)	Prélevement négatif
002NI001353 n°14 - 2 (P14)	PC étages - Vol 4 (RDC)	Prélevement négatif
002NI001353 n°15 - 2 (P15)	PC étages - Vol 6 (R+1)	Prélevement négatif
002NI001353 n°15 - 1 (P15)	PC étages - Vol 6 (R+1)	Prélevement négatif
002NI001353 n°16 - 1 (P16)	PC étages - Vol 6 (R+1)	Prélevement négatif
002NI001353 n°17 - 1 (P17)	PC étages - Vol 5 (Local technique)	Prélevement négatif
002NI001353 n°17 - 2 (P17)	PC étages - Vol 5 (Local technique)	Prélevement négatif
002NI001353 n°17 - 3 (P17)	PC étages - Vol 5 (Local technique)	Prélevement négatif
002NI001353 n°18 - 1 (P18)	PC étages - Vol 5 (Local technique)	Prélevement négatif
002NI001353 n°18 - 2 (P18)	PC étages - Vol 5 (Local technique)	Prélevement négatif
002NI001353 n°19 - 1 (P19)	PC étages - Vol 6 (R+1)	Prélevement négatif
002NI001353 n°19 - 2 (P19)	PC étages - Vol 6 (R+1)	Prélevement négatif
002NI001353 n°20 - 1 (P20)	PC étages - Vol 6 (R+1)	Prélevement négatif
002NI001353 n°20 - 2 (P20)	PC étages - Vol 6 (R+1)	Prélevement négatif
002NI001353 n°21 - 2 (P21)	PC étages - Vol 8 (Local vide-ordure 2)	Prélevement négatif
002NI001353 n°21 - 1 (P21)	PC étages - Vol 8 (Local vide-ordure 2)	Prélevement négatif
002NI001353 n°22 - 2 (P22)	PC étages - Vol 7 (R+2)	Prélevement négatif
002NI001353 n°22 - 1 (P22)	PC étages - Vol 7 (R+2)	Prélevement négatif
002NI001353 n°23 - 1 (P23)	PC étages - Vol 6 (R+1)	Prélevement négatif
002NI001353 n°23 - 2 (P23)	PC étages - Vol 6 (R+1)	Prélevement négatif
S1 - 1 (A1)	PC étages - Vol 3 (Local vide-ordure 1)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S11 - 1 (A11)	PC étages - Vol 4 (RDC)	Absence sur présentation de documents
S12 - 1 (A12)	PC étages - Vol 4 (RDC)	Absence : pas d'amiante par nature
S23 - 1 (A23)	PC étages - Vol 5 (Local technique)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S32 - 1 (A32)	PC étages - Vol 6 (R+1)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
S31 - 1 (A31)	Toiture - Vol 10	

002NI001353 n°1 - 1 (P1)



002NI001353 n°1 - 2 (P1)



002NI001353 n°2 - 1 (P2)



002NI001353 n°2 - 2 (P2)



002NI001353 n°3 - 1 (P3)



002NI001353 n°3 - 2 (P3)



002NI001353 n°4 - 1 (P4)



002NI001353 n°4 - 2 (P4)



002NI001353 n°5 - 1 (P5)



002NI001353 n°5 - 2 (P5)



002NI001353 n°6 - 1 (P6)



002NI001353 n°6 - 2 (P6)



002NI001353 n°7 - 2 (P7)



002NI001353 n°7 - 1 (P7)



002NI001353 n°8 - 1 (P8)



002NI001353 n°8 - 2 (P8)



002NI001353 n°9 - 1 (P9)



002NI001353 n°9 - 2 (P9)



002NI001353 n°10 - 1 (P10)



002NI001353 n°10 - 2 (P10)



002NI001353 n°11 - 1 (P11)



002NI001353 n°11 - 2 (P11)



002NI001353 n°12 - 1 (P12)



002NI001353 n°12 - 2 (P12)



002NI001353 n°13 - 2 (P13)



002NI001353 n°13 - 1 (P13)



002NI001353 n°14 - 1 (P14)



002NI001353 n°14 - 2 (P14)



002NI001353 n°15 - 2 (P15)



002NI001353 n°15 - 1 (P15)



002NI001353 n°16 - 1 (P16)




002NI001353 n°17 - 1 (P17)



002NI001353 n°17 - 2 (P17)



002NI001353 n°17 - 3 (P17)



002NI001353 n°18 - 1 (P18)



002NI001353 n°18 - 2 (P18)



002NI001353 n°19 - 1 (P19)



002NI001353 n°19 - 2 (P19)



002NI001353 n°20 - 1 (P20)



002NI001353 n°20 - 2 (P20)



002NI001353 n°21 - 2 (P21)




002NI001353 n°21 - 1 (P21)



002NI001353 n°22 - 2 (P22)



002NI001353 n°22 - 1 (P22)



002NI001353 n°23 - 1 (P23)



002NI001353 n°23 - 2 (P23)



002NI001353 n°24 - 2 (P24)



002NI001353 n°24 - 1 (P24)




002NI001353 n°25 - 1 (P25)



002NI001353 n°25 - 2 (P25)



002NI001353 n°26 - 1 (P26)



002NI001353 n°26 - 2 (P26)



S1 - 1 (A1)




S11 - 1 (A11)



S12 - 1 (A12)



S23 - 1 (A23)



S28 - 1 (A28)



S29 - 1 (A29)



S31 - 1 (A31)



S32 - 1 (A32)



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002NI001353	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S1	Destination du local :	
Date évaluation :	24/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 3 (Local vide-ordure 1)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002NI001353	Materiau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S23	Destination du local :	
Date évaluation :	24/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 5 (Local technique)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002NI001353	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S28	Destination du local :	
Date évaluation :	24/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 9 (Comble)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002NI001353	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S29	Destination du local :	
Date évaluation :	24/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 9 (Comble)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002NI001353	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S30	Destination du local :	
Date évaluation :	24/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 7 (R+2)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002NI001353	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S32	Destination du local :	
Date évaluation :	24/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 6 (R+1)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris - Enduit gratté -	PC étages - Vol 1 (Local à velo)	
P2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris - Lisse -	PC étages - Vol 1 (Local à velo)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris + peinture - Béton lisse -	PC étages - Vol 3 (Local vide-ordure 1)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau cotonneux blanc - Gris -	PC étages - Vol 1 (Local à velo)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau mou marron + peinture - Souple gris -	PC étages - Vol 1 (Local à velo)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple beige - Beige -	PC étages - Vol 1 (Local à velo)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau compact gris + peinture - Autour des portes -	PC étages - Vol 1 (Local à velo)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris + matériau compact marron - Briques rouges -	PC étages - Vol 4 (RDC)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise - Marron et blanc 10*5 -	PC étages - Vol 4 (RDC)	
P10	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige - Marron 10*5 -	PC étages - Vol 4 (RDC)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples en vrac - Paillettes rouges -	PC étages - Vol 4 (RDC)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir + matériau souple blanc + peinture - Noir sur ouvrant et dormant -	PC étages - Vol 4 (RDC)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture - Cloisons des communs -	PC étages - Vol 4 (RDC)	
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris + peinture - Escalier + palier -	PC étages - Vol 4 (RDC)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + peinture + colle polymère jaune - Lino bleu + colle jaune -	PC étages - Vol 6 (R+1)	
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage gris - Gris -	PC étages - Vol 6 (R+1)	
P17	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit compact gris - Sous-face d'escalier + paliers -	PC étages - Vol 5 (Local technique)	
P18	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Enduit plâtreux blanc + peinture - Blanc -	PC étages - Vol 5 (Local technique)	
P19	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris - Sol des gaines -	PC étages - Vol 6 (R+1)	
P20	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture - Cloisons des gaines -	PC étages - Vol 6 (R+1)	
P21	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture - Cloisons du VO -	PC étages - Vol 8 (Local vide-ordure 2)	
P22	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture - Ciment + couche de plâtre -	PC étages - Vol 7 (R+2)	
P23	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture - Sur les sous-face -	PC étages - Vol 6 (R+1)	

P24	Toiture et étanchéité	Elément sous toiture	Matériau fibreux jaune + papier - Laine de verre -	Comble - Vol 9 (Comble)	
P25	Façades	Murs	Enduit gris + peinture - Beige -	Façade avant - Vol 11 (Façade avant)	
P26	Façades	Murs	Enduit compact gris + peinture - Jaune -	Façade avant - Vol 11 (Façade avant)	



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5655 EN DATE DU 13/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31293
Echantillon ITGA : IT041704-5655
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001353
Dossier client	_0026000010_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002NI001353001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 1 (Local à velo)
Description ITGA	Enduit compact gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris	META le 13/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5656 EN DATE DU 13/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31293
Echantillon ITGA : IT041704-5656
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001353
Dossier client	_0026000010_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002NI001353002 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 1 (Local à velo)
Description ITGA	Matériau compact gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau compact gris	META le 13/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5657 EN DATE DU 13/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31293
Echantillon ITGA : IT041704-5657
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001353
Dossier client	_0026000010_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002NI001353003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 3 (Local vide-ordure 1)
Description ITGA	Enduit compact gris / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris + peinture	META le 13/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5658 EN DATE DU 13/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31293
Echantillon ITGA : IT041704-5658
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001353
Dossier client	_0026000010_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002NI001353004 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages / Vol 1 (Local à velo)
Description ITGA	Matériau cotonneux blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau cotonneux blanc	MOLP le 11/04/2017	Amiante non détecté Analyse confirmée au META	---	3

Validé par : Karim MECBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5659 EN DATE DU 13/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31293
Echantillon ITGA : IT041704-5659
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001353
Dossier client	_0026000010_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002NI001353005 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 1 (Local à velo)
Description ITGA	Matériau mou marron / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau mou marron + peinture	META le 13/04/2017	Amiante non détecté	---	4

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5660 EN DATE DU 13/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31293
Echantillon ITGA : IT041704-5660
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001353
Dossier client	_0026000010_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002NI001353006 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Reprise d'étanchéité / Vol 1 (Local à velo)
Description ITGA	Matériau souple beige

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple beige	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5661 EN DATE DU 13/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31293
Echantillon ITGA : IT041704-5661
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001353
Dossier client	_0026000010_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002NI001353007 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Reprise d'étanchéité / Vol 1 (Local à velo)
Description ITGA	Matériau compact gris / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau compact gris + peinture	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5662 EN DATE DU 13/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31293
Echantillon ITGA : IT041704-5662
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001353
Dossier client	_0026000010_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002NI001353008 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement / Vol 4 (RDC)
Description ITGA	Enduit compact gris / Matériau compact marron

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris + matériau compact marron	META le 13/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5663 EN DATE DU 13/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31293
Echantillon ITGA : IT041704-5663
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001353
Dossier client	_0026000010_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002NI001353009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 4 (RDC)
Description ITGA	Colle grise

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle grise	META le 13/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5664 EN DATE DU 13/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31293
Echantillon ITGA : IT041704-5664
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001353
Dossier client	_0026000010_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002NI001353010 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 4 (RDC)
Description ITGA	Colle beige

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige	META le 13/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5665 EN DATE DU 13/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31293
Echantillon ITGA : IT041704-5665
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001353
Dossier client	_0026000010_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002NI001353011 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Peinture décoratives / Vol 4 (RDC)
Description ITGA	Peintures multiples en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Peintures multiples en vrac	META le 13/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5666 EN DATE DU 13/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31293
Echantillon ITGA : IT041704-5666
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001353
Dossier client	_0026000010_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002NI001353012 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint / Vol 4 (RDC)
Description ITGA	Matériau souple noir / Matériau souple blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple noir + matériau souple blanc + peinture	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5667 EN DATE DU 13/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31293
Echantillon ITGA : IT041704-5667
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001353
Dossier client	_0026000010_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002NI001353013 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 4 (RDC)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier / Peinture
------------------	--

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture	META le 13/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5668 EN DATE DU 13/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31293
Echantillon ITGA : IT041704-5668
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001353
Dossier client	_0026000010_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002NI001353014 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 4 (RDC)
Description ITGA	Matériau compact gris / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau compact gris + peinture	META le 13/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5669 EN DATE DU 13/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31293
Echantillon ITGA : IT041704-5669
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001353
Dossier client	_0026000010_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002NI001353015 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 6 (R+1)
Description ITGA	Revêtement souple beige / Peinture / Colle polymère jaune

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement souple beige + peinture + colle polymère jaune	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5670 EN DATE DU 13/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31293
Echantillon ITGA : IT041704-5670
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001353
Dossier client	_0026000010_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002NI001353016 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 6 (R+1)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréage gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle polymère jaune + ragréage gris	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5671 EN DATE DU 13/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31293
Echantillon ITGA : IT041704-5671
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001353
Dossier client	_0026000010_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002NI001353017 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 5 (Local technique)
Description ITGA	Enduit compact gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5672 EN DATE DU 13/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31293
Echantillon ITGA : IT041704-5672
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001353
Dossier client	_0026000010_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002NI001353018 / Parois verticales intérieures et enduits / Gaines et coffre verticaux / Enduits lissés / Vol 5 (Local technique)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc + peinture	META le 13/04/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5673 EN DATE DU 13/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31293
Echantillon ITGA : IT041704-5673
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001353
Dossier client	_0026000010_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002NI001353019 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 6 (R+1)

Description ITGA	Matériau compact gris
------------------	-----------------------

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau compact gris	META le 13/04/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5674 EN DATE DU 13/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31293
Echantillon ITGA : IT041704-5674
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001353
Dossier client	_0026000010_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002NI001353020 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 6 (R+1)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc + peinture	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5675 EN DATE DU 13/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31293
Echantillon ITGA : IT041704-5675
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001353
Dossier client	_0026000010_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002NI001353021 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 8 (Local vide-ordure 2)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc + peinture	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5676 EN DATE DU 13/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31293
Echantillon ITGA : IT041704-5676
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001353
Dossier client	_0026000010_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002NI001353022 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 7 (R+2)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META le 13/04/2017	Amiante non détecté	---	3

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5677 EN DATE DU 13/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31293
Echantillon ITGA : IT041704-5677
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001353
Dossier client	_0026000010_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002NI001353023 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 6 (R+1)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
------------------	--

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5678 EN DATE DU 13/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31293
Echantillon ITGA : IT041704-5678
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001353
Dossier client	_0026000010_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002NI001353024 / Toiture et étanchéité / Élément sous toiture / Isolant sous toiture / Vol 9 (Comble)
Description ITGA	Matériau fibreux jaune / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau fibreux jaune + papier	MOLP le 11/04/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5679 EN DATE DU 13/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31293
Echantillon ITGA : IT041704-5679
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001353
Dossier client	_0026000010_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002NI001353025 / Façades / Murs / Enduits projetés / Vol 11 (Façade avant)
Description ITGA	Enduit gris / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris + peinture	META le 13/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5680 EN DATE DU 13/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31293
Echantillon ITGA : IT041704-5680
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001353
Dossier client	_0026000010_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002NI001353026 / Façades / Murs / Enduits projetés / Vol 11 (Façade avant)
Description ITGA	Enduit compact gris / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris + peinture	META le 13/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste