

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	74 PLACE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE
CP - Ville :	53940 ST BERTHEVIN
Référence client :	_00327000170000100332_
Date du repérage :	12/07/2017
Désignation :	Appartement n° 332 de type 2 situé au 03 ème étage



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	74 PLACE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00327000170000100332_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 332 de type 2 situé au 03 ème étage		
Date de construction :			



C Opérateur de repérage		D
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020 Nom : MORA Denis Date du rapport : 27/07/2017 A Riorges, le 27/07/2017  Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Nom :	PALLUEL Matthieu	
Accompagnateur :	R.SEBIRE (0 800 400 100)	
Date de repérage :	12/07/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre Numéro attestation : CPDI 3879 V2 Délivré le : 28/04/2016 		

E Pièces visitées
Liste des locaux visités :
Appartement n°332 - Vol 1 (Entrée) Appartement n°332 - Vol 3 (SDB) Appartement n°332 - Vol 5 (Chambre) Appartement n°332 - Vol 7 (Cuisine)
Appartement n°332 - Vol 2 (Rangement) Appartement n°332 - Vol 4 (Dégagement) Appartement n°332 - Vol 6 (Séjour) Appartement n°332 - Vol 8 (W.C)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement.

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°332	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Rangement) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 5 (Chambre) - Vol 6 (Séjour) - Vol 7 (Cuisine) - Vol 8 (W.C)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°332	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Rangement) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 5 (Chambre) - Vol 6 (Séjour) - Vol 7 (Cuisine) - Vol 8 (W.C)	
Revêtement de sol	Appartement n°332	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Rangement) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 5 (Chambre) - Vol 6 (Séjour) - Vol 7 (Cuisine) - Vol 8 (W.C)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°332	Vol 3 (SDB) - Vol 7 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Appartement n°332	Vol 3 (SDB) - Vol 7 (Cuisine)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)



L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 7 (Cuisine)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Séjour)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Chambre)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 7 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 3 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 7 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 1 (Entrée)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (Chambre)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 7 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires



Bilan cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 327 :

Matériaux amiantés :

-1 enduits plâtre sur les plafonds des pièces humides est amianté sur les 9 prélevés

Au vu des résultats d'analyse, des prélèvements complémentaires pourront être effectués sur le plafond pièces humides pour lequel le prélèvement est positif (Prélèvement n°10 du rapport 002LQ001408, logement n°323) afin de confirmer ou non les premiers résultats obtenus.

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastics dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les garages ou caves considérés comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les pléniums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°332	Vol 7 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°332	Vol 3 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°332	Vol 7 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°332	Vol 1 (Entrée)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°332	Vol 6 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°332	Vol 3 (SDB)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°332	Vol 5 (Chambre)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°332	Vol 7 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	S17							Négatif sur document cf. prélèvement n°1 du dossier AC Environnement n° 002LQ001407
Appartement n°332	Vol 3 (SDB)	Baignoire	Tampon bitumineux	S18							Négatif sur document cf. prélèvement n°14 du dossier AC Environnement n° 002LQ001407

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°332	Vol 8 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués (cloisons / doublage pièces humides)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0014 17 n°2 - 1 - 002LQ0014 17 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°332	Vol 7 (Cuisine) - Vol 3 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués (cloisons / doublage pièces humides)	S1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002LQ0014 17 n°2 - 1 - 002LQ0014 17 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°332	Vol 4 (Dégagement)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués (cloisons / doublage pièces sèches)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0014 17 n°5 - 1 - 002LQ0014 17 n°5 - 2	P5	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°332	Vol 6 (Séjour) - Vol 1 (Entrée) - Vol 5 (Chambre) - Vol 2 (Rangement)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués (cloisons / doublage pièces sèches)	S9 - S10 - S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002LQ0014 17 n°5 - 1 - 002LQ0014 17 n°5 - 2	P5	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°332	Vol 7 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°332	Vol 6 (Séjour)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°332	Vol 5 (Chambre)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°332	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Joints d'étanchéité blanc porte d'entrée	S16							Négatif sur document cf. prélèvement n°8 du dossier AC Environnement n° 002LQ001407

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°332	Vol 8 (W.C)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques + Enduit plâtre (aspect gouttelettes pièces humides)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0014 17 n°3 - 1 - 002LQ0014 17 n°3 - 2	P3	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°332	Vol 7 (Cuisine) - Vol 3 (SDB)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques + Enduit plâtre (aspect gouttelettes pièces humides)	S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002LQ0014 17 n°3 - 1 - 002LQ0014 17 n°3 - 2	P3	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°332	Vol 1 (Entrée)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques + Enduit plâtre (aspect gouttelettes pièces sèches)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0014 17 n°4 - 1 - 002LQ0014 17 n°4 - 2	P4	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°332	Vol 2 (Rangement) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 6 (Séjour) - Vol 5 (Chambre)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques + Enduit plâtre (aspect gouttelettes pièces sèches)	S5 - S6 - S7 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002LQ0014 17 n°4 - 1 - 002LQ0014 17 n°4 - 2	P4	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°332	Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche cuisine)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0014 17 n°1 - 1 - 002LQ0014 17 n°1 - 2	P1	Colle beige non séparable + matériau cartonné non séparable + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°332	Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche sdb)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0014 17 n°6 - 1 - 002LQ0014 17 n°6 - 2	P6	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°332	Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°332	Vol 5 (Chambre)	Revêtement de sol	Lés plastiques gris écailles + colle jaune	S13							Négatif sur document cf. prélèvement n°11 du dossier AC Environnement n° 002LQ001407
Appartement n°332	Vol 6 (Séjour)	Revêtement de sol	Linoléum beige tacheté rouge (d'origine) + colle jaune	S14							Négatif sur document cf. prélèvement n°5 du dossier AC Environnement n° 002HD000865
Appartement n°332	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Linoléum beige tacheté rouge (d'origine) + colle jaune	S14							Négatif sur document cf. prélèvement n°5 du dossier AC Environnement n° 002HD000865



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°332	Vol 8 (W.C)	Revêtement de sol	Linoléum beige tacheté rouge (d'origine) + colle jaune	S14							Négatif sur document cf. prélèvement n°5 du dossier AC Environnement n° 002HD000865
Appartement n°332	Vol 2 (Rangement)	Revêtement de sol	Linoléum beige tacheté rouge (d'origine) + colle jaune	S14							Négatif sur document cf. prélèvement n°5 du dossier AC Environnement n° 002HD000865
Appartement n°332	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Linoléum beige tacheté rouge (d'origine) + colle jaune	S14							Négatif sur document cf. prélèvement n°5 du dossier AC Environnement n° 002HD000865
Appartement n°332	Vol 4 (Dégagement)	Revêtement de sol	Linoléum beige tacheté rouge (d'origine) + colle jaune	S14							Négatif sur document cf. prélèvement n°5 du dossier AC Environnement n° 002HD000865



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°332	Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles jaune du revêtement de sol d'origine pièces humides	S15							Négatif sur document cf. prélèvement n°5 du dossier AC Environnement n° 002LQ001408
Appartement n°332	Vol 5 (Chambre)	Revêtement de sol	Ragréage pièces sèches	S19							Négatif sur document cf. prélèvement n°2 du dossier AC Environnement n° 002LQ001408
Appartement n°332	Vol 6 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage pièces sèches	S19							Négatif sur document cf. prélèvement n°2 du dossier AC Environnement n° 002LQ001408
Appartement n°332	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage pièces sèches	S19							Négatif sur document cf. prélèvement n°2 du dossier AC Environnement n° 002LQ001408



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°332	Vol 2 (Rangement)	Revêtement de sol	Ragréage pièces sèches	S19							Négatif sur document cf. prélèvement n°2 du dossier AC Environnement n° 002LQ001408
Appartement n°332	Vol 4 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage pièces sèches	S19							Négatif sur document cf. prélèvement n°2 du dossier AC Environnement n° 002LQ001408
Appartement n°332	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage pièces humides	S20							Négatif sur document cf. prélèvement n°4 du dossier AC Environnement n° 002LQ001408
Appartement n°332	Vol 8 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage pièces humides	S20							Négatif sur document cf. prélèvement n°4 du dossier AC Environnement n° 002LQ001408



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°332	Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage pièces humides	S20							Négatif sur document cf. prélèvement n°4 du dossier AC Environnement n° 002LQ001408



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
[REDACTED]	Appartement n°332	Appartement n°332 - Plan de repérage - Actions menées



ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
	Appartement n°332 - Vol 7 (Cuisine)	I1
	Appartement n°332 - Vol 7 (Cuisine)	I2
	Appartement n°332 - Vol 7 (Cuisine)	I3
	Appartement n°332 - Vol 7 (Cuisine)	I4
002LQ001417 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°332 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001417 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°332 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001417 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°332 - Vol 8 (W.C)	Prélevement négatif
002LQ001417 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°332 - Vol 8 (W.C)	Prélevement négatif
002LQ001417 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°332 - Vol 8 (W.C)	Prélevement négatif
002LQ001417 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°332 - Vol 8 (W.C)	Prélevement négatif
002LQ001417 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°332 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001417 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°332 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001417 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°332 - Vol 4 (Dégagement)	Prélevement négatif
002LQ001417 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°332 - Vol 4 (Dégagement)	Prélevement négatif
002LQ001417 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°332 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001417 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°332 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



002LQ001417 n°1 - 1 (P1)



002LQ001417 n°1 - 2 (P1)



002LQ001417 n°2 - 1 (P2)



002LQ001417 n°2 - 2 (P2)



002LQ001417 n°3 - 1 (P3)



002LQ001417 n°3 - 2 (P3)



002LQ001417 n°4 - 1 (P4)



002LQ001417 n°4 - 2 (P4)



002LQ001417 n°5 - 1 (P5)



002LQ001417 n°5 - 2 (P5)



002LQ001417 n°6 - 1 (P6)



002LQ001417 n°6 - 2 (P6)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige non séparable + matériau cartonné non séparable + peinture - -	Appartement n°332 - Vol 7 (Cuisine)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable - -	Appartement n°332 - Vol 8 (W.C)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°332 - Vol 8 (W.C)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°332 - Vol 1 (Entrée)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°332 - Vol 4 (Dégagement)	
P6	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable - -	Appartement n°332 - Vol 3 (SDB)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
 Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-40403 EN DATE DU 27/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. Mathieu PALLUEL
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-70923
 Echantillon ITGA : IT071707-40403
 Reçu au laboratoire le : 19/07/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001417
Dossier client	_00327000170000100332_ 74 PLACE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 332 de type 2 situé au 03 ème étage
Echantillon	002LQ001417001 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche cuisine) / Vol 7 (Cuisine)
Description ITGA	Colle beige / Matériau cartonné / Peinture / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige non séparable + matériau cartonné non séparable + peinture	META le 26/07/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-40404 EN DATE DU 27/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-70923
Echantillon ITGA : IT071707-40404
Reçu au laboratoire le : 19/07/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001417
Dossier client	_00327000170000100332_ 74 PLACE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 332 de type 2 situé au 03 ème étage
Echantillon	002LQ001417002 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués (cloisons / doublage pièces humides) / Vol 8 (W.C)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture / Papier peint

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	META le 26/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-40405 EN DATE DU 27/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-70923
Echantillon ITGA : IT071707-40405
Reçu au laboratoire le : 19/07/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001417
Dossier client	_00327000170000100332_ 74 PLACE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 332 de type 2 situé au 03 ème étage
Echantillon	002LQ001417003 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques + Enduit plâtre (aspect gouttelettes pièces humides) / Vol 8 (W.C)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 26/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-40406 EN DATE DU 27/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-70923
Echantillon ITGA : IT071707-40406
Reçu au laboratoire le : 19/07/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001417
Dossier client	_00327000170000100332_ 74 PLACE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 332 de type 2 situé au 03 ème étage
Echantillon	002LQ001417004 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques + Enduit plâtre (aspect gouttelettes pièces sèches) / Vol 1 (Entrée)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 26/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-40407 EN DATE DU 27/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-70923
Echantillon ITGA : IT071707-40407
Reçu au laboratoire le : 19/07/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001417
Dossier client	_00327000170000100332_ 74 PLACE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 332 de type 2 situé au 03 ème étage
Echantillon	002LQ001417005 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués (cloisons / doublage pièces sèches) / Vol 4 (Dégagement)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	META le 26/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-40408 EN DATE DU 27/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-70923
Echantillon ITGA : IT071707-40408
Reçu au laboratoire le : 19/07/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001417
Dossier client	_00327000170000100332_ 74 PLACE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 332 de type 2 situé au 03 ème étage
Echantillon	002LQ001417006 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche sdb) / Vol 3 (SDB)
Description ITGA	Colle beige / Couche plâtreuse blanche en faible quantité / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	META le 26/07/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage		Non analysé		

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste