

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	LOT DE NORMANDIE
CP - Ville :	53410 GORRON
Référence client :	_0035600001_
Date du repérage :	23/03/2017
Désignation :	Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	LOT DE NORMANDIE 53410 GORRON	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_0035600001_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) JOUSSELIN David H.MERCIER (0 800 400 100) 23/03/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 12/04/2017 A Riorges, le 12/04/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015 		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées	
Liste des locaux visités :		
	PC Etages - Vol 1 (accès caves) PC Etages - Vol 3 (PC R+1) Plan masse - Vol 5 (Plan masse) Façade avant - Vol 9 (Façade avant) Façade arrière - Vol 11 (Façade arrière)	PC Etages - Vol 2 (PC RDC) Plan masse - Vol 4 (Toiture) Combles - Vol 7 (combles 1) Façade droite - Vol 10 (Façade droite)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante dans les parties communes du bâtiment.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble des parties communes du bâtiment

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	PC Etages	Vol 1 (accès caves) - Vol 2 (PC RDC) - Vol 3 (PC R+1)	
Revêtement de sol	PC Etages	Vol 1 (accès caves) - Vol 2 (PC RDC) - Vol 3 (PC R+1)	
Conduits, canalisations et équipements	PC Etages	Vol 2 (PC RDC) - Vol 3 (PC R+1)	
Façades	PC Etages	Vol 2 (PC RDC) - Vol 3 (PC R+1)	
Plafond et faux-plafonds	PC Etages	Vol 2 (PC RDC) - Vol 3 (PC R+1)	
Revêtement de mur	PC Etages	Vol 2 (PC RDC)	
Toiture et étanchéité	Plan masse	Vol 4 (Toiture)	
Revêtement de sol	Plan masse	Vol 5 (Plan masse)	
Voies et réseaux divers	Plan masse	Vol 5 (Plan masse)	
Toiture et étanchéité	Combles	Vol 7 (combles 1)	
Façades	Façade avant	Vol 9 (Façade avant)	
Façades	Façade droite	Vol 10 (Façade droite)	
Façades	Façade arrière	Vol 11 (Façade arrière)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 2 (PC RDC)	PVC double vitrage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (PC R+1)	PVC double vitrage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 2 (PC RDC)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	P5

Q Réserves / Commentaires

Sur les 4 bâtiments du groupe 356, un seul plafond dur (enduit plâtre) au bâtiment 1 est revenu amiante. Il est donc nécessaire de réaliser des prélèvements complémentaires sur le plafond du bâtiment pour confirmer ou non la présence d'amiante sur ce plafond. - Commentaire n°1 : Le diagnostic amiante a été réalisé en simulant une prestation type démolition afin de repérer l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante. Cependant le bâtiment n'est pas à démolir. De plus il n'est pas vide de meubles.

Des réserves sont émises sur les matériaux non accessibles sans destruction importante ou démontage d'éléments de la construction.

Réserves sur :

Les matériaux présents entre les doublages et la maçonnerie, invisibles sans dépose du doublage.

Les sorties de conduits sur les façades extérieures avec caches intérieurs empêchant leur repérage si des sondages destructifs ne sont pas effectués. (de plus végétation très dense en bordure du bâtiment empêchant une exhaustivité complète)

Les matériaux présents dans les pléniums, invisibles sans dépose du faux plafond. (Matériaux sous la laine de roche dans l'accès caves)

Les matériaux présents dans les coffrages verticaux et horizontaux.

Les éléments ponctuels de toiture où une nacelle est nécessaire pour être exhaustif.

Les réseaux et canalisations présents sous et autour du bâtiment et recouverts par d'autres matériaux, (exemple réseau d'évacuation des eaux usées...)

Les matériaux présents sous la laine de verre dans les combles (impossible à voir sans retirer la laine de verre)

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans les parties communes du bâtiment, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements spécifiques à la demande du client :

- Les diverses peintures présentes dans les parties communes (Peinture sur les portes, fenêtres, garde-corps, murs, plafond...)

Commentaire n°2 : Les joints et mastic des menuiseries des logements n'ont pas été pris en compte dans ce diagnostic. Impossible de voir les matériaux à partir d'une certaine hauteur. Il est nécessaire de rentrer chez les locataires pour ce type de diagnostic.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Combles - Vol 8 (combles 3)	Risque sanitaire ou physique avéré	Risque de chute a travers le plancher plaque de platre
Combles - Vol 6 (combles 2)	Risque sanitaire ou physique avéré	Risque de chute a travers le plancher plaque de platre

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Toiture et étanchéité

- Façades

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Conduits, canalisations et équipements

- Voies et réseaux divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC Etages	Vol 2 (PC RDC)	Conduit eau	Calorifugeage	P9	Réalisation d'un prélèvement	Mousse noire + tresse + enduit platreux	002HD0014 20 n°9 - 1 - 002HD0014 20 n°9 - 2	P9	Matériau noir en mousse + toile blanche plâtrée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC Etages	Vol 3 (PC R+1)	Conduit eau	Calorifugeage	S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Mousse noire + tresse + enduit platreux	002HD0014 20 n°9 - 1 - 002HD0014 20 n°9 - 2	P9	Matériau noir en mousse + toile blanche plâtrée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC Etages	Vol 2 (PC RDC)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P7	Réalisation d'un prélèvement		002HD0014 20 n°7 - 1 - 002HD0014 20 n°7 - 2	P7	Matériau souple beige + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC Etages	Vol 2 (PC RDC) - Vol 3 (PC R+1)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S6 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002HD0014 20 n°7 - 1 - 002HD0014 20 n°7 - 2	P7	Matériau souple beige + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière	Vol 11 (Façade arrière)	Murs	Enduit ciment avec peinture jaune	P22	Réalisation d'un prélèvement	Soubassement et autour des menuiseries	002HD0014 20 n°22 - 1 - 002HD0014 20 n°22 - 2	P22	Enduit compact gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière	Vol 11 (Façade arrière)	Murs	Enduit ciment avec peinture jaune	P22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22	Soubassement et autour des menuiseries	002HD0014 20 n°22 - 1 - 002HD0014 20 n°22 - 2	P22	Enduit compact gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade avant	Vol 9 (Façade avant)	Murs	Enduit ciment avec peinture jaune	S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22	Soubassement et autour des menuiseries	002HD0014 20 n°22 - 1 - 002HD0014 20 n°22 - 2	P22	Enduit compact gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Façade droite	Vol 10 (Façade droite)	Murs	Enduit ciment avec peinture jaune	S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22	Soubassement et autour des menuiseries	002HD0014 20 n°22 - 1 - 002HD0014 20 n°22 - 2	P22	Enduit compact gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière	Vol 11 (Façade arrière)	Murs	Enduit ciment + peinture blanche	P23	Réalisation d'un prélèvement	Enduit principal	002HD0014 20 n°23 - 1 - 002HD0014 20 n°23 - 2	P23	Enduit compact beige + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière	Vol 11 (Façade arrière)	Murs	Enduit ciment + peinture blanche	S1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23	Enduit principal	002HD0014 20 n°23 - 1 - 002HD0014 20 n°23 - 2	P23	Enduit compact beige + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 9 (Façade avant)	Murs	Enduit ciment + peinture blanche	S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23	Enduit principal	002HD0014 20 n°23 - 1 - 002HD0014 20 n°23 - 2	P23	Enduit compact beige + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade droite	Vol 10 (Façade droite)	Murs	Enduit ciment + peinture blanche	S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23	Enduit principal	002HD0014 20 n°23 - 1 - 002HD0014 20 n°23 - 2	P23	Enduit compact beige + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC Etages	Vol 2 (PC RDC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P1	Réalisation d'un prélèvement	Mur porteur	002HD0014 20 n°1 - 1	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
PC Etages	Vol 3 (PC R+1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Mur porteur	002HD0014 20 n°1 - 1	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
PC Etages	Vol 2 (PC RDC)	Murs et cloisons	Revêtement mural (moquette) avec colle	P2	Réalisation d'un prélèvement		002HD0014 20 n°2 - 1 - 002HD0014 20 n°2 - 2	P2	Moquette rouge non séparable + matériau plâtreux blanc + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC Etages	Vol 2 (PC RDC) - Vol 3 (PC R+1)	Murs et cloisons	Revêtement mural (moquette) avec colle	P2 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002HD0014 20 n°2 - 1 - 002HD0014 20 n°2 - 2	P2	Moquette rouge non séparable + matériau plâtreux blanc + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC Etages	Vol 2 (PC RDC)	Murs et cloisons	Joint d'assemblage des carreaux de plâtre	P8	Réalisation d'un prélèvement		002HD0014 20 n°8 - 1 - 002HD0014 20 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
PC Etages	Vol 2 (PC RDC) - Vol 3 (PC R+1)	Murs et cloisons	Joint d'assemblage des carreaux de plâtre	P8 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002HD0014 20 n°8 - 1 - 002HD0014 20 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
PC Etages	Vol 1 (accès caves)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P10	Réalisation d'un prélèvement	Bande entre plaque de plâtre	002HD0014 20 n°10 - 1 - - 002HD0014 20 n°10 - 2	P10	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC Etages	Vol 2 (PC RDC) - Vol 3 (PC R+1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Bande entre plaque de plâtre	002HD0014 20 n°10 - 1 - - 002HD0014 20 n°10 - 2	P10	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC Etages	Vol 1 (accès caves)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P12	Réalisation d'un prélèvement	Joint d'assemblage des parpaings	002HD0014 20 n°12 - 1 - 002HD0014 20 n°12 - 2	P12	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
PC Etages	Vol 1 (accès caves)	Murs et cloisons	Enduit ciment (rebouchage autour des portes)	P13	Réalisation d'un prélèvement		002HD0014 20 n°13 - 1 - 002HD0014 20 n°13 - 2	P13	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
PC Etages	Vol 1 (accès caves)	Murs et cloisons	Enduit ciment (rebouchage autour des portes)	P13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002HD0014 20 n°13 - 1 - 002HD0014 20 n°13 - 2	P13	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
PC Etages	Vol 3 (PC R+1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P14	Réalisation d'un prélèvement	Gaine technique	002HD0014 20 n°14 - 1 - 002HD0014 20 n°14 - 2	P14	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
PC Etages	Vol 2 (PC RDC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	Gaine technique	002HD0014 20 n°14 - 1 - 002HD0014 20 n°14 - 2	P14	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
PC Etages	Vol 2 (PC RDC)	Menuiseries	PVC double vitrage	I1							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC Etages	Vol 3 (PC R+1)	Menuiseries	PVC double vitrage	I1							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC Etages	Vol 2 (PC RDC)	Plafonds	Enduit plâtre	P5	Réalisation d'un prélèvement	Plafond dur droit	002HD0014 20 n°5 - 1 - 002HD0014 20 n°5 - 2	P5	Enduit blanc + peinture non séparable + matériau gris non séparable + matériau compact beige hétérogène	Positif	Présence sur analyse
PC Etages	Vol 2 (PC RDC)	Plafonds	Enduit plâtre	S5 (P5)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Plafond dur droit	002HD0014 20 n°5 - 1 - 002HD0014 20 n°5 - 2	P5	Enduit blanc + peinture non séparable + matériau gris non séparable + matériau compact beige hétérogène	Positif	Présence sur analyse
PC Etages	Vol 2 (PC RDC)	Plafonds	Enduit plâtre avec enduit ciment	P6	Réalisation d'un prélèvement	Sous face escalier	002HD0014 20 n°6 - 1 - 002HD0014 20 n°6 - 2	P6	Enduit beige hétérogène + peinture non séparable + enduit blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC Etages	Vol 3 (PC R+1)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P18	Réalisation d'un prélèvement	Bande entre plaque de plâtre	002HD0014 20 n°18 - 1 - 002HD0014 20 n°18 - 2	P18	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC Etages	Vol 2 (PC RDC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002HD0014 20 n°4 - 1 - 002HD0014 20 n°4 - 2	P4	Colle beige + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC Etages	Vol 2 (PC RDC)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P3	Réalisation d'un prélèvement		002HD0014 20 n°3 - 1 - 002HD0014 20 n°3 - 2	P3	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + matériau compact blanc	Négatif	Négatif sur analyse
PC Etages	Vol 1 (accès caves)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P11	Réalisation d'un prélèvement		002HD0014 20 n°11 - 1 - 002HD0014 20 n°11 - 2	P11	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC Etages	Vol 2 (PC RDC)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002HD0014 20 n°11 - 1 - 002HD0014 20 n°11 - 2	P11	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC Etages	Vol 3 (PC R+1)	Revêtement de sol	Chape maigre et enduit rebouchage (gaine technique)	P15	Réalisation d'un prélèvement		002HD0014 20 n°15 - 1 - 002HD0014 20 n°15 - 2	P15	Matériau compact gris + matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC Etages	Vol 3 (PC R+1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec colle jaune	P16	Réalisation d'un prélèvement		002HD0014 20 n°16 - 1	P16	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC Etages	Vol 3 (PC R+1)	Revêtement de sol	Ragréage	P17	Réalisation d'un prélèvement		002HD0014 20 n°17 - 1 - 002HD0014 20 n°17 - 2	P17	Matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Plan masse	Vol 5 (Plan masse)	Revêtement de sol	Joint d'assemblage des bordures	P19	Réalisation d'un prélèvement		002HD0014 20 n°19 - 1 - 002HD0014 20 n°19 - 2 - 002HD0014 20 n°19 - 3	P19	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Plan masse	Vol 5 (Plan masse)	Revêtement de sol	Joint d'assemblage des bordures	P19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19		002HD0014 20 n°19 - 1 - 002HD0014 20 n°19 - 2 - 002HD0014 20 n°19 - 3	P19	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Combles	Vol 7 (combles 1)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	P21	Réalisation d'un prélèvement		002HD0014 20 n°21 - 1	P21	Matériau fibreux jaune avec poussières + papier bitumé + matériau fibreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan masse	Vol 4 (Toiture)	Ardoises	Ardoises naturelles	S2			S2 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Voies et réseaux divers



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Plan masse	Vol 5 (Plan masse)	Revêtement routier	Bitume couche supérieure	P20	Réalisation d'un prélèvement		002HD0014 20 n°20 - 1 - 002HD0014 20 n°20 - 2	P20	Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	Négatif	Négatif sur analyse
Plan masse	Vol 5 (Plan masse)	Revêtement routier	Bitume couche supérieure	P20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20		002HD0014 20 n°20 - 1 - 002HD0014 20 n°20 - 2	P20	Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	Négatif	Négatif sur analyse



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
	PC Etages	PC Etages - Plan de repérage - Actions menées
	PC Etages	PC Etages - Plan de prélèvements
	PC Etages	PC Etages - MPCA Toutes catégories confondues
	Combles	Combles - Plan de repérage - Actions menées
	Plan masse	Plan masse - Plan de repérage - Actions menées
	Façade avant	Façade avant - Plan de repérage - Actions menées
	Façade droite	Façade droite - Plan de repérage - Actions menées
	Façade arrière	Façade arrière - Plan de repérage - Actions menées

PC ETAGES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES


Référence:
002HD001420


Légende


	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement
	Localisation dune impossibilité technique
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LOT DE NORMANDIE 53410 GORRON	Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage	23/03/2017	JOUSSELIN David

PC ETAGES - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002HD001420
				Légende
				Technicien intervenant
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	JOUSSELIN David
LOT DE NORMANDIE 53410 GORRON		Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage	23/03/2017	


PC ETAGES - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES				Référence: 002HD001420
	Légende			
		P5 : Plafond Enduit plâtre		
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	LOT DE NORMANDIE 53410 GORRON	Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage	23/03/2017	JOUSSELIN David


COMBLES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002HD001420	
				Légende	
					Localisation d'un prélèvement
					Volume non visité
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
LOT DE NORMANDIE 53410 GORRON		Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage	23/03/2017	JOUSSELIN David	


PLAN MASSE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001420

Légende

 P Localisation d'un prélèvement

 S Localisation d'un sondage négatif



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LOT DE NORMANDIE 53410 GORRON	Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage	23/03/2017	JOUSSELIN David

Légende

S Localisation d'un sondage négatif



Adresse du bien

LOT DE NORMANDIE
53410 GORRON

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage

Date intervention

23/03/2017

Technicien intervenant

JOUSSELIN David

Légende

S Localisation d'un sondage négatif



Adresse du bien
LOT DE NORMANDIE
53410 GORRON

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage

Date intervention
23/03/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David



Légende

P Localisation d'un
prélèvement

S Localisation d'un
sondage négatif



Adresse du bien
LOT DE NORMANDIE
53410 GORRON

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage

Date intervention
23/03/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique



Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001420 n°21 - 1 (P21)	Combles - Vol 7 (combles 1)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD001420 n°22 - 1 (P22)	Façade arrière - Vol 11 (Façade arrière)	Prélevement négatif
002HD001420 n°22 - 2 (P22)	Façade arrière - Vol 11 (Façade arrière)	Prélevement négatif
002HD001420 n°23 - 1 (P23)	Façade arrière - Vol 11 (Façade arrière)	Prélevement négatif
002HD001420 n°23 - 2 (P23)	Façade arrière - Vol 11 (Façade arrière)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD001420 n°1 - 1 (P1)	PC Etages - Vol 2 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001420 n°2 - 1 (P2)	PC Etages - Vol 2 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001420 n°2 - 2 (P2)	PC Etages - Vol 2 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001420 n°3 - 1 (P3)	PC Etages - Vol 2 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001420 n°3 - 2 (P3)	PC Etages - Vol 2 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001420 n°4 - 1 (P4)	PC Etages - Vol 2 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001420 n°4 - 2 (P4)	PC Etages - Vol 2 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001420 n°5 - 1 (P5)	PC Etages - Vol 2 (PC RDC)	Prélevement positif
002HD001420 n°5 - 2 (P5)	PC Etages - Vol 2 (PC RDC)	Prélevement positif
002HD001420 n°6 - 1 (P6)	PC Etages - Vol 2 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001420 n°6 - 2 (P6)	PC Etages - Vol 2 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001420 n°7 - 1 (P7)	PC Etages - Vol 2 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001420 n°7 - 2 (P7)	PC Etages - Vol 2 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001420 n°8 - 1 (P8)	PC Etages - Vol 2 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001420 n°8 - 2 (P8)	PC Etages - Vol 2 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001420 n°9 - 1 (P9)	PC Etages - Vol 2 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001420 n°9 - 2 (P9)	PC Etages - Vol 2 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001420 n°10 - 1 (P10)	PC Etages - Vol 1 (accès caves)	Prélevement négatif
002HD001420 n°10 - 2 (P10)	PC Etages - Vol 1 (accès caves)	Prélevement négatif
002HD001420 n°11 - 1 (P11)	PC Etages - Vol 1 (accès caves)	Prélevement négatif
002HD001420 n°11 - 2 (P11)	PC Etages - Vol 1 (accès caves)	Prélevement négatif
002HD001420 n°12 - 1 (P12)	PC Etages - Vol 1 (accès caves)	Prélevement négatif
002HD001420 n°12 - 2 (P12)	PC Etages - Vol 1 (accès caves)	Prélevement négatif



Référence	Localisation	Action
002HD001420 n°13 - 1 (P13)	PC Etages - Vol 1 (accès caves)	Prélèvement négatif
002HD001420 n°13 - 2 (P13)	PC Etages - Vol 1 (accès caves)	Prélèvement négatif
002HD001420 n°14 - 1 (P14)	PC Etages - Vol 3 (PC R+1)	Prélèvement négatif
002HD001420 n°14 - 2 (P14)	PC Etages - Vol 3 (PC R+1)	Prélèvement négatif
002HD001420 n°15 - 1 (P15)	PC Etages - Vol 3 (PC R+1)	Prélèvement négatif
002HD001420 n°15 - 2 (P15)	PC Etages - Vol 3 (PC R+1)	Prélèvement négatif
002HD001420 n°16 - 1 (P16)	PC Etages - Vol 3 (PC R+1)	Prélèvement négatif
002HD001420 n°17 - 1 (P17)	PC Etages - Vol 3 (PC R+1)	Prélèvement négatif
002HD001420 n°17 - 2 (P17)	PC Etages - Vol 3 (PC R+1)	Prélèvement négatif
002HD001420 n°18 - 1 (P18)	PC Etages - Vol 3 (PC R+1)	Prélèvement négatif
002HD001420 n°18 - 2 (P18)	PC Etages - Vol 3 (PC R+1)	Prélèvement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD001420 n°19 - 1 (P19)	Plan masse - Vol 5 (Plan masse)	Prélèvement négatif
002HD001420 n°19 - 2 (P19)	Plan masse - Vol 5 (Plan masse)	Prélèvement négatif
002HD001420 n°19 - 3 (P19)	Plan masse - Vol 5 (Plan masse)	Prélèvement négatif
002HD001420 n°20 - 1 (P20)	Plan masse - Vol 5 (Plan masse)	Prélèvement négatif
002HD001420 n°20 - 2 (P20)	Plan masse - Vol 5 (Plan masse)	Prélèvement négatif
S2 - 1 (A2)	Plan masse - Vol 4 (Toiture)	Absence : pas d'amiante par nature

002HD001420 n°1 - 1 (P1)



002HD001420 n°2 - 1 (P2)



002HD001420 n°2 - 2 (P2)



002HD001420 n°3 - 1 (P3)



002HD001420 n°3 - 2 (P3)



002HD001420 n°4 - 1 (P4)



002HD001420 n°4 - 2 (P4)



002HD001420 n°5 - 1 (P5)




002HD001420 n°5 - 2 (P5)



002HD001420 n°6 - 1 (P6)



002HD001420 n°6 - 2 (P6)



002HD001420 n°7 - 1 (P7)



002HD001420 n°7 - 2 (P7)



002HD001420 n°8 - 1 (P8)



002HD001420 n°8 - 2 (P8)



002HD001420 n°9 - 1 (P9)



002HD001420 n°9 - 2 (P9)



002HD001420 n°10 - 1 (P10)



002HD001420 n°10 - 2 (P10)



002HD001420 n°11 - 1 (P11)



002HD001420 n°11 - 2 (P11)



002HD001420 n°12 - 1 (P12)



002HD001420 n°12 - 2 (P12)



002HD001420 n°13 - 1 (P13)



002HD001420 n°13 - 2 (P13)



002HD001420 n°14 - 1 (P14)



002HD001420 n°14 - 2 (P14)




002HD001420 n°15 - 1 (P15)



002HD001420 n°15 - 2 (P15)



002HD001420 n°16 - 1 (P16)



002HD001420 n°17 - 1 (P17)



002HD001420 n°17 - 2 (P17)



002HD001420 n°18 - 1 (P18)



002HD001420 n°18 - 2 (P18)



002HD001420 n°19 - 1 (P19)



002HD001420 n°19 - 2 (P19)



002HD001420 n°19 - 3 (P19)



002HD001420 n°20 - 1 (P20)



002HD001420 n°20 - 2 (P20)



002HD001420 n°22 - 1 (P22)



002HD001420 n°22 - 2 (P22)



002HD001420 n°23 - 1 (P23)



002HD001420 n°23 - 2 (P23)



002HD001420 n°21 - 1 (P21)



S2 - 1 (A2)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac - Mur porteur -	PC Etages - Vol 2 (PC RDC)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Moquette rouge non séparable + matériau plâtreux blanc + colle polymère jaune non séparable - -	PC Etages - Vol 2 (PC RDC)	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + matériau compact blanc - -	PC Etages - Vol 2 (PC RDC)	
P4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + matériau gris en vrac hétérogène non séparable - -	PC Etages - Vol 2 (PC RDC)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit blanc + peinture non séparable + matériau gris non séparable + matériau compact beige hétérogène - Plafond dur droit -	PC Etages - Vol 2 (PC RDC)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit beige hétérogène + peinture non séparable + enduit blanc non séparable - Sous face escalier -	PC Etages - Vol 2 (PC RDC)	
P7	Façades	Menuiseries	Matériau souple beige + peinture non séparable - -	PC Etages - Vol 2 (PC RDC)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac - -	PC Etages - Vol 2 (PC RDC)	
P9	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau noir en mousse + toile blanche plâtrée non séparable - Mousse noire + tresse + enduit plâtreux -	PC Etages - Vol 2 (PC RDC)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable - Bande entre plaque de plâtre -	PC Etages - Vol 1 (accès caves)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène - -	PC Etages - Vol 1 (accès caves)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac - Joint d'assemblage des parpaings -	PC Etages - Vol 1 (accès caves)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac - -	PC Etages - Vol 1 (accès caves)	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac - Gaine technique -	PC Etages - Vol 3 (PC R+1)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris + matériau compact beige hétérogène - -	PC Etages - Vol 3 (PC R+1)	
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable - -	PC Etages - Vol 3 (PC R+1)	
P17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact beige hétérogène - -	PC Etages - Vol 3 (PC R+1)	

P18	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + carton non séparable - Bande entre plaque de plâtre -	PC Etages - Vol 3 (PC R+1)	
P19	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau gris en vrac hétérogène - -	Plan masse - Vol 5 (Plan masse)	
P20	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3 - -	Plan masse - Vol 5 (Plan masse)	
P21	Toiture et étanchéité	Elément sous toiture	Matériau fibreux jaune avec poussières + papier bitumé + matériau fibreux blanc non séparable - -	Combles - Vol 7 (combles 1)	
P22	Façades	Murs	Enduit compact gris + peinture - Soubassement et autour des menuiseries -	Façade arrière - Vol 11 (Façade arrière)	
P23	Façades	Murs	Enduit compact beige + peinture non séparable - Enduit principal -	Façade arrière - Vol 11 (Façade arrière)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-12804 EN DATE DU 12/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31225
Echantillon ITGA : IT071704-12804
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001420
Dossier client	_0035600001_ LOT DE NORMANDIE - 53410 GORRON Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage
Echantillon	002HD001420001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 2 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac	META le 11/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-12805 EN DATE DU 12/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31225
Echantillon ITGA : IT071704-12805
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001420
Dossier client	_0035600001_ LOT DE NORMANDIE - 53410 GORRON Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage
Echantillon	002HD001420002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Revêtement mural (moquette) avec colle / Vol 2 (PC RDC)
Description ITGA	Moquette rouge / Matériau plâtreux blanc / Colle polymère jaune

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Moquette rouge non séparable + matériau plâtreux blanc + colle polymère jaune non séparable	META le 11/04/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-12806 EN DATE DU 12/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31225
Echantillon ITGA : IT071704-12806
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001420
Dossier client	_0035600001_ LOT DE NORMANDIE - 53410 GORRON Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage
Echantillon	002HD001420003 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 2 (PC RDC)
Description ITGA	Colle beige / Couche plâtrée blanche / Matériau compact blanc / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige + couche plâtrée blanche non séparable + matériau compact blanc	META le 11/04/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-12807 EN DATE DU 12/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31225
Echantillon ITGA : IT071704-12807
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001420
Dossier client	_0035600001_ LOT DE NORMANDIE - 53410 GORRON Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage
Echantillon	002HD001420004 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 2 (PC RDC)
Description ITGA	Colle beige / Matériau gris en vrac hétérogène / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META le 11/04/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-12808 EN DATE DU 12/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31225
Echantillon ITGA : IT071704-12808
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001420
Dossier client	_0035600001_ LOT DE NORMANDIE - 53410 GORRON Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage
Echantillon	002HD001420005 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 2 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit blanc / Peinture / Matériau gris / Matériau compact beige hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit blanc + peinture non séparable + matériau gris non séparable + matériau compact beige hétérogène	META le 11/04/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-12809 EN DATE DU 12/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31225
Echantillon ITGA : IT071704-12809
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001420
Dossier client	_0035600001_ LOT DE NORMANDIE - 53410 GORRON Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage
Echantillon	002HD001420006 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre avec enduit ciment / Vol 2 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit beige hétérogène / Peinture / Enduit blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit beige hétérogène + peinture non séparable + enduit blanc non séparable	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-12810 EN DATE DU 12/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31225
Echantillon ITGA : IT071704-12810
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001420
Dossier client	_0035600001_ LOT DE NORMANDIE - 53410 GORRON Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage
Echantillon	002HD001420007 / Façades / Menuiseries / Reprise d'étanchéité / Vol 2 (PC RDC)
Description ITGA	Matériau souple beige / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple beige + peinture non séparable	META le 11/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-12811 EN DATE DU 12/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31225
Echantillon ITGA : IT071704-12811
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001420
Dossier client	_0035600001_ LOT DE NORMANDIE - 53410 GORRON Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage
Echantillon	002HD001420008 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint d'assemblage des carreaux de plâtre / Vol 2 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac	META le 11/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-12812 EN DATE DU 12/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31225
Echantillon ITGA : IT071704-12812
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001420
Dossier client	_0035600001_ LOT DE NORMANDIE - 53410 GORRON Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage
Echantillon	002HD001420009 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage / Vol 2 (PC RDC)
Description ITGA	Matériau noir en mousse / Toile blanche plâtrée

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau noir en mousse + toile blanche plâtrée non séparable	META le 11/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-12813 EN DATE DU 12/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31225
Echantillon ITGA : IT071704-12813
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001420
Dossier client	_0035600001_ LOT DE NORMANDIE - 53410 GORRON Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage
Echantillon	002HD001420010 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 1 (accès caves)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Carton

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc + carton non séparable	META le 11/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-12814 EN DATE DU 12/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31225
Echantillon ITGA : IT071704-12814
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001420
Dossier client	_0035600001_ LOT DE NORMANDIE - 53410 GORRON Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage
Echantillon	002HD001420011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 1 (accès caves)
Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau compact gris hétérogène	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-12815 EN DATE DU 12/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31225
Echantillon ITGA : IT071704-12815
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001420
Dossier client	_0035600001_ LOT DE NORMANDIE - 53410 GORRON Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage
Echantillon	002HD001420012 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 1 (accès caves)
Description ITGA	Enduit gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac	META le 11/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-12816 EN DATE DU 12/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31225
Echantillon ITGA : IT071704-12816
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001420
Dossier client	_0035600001_ LOT DE NORMANDIE - 53410 GORRON Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage
Echantillon	002HD001420013 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment (rebouchage autour des portes) / Vol 1 (accès caves)
Description ITGA	Enduit gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac	META le 11/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-12817 EN DATE DU 12/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31225
Echantillon ITGA : IT071704-12817
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001420
Dossier client	_0035600001_ LOT DE NORMANDIE - 53410 GORRON Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage
Echantillon	002HD001420014 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 3 (PC R+1)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac	META le 11/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-12818 EN DATE DU 12/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31225
Echantillon ITGA : IT071704-12818
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001420
Dossier client	_0035600001_ LOT DE NORMANDIE - 53410 GORRON Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage
Echantillon	002HD001420015 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre et enduit rebouchage (gaine technique) / Vol 3 (PC R+1)
Description ITGA	Matériau compact gris / Matériau compact beige hétérogène / Matériau bleu

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau compact gris + matériau compact beige hétérogène	META le 11/04/2017	Amiante non détecté	---	1
Matériau bleu	Non analysé			

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-12819 EN DATE DU 12/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31225
Echantillon ITGA : IT071704-12819
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001420
Dossier client	_0035600001_ LOT DE NORMANDIE - 53410 GORRON Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage
Echantillon	002HD001420016 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec colle jaune / Vol 3 (PC R+1)
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec poussières / Ragrée gris en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragrée gris en faible quantité non séparable	META le 11/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-12820 EN DATE DU 12/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31225
Echantillon ITGA : IT071704-12820
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001420
Dossier client	_0035600001_ LOT DE NORMANDIE - 53410 GORRON Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage
Echantillon	002HD001420017 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 3 (PC R+1)
Description ITGA	Matériau compact beige hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau compact beige hétérogène	META le 11/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-12821 EN DATE DU 12/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31225
Echantillon ITGA : IT071704-12821
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001420
Dossier client	_0035600001_ LOT DE NORMANDIE - 53410 GORRON Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage
Echantillon	002HD001420018 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques / Vol 3 (PC R+1)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Papier / Carton

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + carton non séparable	META le 11/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-12822 EN DATE DU 12/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31225
Echantillon ITGA : IT071704-12822
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001420
Dossier client	_0035600001_ LOT DE NORMANDIE - 53410 GORRON Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage
Echantillon	002HD001420019 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Joint d'assemblage des bordures / Vol 5 (Plan masse)
Description ITGA	Matériau gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau gris en vrac hétérogène	META le 11/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-12823 EN DATE DU 12/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31225
Echantillon ITGA : IT071704-12823
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001420
Dossier client	_0035600001_ LOT DE NORMANDIE - 53410 GORRON Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage
Echantillon	002HD001420020 / Voies et réseaux divers / Revêtement routier / Bitume couche supérieure / Vol 5 (Plan masse)
Description ITGA	Agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 1 / Agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 2 / Agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 3

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 3	META le 10/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-12824 EN DATE DU 12/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31225
Echantillon ITGA : IT071704-12824
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001420
Dossier client	_0035600001_ LOT DE NORMANDIE - 53410 GORRON Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage
Echantillon	002HD001420021 / Toiture et étanchéité / Élément sous toiture / Isolant sous toiture / Vol 7 (combles 1)
Description ITGA	Matériau fibreux jaune avec poussières / Papier bitumé / Matériau fibreux blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau fibreux jaune avec poussières + papier bitumé + matériau fibreux blanc non séparable	META le 11/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-12825 EN DATE DU 12/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31225
Echantillon ITGA : IT071704-12825
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001420
Dossier client	_0035600001_ LOT DE NORMANDIE - 53410 GORRON Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage
Echantillon	002HD001420022 / Façades / Murs / Enduit ciment avec peinture jaune / Vol 11 (Façade arrière)
Description ITGA	Enduit compact gris / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris + peinture	META le 11/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-12826 EN DATE DU 12/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31225
Echantillon ITGA : IT071704-12826
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001420
Dossier client	_0035600001_ LOT DE NORMANDIE - 53410 GORRON Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage
Echantillon	002HD001420023 / Façades / Murs / Enduit ciment + peinture blanche / Vol 11 (Façade arrière)
Description ITGA	Enduit compact beige / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact beige + peinture non séparable	META le 11/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste