

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES
CP - Ville :	53810 CHANGE
Référence client :	_00402000010000100005_
Date du repérage :	20/07/2017
Désignation :	Appartement n° 5 de type 3 situé au 01 ^{er} étage



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES 53810 CHANGE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00402000010000100005_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 5 de type 3 situé au 01 er étage		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) ROTUNNO Laurent B.LAURENT (0 800 400 100) 20/07/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 02/08/2017 A Riorges, le 02/08/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre Numéro attestation : CPDI2586 V2 Délivré le : 07/11/2014 		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Logement n°5 - Vol 1 (Entrée) Logement n°5 - Vol 3 (Cuisine) Logement n°5 - Vol 5 (Chambre 2) Logement n°5 - Vol 7 (Dégagement)	Logement n°5 - Vol 2 (Séjour) Logement n°5 - Vol 4 (Chambre 1) Logement n°5 - Vol 6 (SDB) Logement n°5 - Vol 8 (W.C)

Etude préalable

F	Descriptif des travaux envisagés
---	----------------------------------

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G	Périmètre du bâtiment concerné	H	Objectif de la mission
	Ensemble du logement (garage et balcon non compris)		Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I	Document(s) mis à disposition
---	-------------------------------

Aucun

J	Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
---	---

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Logement n°5	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (Dépagement) - Vol 8 (W.C)	
Plafond et faux-plafonds	Logement n°5	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (Dépagement) - Vol 8 (W.C)	
Revêtement de sol	Logement n°5	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (Dépagement) - Vol 8 (W.C)	
Equipements divers et accessoires	Logement n°5	Vol 3 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Logement n°5	Vol 3 (Cuisine) - Vol 6 (SDB)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 3 (Cuisine)		Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Vol 2 (Séjour)		Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Vol 4 (Chambre 1)		Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Vol 5 (Chambre 2)		Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Vol 6 (SDB)		Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Vol 3 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

12 logements au total ont été visités lors des 3 phases d'intervention au sein du groupe 103. L'analyse des résultats du laboratoire amène les réserves suivantes :

- 1 prélèvement de d'enduit de plafond est revenu amianté (dossier 002VW000072). Des investigations sur ces composants devront être menées sur les enduits dans les logements non visités avant la réalisation de travaux.

- Commentaire n°1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les balcons considérer comme non visités.

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les plénums de faux plafond.

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 6 (SDB) - Logement n°5	Inaccessible sans sondage destructif	Dessous de baignoire

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°5	Vol 3 (Cuisine)	Radiateurs		I2			I2 - 2				Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Logement n°5	Vol 2 (Séjour)	Radiateurs		I2			I2 - 2				Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Logement n°5	Vol 4 (Chambre 1)	Radiateurs		I2			I2 - 2				Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Logement n°5	Vol 5 (Chambre 2)	Radiateurs		I2			I2 - 2				Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Logement n°5	Vol 6 (SDB)	Radiateurs		I2			I2 - 2				Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Logement n°5	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 2				Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°5	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux évier	S19							Négatif sur document cf. prélèvement n°15 du dossier AC Environnement n° 002LA002522

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°5	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (doublage pièce sèche)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002LA002529 n°1 - 2 - 002LA002529 n°1 - 4	P1	Enduit plâtreux blanc + peinture + carton + matériau plâtreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°5	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 7 (Dégagement) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 4 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (doublage pièce sèche)	P1 - S6 - S7 - S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002LA002529 n°1 - 2 - 002LA002529 n°1 - 4	P1	Enduit plâtreux blanc + peinture + carton + matériau plâtreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°5	Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (doublage pièce humide)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002LA002529 n°3 - 2 - 002LA002529 n°3 - 4	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples + carton	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°5	Vol 3 (Cuisine) - Vol 8 (W.C) - Vol 6 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (doublage pièce humide)	P3 - S14 - S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002LA002529 n°3 - 2 - 002LA002529 n°3 - 4	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples + carton	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°5	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Joint d'étanchéité porte d'entrée	S18							Négatif sur document cf prélèvement n°16 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT 002LA002522

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°5	Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduit ciment (pièce sèche)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 29 n°2 - 2 - 002LA0025 29 n°2 - 4	P2	Enduit plâtreux blanc + peinture + matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°5	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 7 (Dégagement) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2)	Plafonds	Enduit ciment (pièce sèche)	P2 - S10 - S11 - S12 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002LA0025 29 n°2 - 2 - 002LA0025 29 n°2 - 4	P2	Enduit plâtreux blanc + peinture + matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°5	Vol 8 (W.C)	Plafonds	Enduit ciment (pièce humide)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 29 n°5 - 2 - 002LA0025 29 n°5 - 4	P5	Enduit plâtreux blanc + peinture + matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°5	Vol 6 (SDB) - Vol 3 (Cuisine)	Plafonds	Enduit ciment (pièce humide)	S16 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002LA0025 29 n°5 - 2 - 002LA0025 29 n°5 - 4	P5	Enduit plâtreux blanc + peinture + matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°5	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 29 n°4 - 2 - 002LA0025 29 n°4 - 4	P4	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée + carrelage + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°5	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002LA0025 29 n°4 - 2 - 002LA0025 29 n°4 - 4	P4	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée + carrelage + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°5	Vol 6 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 29 n°6 - 2 - 002LA0025 29 n°6 - 4	P6	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche en papier + carrelage + joint cassant blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°5	Vol 6 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb)	P6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002LA0025 29 n°6 - 2 - 002LA0025 29 n°6 - 4	P6	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche en papier + carrelage + joint cassant blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°5	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Dalles plastiques grises + colle jaune (pièce sèche)	S1							Négatif sur document cf. prélèvement n°1 du dossier AC Environnement n° 002LA002522



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°5	Vol 2 (Séjour)	Revêtement de sol	Dalles plastiques grises +colle jaune (pièce sèche)	S1							Négatif sur document cf. prélèvement n°1 du dossier AC Environnement n° 002LA002522
Logement n°5	Vol 7 (Dégagement)	Revêtement de sol	Dalles plastiques grises +colle jaune (pièce sèche)	S1							Négatif sur document cf. prélèvement n°1 du dossier AC Environnement n° 002LA002522
Logement n°5	Vol 6 (SDB)	Revêtement de sol	Dalles plastiques grises+colle jaune (pièce humide)	S2							Négatif sur document cf. prélèvement n°6 du dossier AC Environnement n° 002LA002522
Logement n°5	Vol 8 (W.C)	Revêtement de sol	Dalles plastiques grises+colle jaune (pièce humide)	S2							Négatif sur document cf. prélèvement n°6 du dossier AC Environnement n° 002LA002522



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°5	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lino beige+colle jaune (pièce humide)	S3							Négatif sur document cf. prélèvement n°9 du dossier AC Environnement n° 002LA002522
Logement n°5	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lino bleu tacheté+colle jaune	S4							Négatif sur document cf. prélèvement n°8 du dossier AC Environnement n° 002LA002526
Logement n°5	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lino bleu tacheté+colle jaune	S4							Négatif sur document cf. prélèvement n°8 du dossier AC Environnement n° 002LA002526
Logement n°5	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche grise+ colle jaune	S5							Négatif sur document cf. prélèvement n°8 du dossier AC Environnement n° 002LA002522



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°5	Vol 2 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage gris (pièce sèche)	S20							Négatif sur document cf. prélèvement n°2 du dossier AC Environnement n° 002LA002522
Logement n°5	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage gris (pièce sèche)	S20							Négatif sur document cf. prélèvement n°2 du dossier AC Environnement n° 002LA002522
Logement n°5	Vol 7 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage gris (pièce sèche)	S20							Négatif sur document cf. prélèvement n°2 du dossier AC Environnement n° 002LA002522
Logement n°5	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage gris (pièce sèche)	S20							Négatif sur document cf. prélèvement n°2 du dossier AC Environnement n° 002LA002522



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°5	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage gris (pièce sèche)	S20							Négatif sur document cf. prélèvement n°2 du dossier AC Environnement n° 002LA002522
Logement n°5	Vol 6 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage gris (pièce humide)	S21							Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002LA002522
Logement n°5	Vol 8 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage gris (pièce humide)	S21							Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002LA002522
Logement n°5	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage gris (pièce humide)	S21							Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002LA002522





ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
 Logement n°5		Logement n°5 - Plan de repérage - Actions menées
 Logement n°5		Logement n°5 - Plan de prélèvements

LOGEMENT N°5 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002LA002529

Légende

	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif



Adresse du bien

4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES
53810 CHANGE

Désignation


Appartement n° 5 de type 3 situé au 01 er étage

Date intervention

20/07/2017

Technicien intervenant

ROTUNNO Laurent

LOGEMENT N°5 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002LA002529
				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES 53810 CHANGE	Appartement n° 5 de type 3 situé au 01 er étage	20/07/2017	ROTUNNO Laurent

ANNEXE : Reportage photographique



Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002LA002529 n°1 - 2 (P1)	Logement n°5 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LA002529 n°1 - 4 (P1)	Logement n°5 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LA002529 n°2 - 2 (P2)	Logement n°5 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LA002529 n°2 - 4 (P2)	Logement n°5 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LA002529 n°3 - 2 (P3)	Logement n°5 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LA002529 n°3 - 4 (P3)	Logement n°5 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LA002529 n°4 - 2 (P4)	Logement n°5 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LA002529 n°4 - 4 (P4)	Logement n°5 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LA002529 n°5 - 2 (P5)	Logement n°5 - Vol 8 (W.C)	Prélevement négatif
002LA002529 n°5 - 4 (P5)	Logement n°5 - Vol 8 (W.C)	Prélevement négatif
002LA002529 n°6 - 2 (P6)	Logement n°5 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002LA002529 n°6 - 4 (P6)	Logement n°5 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
	Logement n°5 - Vol 4 (Chambre 1)	I1
	Logement n°5 - Vol 3 (Cuisine)	I2
	Logement n°5 - Vol 3 (Cuisine)	I3



002LA002529 n°1 - 2 (P1)



002LA002529 n°1 - 4 (P1)



002LA002529 n°2 - 2 (P2)



002LA002529 n°2 - 4 (P2)



002LA002529 n°3 - 2 (P3)



002LA002529 n°3 - 4 (P3)



002LA002529 n°4 - 2 (P4)



002LA002529 n°4 - 4 (P4)



002LA002529 n°5 - 2 (P5)




002LA002529 n°5 - 4 (P5)



002LA002529 n°6 - 2 (P6)



002LA002529 n°6 - 4 (P6)



I1 - 2



I2 - 2



I3 - 2



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture + carton + matériau plâtreux beige - -	Logement n°5 - Vol 1 (Entrée)	
P2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc + peinture + matériau gris en vrac hétérogène - -	Logement n°5 - Vol 1 (Entrée)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples + carton - -	Logement n°5 - Vol 3 (Cuisine)	
P4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée + carrelage + peinture - -	Logement n°5 - Vol 3 (Cuisine)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc + peinture + matériau gris en vrac hétérogène - -	Logement n°5 - Vol 8 (W.C)	
P6	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche en papier + carrelage + joint cassant blanc + peinture - -	Logement n°5 - Vol 6 (SDB)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-51255 EN DATE DU 01/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Laurent ROTUNNO
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-73048
Echantillon ITGA : IT071707-51255
Reçu au laboratoire le : 26/07/2017

Réf. Client :

Commande	002LA002529
Dossier client	_00402000010000100005_ 4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 5 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LA002529001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (doublage pièce sèche) / Vol 1 (Entrée)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture / Carton / Matériau plâtreux beige

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc + peinture + carton + matériau plâtreux beige	META le 01/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-51256 EN DATE DU 01/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Laurent ROTUNNO
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-73048
Echantillon ITGA : IT071707-51256
Reçu au laboratoire le : 26/07/2017

Réf. Client :

Commande	002LA002529
Dossier client	_00402000010000100005_ 4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 5 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LA002529002 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment (pièce sèche) / Vol 1 (Entrée)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture / Matériau gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture + matériau gris en vrac hétérogène	META le 01/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-51257 EN DATE DU 01/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Laurent ROTUNNO
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-73048
Echantillon ITGA : IT071707-51257
Reçu au laboratoire le : 26/07/2017

Réf. Client :

Commande	002LA002529
Dossier client	_00402000010000100005_ 4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 5 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LA002529003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (doublage pièce humide) / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Carton

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples + carton	META le 01/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-51258 EN DATE DU 01/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Laurent ROTUNNO
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-73048
Echantillon ITGA : IT071707-51258
Reçu au laboratoire le : 26/07/2017

Réf. Client :

Commande	002LA002529
Dossier client	_00402000010000100005_ 4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 5 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LA002529004 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Colle beige / Couche plâtrée blanche avec couche cartonnée / Carrelage / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige + couche plâtrée blanche avec couche cartonnée + carrelage + peinture	META le 01/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-51259 EN DATE DU 01/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Laurent ROTUNNO
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-73048
Echantillon ITGA : IT071707-51259
Reçu au laboratoire le : 26/07/2017

Réf. Client :

Commande	002LA002529
Dossier client	_00402000010000100005_ 4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 5 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LA002529005 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment (piècehumide) / Vol 8 (W.C)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture / Matériau gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture + matériau gris en vrac hétérogène	META le 01/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-51260 EN DATE DU 01/08/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Laurent ROTUNNO
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-73048
Echantillon ITGA : IT071707-51260
Reçu au laboratoire le : 26/07/2017

Réf. Client :

Commande	002LA002529
Dossier client	_00402000010000100005_ 4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 5 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LA002529006 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence sdb) / Vol 6 (SDB)

Description ITGA	Colle beige / Couche plâtreuse blanche avec couche en papier / Carrelage / Joint cassant blanc / Peinture
------------------	---

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche en papier + carrelage + joint cassant blanc + peinture	META le 01/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste