

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	14 BD DU MAL JUIN - BD DU MAL JUIN
CP - Ville :	53600 EVRON
Référence client :	_00438000010000100006_
Date du repérage :	14/12/2016
Désignation :	Appartement n° 6 de type 3 situé au 02 ème étage



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	14 BD DU MAL JUIN - BD DU MAL JUIN 53600 EVRON	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00438000010000100006_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 6 de type 3 situé au 02 ème étage		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) JOUSSELIN David Néant (Néant) 14/12/2016	Nom : MORA Denis Date du rapport : 26/12/2016 A Riorges, le 26/12/2016	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015 		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
LGT 6 - Vol 1 (Séjour) LGT 6 - Vol 3 (Chambre 2) LGT 6 - Vol 5 (SDB) LGT 6 - Vol 7 (W.C)	LGT 6 - Vol 2 (Chambre 1) LGT 6 - Vol 4 (Distribution) LGT 6 - Vol 6 (Cuisine)

Etude préalable

F	Descriptif des travaux envisagés
----------	---

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G	Périmètre du bâtiment concerné	H	Objectif de la mission
	Ensemble du logement (garage et balcon non compris)		Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I	Document(s) mis à disposition
----------	--------------------------------------

Aucun

J	Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
----------	--

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	LGT 6	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Chambre 1) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 4 (Distribution) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (Cuisine) - Vol 7 (W.C)	
Plafond et faux-plafonds	LGT 6	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Chambre 1) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 4 (Distribution) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (Cuisine) - Vol 7 (W.C)	
Revêtement de sol	LGT 6	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Chambre 1) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 4 (Distribution) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (Cuisine) - Vol 7 (W.C)	
Equipements divers et accessoires	LGT 6	Vol 4 (Distribution) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (Cuisine)	
Revêtement de mur	LGT 6	Vol 5 (SDB) - Vol 6 (Cuisine)	

K	Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.
----------	--

Sans Objet



L	Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
----------	---

Sans Objet

M	Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.
----------	--

Sans Objet

Conditions de repérage

N	Modalités de repérage
----------	------------------------------

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O	Moyens d'investigation
----------	-------------------------------

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 5 (SDB)	Pvc double vitrage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Chambre 2)	Pvc double vitrage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Chambre 1)	Pvc double vitrage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 1 (Séjour)	Pvc double vitrage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Cuisine)	Pvc double vitrage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 1 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 6 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Voir commentaires. - Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries récentes en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les plénums de faux plafond.



R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 6	Vol 6 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P3	Réalisation d'un prélèvement		002HD0012 26 n°3 - 1	P3	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 6 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002HD0012 26 n°3 - 1	P3	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 5 (SDB)	Baignoire	Tampon bitumineux	P14	Réalisation d'un prélèvement		002HD0012 26 n°14 - 1 - 002HD0012 26 n°14 - 2	P14	Tampon bitumineux noir avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 5 (SDB)	Baignoire	Tampon bitumineux	P14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002HD0012 26 n°14 - 1 - 002HD0012 26 n°14 - 2	P14	Tampon bitumineux noir avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 5 (SDB)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 6	Vol 3 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 6	Vol 2 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 6	Vol 1 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 6	Vol 6 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 6	Vol 5 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
LGT 6	Vol 6 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
LGT 6	Vol 4 (Distribution)	Porte de placard	carton + colle jaune	P18	Réalisation d'un prélèvement		002HD0012 26 n°18 - 1	P18	Colle polymère jaune avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 6	Vol 6 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P1	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage placoplâtre pièces humides	002HD0012 26 n°1 - 1 - 002HD0012 26 n°1 - 2	P1	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 7 (W.C) - Vol 5 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Cloison et doublage placoplâtre pièces humides	002HD0012 26 n°1 - 1 - 002HD0012 26 n°1 - 2	P1	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 4 (Distribution)	Menuiseries	joint porte d'entrée	P6	Réalisation d'un prélèvement		002HD0012 26 n°6 - 1	P6	Matériau souple noir avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 4 (Distribution)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P7	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches	002HD0012 26 n°7 - 1 - 002HD0012 26 n°7 - 2	P7	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 4 (Distribution) - Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Chambre 1) - Vol 3 (Chambre 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P7 - S3 - S4 - S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches	002HD0012 26 n°7 - 1 - 002HD0012 26 n°7 - 2	P7	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 5 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P12	Réalisation d'un prélèvement	enduit sur poteaux	002HD0012 26 n°12 - 1 - 002HD0012 26 n°12 - 2	P12	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 1 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	enduit sur poteaux	002HD0012 26 n°12 - 1 - 002HD0012 26 n°12 - 2	P12	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 6	Vol 5 (SDB)	Menuiseries	Pvc double vitrage	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LGT 6	Vol 3 (Chambre 2)	Menuiseries	Pvc double vitrage	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LGT 6	Vol 2 (Chambre 1)	Menuiseries	Pvc double vitrage	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LGT 6	Vol 1 (Séjour)	Menuiseries	Pvc double vitrage	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LGT 6	Vol 6 (Cuisine)	Menuiseries	Pvc double vitrage	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 6	Vol 1 (Séjour)	Plafonds	Enduit plâtre	P10	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièce sèche	002HD0012 26 n°10 - 1 - 002HD0012 26 n°10 - 2	P10	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 2 (Chambre 1) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 4 (Distribution)	Plafonds	Enduit plâtre	S10 - S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Plafond pièce sèche	002HD0012 26 n°10 - 1 - 002HD0012 26 n°10 - 2	P10	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 5 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre	P15	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces humides	002HD0012 26 n°15 - 1 - 002HD0012 26 n°15 - 2	P15	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 6 (Cuisine) - Vol 7 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre	S15 - S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	Plafond pièces humides	002HD0012 26 n°15 - 1 - 002HD0012 26 n°15 - 2	P15	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 6	Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence Cuisine)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002HD0012 26 n°2 - 1 - 002HD0012 26 n°2 - 2	P2	Colle beige avec couche cartonnée + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 5 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P13	Réalisation d'un prélèvement		002HD0012 26 n°13 - 1 - 002HD0012 26 n°13 - 2	P13	Colle beige + joint cassant blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 6	Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	lino origine + colle jaune	P4	Réalisation d'un prélèvement		002HD0012 26 n°4 - 1 - 002HD0012 26 n°4 - 2	P4	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage rose en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 4 (Distribution)	Revêtement de sol	carreaux 30x30 beige + colle jaune	P5	Réalisation d'un prélèvement		002HD0012 26 n°5 - 1 - 002HD0012 26 n°5 - 2	P5	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 4 (Distribution)	Revêtement de sol	lino beige avec motif + colle jaune	P8	Réalisation d'un prélèvement		002HD0012 26 n°8 - 1	P8	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 7 (W.C)	Revêtement de sol	lino beige avec motif + colle jaune	S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002HD0012 26 n°8 - 1	P8	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 4 (Distribution)	Revêtement de sol	Ragréage rose	P9	Réalisation d'un prélèvement	pièces sèche	002HD0012 26 n°9 - 1 - 002HD0012 26 n°9 - 2	P9	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Chambre 1) - Vol 3 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage rose	S7 - S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	pièces sèche	002HD0012 26 n°9 - 1 - 002HD0012 26 n°9 - 2	P9	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 2 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lino chambre + colle jaune	P11	Réalisation d'un prélèvement		002HD0012 26 n°11 - 1 - 002HD0012 26 n°11 - 2	P11	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 6	Vol 3 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lino chambre + colle jaune	S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002HD0012 26 n°11 - 1 - 002HD0012 26 n°11 - 2	P11	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 5 (SDB)	Revêtement de sol	lino vert + colle jaune	P16	Réalisation d'un prélèvement		002HD0012 26 n°16 - 1 - 002HD0012 26 n°16 - 2	P16	Revêtement souple vert avec couche fibreuse + colle polymère jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 1 (Séjour)	Revêtement de sol	lino vert + colle jaune	S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002HD0012 26 n°16 - 1 - 002HD0012 26 n°16 - 2	P16	Revêtement souple vert avec couche fibreuse + colle polymère jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 5 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage pièces humides	P17	Réalisation d'un prélèvement		002HD0012 26 n°17 - 1	P17	Ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 7 (W.C.) - Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage pièces humides	S18 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002HD0012 26 n°17 - 1	P17	Ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
LGT 6		LGT 6 - Plan de repérage - Actions menées
LGT 6		LGT 6 - Plan de prélèvements

LGT 6 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001226

Légende

P


Localisation du
prélèvement

10

Localisation d'une impossibilité technique
--

2

Localisation dun sondage négatif



Adresse du bien

14 BD DU MAL JUIN - BD DU MAL JUIN
53600 EVRON

Désignation


Appartement n° 6 de type 3 situé au 02 ème étage

Date intervention

	14/12/2016
--	------------

Technicien intervenant

JOUSSELIN David

LGT 6 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002HD001226
				Légende
				
Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
14 BD DU MAL JUIN - BD DU MAL JUIN 53600 EVRON	Appartement n° 6 de type 3 situé au 02 ème étage	14/12/2016	JOUSSELIN David	



ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001226 n°1 - 1 (P1)	LGT 6 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001226 n°1 - 2 (P1)	LGT 6 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001226 n°2 - 1 (P2)	LGT 6 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001226 n°2 - 2 (P2)	LGT 6 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001226 n°3 - 1 (P3)	LGT 6 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001226 n°4 - 1 (P4)	LGT 6 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001226 n°4 - 2 (P4)	LGT 6 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001226 n°5 - 1 (P5)	LGT 6 - Vol 4 (Distribution)	Prélevement négatif
002HD001226 n°5 - 2 (P5)	LGT 6 - Vol 4 (Distribution)	Prélevement négatif
002HD001226 n°6 - 1 (P6)	LGT 6 - Vol 4 (Distribution)	Prélevement négatif
002HD001226 n°7 - 1 (P7)	LGT 6 - Vol 4 (Distribution)	Prélevement négatif
002HD001226 n°7 - 2 (P7)	LGT 6 - Vol 4 (Distribution)	Prélevement négatif
002HD001226 n°8 - 1 (P8)	LGT 6 - Vol 4 (Distribution)	Prélevement négatif
002HD001226 n°9 - 1 (P9)	LGT 6 - Vol 4 (Distribution)	Prélevement négatif
002HD001226 n°9 - 2 (P9)	LGT 6 - Vol 4 (Distribution)	Prélevement négatif
002HD001226 n°10 - 1 (P10)	LGT 6 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001226 n°10 - 2 (P10)	LGT 6 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001226 n°11 - 1 (P11)	LGT 6 - Vol 2 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001226 n°11 - 2 (P11)	LGT 6 - Vol 2 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001226 n°12 - 1 (P12)	LGT 6 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001226 n°12 - 2 (P12)	LGT 6 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001226 n°13 - 1 (P13)	LGT 6 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001226 n°13 - 2 (P13)	LGT 6 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001226 n°14 - 1 (P14)	LGT 6 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001226 n°14 - 2 (P14)	LGT 6 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001226 n°15 - 1 (P15)	LGT 6 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001226 n°15 - 2 (P15)	LGT 6 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001226 n°16 - 1 (P16)	LGT 6 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001226 n°16 - 2 (P16)	LGT 6 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001226 n°17 - 1 (P17)	LGT 6 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001226 n°18 - 1 (P18)	LGT 6 - Vol 4 (Distribution)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
	LGT 6 - Vol 5 (SDB)	I1
	LGT 6 - Vol 5 (SDB)	I2
	LGT 6 - Vol 5 (SDB)	I3

002HD001226 n°1 - 1 (P1)



002HD001226 n°1 - 2 (P1)



002HD001226 n°2 - 1 (P2)



002HD001226 n°2 - 2 (P2)



002HD001226 n°3 - 1 (P3)



002HD001226 n°4 - 1 (P4)



002HD001226 n°4 - 2 (P4)



002HD001226 n°5 - 1 (P5)




002HD001226 n°5 - 2 (P5)




002HD001226 n°6 - 1 (P6)



002HD001226 n°7 - 1 (P7)



002HD001226 n°7 - 2 (P7)



002HD001226 n°8 - 1 (P8)



002HD001226 n°9 - 1 (P9)



002HD001226 n°9 - 2 (P9)




002HD001226 n°10 - 1 (P10)



002HD001226 n°10 - 2 (P10)



002HD001226 n°11 - 1 (P11)



002HD001226 n°11 - 2 (P11)



002HD001226 n°12 - 1 (P12)



002HD001226 n°12 - 2 (P12)



002HD001226 n°13 - 1 (P13)



002HD001226 n°13 - 2 (P13)



002HD001226 n°14 - 1 (P14)



002HD001226 n°14 - 2 (P14)



002HD001226 n°15 - 1 (P15)



002HD001226 n°15 - 2 (P15)



002HD001226 n°16 - 1 (P16)



002HD001226 n°16 - 2 (P16)



002HD001226 n°17 - 1 (P17)



002HD001226 n°18 - 1 (P18)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable + peintures multiples non séparable - Cloison et doublage placoplâtre pièces humides -	LGT 6 - Vol 6 (Cuisine)	
P2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige avec couche cartonnée + peinture non séparable - -	LGT 6 - Vol 6 (Cuisine)	
P3	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - -	LGT 6 - Vol 6 (Cuisine)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage rose en faible quantité non séparable - -	LGT 6 - Vol 6 (Cuisine)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable - -	LGT 6 - Vol 4 (Distribution)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir avec poussières + peinture en faible quantité non séparable - -	LGT 6 - Vol 4 (Distribution)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable + peinture non séparable - Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches -	LGT 6 - Vol 4 (Distribution)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose - -	LGT 6 - Vol 4 (Distribution)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable - pièces sèche -	LGT 6 - Vol 4 (Distribution)	
P10	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Plafond pièce sèche -	LGT 6 - Vol 1 (Séjour)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable + peinture en faible quantité non séparable - -	LGT 6 - Vol 2 (Chambre 1)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - enduit sur poteaux -	LGT 6 - Vol 5 (SDB)	
P13	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + joint cassant blanc - -	LGT 6 - Vol 5 (SDB)	

P14	Equipements divers et accessoires	Baignoire	Tampon bitumineux noir avec poussières - -	LGT 6 - Vol 5 (SDB)	
P15	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Plafond pièces humides -	LGT 6 - Vol 5 (SDB)	
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple vert avec couche fibreuse + colle polymère jaune avec poussières - -	LGT 6 - Vol 5 (SDB)	
P17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage rose - -	LGT 6 - Vol 5 (SDB)	
P18	Equipements divers et accessoires	Porte de placard	Colle polymère jaune avec couche cartonnée - -	LGT 6 - Vol 4 (Distribution)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-37382 EN DATE DU 26/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124933
Echantillon ITGA : IT071612-37382
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001226
Dossier client	_00438000010000100006_ 14 BD DU MAL JUIN - BD DU MAL JUIN - 53600 EVRON Appartement n° 6 de type 3 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001226001 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 6 (Cuisine)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Papier / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable + peintures multiples non séparable	META le 23/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-37383 EN DATE DU 26/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124933
Echantillon ITGA : IT071612-37383
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001226
Dossier client	_00438000010000100006_ 14 BD DU MAL JUIN - BD DU MAL JUIN - 53600 EVRON Appartement n° 6 de type 3 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001226002 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence Cuisine) / Vol 6 (Cuisine)
Description ITGA	Colle beige avec couche cartonnée / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige avec couche cartonnée + peinture non séparable	META le 23/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-37384 EN DATE DU 26/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124933
Echantillon ITGA : IT071612-37384
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001226
Dossier client	_00438000010000100006_ 14 BD DU MAL JUIN - BD DU MAL JUIN - 53600 EVRON Appartement n° 6 de type 3 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001226003 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 6 (Cuisine)
Description ITGA	Tampon bitumineux noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Tampon bitumineux noir	META le 23/12/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-37385 EN DATE DU 26/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124933
Echantillon ITGA : IT071612-37385
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001226
Dossier client	_00438000010000100006_ 14 BD DU MAL JUIN - BD DU MAL JUIN - 53600 EVRON Appartement n° 6 de type 3 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001226004 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / lino origine + colle jaune / Vol 6 (Cuisine)
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage rose en faible quantité non séparable	META le 23/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-37386 EN DATE DU 26/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124933
Echantillon ITGA : IT071612-37386
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001226
Dossier client	_00438000010000100006_ 14 BD DU MAL JUIN - BD DU MAL JUIN - 53600 EVRON Appartement n° 6 de type 3 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001226005 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / carreaux 30x30 beige + colle jaune / Vol 4 (Distribution)
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META le 23/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-37387 EN DATE DU 26/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124933
Echantillon ITGA : IT071612-37387
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001226
Dossier client	_00438000010000100006_ 14 BD DU MAL JUIN - BD DU MAL JUIN - 53600 EVRON Appartement n° 6 de type 3 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001226006 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / joint porte d'entrée / Vol 4 (Distribution)
Description ITGA	Matériau souple noir avec poussières / Peinture en faible quantité / Polystyrène en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau souple noir avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	META le 23/12/2016	Amiante non détecté	---	1
Polystyrène en faible quantité	Non analysé			

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-37388 EN DATE DU 26/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124933
Echantillon ITGA : IT071612-37388
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001226
Dossier client	_00438000010000100006_ 14 BD DU MAL JUIN - BD DU MAL JUIN - 53600 EVRON Appartement n° 6 de type 3 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001226007 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 4 (Distribution)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Papier / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable + peinture non séparable	META le 23/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-37389 EN DATE DU 26/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124933
Echantillon ITGA : IT071612-37389
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001226
Dossier client	_00438000010000100006_ 14 BD DU MAL JUIN - BD DU MAL JUIN - 53600 EVRON Appartement n° 6 de type 3 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001226008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / lino beige avec motif + colle jaune / Vol 4 (Distribution)
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	META le 23/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-37390 EN DATE DU 26/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124933
Echantillon ITGA : IT071612-37390
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001226
Dossier client	_00438000010000100006_ 14 BD DU MAL JUIN - BD DU MAL JUIN - 53600 EVRON Appartement n° 6 de type 3 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001226009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréege rose / Vol 4 (Distribution)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréege rose / Sous couche de ragréege blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle polymère jaune non séparable + ragréege rose + sous couche de ragréege blanche non séparable	META le 23/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-37391 EN DATE DU 26/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124933
Echantillon ITGA : IT071612-37391
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001226
Dossier client	_00438000010000100006_ 14 BD DU MAL JUIN - BD DU MAL JUIN - 53600 EVRON Appartement n° 6 de type 3 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001226010 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 1 (Séjour)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 23/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-37392 EN DATE DU 26/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124933
Echantillon ITGA : IT071612-37392
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001226
Dossier client	_00438000010000100006_ 14 BD DU MAL JUIN - BD DU MAL JUIN - 53600 EVRON Appartement n° 6 de type 3 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001226011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lino chambre + colle jaune / Vol 2 (Chambre 1)
Description ITGA	Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Sous couche de ragréage blanche / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META le 23/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-37393 EN DATE DU 26/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124933
Echantillon ITGA : IT071612-37393
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001226
Dossier client	_00438000010000100006_ 14 BD DU MAL JUIN - BD DU MAL JUIN - 53600 EVRON Appartement n° 6 de type 3 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001226012 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 5 (SDB)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 23/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-37394 EN DATE DU 26/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124933
Echantillon ITGA : IT071612-37394
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001226
Dossier client	_00438000010000100006_ 14 BD DU MAL JUIN - BD DU MAL JUIN - 53600 EVRON Appartement n° 6 de type 3 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001226013 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 5 (SDB)
Description ITGA	Colle beige / Joint cassant blanc / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige + joint cassant blanc	META le 23/12/2016	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-37395 EN DATE DU 26/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124933
Echantillon ITGA : IT071612-37395
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001226
Dossier client	_00438000010000100006_ 14 BD DU MAL JUIN - BD DU MAL JUIN - 53600 EVRON Appartement n° 6 de type 3 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001226014 / Equipements divers et accessoires / Baignoire / Tampon bitumineux / Vol 5 (SDB)
Description ITGA	Tampon bitumineux noir avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Tampon bitumineux noir avec poussières	META le 23/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-37396 EN DATE DU 26/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124933
Echantillon ITGA : IT071612-37396
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001226
Dossier client	_00438000010000100006_ 14 BD DU MAL JUIN - BD DU MAL JUIN - 53600 EVRON Appartement n° 6 de type 3 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001226015 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 5 (SDB)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 23/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-37397 EN DATE DU 26/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124933
Echantillon ITGA : IT071612-37397
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001226
Dossier client	_00438000010000100006_ 14 BD DU MAL JUIN - BD DU MAL JUIN - 53600 EVRON Appartement n° 6 de type 3 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001226016 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / lino vert + colle jaune / Vol 5 (SDB)
Description ITGA	Revêtement souple vert avec couche fibreuse / Colle polymère jaune avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement souple vert avec couche fibreuse + colle polymère jaune avec poussières	META le 23/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-37398 EN DATE DU 26/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124933
Echantillon ITGA : IT071612-37398
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001226
Dossier client	_00438000010000100006_ 14 BD DU MAL JUIN - BD DU MAL JUIN - 53600 EVRON Appartement n° 6 de type 3 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001226017 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage pièces humides / Vol 5 (SDB)
Description ITGA	Ragréage rose

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Ragréage rose	META le 24/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-37399 EN DATE DU 26/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124933
Echantillon ITGA : IT071612-37399
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001226
Dossier client	_00438000010000100006_ 14 BD DU MAL JUIN - BD DU MAL JUIN - 53600 EVRON Appartement n° 6 de type 3 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001226018 / Equipements divers et accessoires / Porte de placard / carton + colle jaune / Vol 4 (Distribution)
Description ITGA	Colle polymère jaune avec couche cartonnée

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle polymère jaune avec couche cartonnée	META le 23/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste