

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits de la liste A et B contenant de l'amiante à intégrer au Dossier Technique Amiante (DTA)

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, aux arrêtés du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation MPCA de la liste A et B et au contenu du rapport de repérage, l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du DTA, à la norme NF X 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	RES BEAULIEU
CP - Ville :	53200 CHATEAU GONTIER
Référence client :	_0005700004_
Rapport émis le :	06/06/2016
Désignation :	Habitation (Parties communes) - Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

Sommaire

Rapport	Annexes	
A - Désignation de l'immeuble	Plan de repérage technique	26 pages
B - Propriétaire / Donneur d'ordre	Reportage photographique	10 page(s)
C - Opérateur de repérage	Etat de conservation des matériaux de la liste A	Sans objet
D - Personne autorisant l'émission du rapport	Etat de conservation des matériaux de la liste B	21 page(s)
E - Listes des locaux visités	Fiche d'identification et de cotation des prélèvements	1 page
F - Conclusion(s) du rapport de mission	Rapport(s) d'analyse(s) du laboratoire	16 page(s)
G - Commentaires et réserves	Documents	1 page
H - Locaux ou parties de locaux non visités		
I - Rapports précédemment réalisés		
J - Objet, méthodologie et cadre juridique de l'intervention		
K - Périmètre de repérage		
L - Conditions de réalisation du repérage		
M - Grille de résultat du repérage		
N - Obligation(s) réglementaire(s) du propriétaire		
N1 - Recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes		
O - Recommandations générales de sécurité		
P - Informations complémentaires		

Présence d'amiante

Oui


Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans sa totalité



Renseignements administratifs

A	Désignation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
	<p>Adresse du bien : RES BEAULIEU 53200 CHATEAU GONTIER</p> <p>Batiment : Non communiqué Etage : Non communiqué Références client : _0005700004_ N° de lot : Non communiqué - Non communiqué Descriptif sommaire : Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages</p> <p>Date de construction ou permis de construire : Non communiqué Fonction du bâtiment : Habitation (Parties communes)</p>		<p>Propriétaire : O.P.H. MAYENNE HABITAT Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9</p> <p>Donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9 Ref donneur d'ordre : CVMAY01</p> <p>Date commande : 28/04/2016 Date repérage : 28/04/2016 Représentant du donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT Rapport émis le : 06/06/2016</p>
C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport
	<p>AC Environnement Siret : 441355914 Nom prénom : JOUSSELIN David</p>  <p>Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Victoria 35760 ST GREGOIRE Certification n° : CPDI3391 V2 Délivré le 03/04/2015</p>		<p>Nom prénom : MORA Denis Fonction : Responsable technique</p>  <p>Assurance : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017)</p>
E	Liste des locaux visités		

Plan	Volume	Plan	Volume
Sous sol	Vol 3 (VS 1)	Sous sol	Vol 4 (local tech)
Sous sol	Vol 5 (accès caves 1)	Sous sol	Vol 6 (accès caves 2)
PC RDC	Vol 7 (SAS extérieur)	PC RDC	Vol 8 (SAS entrée)
PC RDC	Vol 9 (local vélo 1)	PC RDC	Vol 10 (local vélo 2)
PC RDC	Vol 11 (local poubelle)	PC RDC	Vol 12 (VO)
PC RDC	Vol 13 (PC RDC)	PC RDC	Vol 14 (gaine tech)
PC RDC	Vol 15 (séchoir)	PC Etage	Vol 16 (gaine tech 1)
PC Etage	Vol 17 (PC R+1)	PC Etage	Vol 18 (séchoir 1)
PC Etage	Vol 19 (gaine tech 2)	PC Etage	Vol 20 (PC R+2)
PC Etage	Vol 21 (séchoir 2)	PC Etage	Vol 22 (PC R+3)
PC Etage	Vol 23 (gaine tech 3)	PC Etage	Vol 24 (séchoir 3)
PC Etage	Vol 25 (VO 1)	PC Etage	Vol 26 (VO 2)
PC Etage	Vol 27 (VO 3)	Plan masse	Vol 29 (Plan masse)
Combles	Vol 30 (combles)	Façade avant	Vol 31 (Façade avant)
Pignon droit	Vol 32 (pignon droit)	Façade arrière	Vol 33 (Façade arrière)
Pignon gauche	Vol 34 (pignon gauche)		

Conclusions

F Conclusion(s) du rapport de mission

- ▶ Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante



Localisation	Matériau	Critère de décision	
		après analyse	sur décision de l'opérateur
Vol 6 (accès caves 2)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 6 (accès caves 2)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 6 (accès caves 2)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 4 (local tech)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 14 (gaine tech)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 6 (accès caves 2)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 6 (accès caves 2)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 6 (accès caves 2)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 11 (local poubelle)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 11 (local poubelle)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 13 (PC RDC)	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Positif sur analyse	
Vol 13 (PC RDC)	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Positif sur analyse	
Vol 13 (PC RDC)	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Positif sur analyse	
Vol 8 (SAS entrée)	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Positif sur analyse	
Vol 17 (PC R+1)	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Positif sur analyse	
Vol 20 (PC R+2)	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Positif sur analyse	
Vol 22 (PC R+3)	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Positif sur analyse	
Vol 8 (SAS entrée)	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris non séparable + peinture non séparable	Positif sur analyse	
Vol 12 (VO)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 12 (VO)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 14 (gaine tech)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 25 (VO 1)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 26 (VO 2)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 27 (VO 3)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 25 (VO 1)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel

Vol 26 (VO 2)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 27 (VO 3)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 25 (VO 1)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 27 (VO 3)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 26 (VO 2)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 23 (gaine tech 3)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 30 (combles)	Ardoises composites		Positif sur jugement personnel
Vol 30 (combles)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 30 (combles)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 30 (combles)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 30 (combles)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 30 (combles)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 30 (combles)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 30 (combles)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 30 (combles)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 30 (combles)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 30 (combles)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 30 (combles)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 30 (combles)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 30 (combles)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 30 (combles)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 31 (Façade avant)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 31 (Façade avant)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 33 (Façade arrière)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 33 (Façade arrière)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 30 (combles)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel

G Commentaire(s) et réserve(s)



Commentaire n°1

Le diagnostic amiante a été réalisé en simulant une prestation type démolition afin de repérer l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante. Cependant le bâtiment n'est pas à démolir. De plus il n'est pas vide de meubles. Des réserves sont émises sur les matériaux non accessibles sans destruction importante ou démontage d'éléments de la construction. Réserves sur : Les matériaux présents entre les doublages et la maçonnerie, invisibles sans dépose du doublage. Les sorties de conduits sur les façades extérieures avec caches intérieurs empêchant leur repérage si des sondages destructifs ne sont pas effectués. Les matériaux présents dans les plénums, invisibles sans dépose du faux plafond. Les matériaux présents sous le bardage présent en façade. Les matériaux présents dans les coffrages verticaux et horizontaux. Les éléments ponctuels de toiture où une nacelle est nécessaire pour être exhaustif. Les réseaux et canalisations présents sous et autour du bâtiment et recouverts par d'autres matériaux, (exemple réseau d'évacuation des eaux usées...) Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans les parties communes du bâtiment, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client : - Les diverses peintures présentes dans les parties communes (Peinture sur les portes, fenêtres, garde-corps, murs, plafond...) - Les colles de carrelage et faïence dans le SAS entrée. (Réalisé en 2013). Des prélèvements complémentaires sont nécessaires en cas de réalisation de travaux sur ces 2 éléments afin de voir les matériaux présents sous ceux-ci..

Commentaire n°2

Diagnostic des combles : Le diagnostic des combles n'a pu être réalisé de manière exhaustive dans la mesure où le déplacement dans ceux-ci est difficile. De plus l'ensemble des conduits de ventilations présent dans les combles ont été découpés en partie supérieure afin de créer une sortie en toiture. Poussières importantes dans les combles qui peuvent être dû à la découpe des conduits. Une mesure d'ampoussièremment est nécessaire pour permettre à l'opérateur de repérage de réaliser un diagnostic exhaustif sans risque sanitaire. L'ensemble des conduits de ventilation repérés dans les combles sont en amiante-ciment. Les chutes de conduits en amiante ciment découpé sont posés au sol dans le comble. Présence d'ardoise composite (amianté) posées au sol dans les combles. Celle-ci ont pu être utilisées pour des rénovations de la toiture. (ardoise d'origine naturelle) Diagnostic toiture : Impossible d'accéder à la toiture en extérieur sans nacelle par l'extérieur ou sans échafaudage par l'intérieur de la cage (présence de Skydome). Dans les combles, on peut voir que la couverture est en ardoise naturelles. Diagnostic vide sanitaire : Seul 1 volume sur les 3 a pu être investigué. Les 2 autres dont l'accès se fait par le local poubelle au RDC sont condamnés par une trappe.

H Locaux ou parties de locaux non visités

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante conformément aux articles R1334-15 à R1334-18 du Code de la Santé Publique:

Localisation	Justification(s)	Investigations supplémentaires
toiture - Vol 28 (toiture)	Moyen investigation non mis a disposition	Nacelle nécessaire pour accéder en toiture
Sous sol - Vol 2 (VS 2)	Moyen investigation non mis a disposition	Pas accès à cette partie du VS
Sous sol - Vol 1 (VS 3)	Moyen investigation non mis a disposition	Pas accès à cette partie du VS

Condition de repérage

I Rapports précédemment réalisés

Date	Références	Principales conclusions
cf fiche récapitulative	cf fiche récapitulative	cf fiche récapitulative

J Objet, méthodologie et cadre juridique de l'intervention

Objet de la mission : Mise à niveau réglementaire des DTA existants, établissement du rapport de repérage des matériaux et produits de la liste A et B de n°annexe 13-9 du code de la santé publique.

Obligation réglementaire de la constitution du DTA : le présent rapport devra être joint aux autres pièces réglementaires constitutives du Dossier Technique Amiante du bien désigné en page de garde.

Méthodologie : rechercher, identifier, localiser et évaluer l'état de conservation des produits de la liste A et B. Pour les matériaux de la liste B, leur risque de dégradation lié à l'environnement est également évalué.

Cadre juridique :

- des articles R.1334-16, R.1334-20, R.1334-21, R 1334-23, R 1334-27 du Code de la Santé Publique
- du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis
- de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage
- de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage
- de l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du « dossier technique amiante »

Limite de la mission:

En aucun cas, les résultats de la présente mission ne peuvent être utilisés comme seul repérage préalable à la réalisation de travaux, à la démolition.

K Périmètre de repérage

Notre périmètre d'intervention englobe l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage et figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités (cf. paragraphe H).

La liste des locaux ou parties de locaux visités sont listés dans le tableau des résultats détaillés (cf. paragraphe E: Liste des locaux visités)



L Condition de réalisation du repérage

Programme de repérage

Le programme de repérage de la présente mission, mentionné à l'article R.1334-20 est défini dans l'annexe 13-9 du code de la santé public, modifié par le décret 2011-629 à savoir:

Liste A mentionnée à l'article R 1334-20

COMPOSANT A SONDER OU A VERIFIER

Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds

Liste B mentionnée à l'article R 1334-20

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER
	1. Parois verticales intérieures
Murs et cloisons "en dur" et poteaux (périphériques et intérieurs).	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu.
Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux de cloisons.
	2. Planchers et plafonds
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.
Planchers	Dalles de sol.
	3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs
Conduits de fluides (air, eau et autres fluides...).	Conduits, enveloppe de calorifuges.
Clapets / volets coupe feu	Clapets, volets, rebouchage.
Portes coupe feu	Joints (tresses, bandes).
Vides ordures	Conduits.
	4. Eléments extérieurs
Toitures.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composite, fibres-ciment), bardeaux bitumineux.
Bardages et façades légères.	Plaques, ardoise, panneaux (composites, fibre-ciment).
Conduits en toiture et façade.	Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.



M Grille de résultats du repérage

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Liste	Descriptif de l'action menée			Laboratoire			Conclusion	Etat de conservation
					Réf action	Description	Précision	Ref pré.	Descriptif	Résultat		
Combles												
Vol 30 (combles)	Toiture et étanchéité	Ardoises	Ardoises composites	B	S117	Posées au sol					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 30 (combles)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S118	conduit ventilation					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	AC2
Vol 30 (combles)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S122	Découpé et posé au sol					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	AC2
Façade arrière												
Vol 33 (Façade arrière)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	B	S119	Descente EP					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Façade avant												
Vol 31 (Façade avant)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	B	S119	Descente EP					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Néant												
Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	
PC Etage												



PC Etage												
Vol 16 (gaine tech 1) - Vol 19 (gaine tech 2) - Vol 23 (gaine tech 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	S55 - S56 - S57	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Enduit débulage béton banché brut	P2	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 18 (séchoir 1) - Vol 21 (séchoir 2) - Vol 24 (séchoir 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	S65 - S66 - S67	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	Enduit taloché gris + peinture	P16	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 17 (PC R+1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	S68 (P20)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	Enduit ciment + peinture gouttelé blanche et grise (mur porteur)	P20	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse	EP
Vol 20 (PC R+2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	S69 (P20)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	Enduit ciment + peinture gouttelé blanche et grise (mur porteur)	P20	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse	EP
Vol 22 (PC R+3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	S70 (P20)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	Enduit ciment + peinture gouttelé blanche et grise (mur porteur)	P20	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse	EP



PC Etage												
Vol 17 (PC R+1) - Vol 20 (PC R+2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	B	S71 - S72	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22	Plafond dur rampant + droit	P22	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 18 (séchoir 1) - Vol 21 (séchoir 2) - Vol 24 (séchoir 3)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment	B	S82 - S83 - S84	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P28	Enduit gratté	P28	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 16 (gaine tech 1) - Vol 19 (gaine tech 2) - Vol 23 (gaine tech 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	S96 - S97 - S98	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P32	joint d'assemblage des briques rouges dans gaines technique	P32	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau compact marron non séparable + matériau rouge non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (VO 1)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	B	S48						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 26 (VO 2)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	B	S48						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 27 (VO 3)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	B	S48						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP



PC Etage												
Vol 25 (VO 1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S49						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 26 (VO 2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S49						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 27 (VO 3)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S49						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 25 (VO 1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S50	Dans la dalle au plafond					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 27 (VO 3)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S50	Dans la dalle au plafond					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 26 (VO 2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S50	Dans la dalle au plafond					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 25 (VO 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre	B	P33	Réalisation d'un prélèvement	Ensemble des enduits du local vide ordure(enduit sur porteur et doublage)	P33	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 26 (VO 2) - Vol 27 (VO 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre	B	S99 - S100	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P33	Ensemble des enduits du local vide ordure(enduit sur porteur et doublage)	P33	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	



PC Etage												
Vol 25 (VO 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	B	P34	Réalisation d'un prélèvement	Plafond local vide ordure	P34	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 26 (VO 2) - Vol 27 (VO 3)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	B	S101 - S102	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P34	Plafond local vide ordure	P34	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 23 (gaine tech 3)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S53	Plafond gaine gaz					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
PC RDC												
Vol 14 (gaine tech)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S3						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 14 (gaine tech)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	S45	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Enduit débulage béton banché brut	P2	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 9 (local vélo 1) - Vol 11 (local poubelle) - Vol 10 (local vélo 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	S28 - S31 - S58	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Joint d'assemblage des parpaings	P6	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 10 (local vélo 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P16	Réalisation d'un prélèvement	Enduit taloché gris + peinture	P16	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 9 (local vélo 1) - Vol 11 (local poubelle) - Vol 12 (VO) - Vol 15 (séchoir)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	S25 - S30 - S39 - S44	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	Enduit taloché gris + peinture	P16	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 11 (local poubelle)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	B	S34						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP



PC RDC												
Vol 11 (local poubelle)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	B	S35						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 13 (PC RDC)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P20	Réalisation d'un prélèvement	Enduit ciment + peinture gouttelé blanche et grise (mur porteur)	P20	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse	EP
Vol 13 (PC RDC)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	Enduit ciment + peinture gouttelé blanche et grise (mur porteur)	P20	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse	EP
Vol 8 (SAS entrée)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	S36 (P20)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	Enduit ciment + peinture gouttelé blanche et grise (mur porteur)	P20	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse	EP
Vol 13 (PC RDC)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	B	P22	Réalisation d'un prélèvement	Plafond dur rampant + droit	P22	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 13 (PC RDC)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	B	P22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22	Plafond dur rampant + droit	P22	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 8 (SAS entrée)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre	B	P25	Réalisation d'un prélèvement	Enduit platre cloison	P25	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse	EP



PC RDC												
Vol 12 (VO)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	B	S37						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 12 (VO)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	B	S38						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 12 (VO)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Calorifugeage	A	P26	Réalisation d'un prélèvement	laine + tresse + plâtre	P26	Matériau fibreux jaune + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 15 (séchoir)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment	B	P28	Réalisation d'un prélèvement	Enduit gratté	P28	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 15 (séchoir)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment	B	S43	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P28	Enduit gratté	P28	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 14 (gaine tech)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P32	Réalisation d'un prélèvement	joint d'assemblage des briques rouges dans gaines technique	P32	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau compact marron non séparable + matériau rouge non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 14 (gaine tech)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P32	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P32	joint d'assemblage des briques rouges dans gaines technique	P32	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau compact marron non séparable + matériau rouge non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 14 (gaine tech)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S46	Au sol dans gaine gaz					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Sous sol												



Sous sol												
Vol 6 (accès caves 2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	B	S1	Evacuation EU					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 6 (accès caves 2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	B	S2	Evacuation EU					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 6 (accès caves 2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S3						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 4 (local tech)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S3						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 6 (accès caves 2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S4						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 6 (accès caves 2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	B	S5	Evacuation EU					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 6 (accès caves 2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	B	S6	Evacuation EU (au sol, encastré dans la chape maigre)					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 6 (accès caves 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P1	Réalisation d'un prélèvement	Joint gris d'assemblage des briques rouges	P1	Enduit plâtreux blanc non séparable + matériau compact gris non séparable + matériau rouge en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	



Sous sol												
Vol 6 (accès caves 2) - Vol 5 (accès caves 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P1 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Joint gris d'assemblage des briques rouges	P1	Enduit plâtreux blanc non séparable + matériau compact gris non séparable + matériau rouge en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 6 (accès caves 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P2	Réalisation d'un prélèvement	Enduit débulage béton banché brut	P2	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 6 (accès caves 2) - Vol 3 (VS 1) - Vol 4 (local tech) - Vol 5 (accès caves 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P2 - S7 - S12 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Enduit débulage béton banché brut	P2	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 6 (accès caves 2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Calorifugeage	A	P5	Réalisation d'un prélèvement	Laine + matériaux bitumineux noir + tresse	P5	Matériau fibreux jaune + toile bitumée	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 6 (accès caves 2) - Vol 3 (VS 1) - Vol 5 (accès caves 1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Calorifugeage	A	P5 - S9 - S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Laine + matériaux bitumineux noir + tresse	P5	Matériau fibreux jaune + toile bitumée	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 6 (accès caves 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P6	Réalisation d'un prélèvement	Joint d'assemblage des parpaings	P6	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 5 (accès caves 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P7	Réalisation d'un prélèvement	Enduit gris taloché	P7	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 5 (accès caves 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Enduit gris taloché	P7	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 5 (accès caves 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment	B	P8	Réalisation d'un prélèvement	Plafond brut droit + sous face escalier (enduit débulage)	P8	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	



Sous sol												
Vol 4 (local tech)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre	B	P10	Réalisation d'un prélèvement	Enduit rebouchage blanc autour coffret electrique	P10	Enduit plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse	



N Obligation(s) réglementaire(s) du propriétaire

Produits de la liste A (flocage-calorifugeage-faux plafond) :

Score 1 : L'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception ;

Score 2 : La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R. 1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception ;

Score 3 : Les travaux de retrait ou de confinement sont achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux. Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

N-1 Recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes

Produits de la liste B :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Score AC1 : Cette action corrective consiste à :

- a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

Score AC2 : Cette action corrective consiste à :

- a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
- b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
- c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
- d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.



O Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en oeuvre des mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R.1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en oeuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation, ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations Générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre une exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec l'exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants, ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristiques, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante, en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les professionnels pour la gestion des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits

Les entreprises réalisant des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante doivent être certifiées.

Tous les travailleurs susceptibles d'intervenir sur les matériaux amianés (comme les opérateurs de repérage, électriciens, couvreurs, services techniques, etc...) doivent avoir suivi une formation en adéquation avec le niveau de responsabilité du travailleur. Le code du travail exige pour les activités et interventions sur matériaux contenant de l'amiante que les travailleurs affectés soient notamment formés au préalable à la prévention des risques liés à l'amiante (article R.4412-100 du code du travail), bénéficie d'un suivi médical (article R.4412-44 du code du travail). Il convient par ailleurs que l'employeur établisse avant toute intervention un mode opératoire (article R.4412-140 du code du travail), qui doit être transmis à l'inspecteur du travail, les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) et le cas échéant, l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés peuvent vous être fournis par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM), l'institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) et l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières lors d'interventions ponctuelles non répétées, comme par exemple :

- accrochage d'un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, comme par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante ;

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante (en tenant compte du risque électrique) et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a) Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante doivent être conditionnés en sacs étanches et étiquetés avant leur sortie de la zone de confinement.

Seuls les déchets où l'amiante est fortement lié (les dalles de sol ou amiante lié à des matériaux inertes par exemple) peuvent être entreposés temporairement sur le chantier, sur une aire d'entreposage couverte permettant de prévenir les risques de rupture d'intégrité de leur conditionnement. L'accès à l'aire d'entreposage est interdit aux personnes autres que le personnel de l'entreprise de travaux.

Les autres déchets contenant de l'amiante sont évacués vers les installations de traitement des déchets dès leur sortie de la zone de confinement. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés.

b) Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c) Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amiante doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d) Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e) Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA n° 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.



P Informations complémentaires

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données «déchets» gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org.



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Sous sol	Sous sol - Plan de repérage - Actions menées
	Sous sol	Sous sol - Plan de prélèvements
	Sous sol	Sous sol - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	PC RDC	PC RDC - Plan de repérage - Actions menées
	PC RDC	PC RDC - Plan de prélèvements
	PC RDC	PC RDC - MPCA Toutes catégories confondues
	PC RDC	PC RDC - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	PC RDC	PC RDC - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	PC Etage	PC Etage - Plan de repérage - Actions menées
	PC Etage	PC Etage - Plan de prélèvements
	PC Etage	PC Etage - MPCA Toutes catégories confondues
	PC Etage	PC Etage - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	PC Etage	PC Etage - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Combles	Combles - Plan de repérage - Actions menées
	Combles	Combles - MPCA Toutes catégories confondues
	Combles	Combles - MPCA Toiture et étanchéité
	Combles	Combles - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	toiture	toiture - Plan de repérage - Actions menées
	Plan masse	Plan masse - Plan de repérage - Actions menées
	Façade avant	Façade avant - Plan de repérage - Actions menées
	Façade avant	Façade avant - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Pignon droit	Pignon droit - Plan de repérage - Actions menées
	Façade arrière	Façade arrière - Plan de repérage - Actions menées
	Façade arrière	Façade arrière - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Pignon gauche	Pignon gauche - Plan de repérage - Actions menées




SOUS SOL - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD000937

Légende



Volume non visité



Adresse du bien
RES BEAULIEU
53200 CHATEAU GONTIER


Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

Date intervention
28/04/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

SOUS SOL - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002HD000937



Légende

	S3: Conduit en fibres-ciment
	S4: Conduit en fibres-ciment
	S5: Conduit en fibres-ciment
	S6: Conduit en fibres-ciment
	S1: Conduit en fibres-ciment
	S2: Conduit en fibres-ciment



Adresse du bien
RES BEAULIEU
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages


Date intervention
28/04/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

PC RDC - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD000937

Légende



Adresse du bien
RES BEAULIEU
53200 CHATEAU GONTIER


Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

Date intervention
28/04/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

PC RDC - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002HD000937



Légende

	S3: Conduit en fibres-ciment
	S38: Conduit en fibres-ciment
	P20 : Enduit ciment
	P25 : Enduit plâtre
	S35: Conduit en fibres-ciment
	S37: Conduit en fibres-ciment
	S46: Conduit en fibres-ciment
	S34: Conduit en fibres-ciment



Adresse du bien
RES BEAULIEU
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages


Date intervention
28/04/2016


Technicien intervenant
JOUSSELIN David

PC RDC - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002HD000937

Légende

	P20 : Enduit ciment
	P25 : Enduit plâtre



Adresse du bien
RES BEAULIEU
53200 CHATEAU GONTIER


Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

Date intervention
28/04/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

PC RDC - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002HD000937



Légende

	S3: Conduit en fibres-ciment
	S38: Conduit en fibres-ciment
	S35: Conduit en fibres-ciment
	S37: Conduit en fibres-ciment
	S46: Conduit en fibres-ciment
	S34: Conduit en fibres-ciment



Adresse du bien
RES BEAULIEU
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages


Date intervention
28/04/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

PC ETAGE - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD000937

Légende



Adresse du bien
RES BEAULIEU
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

Date intervention
28/04/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

PC ETAGE - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002HD000937



Légende

	S53: Conduit en fibres-ciment
	S48: Conduit en fibres-ciment
	S49: Conduit en fibres-ciment
	P20 : Enduit ciment
	S50: Conduit en fibres-ciment



Adresse du bien
RES BEAULIEU
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

Date intervention
28/04/2016


Technicien intervenant
JOUSSELIN David

PC ETAGE - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002HD000937

Légende

	P20 : Enduit ciment
---	---------------------



Adresse du bien
RES BEAULIEU
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

Date intervention
28/04/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

PC ETAGE - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002HD000937

Légende

	S53: Conduit en fibres-ciment
	S48: Conduit en fibres-ciment
	S49: Conduit en fibres-ciment
	S50: Conduit en fibres-ciment



Adresse du bien
RES BEAULIEU
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

Date intervention
28/04/2016


Technicien intervenant
JOUSSELIN David

COMBLES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD000937

Légende


 Localisation d'un sondage positif



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RES BEAULIEU 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	28/04/2016	JOUSSELIN David

COMBLES - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002HD000937



Légende

	S117: Ardoises composites
	S118: Conduit en fibres-ciment
	S122: Conduit en fibres-ciment



Adresse du bien
RES BEAULIEU
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

Date intervention
28/04/2016


Technicien intervenant
JOUSSELIN David

COMBLES - MPCA TOITURE ET ÉTANCHÉITÉ

Référence:
002HD000937

Légende

 S117: Ardoises composites



Adresse du bien
RES BEAULIEU
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

Date intervention
28/04/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

COMBLES - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002HD000937

Légende

	S118: Conduit en fibres-ciment
	S122: Conduit en fibres-ciment



Adresse du bien
RES BEAULIEU
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

Date intervention
28/04/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David


TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD000937

Légende



Volume non visité



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RES BEAULIEU 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	28/04/2016	JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
S117 - 1 (S117)	Combles - Vol 30 (combles)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S118 - 1 (S118)	Combles - Vol 30 (combles)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S118 - 4 (S118)	Combles - Vol 30 (combles)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S118 - 2 (S118)	Combles - Vol 30 (combles)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S118 - 3 (S118)	Combles - Vol 30 (combles)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S118 - 5 (S118)	Combles - Vol 30 (combles)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S122 - 1 (S122)	Combles - Vol 30 (combles)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
S119 - 1 (S119)	Façade avant - Vol 31 (Façade avant)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
002HD000937 n°33 - 2 (P33)	PC Etage - Vol 25 (VO 1)	Prélevement
002HD000937 n°33 - 1 (P33)	PC Etage - Vol 25 (VO 1)	Prélevement
002HD000937 n°34 - 2 (P34)	PC Etage - Vol 25 (VO 1)	Prélevement
002HD000937 n°34 - 1 (P34)	PC Etage - Vol 25 (VO 1)	Prélevement
S48 - 1 (S48)	PC Etage - Vol 25 (VO 1)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S49 - 1 (S49)	PC Etage - Vol 25 (VO 1)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S50 - 1 (S50)	PC Etage - Vol 25 (VO 1)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S53 - 1 (S53)	PC Etage - Vol 23 (gaine tech 3)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
002HD000937 n°16 - 2 (P16)	PC RDC - Vol 10 (local vélo 2)	Prélevement
002HD000937 n°16 - 1 (P16)	PC RDC - Vol 10 (local vélo 2)	Prélevement
002HD000937 n°20 - 1 (P20)	PC RDC - Vol 13 (PC RDC)	Prélevement
002HD000937 n°20 - 2 (P20)	PC RDC - Vol 13 (PC RDC)	Prélevement
002HD000937 n°22 - 2 (P22)	PC RDC - Vol 13 (PC RDC)	Prélevement
002HD000937 n°22 - 1 (P22)	PC RDC - Vol 13 (PC RDC)	Prélevement
002HD000937 n°25 - 1 (P25)	PC RDC - Vol 8 (SAS entrée)	Prélevement
002HD000937 n°25 - 2 (P25)	PC RDC - Vol 8 (SAS entrée)	Prélevement
002HD000937 n°26 - 1 (P26)	PC RDC - Vol 12 (VO)	Prélevement



Référence	Localisation	Action
002HD000937 n°26 - 2 (P26)	PC RDC - Vol 12 (VO)	Prélevement
002HD000937 n°28 - 2 (P28)	PC RDC - Vol 15 (séchoir)	Prélevement
002HD000937 n°28 - 1 (P28)	PC RDC - Vol 15 (séchoir)	Prélevement
002HD000937 n°32 - 2 (P32)	PC RDC - Vol 14 (gaine tech)	Prélevement
002HD000937 n°32 - 1 (P32)	PC RDC - Vol 14 (gaine tech)	Prélevement
S34 - 1 (S34)	PC RDC - Vol 11 (local poubelle)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S35 - 1 (S35)	PC RDC - Vol 11 (local poubelle)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S37 - 1 (S37)	PC RDC - Vol 12 (VO)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S38 - 1 (S38)	PC RDC - Vol 12 (VO)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S46 - 1 (S46)	PC RDC - Vol 14 (gaine tech)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
002HD000937 n°1 - 1 (P1)	Sous sol - Vol 6 (accès caves 2)	Prélevement
002HD000937 n°1 - 2 (P1)	Sous sol - Vol 6 (accès caves 2)	Prélevement
002HD000937 n°2 - 1 (P2)	Sous sol - Vol 6 (accès caves 2)	Prélevement
002HD000937 n°2 - 2 (P2)	Sous sol - Vol 6 (accès caves 2)	Prélevement
002HD000937 n°5 - 1 (P5)	Sous sol - Vol 6 (accès caves 2)	Prélevement
002HD000937 n°5 - 2 (P5)	Sous sol - Vol 6 (accès caves 2)	Prélevement
002HD000937 n°6 - 1 (P6)	Sous sol - Vol 6 (accès caves 2)	Prélevement
002HD000937 n°6 - 2 (P6)	Sous sol - Vol 6 (accès caves 2)	Prélevement
002HD000937 n°7 - 1 (P7)	Sous sol - Vol 5 (accès caves 1)	Prélevement
002HD000937 n°7 - 2 (P7)	Sous sol - Vol 5 (accès caves 1)	Prélevement
002HD000937 n°8 - 1 (P8)	Sous sol - Vol 5 (accès caves 1)	Prélevement
002HD000937 n°8 - 2 (P8)	Sous sol - Vol 5 (accès caves 1)	Prélevement
002HD000937 n°10 - 1 (P10)	Sous sol - Vol 4 (local tech)	Prélevement
002HD000937 n°10 - 2 (P10)	Sous sol - Vol 4 (local tech)	Prélevement
S1 - 1 (S1)	Sous sol - Vol 6 (accès caves 2)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S2 - 1 (S2)	Sous sol - Vol 6 (accès caves 2)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S3 - 2 (S3)	Sous sol - Vol 6 (accès caves 2)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S3 - 1 (S3)	Sous sol - Vol 6 (accès caves 2)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S4 - 1 (S4)	Sous sol - Vol 6 (accès caves 2)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S4 - 2 (S4)	Sous sol - Vol 6 (accès caves 2)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S5 - 1 (S5)	Sous sol - Vol 6 (accès caves 2)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S6 - 1 (S6)	Sous sol - Vol 6 (accès caves 2)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage



Référence	Localisation	Action
S6 - 2 (S6)	Sous sol - Vol 6 (accès caves 2)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage



002HD000937 n°1 - 1 (P1)



002HD000937 n°1 - 2 (P1)



002HD000937 n°2 - 1 (P2)



002HD000937 n°2 - 2 (P2)



002HD000937 n°5 - 1 (P5)



002HD000937 n°5 - 2 (P5)



002HD000937 n°6 - 1 (P6)



002HD000937 n°6 - 2 (P6)



002HD000937 n°7 - 1 (P7)



002HD000937 n°7 - 2 (P7)



002HD000937 n°8 - 1 (P8)



002HD000937 n°8 - 2 (P8)



002HD000937 n°10 - 1 (P10)



002HD000937 n°10 - 2 (P10)



002HD000937 n°16 - 2 (P16)



002HD000937 n°16 - 1 (P16)



002HD000937 n°20 - 1 (P20)



002HD000937 n°20 - 2 (P20)



002HD000937 n°22 - 2 (P22)



002HD000937 n°22 - 1 (P22)



002HD000937 n°25 - 1 (P25)



002HD000937 n°25 - 2 (P25)



002HD000937 n°26 - 1 (P26)



002HD000937 n°26 - 2 (P26)



002HD000937 n°28 - 2 (P28)



002HD000937 n°28 - 1 (P28)



002HD000937 n°32 - 2 (P32)



002HD000937 n°32 - 1 (P32)



002HD000937 n°33 - 2 (P33)



002HD000937 n°33 - 1 (P33)



002HD000937 n°34 - 2 (P34)



002HD000937 n°34 - 1 (P34)



S1 - 1 (S1)



S2 - 1 (S2)



S3 - 2 (S3)



S3 - 1 (S3)




S4 - 1 (S4)



S4 - 2 (S4)



S5 - 1 (S5)



S6 - 1 (S6)



S6 - 2 (S6)



S34 - 1 (S34)



S35 - 1 (S35)



S37 - 1 (S37)



S38 - 1 (S38)



S46 - 1 (S46)



S48 - 1 (S48)



S49 - 1 (S49)



S50 - 1 (S50)



S53 - 1 (S53)



S117 - 1 (S117)




S118 - 1 (S118)



S118 - 4 (S118)



S118 - 2 (S118)



S118 - 3 (S118)



S118 - 5 (S118)



S119 - 1 (S119)



S122 - 1 (S122)



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD000937	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S1	Destination du local :	
Date évaluation :	28/04/2016	Local ou zone homogène :	Vol 6 (accès caves 2)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD000937	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S2	Destination du local :	
Date évaluation :	28/04/2016	Local ou zone homogène :	Vol 6 (accès caves 2)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque faible d'extension de la dégradation	EP
				Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
		Généralisée		Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
					AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD000937	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S3	Destination du local :	
Date évaluation :	28/04/2016	Local ou zone homogène :	Vol 6 (accès caves 2), Vol 4 (local tech), Vol 14 (gaine tech)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :


Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD000937	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S4	Destination du local :	
Date évaluation :	28/04/2016	Local ou zone homogène :	Vol 6 (accès caves 2)
Batiment :			



Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :


- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD000937	Materiau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S5	Destination du local :	
Date évaluation :	28/04/2016	Local ou zone homogène :	Vol 6 (accès caves 2)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
---------------------	---------------------	---------------------------	---	----------



Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD000937	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S6	Destination du local :	
Date évaluation :	28/04/2016	Local ou zone homogène :	Vol 6 (accès caves 2)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD000937	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S34	Destination du local :	
Date évaluation :	28/04/2016	Local ou zone homogène :	Vol 11 (local poubelle)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque faible d'extension de la dégradation	EP
				Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
		Généralisée		Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
					AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD000937	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S35	Destination du local :	
Date évaluation :	28/04/2016	Local ou zone homogène :	Vol 11 (local poubelle)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD000937	Materiau :	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable
Réf mesure :	P20	Destination du local :	
Date évaluation :	28/04/2016	Local ou zone homogène :	Vol 13 (PC RDC), Vol 8 (SAS entrée), Vol 17 (PC R+1), Vol 20 (PC R+2), Vol 22 (PC R+3)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD000937	Matériau :	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable
Réf mesure :	P25	Destination du local :	
Date évaluation :	28/04/2016	Local ou zone homogène :	Vol 8 (SAS entrée)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD000937	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S37	Destination du local :	
Date évaluation :	28/04/2016	Local ou zone homogène :	Vol 12 (VO)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD000937	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S38	Destination du local :	
Date évaluation :	28/04/2016	Local ou zone homogène :	Vol 12 (VO)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque faible d'extension de la dégradation	EP
				Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
		Généralisée		Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
					AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD000937	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S46	Destination du local :	
Date évaluation :	28/04/2016	Local ou zone homogène :	Vol 14 (gaine tech)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD000937	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S48	Destination du local :	
Date évaluation :	28/04/2016	Local ou zone homogène :	Vol 25 (VO 1), Vol 26 (VO 2), Vol 27 (VO 3)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD000937	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S49	Destination du local :	
Date évaluation :	28/04/2016	Local ou zone homogène :	Vol 25 (VO 1), Vol 26 (VO 2), Vol 27 (VO 3)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD000937	Materiau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S50	Destination du local :	
Date évaluation :	28/04/2016	Local ou zone homogène :	Vol 25 (VO 1), Vol 27 (VO 3), Vol 26 (VO 2)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
		Généralisée	Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD000937	Materiau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S53	Destination du local :	Vol 23
Date évaluation :	28/04/2016	Local ou zone homogène :	(gaine
Batiment :			tech 3)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD000937	Matériau :	Ardoises composites
Réf mesure :	S117	Destination du local :	
Date évaluation :	28/04/2016	Local ou zone homogène :	Vol 30 (combles)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD000937	Materiau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S118	Destination du local :	
Date évaluation :	28/04/2016	Local ou zone homogène :	Vol 30 (combles)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque faible d'extension de la dégradation	EP
				Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
		Généralisée		Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
					AC2

Résultat :	Action corrective de second niveau
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score AC2 : Cette action corrective consiste à :

- Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
- Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
- Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
- Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD000937	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S119	Destination du local :	
Date évaluation :	28/04/2016	Local ou zone homogène :	Vol 31 (Façade avant), Vol 33 (Façade arrière)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque faible d'extension de la dégradation	EP
				Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
		Généralisée		Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
					AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD000937	Materiau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S122	Destination du local :	
Date évaluation :	28/04/2016	Local ou zone homogène :	Vol 30 (combles)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque faible d'extension de la dégradation	EP
				Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
		Généralisée		Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
					AC2

Résultat :	Action corrective de second niveau
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score AC2 : Cette action corrective consiste à :

- Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
- Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
- Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
- Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc non séparable + matériau compact gris non séparable + matériau rouge en vrac non séparable - Joint gris d'assemblage des briques rouges -	Sous sol - Vol 6 (accès caves 2)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac - Enduit débulage béton banché brut -	Sous sol - Vol 6 (accès caves 2)	
P5	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau fibreux jaune + toile bitumée - Laine + matériaux bitumineux noir + tresse -	Sous sol - Vol 6 (accès caves 2)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris - Joint d'assemblage des parpaings -	Sous sol - Vol 6 (accès caves 2)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris - Enduit gris taloché -	Sous sol - Vol 5 (accès caves 1)	
P8	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris en vrac - Plafond brut droit + sous face escalier (enduit débulage) -	Sous sol - Vol 5 (accès caves 1)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc - Enduit rebouchage blanc autour coffret électrique -	Sous sol - Vol 4 (local tech)	
P16	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac + peinture non séparable - Enduit taloché gris + peinture -	PC RDC - Vol 10 (local vélo 2)	
P20	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable - Enduit ciment + peinture gouttelé blanche et grise (mur porteur) -	PC RDC - Vol 13 (PC RDC)	
P22	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Plafond dur rampant + droit -	PC RDC - Vol 13 (PC RDC)	
P25	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris non séparable + peinture non séparable - Enduit platre cloison -	PC RDC - Vol 8 (SAS entrée)	
P26	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau fibreux jaune + matériau plâtreux blanc non séparable - laine + tresse + platre -	PC RDC - Vol 12 (VO)	
P28	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris en vrac + peinture non séparable - Enduit gratté -	PC RDC - Vol 15 (séchoir)	

P32	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau compact marron non séparable + matériau rouge non séparable - joint d'assemblage des briques rouges dans gaines technique -	PC RDC - Vol 14 (gaine tech)	
P33	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac + peinture non séparable - Ensemble des enduits du local vide ordure(enduit sur porteur et doublage) -	PC Etage - Vol 25 (VO 1)	
P34	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Plafond local vide ordure -	PC Etage - Vol 25 (VO 1)	

Laboratoire d'analyses

Nom du laboratoire : ITGA
 Adresse : Parc d'affaires Edonia - Bâtiment R - Rue de la terre
 Adélie 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Téléphone : 0299354149
 Email : Helene.Grude@itga.fr
 Numéro d'accréditation :



RAPPORT D'ESSAI N° IT141606-3105 EN DATE DU 06/06/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-50135
Echantillon ITGA : IT141606-3105
Reçu au laboratoire le : 10/05/2016
MesureAmianteAT_f675540b-80a5-4a17-834d-a0ae6d0eb9
Od

Réf. Client :

Commande	002HD000937
Dossier client	_0005700004_ RES BEAULIEU - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD000937001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 6 (accès caves 2)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Matériau compact gris / Matériau rouge en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc non séparable + matériau compact gris non séparable + matériau rouge en vrac non séparable	META le 06/06/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Delphine HAREL - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT141606-3106 EN DATE DU 06/06/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-50135
Echantillon ITGA : IT141606-3106
Reçu au laboratoire le : 10/05/2016
MesureAmianteAT_3a95f999-aa3a-482a-bf22-019c9e680bc
5

Réf. Client :

Commande	002HD000937
Dossier client	_0005700004_ RES BEAULIEU - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD000937002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 6 (accès caves 2)
Description ITGA	Enduit gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac	META le 03/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine HAREL - Analyste





RAPPORT D'ESSAI N° IT141606-3109 EN DATE DU 06/06/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-50135
Echantillon ITGA : IT141606-3109
Reçu au laboratoire le : 10/05/2016
MesureAmianteAT_7c789a8d-f1f2-4e92-9e8a-396a303b48
c2

Réf. Client :

Commande	002HD000937
Dossier client	_0005700004_ RES BEAULIEU - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD000937005 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage / Vol 6 (accès caves 2)
Description ITGA	Matériau fibreux jaune / Toile bitumée

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau fibreux jaune + toile bitumée	META le 03/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine HAREL - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT141606-3110 EN DATE DU 06/06/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-50135
Echantillon ITGA : IT141606-3110
Reçu au laboratoire le : 10/05/2016
MesureAmianteAT_18450593-f498-42e1-98d5-f1907813b
9f4

Réf. Client :

Commande	002HD000937
Dossier client	_0005700004_ RES BEAULIEU - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD000937006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 6 (accès caves 2)
Description ITGA	Enduit compact gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris	META le 03/06/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Delphine HAREL - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT141606-3111 EN DATE DU 06/06/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-50135
Echantillon ITGA : IT141606-3111
Reçu au laboratoire le : 10/05/2016
MesureAmianteAT_5a3391f3-ed76-4568-809e-9ed59ca2db
50

Réf. Client :

Commande	002HD000937
Dossier client	_0005700004_ RES BEAULIEU - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD000937007 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 5 (accès caves 1)
Description ITGA	Enduit compact gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris	META le 03/06/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Delphine HAREL - Analyste





RAPPORT D'ESSAI N° IT141606-3112 EN DATE DU 06/06/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-50135
Echantillon ITGA : IT141606-3112
Reçu au laboratoire le : 10/05/2016
MesureAmianteAT_213b03b0-8595-4313-bdec-6de248825
Od7

Réf. Client :

Commande	002HD000937
Dossier client	_0005700004_ RES BEAULIEU - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD000937008 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 5 (accès caves 1)
Description ITGA	Enduit gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac	META le 03/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine HAREL - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT141606-3114 EN DATE DU 06/06/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-50135
Echantillon ITGA : IT141606-3114
Reçu au laboratoire le : 10/05/2016
MesureAmianteAT_30715bd1-bf73-4f35-949a-f62a57ee5b
00

Réf. Client :

Commande	002HD000937
Dossier client	_0005700004_ RES BEAULIEU - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD000937010 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 4 (local tech)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc	META le 03/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine HAREL - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT141606-3120 EN DATE DU 06/06/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-50135
Echantillon ITGA : IT141606-3120
Reçu au laboratoire le : 10/05/2016
MesureAmianteAT_4c556295-8e3c-481c-bde5-5eed044ef7
6c

Réf. Client :

Commande	002HD000937
Dossier client	_0005700004_ RES BEAULIEU - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD000937016 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 10 (local vélo 2)
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac + peinture non séparable	META le 04/06/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Delphine HAREL - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT141606-3124 EN DATE DU 06/06/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-50135
Echantillon ITGA : IT141606-3124
Reçu au laboratoire le : 10/05/2016
MesureAmianteAT_91410c4b-1480-4a32-b684-5b02b94bc
531

Réf. Client :

Commande	002HD000937
Dossier client	_0005700004_ RES BEAULIEU - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD000937020 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 13 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 04/06/2016	Présence de fibres d'amiante	Trémolite	2

Validé par : Delphine HAREL - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT141606-3126 EN DATE DU 06/06/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-50135
Echantillon ITGA : IT141606-3126
Reçu au laboratoire le : 10/05/2016
MesureAmianteAT_7dc00a9b-eae4-4d94-a34a-e53df23208
af

Réf. Client :

Commande	002HD000937
Dossier client	_0005700004_ RES BEAULIEU - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD000937022 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 13 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 03/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine HAREL - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT141606-3129 EN DATE DU 06/06/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-50135
Echantillon ITGA : IT141606-3129
Reçu au laboratoire le : 10/05/2016
MesureAmianteAT_b83cd13b-a450-4823-8574-bb834b9c4
9b0

Réf. Client :

Commande	002HD000937
Dossier client	_0005700004_ RES BEAULIEU - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD000937025 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 8 (SAS entrée)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris non séparable + peinture non séparable	META le 06/06/2016	Présence de fibres d'amiante	Trémolite	2

Validé par : Delphine HAREL - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT141606-3130 EN DATE DU 06/06/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-50135
Echantillon ITGA : IT141606-3130
Reçu au laboratoire le : 10/05/2016
MesureAmianteAT_b4203d3f-63a8-49a0-aa51-0cc03a1115
ba

Réf. Client :

Commande	002HD000937
Dossier client	_0005700004_ RES BEAULIEU - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD000937026 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage / Vol 12 (VO)
Description ITGA	Matériau fibreux jaune / Matériau plâtreux blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau fibreux jaune + matériau plâtreux blanc non séparable	META le 03/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine HAREL - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT141606-3132 EN DATE DU 06/06/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-50135
Echantillon ITGA : IT141606-3132
Reçu au laboratoire le : 10/05/2016
MesureAmianteAT_de7387a9-5a6c-4d1d-bd87-088b7ccc52
44

Réf. Client :

Commande	002HD000937
Dossier client	_0005700004_ RES BEAULIEU - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD000937028 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 15 (séchoir)
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac + peinture non séparable	META le 03/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine HAREL - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT141606-3136 EN DATE DU 06/06/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-50135
Echantillon ITGA : IT141606-3136
Reçu au laboratoire le : 10/05/2016
MesureAmianteAT_8b16fedc-8b9f-4ef1-a438-09824831bd
08

Réf. Client :

Commande	002HD000937
Dossier client	_0005700004_ RES BEAULIEU - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD000937032 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 14 (gaine tech)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau compact marron / Matériau rouge

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau compact marron non séparable + matériau rouge non séparable	META le 06/06/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Delphine HAREL - Analyste





RAPPORT D'ESSAI N° IT141606-3137 EN DATE DU 06/06/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-50135
Echantillon ITGA : IT141606-3137
Reçu au laboratoire le : 10/05/2016
MesureAmianteAT_6e7795c9-fb6e-4e6c-b81e-af7be9caf5b
2

Réf. Client :

Commande	002HD000937
Dossier client	_0005700004_ RES BEAULIEU - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD000937033 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 25 (VO 1)
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac + peinture non séparable	META le 03/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine HAREL - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT141606-3138 EN DATE DU 06/06/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-50135
Echantillon ITGA : IT141606-3138
Reçu au laboratoire le : 10/05/2016
MesureAmianteAT_8ade0e7e-1cf3-423c-9be2-036aef77bbe
f

Réf. Client :

Commande	002HD000937
Dossier client	_0005700004_ RES BEAULIEU - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD000937034 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 25 (VO 1)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 03/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine HAREL - Analyste

