

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits de la liste A et B contenant de l'amiante à intégrer au Dossier Technique Amiante (DTA)

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, aux arrêtés du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation MPCA de la liste A et B et au contenu du rapport de repérage, l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du DTA, à la norme NF X 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	GRD BEAUCHENE
CP - Ville :	53940 ST BERTHEVIN
Référence client :	_0025600003_
Rapport émis le :	20/01/2017
Désignation :	Habitation (Parties communes) - Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Sommaire

Rapport	Annexes	
A - Désignation de l'immeuble	Plan de repérage technique	17 pages
B - Propriétaire / Donneur d'ordre	Reportage photographique	4 page(s)
C - Opérateur de repérage	Etat de conservation des matériaux de la liste A	Sans objet
D - Personne autorisant l'émission du rapport	Etat de conservation des matériaux de la liste B	2 page(s)
E - Listes des locaux visités	Fiche d'identification et de cotation des prélèvements	1 page
F - Conclusion(s) du rapport de mission	Rapport(s) d'analyse(s) du laboratoire	8 page(s)
G - Commentaires et réserves	Documents	1 page
H - Locaux ou parties de locaux non visités		
I - Rapports précédemment réalisés		
J - Objet, méthodologie et cadre juridique de l'intervention		
K - Périmètre de repérage		
L - Conditions de réalisation du repérage		
M - Grille de résultat du repérage		
N - Obligation(s) réglementaire(s) du propriétaire		
N1 - Recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes		
O - Recommandations générales de sécurité		
P - Informations complémentaires		

Présence d'amiante Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s) Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans sa totalité



Renseignements administratifs

A Désignation de l'immeuble		B Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse du bien :	GRD BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN	Propriétaire : O.P.H. MAYENNE HABITAT	Donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Batiment :	Non communiqué	Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Etage :	Non communiqué		Ref donneur d'ordre : CVMAY01
Références client :	_0025600003_		
N° de lot :	Non communiqué - Non communiqué	Date commande : 10/01/2017	
Descriptif sommaire :	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	Date repérage : 10/01/2017	
		Représentant du donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT	
Date de construction ou permis de construire :		Rapport émis le : 20/01/2017	
Fonction du bâtiment :	Habitation (Parties communes)		
C Opérateur de repérage		D Personne autorisant l'émission du rapport	
AC Environnement Siret : 441355914 Nom prénom : ROTUNNO Laurent		Nom prénom : MORA Denis Fonction : Responsable technique	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre Victoria 35760 ST GREGOIRE Certification n° : CPDI2586 V2 Délivré le 07/11/2014		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	
E Liste des locaux visités			
Plan	Volume	Plan	Volume
Toiture.	Vol 1 (Toiture)	Comble.	Vol 2 (Comble)
RDC	Vol 3 (RDC)	RDC	Vol 4 (Sas 1)
RDC	Vol 5 (Sas 2)	R+1	Vol 6 (R+1)
R+2	Vol 7 (R+ 2)	RDC	Vol 8 (Local vo)
RDC	Vol 9 (Gt 1)	Façade avant	Vol 11 (Façade avant)
Plan de masse	Vol 12 (Plan de masse)	R+1	Vol 13 (Gt 2)
R+2	Vol 14 (Gt 3)	Pignon droit	Vol 15 (Pignon droit)
Façade arrière	Vol 16 (Façade arrière)	Pignon gauche	Vol 17 (Pignon gauche)



Conclusions

F Conclusion(s) du rapport de mission

- Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Matériau	Critère de décision	
		après analyse	sur décision de l'opérateur
Vol 9 (Gt 1)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 11 (Façade avant)	Ardoises en fibro ciment		Positif sur documentSe référer au diagnostic suivant:: 002HD000914 P:22
Vol 15 (Pignon droit)	Ardoises en fibro ciment		Positif sur documentSe référer au diagnostic suivant:: 002HD000914 P:22
Vol 16 (Façade arrière)	Ardoises en fibro ciment		Positif sur documentSe référer au diagnostic suivant:: 002HD000914 P:22
Vol 17 (Pignon gauche)	Ardoises en fibro ciment		Positif sur documentSe référer au diagnostic suivant:: 002HD000914 P:22

G Commentaire(s) et réserve(s)

Commentaire n°1

Le diagnostic amiante a été réalisé en simulant une prestation type démolition afin de repérer l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante. Cependant le bâtiment n'est pas à démolir. De plus il n'est pas vide de meubles. Des réserves sont émises sur les matériaux non accessibles sans destruction importante ou démontage d'éléments de la construction. Réserves sur : Les sorties de conduits sur les façades extérieures avec caches intérieurs empêchant leur repérage si des sondages destructifs ne sont pas effectués. Les matériaux présents dans les plénums, invisibles sans dépose du faux plafond. Les matériaux présents sous le bardage présent en façade. Les matériaux présents dans les coffrages verticaux et horizontaux. Les éléments ponctuels de toiture où une nacelle est nécessaire pour être exhaustif. Les réseaux et canalisations présents sous et autour du bâtiment et recouverts par d'autres matériaux, (exemple réseau d'évacuation des eaux usées...) Les matériaux présents sous la laine de verre dans les combles (impossible à voir sans retirer la laine de verre) Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans les parties communes du bâtiment, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements spécifiques à la demande du client : - Les diverses peintures présentes dans les parties communes (Peinture sur les portes, fenêtres, garde-corps, murs, plafond...)

H Locaux ou parties de locaux non visités

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante conformément aux articles R1334-15 à R1334-18 du Code de la Santé Publique:

Localisation	Justification(s)	Investigations supplémentaires
Comble. - Vol 19 (combles inaccessible 2)	Risque sanitaire ou physique avéré	Hauteur des combles insuffisante
Comble. - Vol 18 (combles inaccessible 1)	Risque sanitaire ou physique avéré	Hauteur des combles insuffisante
RDC - Vol 10 (Local à vélo)	Moyen investigation non mis a disposition	Local à vélos. Absence de clés.
vide sanitaire - vide sanitaire	Risque sanitaire ou physique avéré	Ensemble du volume Hauteur vide sanitaire insuffisante



Condition de repérage

I Rapports précédemment réalisés

Date	Références	Principales conclusions
cf fiche récapitulative	cf fiche récapitulative	cf fiche récapitulative

J Objet, méthodologie et cadre juridique de l'intervention

Objet de la mission : Mise à niveau réglementaire des DTA existants, établissement du rapport de repérage des matériaux et produits de la liste A et B de n°annexe 13-9 du code de la santé publique.

Obligation réglementaire de la constitution du DTA : le présent rapport devra être joint aux autres pièces réglementaires constitutives du Dossier Technique Amiante du bien désigné en page de garde.

Méthodologie : rechercher, identifier, localiser et évaluer l'état de conservation des produits de la liste A et B. Pour les matériaux de la liste B, leur risque de dégradation lié à l'environnement est également évalué.

Cadre juridique :

- des articles R.1334-16, R.1334-20, R.1334-21, R 1334-23, R 1334-27 du Code de la Santé Publique
- du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis
- de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage
- de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage
- de l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du « dossier technique amiante »

Limite de la mission:

En aucun cas, les résultats de la présente mission ne peuvent être utilisés comme seul repérage préalable à la réalisation de travaux, à la démolition.

K Périmètre de repérage

Notre périmètre d'intervention englobe l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage et figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités (cf. paragraphe H).

La liste des locaux ou parties de locaux visités sont listés dans le tableau des résultats détaillés (cf. paragraphe E: Liste des locaux visités)



L Condition de réalisation du repérage

Programme de repérage

Le programme de repérage de la présente mission, mentionné à l'article R.1334-20 est défini dans l'annexe 13-9 du code de la santé public, modifié par le décret 2011-629 à savoir:

Liste A mentionnée à l'article R 1334-20

COMPOSANT A SONDER OU A VERIFIER

Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds

Liste B mentionnée à l'article R 1334-20

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER
	1. Parois verticales intérieures
Murs et cloisons "en dur" et poteaux (périphériques et intérieurs).	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu.
Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux de cloisons.
	2. Planchers et plafonds
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.
Planchers	Dalles de sol.
	3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs
Conduits de fluides (air, eau et autres fluides...).	Conduits, enveloppe de calorifuges.
Clapets / volets coupe feu	Clapets, volets, rebouchage.
Portes coupe feu	Joints (tresses, bandes).
Vides ordures	Conduits.
	4. Eléments extérieurs
Toitures.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composite, fibres-ciment), bardeaux bitumineux.
Bardages et façades légères.	Plaques, ardoise, panneaux (composites, fibre-ciment).
Conduits en toiture et façade.	Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.



M Grille de résultats du repérage

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Liste	Descriptif de l'action menée			Laboratoire			Conclusion	Etat de conservation
					Réf action	Description	Précision	Ref pré.	Descriptif	Résultat		
Comble.												
Vol 2 (Comble)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P4	Réalisation d'un prélèvement		P4	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 2 (Comble)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		P4	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Façade arrière												
Vol 16 (Façade arrière)	Toiture et étanchéité	Ardoises	Ardoises en fibrociment	B	S21						Présence sur document Se référer au diagnostic suivant:: 002HD000914 P:22	EP
Façade avant												
Vol 11 (Façade avant)	Toiture et étanchéité	Ardoises	Ardoises en fibrociment	B	S21						Présence sur document Se référer au diagnostic suivant:: 002HD000914 P:22	EP
Néant												
Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	
Pignon droit												
Vol 15 (Pignon droit)	Toiture et étanchéité	Ardoises	Ardoises en fibrociment	B	S21						Présence sur document Se référer au diagnostic suivant:: 002HD000914 P:22	EP
Pignon gauche												



Pignon gauche												
Vol 17 (Pignon gauche)	Toiture et étanchéité	Ardoises	Ardoises en fibrociment	B	S21						Présence sur document Se référer au diagnostic suivant: 002HD000914 P:22	EP
R+1												
Vol 6 (R+1)	Plafond et faux-plafonds	Sous-face de balcon	Enduit ciment	B	S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Balcons pré-fabriqués.	P7	Enduit compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 6 (R+1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment	B	S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		P10	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 13 (Gt 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	B	S30	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		P15	Enduit plâtreux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 13 (Gt 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	S40	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	Mur porteur	P21	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 6 (R+1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment	B	S42	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22		P22	Enduit compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2												
Vol 7 (R+ 2)	Plafond et faux-plafonds	Sous-face de balcon	Enduit ciment	B	S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Balcons pré-fabriqués.	P7	Enduit compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 7 (R+ 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment	B	S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		P10	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 14 (Gt 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	B	S31	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		P15	Enduit plâtreux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 14 (Gt 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	S41	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	Mur porteur	P21	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 14 (Gt 3)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment	B	S43	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22		P22	Enduit compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	



RDC												
Vol 3 (RDC)	Plafond et faux-plafonds	Sous-face de balcon	Enduit ciment	B	P7	Réalisation d'un prélèvement	Balcons pré-fabriqués.	P7	Enduit compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 3 (RDC)	Plafond et faux-plafonds	Sous-face de balcon	Enduit ciment	B	P7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Balcons pré-fabriqués.	P7	Enduit compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 3 (RDC)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P8	Réalisation d'un prélèvement	Bac à fleurs	P8	Enduit compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 3 (RDC)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P8 - S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Bac à fleurs	P8	Enduit compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 3 (RDC)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment	B	P10	Réalisation d'un prélèvement		P10	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 3 (RDC)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment	B	S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		P10	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 8 (Local vo)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits ciment	B	P13	Réalisation d'un prélèvement		P13	Enduit compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 8 (Local vo)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits ciment	B	P13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		P13	Enduit compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 9 (Gt 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	B	P15	Réalisation d'un prélèvement		P15	Enduit plâtreux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 9 (Gt 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	B	P15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		P15	Enduit plâtreux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 9 (Gt 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P21	Réalisation d'un prélèvement	Mur porteur	P21	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 9 (Gt 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment	B	P22	Réalisation d'un prélèvement		P22	Enduit compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	



RDC												
Vol 9 (Gt 1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	B	S20	Gaine gaz					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	AC2



N Obligation(s) réglementaire(s) du propriétaire

Produits de la liste A (flocage-calorifugeage-faux plafond) :

Score 1 : L'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception ;

Score 2 : La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R. 1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception ;

Score 3 : Les travaux de retrait ou de confinement sont achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux. Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

N-1 Recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes

Produits de la liste B :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Score AC1 : Cette action corrective consiste à :

- a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

Score AC2 : Cette action corrective consiste à :

- a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
- b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
- c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
- d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.



O Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en oeuvre des mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R.1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en oeuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation, ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations Générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre une exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec l'exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants, ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristiques, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante, en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les professionnels pour la gestion des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits

Les entreprises réalisant des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante doivent être certifiées.

Tous les travailleurs susceptibles d'intervenir sur les matériaux amiantés (comme les opérateurs de repérage, électriciens, couvreurs, services techniques, etc...) doivent avoir suivi une formation en adéquation avec le niveau de responsabilité du travailleur. Le code du travail exige pour les activités et interventions sur matériaux contenant de l'amiante que les travailleurs affectés soient notamment formés au préalable à la prévention des risques liés à l'amiante (article R.4412-100 du code du travail), bénéficie d'un suivi médical (article R.4412-44 du code du travail). Il convient par ailleurs que l'employeur établisse avant toute intervention un mode opératoire (article R.4412-140 du code du travail), qui doit être transmis à l'inspecteur du travail, les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) et le cas échéant, l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés peuvent vous être fournis par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM), l'institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) et l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières lors d'interventions ponctuelles non répétées, comme par exemple :

- accrochage d'un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, comme par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante ;

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante (en tenant compte du risque électrique) et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a) Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante doivent être conditionnés en sacs étanches et étiquetés avant leur sortie de la zone de confinement.

Seuls les déchets où l'amiante est fortement lié (les dalles de sol ou amiante lié à des matériaux inertes par exemple) peuvent être entreposés temporairement sur le chantier, sur une aire d'entreposage couverte permettant de prévenir les risques de rupture d'intégrité de leur conditionnement. L'accès à l'aire d'entreposage est interdit aux personnes autres que le personnel de l'entreprise de travaux.

Les autres déchets contenant de l'amiante sont évacués vers les installations de traitement des déchets dès leur sortie de la zone de confinement. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés.

b) Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c) Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amiante doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d) Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e) Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA n° 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.



P Informations complémentaires

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données «déchets» gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org.



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
	Toiture.	Toiture. - Plan de repérage - Actions menées
	Comble.	Comble. - Plan de repérage - Actions menées
	R+2	R+2 - Plan de repérage - Actions menées
	R+1	R+1 - Plan de repérage - Actions menées
	RDC	RDC - Plan de repérage - Actions menées
	RDC	RDC - MPCA Toutes catégories confondues
	RDC	RDC - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Façade avant	Façade avant - Plan de repérage - Actions menées
	Façade avant	Façade avant - MPCA Toutes catégories confondues
	Plan de masse	Plan de masse - Plan de repérage - Actions menées
	Pignon droit	Pignon droit - Plan de repérage - Actions menées
	Pignon droit	Pignon droit - MPCA Toutes catégories confondues
	Façade arrière	Façade arrière - Plan de repérage - Actions menées
	Façade arrière	Façade arrière - MPCA Toutes catégories confondues
	Pignon gauche	Pignon gauche - Plan de repérage - Actions menées
	Pignon gauche	Pignon gauche - MPCA Toutes catégories confondues




COMBLE. - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002LA001689

Légende

	Localisation d'un prélèvement
	Volume non visité



Adresse du bien
GRD BEAUCHENE
53940 ST BERTHEVIN

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages




Date intervention
10/01/2017


Technicien intervenant
ROTUNNO Laurent

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002LA001689

Légende

	Localisation dun prélèvement
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité



Adresse du bien
GRD BEAUCHENE
53940 ST BERTHEVIN

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention
10/01/2017


Technicien intervenant
ROTUNNO Laurent

RDC - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002LA001689

Légende

 S20: Conduit en fibres-ciment



Adresse du bien
GRD BEAUCHENE
53940 ST BERTHEVIN

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention
10/01/2017


Technicien intervenant
ROTUNNO Laurent

RDC - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002LA001689

Légende

 S20: Conduit en fibres-ciment



Adresse du bien
GRD BEAUCHENE
53940 ST BERTHEVIN

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention
10/01/2017

Technicien intervenant
ROTUNNO Laurent

Vol 11
(Façade avant)



Légende

	S21: Ardoises en fibrociment
---	------------------------------




Adresse du bien
GRD BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention
10/01/2017

Technicien intervenant
ROTUNNO Laurent

Vol 15
(Pignon droit)



Légende

	S21: Ardoises en fibrociment
---	------------------------------



Adresse du bien
GRD BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention
10/01/2017

Technicien intervenant
ROTUNNO Laurent

FAÇADE ARRIÈRE - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002LA001689

Vol 16
(Façade arrière)



Légende

	S21: Ardoises en fibrociment
---	------------------------------



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
GRD BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	10/01/2017	ROTUNNO Laurent

Vol 17
(Pignon gauche)



Légende

	S21: Ardoises en fibrociment
---	------------------------------



Adresse du bien
GRD BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention
10/01/2017

Technicien intervenant
ROTUNNO Laurent

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002LA001689 n°4 - 2 (P4)	Comble. - Vol 2 (Comble)	Prélevement
002LA001689 n°4 - 1 (P4)	Comble. - Vol 2 (Comble)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
S21 - 1 (S21)	Façade avant - Vol 11 (Façade avant)	Présence sur présentation de documents
S21 - 2 (S21)	Façade avant - Vol 11 (Façade avant)	Présence sur présentation de documents

Référence	Localisation	Action
002LA001689 n°7 - 2 (P7)	RDC - Vol 3 (RDC)	Prélevement
002LA001689 n°7 - 1 (P7)	RDC - Vol 3 (RDC)	Prélevement
002LA001689 n°8 - 2 (P8)	RDC - Vol 3 (RDC)	Prélevement
002LA001689 n°8 - 1 (P8)	RDC - Vol 3 (RDC)	Prélevement
002LA001689 n°10 - 1 (P10)	RDC - Vol 3 (RDC)	Prélevement
002LA001689 n°10 - 2 (P10)	RDC - Vol 3 (RDC)	Prélevement
002LA001689 n°13 - 1 (P13)	RDC - Vol 8 (Local vo)	Prélevement
002LA001689 n°13 - 2 (P13)	RDC - Vol 8 (Local vo)	Prélevement
002LA001689 n°15 - 1 (P15)	RDC - Vol 9 (Gt 1)	Prélevement
002LA001689 n°15 - 2 (P15)	RDC - Vol 9 (Gt 1)	Prélevement
002LA001689 n°21 - 2 (P21)	RDC - Vol 9 (Gt 1)	Prélevement
002LA001689 n°21 - 3 (P21)	RDC - Vol 9 (Gt 1)	Prélevement
002LA001689 n°22 - 1 (P22)	RDC - Vol 9 (Gt 1)	Prélevement
002LA001689 n°22 - 2 (P22)	RDC - Vol 9 (Gt 1)	Prélevement
S20 - 2 (S20)	RDC - Vol 9 (Gt 1)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S20 - 1 (S20)	RDC - Vol 9 (Gt 1)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage



002LA001689 n°4 - 2 (P4)



002LA001689 n°4 - 1 (P4)



002LA001689 n°7 - 2 (P7)



002LA001689 n°7 - 1 (P7)



002LA001689 n°8 - 2 (P8)



002LA001689 n°8 - 1 (P8)



002LA001689 n°10 - 1 (P10)



002LA001689 n°10 - 2 (P10)



002LA001689 n°13 - 1 (P13)



002LA001689 n°13 - 2 (P13)



002LA001689 n°15 - 1 (P15)



002LA001689 n°15 - 2 (P15)



002LA001689 n°21 - 2 (P21)



002LA001689 n°21 - 3 (P21)



002LA001689 n°22 - 1 (P22)



002LA001689 n°22 - 2 (P22)



S20 - 2 (S20)



S20 - 1 (S20)



S21 - 1 (S21)



S21 - 2 (S21)



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002LA001689	Materiau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S20	Destination du local :	
Date évaluation :	10/01/2017	Local ou zone homogène :	Vol 9 (Gt 1)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque faible d'extension de la dégradation	EP
				Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
		Généralisée		Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
					AC2

Résultat :	Action corrective de second niveau
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score AC2 : Cette action corrective consiste à :

- Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
- Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
- Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
- Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002LA001689	Materiau :	Ardoises en fibro ciment
Réf mesure :	S21	Destination du local :	
Date évaluation :	10/01/2017	Local ou zone homogène :	Vol 11 (Façade avant), Vol 15 (Pignon droit), Vol 16 (Façade arrière), Vol 17 (Pignon gauche)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris hétérogène - -	Comble. - Vol 2 (Comble)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Sous-face de balcon	Enduit compact gris hétérogène + peinture non séparable - Balcons pré-fabriqués. -	RDC - Vol 3 (RDC)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris hétérogène + peinture non séparable - Bac à fleurs -	RDC - Vol 3 (RDC)	
P10	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable - -	RDC - Vol 3 (RDC)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit compact gris hétérogène + peinture non séparable - -	RDC - Vol 8 (Local vo)	
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc avec poussières - -	RDC - Vol 9 (Gt 1)	
P21	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris hétérogène - Mur porteur -	RDC - Vol 9 (Gt 1)	
P22	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit compact beige hétérogène - -	RDC - Vol 9 (Gt 1)	

Laboratoire d'analyses

Nom du laboratoire : ITGA
 Adresse : Parc d'affaires Edonia - Bâtiment R - Rue de la terre Adélie 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Téléphone : 0299354149
 Email : Helene.Grude@itga.fr
 Numéro d'accréditation : 1-5970

RAPPORT D'ESSAI N° IT151702-918 EN DATE DU 06/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. Laurent ROTUNNO
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1517-12
 Echantillon ITGA : IT151702-918
 Reçu au laboratoire le : 01/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LA001689
Dossier client	OPH MAYENNE HABITAT - GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN - BATIMENT COMPOSE DE 1 CAGE ET DE 2 ETAGES
Echantillon	002LA001689 n°1 - Revêtements de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment) - Volume n°2
Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau compact gris hétérogène	META le 03/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable Laboratoire adjoint



RAPPORT D'ESSAI N° IT151702-919 EN DATE DU 06/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. Laurent ROTUNNO
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1517-12
 Echantillon ITGA : IT151702-919
 Reçu au laboratoire le : 01/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LA001689
Dossier client	OPH MAYENNE HABITAT - GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN - BATIMENT COMPOSE DE 1 CAGE ET DE 2 ETAGES
Echantillon	002LA001689 n°2 - Toiture et étanchéité - Elément sous toiture - Isolant sous toiture - Volume n°2
Description ITGA	Matériau fibreux jaune avec poussières / Papier bitumé

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscopé Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- pour une analyse au Microscopé Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscopé Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscopé Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP le 03/02/2017	Amiante non détecté	---	2
▶ Papier bitumé	META le 06/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable Laboratoire adjoint



RAPPORT D'ESSAI N° IT151702-920 EN DATE DU 06/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. Laurent ROTUNNO
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1517-12
 Echantillon ITGA : IT151702-920
 Reçu au laboratoire le : 01/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LA001689
Dossier client	OPH MAYENNE HABITAT - GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN - BATIMENT COMPOSE DE 1 CAGE ET DE 2 ETAGES
Echantillon	002LA001689 n°3 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joints de scellement - Volume n°2
Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau compact gris hétérogène	META le 06/02/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Bastien PORRES - Responsable Laboratoire adjoint





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT151702-921 EN DATE DU 06/02/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
 AC ENVIRONNEMENT
 M. Laurent ROTUNNO
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT1517-12
 Echantillon ITGA : IT151702-921
 Reçu au laboratoire le : 01/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LA001689
Dossier client	OPH MAYENNE HABITAT - GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN - BATIMENT COMPOSE DE 1 CAGE ET DE 2 ETAGES
Echantillon	002LA001689 n°4 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit ciment - Volume n°2
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit compact gris hétérogène	META le 03/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable Laboratoire adjoint



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT151702-922 EN DATE DU 06/02/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. Laurent ROTUNNO
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1517-12
 Echantillon ITGA : IT151702-922
 Reçu au laboratoire le : 01/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LA001689
Dossier client	OPH MAYENNE HABITAT - GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN - BATIMENT COMPOSE DE 1 CAGE ET DE 2 ETAGES
Echantillon	002LA001689 n°5 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe) - Volume n°3
Description ITGA	Colle beige

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige	META le 03/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable Laboratoire adjoint

RAPPORT D'ESSAI N° IT151702-923 EN DATE DU 06/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. Laurent ROTUNNO
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1517-12
 Echantillon ITGA : IT151702-923
 Reçu au laboratoire le : 01/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LA001689
Dossier client	OPH MAYENNE HABITAT - GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN - BATIMENT COMPOSE DE 1 CAGE ET DE 2 ETAGES
Echantillon	002LA001689 n°6 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit ciment - Volume n°3
Description ITGA	Enduit compact beige hétérogène / Enduit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit compact beige hétérogène	META le 03/02/2017	Amiante non détecté	---	1
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META le 03/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable Laboratoire adjoint



RAPPORT D'ESSAI N° IT151702-924 EN DATE DU 06/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. Laurent ROTUNNO
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1517-12
 Echantillon ITGA : IT151702-924
 Reçu au laboratoire le : 01/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LA001689
Dossier client	OPH MAYENNE HABITAT - GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN - BATIMENT COMPOSE DE 1 CAGE ET DE 2 ETAGES
Echantillon	002LA001689 n°7 - Plafonds et faux plafonds - Sous façade de balcon - Enduit ciment - Volume n°3
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit compact gris hétérogène + peinture non séparable	META le 03/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable Laboratoire adjoint



RAPPORT D'ESSAI N° IT151702-925 EN DATE DU 06/02/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. Laurent ROTUNNO
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1517-12
 Echantillon ITGA : IT151702-925
 Reçu au laboratoire le : 01/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LA001689
Dossier client	OPH MAYENNE HABITAT - GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN - BATIMENT COMPOSE DE 1 CAGE ET DE 2 ETAGES
Echantillon	002LA001689 n°8 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit ciment - Volume n°3
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit compact gris hétérogène + peinture non séparable	META le 03/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable Laboratoire adjoint



RAPPORT D'ESSAI N° IT151702-926 EN DATE DU 06/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. Laurent ROTUNNO
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1517-12
 Echantillon ITGA : IT151702-926
 Reçu au laboratoire le : 01/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LA001689
Dossier client	OPH MAYENNE HABITAT - GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN - BATIMENT COMPOSE DE 1 CAGE ET DE 2 ETAGES
Echantillon	002LA001689 n°9 - Façades - Menuiseries - Mastic vitrier - Volume n°4
Description ITGA	Matériau mou gris / Peintures multiples / Bois sous forme de fibres en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau mou gris + peintures multiples non séparable	META le 03/02/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1
Bois sous forme de fibres en faible quantité		Non analysé		

Validé par : Bastien PORRES - Responsable Laboratoire adjoint



RAPPORT D'ESSAI N° IT151702-927 EN DATE DU 06/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. Laurent ROTUNNO
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1517-12
 Echantillon ITGA : IT151702-927
 Reçu au laboratoire le : 01/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LA001689
Dossier client	OPH MAYENNE HABITAT - GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN - BATIMENT COMPOSE DE 1 CAGE ET DE 2 ETAGES
Echantillon	002LA001689 n°10 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit ciment - Volume n°3
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	META le 03/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable Laboratoire adjoint



RAPPORT D'ESSAI N° IT151702-928 EN DATE DU 06/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. Laurent ROTUNNO
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1517-12
 Echantillon ITGA : IT151702-928
 Reçu au laboratoire le : 01/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LA001689
Dossier client	OPH MAYENNE HABITAT - GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN - BATIMENT COMPOSE DE 1 CAGE ET DE 2 ETAGES
Echantillon	002LA001689 n°11 - Revêtements de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment) - Volume n°3
Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau compact gris hétérogène	META le 03/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable Laboratoire adjoint



RAPPORT D'ESSAI N° IT151702-929 EN DATE DU 06/02/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. Laurent ROTUNNO
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1517-12
 Echantillon ITGA : IT151702-929
 Reçu au laboratoire le : 01/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LA001689
Dossier client	OPH MAYENNE HABITAT - GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN - BATIMENT COMPOSE DE 1 CAGE ET DE 2 ETAGES
Echantillon	002LA001689 n°12 - Revêtements de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment) - Volume n°6
Description ITGA	Peintures multiples / Matériau compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Peintures multiples non séparable + matériau compact gris hétérogène	META le 03/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable Laboratoire adjoint



RAPPORT D'ESSAI N° IT151702-930 EN DATE DU 06/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. Laurent ROTUNNO
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1517-12
 Echantillon ITGA : IT151702-930
 Reçu au laboratoire le : 01/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LA001689
Dossier client	OPH MAYENNE HABITAT - GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN - BATIMENT COMPOSE DE 1 CAGE ET DE 2 ETAGES
Echantillon	002LA001689 n°13 - Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits ciment - Volume n°8
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit compact gris hétérogène + peinture non séparable	META le 03/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable Laboratoire adjoint



RAPPORT D'ESSAI N° IT151702-931 EN DATE DU 06/02/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. Laurent ROTUNNO
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1517-12
 Echantillon ITGA : IT151702-931
 Reçu au laboratoire le : 01/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LA001689
Dossier client	OPH MAYENNE HABITAT - GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN - BATIMENT COMPOSE DE 1 CAGE ET DE 2 ETAGES
Echantillon	002LA001689 n°14 - Revêtements de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment) - Volume n°9
Description ITGA	Peinture / Matériau compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	META le 03/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable Laboratoire adjoint



RAPPORT D'ESSAI N° IT151702-932 EN DATE DU 06/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. Laurent ROTUNNO
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1517-12
 Echantillon ITGA : IT151702-932
 Reçu au laboratoire le : 01/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LA001689
Dossier client	OPH MAYENNE HABITAT - GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN - BATIMENT COMPOSE DE 1 CAGE ET DE 2 ETAGES
Echantillon	002LA001689 n°15 - Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre - Volume n°9
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc avec poussières	META le 03/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable Laboratoire adjoint



RAPPORT D'ESSAI N° IT151702-933 EN DATE DU 06/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. Laurent ROTUNNO
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1517-12
 Echantillon ITGA : IT151702-933
 Reçu au laboratoire le : 01/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LA001689
Dossier client	OPH MAYENNE HABITAT - GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN - BATIMENT COMPOSE DE 1 CAGE ET DE 2 ETAGES
Echantillon	002LA001689 n°16 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Fibralth - Volume n°9
Description ITGA	Bois en lamelles avec liant / Polystyrène expansé (billes) blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Bois en lamelles avec liant	META le 06/02/2017	Amiante non détecté	---	1
Polystyrène expansé (billes) blanc	Non analysé			

Validé par : Bastien PORRES - Responsable Laboratoire adjoint



RAPPORT D'ESSAI N° IT151702-934 EN DATE DU 06/02/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
 AC ENVIRONNEMENT
 M. Laurent ROTUNNO
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT1517-12
 Echantillon ITGA : IT151702-934
 Reçu au laboratoire le : 01/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LA001689
Dossier client	OPH MAYENNE HABITAT - GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN - BATIMENT COMPOSE DE 1 CAGE ET DE 2 ETAGES
Echantillon	002LA001689 n°17 - Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduit de rebouchage - Volume n°9
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Bois en lamelles avec liant

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc	META le 03/02/2017	Amiante non détecté	---	1
▶ Bois en lamelles avec liant	META le 03/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable Laboratoire adjoint



RAPPORT D'ESSAI N° IT151702-935 EN DATE DU 06/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. Laurent ROTUNNO
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1517-12
 Echantillon ITGA : IT151702-935
 Reçu au laboratoire le : 01/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LA001689
Dossier client	OPH MAYENNE HABITAT - GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN - BATIMENT COMPOSE DE 1 CAGE ET DE 2 ETAGES
Echantillon	002LA001689 n°18 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joints de scellement - Volume n°9
Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau compact gris hétérogène	META le 03/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable Laboratoire adjoint



RAPPORT D'ESSAI N° IT151702-936 EN DATE DU 06/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. Laurent ROTUNNO
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1517-12
 Echantillon ITGA : IT151702-936
 Reçu au laboratoire le : 01/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LA001689
Dossier client	OPH MAYENNE HABITAT - GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN - BATIMENT COMPOSE DE 1 CAGE ET DE 2 ETAGES
Echantillon	002LA001689 n°19 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joints de scellement - Volume n°9
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac	META le 06/02/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Bastien PORRES - Responsable Laboratoire adjoint



RAPPORT D'ESSAI N° IT151702-937 EN DATE DU 06/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. Laurent ROTUNNO
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1517-12
 Echantillon ITGA : IT151702-937
 Reçu au laboratoire le : 01/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LA001689
Dossier client	OPH MAYENNE HABITAT - GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN - BATIMENT COMPOSE DE 1 CAGE ET DE 2 ETAGES
Echantillon	002LA001689 n°20 - Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Enduit de rebouchage - Volume n°9
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit compact gris hétérogène + peinture non séparable	META le 06/02/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Bastien PORRES - Responsable Laboratoire adjoint



RAPPORT D'ESSAI N° IT151702-938 EN DATE DU 06/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. Laurent ROTUNNO
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1517-12
 Echantillon ITGA : IT151702-938
 Reçu au laboratoire le : 01/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LA001689
Dossier client	OPH MAYENNE HABITAT - GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN - BATIMENT COMPOSE DE 1 CAGE ET DE 2 ETAGES
Echantillon	002LA001689 n°21 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit ciment - Volume n°9
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit compact gris hétérogène	META le 03/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable Laboratoire adjoint





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT151702-939 EN DATE DU 06/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. Laurent ROTUNNO
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1517-12
 Echantillon ITGA : IT151702-939
 Reçu au laboratoire le : 01/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LA001689
Dossier client	OPH MAYENNE HABITAT - GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN - BATIMENT COMPOSE DE 1 CAGE ET DE 2 ETAGES
Echantillon	002LA001689 n°22 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit ciment - Volume n°9
Description ITGA	Enduit compact beige hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit compact beige hétérogène	META le 06/02/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Bastien PORRES - Responsable Laboratoire adjoint

RAPPORT D'ESSAI N° IT151702-940 EN DATE DU 06/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. Laurent ROTUNNO
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1517-12
 Echantillon ITGA : IT151702-940
 Reçu au laboratoire le : 01/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LA001689
Dossier client	OPH MAYENNE HABITAT - GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN - BATIMENT COMPOSE DE 1 CAGE ET DE 2 ETAGES
Echantillon	002LA001689 n°23 - Façades - Murs - Enduits projetés - Volume n°11
Description ITGA	Enduit compact beige hétérogène avec poussières / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit compact beige hétérogène avec poussières + peinture non séparable	META le 03/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable Laboratoire adjoint





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT151702-941 EN DATE DU 06/02/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. Laurent ROTUNNO
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1517-12
 Echantillon ITGA : IT151702-941
 Reçu au laboratoire le : 01/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LA001689
Dossier client	OPH MAYENNE HABITAT - GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN - BATIMENT COMPOSE DE 1 CAGE ET DE 2 ETAGES
Echantillon	002LA001689 n°24 - Revêtements de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment) - Volume n°11
Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau compact gris hétérogène	META le 06/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable Laboratoire adjoint

RAPPORT D'ESSAI N° IT151702-942 EN DATE DU 06/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. Laurent ROTUNNO
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1517-12
 Echantillon ITGA : IT151702-942
 Reçu au laboratoire le : 01/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LA001689
Dossier client	OPH MAYENNE HABITAT - GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN - BATIMENT COMPOSE DE 1 CAGE ET DE 2 ETAGES
Echantillon	002LA001689 n°25 - Façades - Murs - Enduit ciment - Volume n°11
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène / Matériau compact rose

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit compact gris hétérogène + matériau compact rose non séparable	META le 06/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable Laboratoire adjoint



RAPPORT D'ESSAI N° IT151702-943 EN DATE DU 06/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
 AC ENVIRONNEMENT
 M. Laurent ROTUNNO
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT1517-12
 Echantillon ITGA : IT151702-943
 Reçu au laboratoire le : 01/02/2017

Réf. Client :

Commande	002LA001689
Dossier client	OPH MAYENNE HABITAT - GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN - BATIMENT COMPOSE DE 1 CAGE ET DE 2 ETAGES
Echantillon	002LA001689 n°26 - Voies et réseaux divers - Revêtement routier - Bitume couche et sous couche - Volume n°12
Description ITGA	Agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 1 / Agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 2 / Agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 3

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 3	META le 03/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable Laboratoire adjoint

