

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits de la liste A et B contenant de l'amiante à intégrer au Dossier Technique Amiante (DTA)

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, aux arrêtés du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation MPCA de la liste A et B et au contenu du rapport de repérage, l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du DTA, à la norme NF X 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	LE GRD BEAUCHENE
CP - Ville :	53940 ST BERTHEVIN
Référence client :	_0032600011_
Rapport émis le :	26/07/2016
Désignation :	Habitation (Parties communes) - Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages

Sommaire


Rapport	Annexes	
A - Désignation de l'immeuble	Plan de repérage technique	18 pages
B - Propriétaire / Donneur d'ordre	Reportage photographique	3 page(s)
C - Opérateur de repérage	Etat de conservation des matériaux de la liste A	Sans objet
D - Personne autorisant l'émission du rapport	Etat de conservation des matériaux de la liste B	Sans objet
E - Listes des locaux visités	Fiche d'identification et de cotation des	1 page
F - Conclusion(s) du rapport de mission	prélèvements	
G - Commentaires et réserves	Rapport(s) d'analyse(s) du laboratoire	9 page(s)
H - Locaux ou parties de locaux non visités	Documents	1 page
I - Rapports précédemment réalisés		
J - Objet, méthodologie et cadre juridique de l'intervention		
K - Périmètre de repérage		
L - Conditions de réalisation du repérage		
M - Grille de résultat du repérage		
N - Obligation(s) réglementaire(s) du propriétaire		
N1 - Recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes		
O - Recommandations générales de sécurité		
P - Informations complémentaires		

Présence d'amiante	Non
Présence de pièce(s) non visitée(s)	Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans sa totalité



Renseignements administratifs

A	Désignation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse du bien :	LE GRD BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN	Propriétaire : O.P.H. MAYENNE HABITAT	Donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Batiment :	Non communiqué	Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Etage :	Non communiqué		Ref donneur d'ordre : CVMAY01
Références client :	_0032600011_	Date commande : 28/06/2016	
N° de lot :	Non communiqué - Non communiqué	Date repérage : 28/06/2016	
Descriptif sommaire :	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	Représentant du donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT	
Date de construction ou permis de construire :		Rapport émis le : 26/07/2016	
Fonction du bâtiment :	Habitation (Parties communes)		
C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport
AC Environnement Siret : 441355914 Nom prénom : JOUSSELIN David		Nom prénom : MORA Denis Fonction : Responsable technique	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Victoria 35760 ST GREGOIRE Certification n° : CPDI3391 V2 Délivré le 03/04/2015		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	
E	Liste des locaux visités		



Plan	Volume	Plan	Volume
RDC 27 A.RALU	Vol 1 (SAS ext)	RDC 27 A.RALU	Vol 2 (accès lgt RDC)
RDC 27 A.RALU	Vol 3 (GT)	RDC 27 A.RALU	Vol 4 (VO)
RDC 27 A.RALU	Vol 5 (DGT)	RDC 27 A.RALU	Vol 6 (local vélo)
Etage 27 A.RALU	Vol 7 (accès lgt R+1)	Etage 27 A.RALU	Vol 8 (GT R+1)
Etage 27 A.RALU	Vol 9 (VO R+1)	Etage 27 A.RALU	Vol 10 (accès lgt R+2)
Etage 27 A.RALU	Vol 11 (GT R+2)	Etage 27 A.RALU	Vol 12 (VO R+2)
Etage 27 A.RALU	Vol 13 (accès lgt R+3)	Etage 27 A.RALU	Vol 14 (GT R+3)
Etage 27 A.RALU	Vol 15 (VO R+3)	RDC 15 J-B COLBERT	Vol 16 (accès lgt RDC)
RDC 27 A.RALU	Vol 17 (SAS ext)	RDC 15 J-B COLBERT	Vol 18 (SAS ext)
RDC 15 J-B COLBERT	Vol 20 (GT)	RDC 15 J-B COLBERT	Vol 21 (VO)
RDC 15 J-B COLBERT	Vol 22 (accès cave RDC)	Etage 15 J-B COLBERT	Vol 23 (GT R+1)
Etage 15 J-B COLBERT	Vol 24 (VO R+1)	Etage 15 J-B COLBERT	Vol 25 (accès lgt R+1)
Etage 15 J-B COLBERT	Vol 26 (GT R+2)	Etage 15 J-B COLBERT	Vol 27 (VO R+2)
Etage 15 J-B COLBERT	Vol 28 (accès lgt R+2)	Etage 15 J-B COLBERT	Vol 29 (GT R+3)
Etage 15 J-B COLBERT	Vol 30 (VO R+3)	Etage 15 J-B COLBERT	Vol 31 (accès lgt R+3)
Etage 15 J-B COLBERT	Vol 32 (accès cave R+3)	RDC 15 J-B COLBERT	Vol 33 (SAS ext)
Façade n°1	Vol 34 (Façade n°1)	Façade n°2	Vol 35 (Façade n°2)
Façade n°3	Vol 36 (Façade n°3)	Façade n°4	Vol 37 (Façade n°4)
Façade n°5	Vol 38 (Façade n°5)	Toiture	Vol 39 (toiture)
Combles 27 A.RALU	Vol 40 (combles VMC)	Combles 27 A.RALU	Vol 41 (combles inaccessible)
Plan masse	Vol 42 (Plan de masse)		



Conclusions

F Conclusion(s) du rapport de mission

- ▶ Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

G Commentaire(s) et réserve(s)

Commentaire n°1

La reprise d'étanchéité (prélèvement n°3) présente sur les 2 menuiseries d'accès au partie commune du 15 J-B COLBERT n'est pas visible pour les 2 menuiseries de 27 A.RALU. La reprise d'étanchéité est peut être recouverte par le placo et l'enduit extérieur ou absente. (A voir en cas de dépose des menuiseries)

Commentaire n°2

Le diagnostic amiante a été réalisé en simulant une prestation type démolition afin de repérer l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante. Cependant le bâtiment n'est pas à démolir. De plus il n'est pas vide de meubles. Des réserves sont émises sur les matériaux non accessibles sans destruction importante ou démontage d'éléments de la construction. Réserves sur : Les matériaux présents entre les doublages et la maçonnerie, invisibles sans dépose du doublage. Les sorties de conduits sur les façades extérieures avec caches intérieurs empêchant leur repérage si des sondages destructifs ne sont pas effectués. Les matériaux présents dans les plénums, invisibles sans dépose du faux plafond. Les matériaux présents dans les coffrages verticaux et horizontaux. Les éléments ponctuels de toiture où une nacelle est nécessaire pour être exhaustif. Les réseaux et canalisations présents sous et autour du bâtiment et recouverts par d'autres matériaux, (exemple réseau d'évacuation des eaux usées...) Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans les parties communes du bâtiment, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements spécifiques à la demande du client : - Les diverses peintures présentes dans les parties communes (Peinture sur les portes, fenêtres, garde-corps, murs, plafond...)

Commentaire n°3

Dans ce diagnostic, les locaux commerciaux situés au RDC du bâtiment n'ont pas été pris en compte. Aucune information n'ayant été fourni sur l'appartenance des locaux.

H Locaux ou parties de locaux non visités

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante conformément aux articles R1334-15 à R1334-18 du Code de la Santé Publique:

Localisation	Justification(s)	Investigations supplémentaires
Combles 15 J-B COLBERT - Vol 43 (combles VMC)	Inaccessible sans sondage destructif	Trappe bloquée



Condition de repérage

I Rapports précédemment réalisés

Date	Références	Principales conclusions
cf fiche récapitulative	cf fiche récapitulative	cf fiche récapitulative

J Objet, méthodologie et cadre juridique de l'intervention

Objet de la mission : Mise à niveau réglementaire des DTA existants, établissement du rapport de repérage des matériaux et produits de la liste A et B de n°annexe 13-9 du code de la santé publique.

Obligation réglementaire de la constitution du DTA : le présent rapport devra être joint aux autres pièces réglementaires constitutives du Dossier Technique Amiante du bien désigné en page de garde.

Méthodologie : rechercher, identifier, localiser et évaluer l'état de conservation des produits de la liste A et B. Pour les matériaux de la liste B, leur risque de dégradation lié à l'environnement est également évalué.

Cadre juridique :

- des articles R.1334-16, R.1334-20, R.1334-21, R 1334-23, R 1334-27 du Code de la Santé Publique
- du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis
- de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage
- de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage
- de l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du « dossier technique amiante »

Limite de la mission:

En aucun cas, les résultats de la présente mission ne peuvent être utilisés comme seul repérage préalable à la réalisation de travaux, à la démolition.

K Périmètre de repérage

Notre périmètre d'intervention englobe l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage et figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités (cf. paragraphe H).

La liste des locaux ou parties de locaux visités sont listés dans le tableau des résultats détaillés (cf. paragraphe E: Liste des locaux visités)



L Condition de réalisation du repérage

Programme de repérage

Le programme de repérage de la présente mission, mentionné à l'article R.1334-20 est défini dans l'annexe 13-9 du code de la santé public, modifié par le décret 2011-629 à savoir:

Liste A mentionnée à l'article R 1334-20

COMPOSANT A SONDER OU A VERIFIER

Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds

Liste B mentionnée à l'article R 1334-20

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER
	1. Parois verticales intérieures
Murs et cloisons "en dur" et poteaux (périphériques et intérieurs).	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu.
Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux de cloisons.
	2. Planchers et plafonds
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.
Planchers	Dalles de sol.
	3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs
Conduits de fluides (air, eau et autres fluides...).	Conduits, enveloppe de calorifuges.
Clapets / volets coupe feu	Clapets, volets, rebouchage.
Portes coupe feu	Joints (tresses, bandes).
Vides ordures	Conduits.
	4. Eléments extérieurs
Toitures.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composite, fibres-ciment), bardeaux bitumineux.
Bardages et façades légères.	Plaques, ardoise, panneaux (composites, fibre-ciment).
Conduits en toiture et façade.	Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.



M Grille de résultats du repérage

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Liste	Descriptif de l'action menée			Laboratoire			Conclusion	Etat de conservation	
					Réf action	Description	Précision	Ref pré.	Descriptif	Résultat			
Combles 27 A.RALU													
Vol 41 (combles inaccessible)											Néant	Absence	
Etage 15 J-B COLBERT													
Vol 25 (accès Igt R+1) - Vol 28 (accès Igt R+2) - Vol 31 (accès Igt R+3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre	B	S11 - S90 - S91	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Enduit platre + peinture gouttelé beige	P5	Enduit plâtre	Négatif	Négatif sur analyse		
Vol 25 (accès Igt R+1) - Vol 28 (accès Igt R+2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	B	S12 - S92	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Sous face escalier	P6	Enduit plâtre	Négatif	Négatif sur analyse		
Vol 25 (accès Igt R+1) - Vol 28 (accès Igt R+2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	B	S13 - S95	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Plafond dur droit (enduit gouttelé)	P7	Enduit plâtre	Négatif	Négatif sur analyse		
Vol 23 (GT R+1) - Vol 24 (VO R+1) - Vol 26 (GT R+2) - Vol 27 (VO R+2) - Vol 29 (GT R+3) - Vol 30 (VO R+3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	S14 - S15 - S100 - S101 - S102 - S103	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Enduit débulage béton banché brut	P9	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse		
Vol 23 (GT R+1) - Vol 24 (VO R+1) - Vol 27 (VO R+2) - Vol 29 (GT R+3) - Vol 30 (VO R+3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	S16 - S17 - S106 - S107 - S108 - S109	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Joint d'assemblage des parpaings	P10	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse		
Vol 23 (GT R+1) - Vol 24 (VO R+1) - Vol 27 (VO R+2) - Vol 26 (GT R+2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment	B	S18 - S19 - S112 - S113	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Enduit débulage plafond brut	P11	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse		
Vol 24 (VO R+1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	En partie basse du mur parpaings	P18	Enduit compact gris hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse		
Etage 27 A.RALU													



Etage 27 A.RALU

Vol 7 (accès lgt R+1) - Vol 10 (accès lgt R+2) - Vol 13 (accès lgt R+3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre	B	S34 - S88 - S89	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Enduit plâtre + peinture gouttelé beige	P5	Enduit plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (accès lgt R+1) - Vol 10 (accès lgt R+2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	B	S36 - S93	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Sous face escalier	P6	Enduit plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (accès lgt R+1) - Vol 10 (accès lgt R+2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	B	S38 - S94	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Plafond dur droit (enduit gouttelé)	P7	Enduit plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (accès lgt R+1) - Vol 9 (VO R+1) - Vol 11 (GT R+2) - Vol 12 (VO R+2) - Vol 14 (GT R+3) - Vol 15 (VO R+3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	S73 - S74 - S96 - S97 - S98 - S99	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Enduit débulage béton banché brut	P9	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (VO R+1) - Vol 12 (VO R+2) - Vol 15 (VO R+3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	S75 - S104 - S105	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Joint d'assemblage des parpaings	P10	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (VO R+1) - Vol 8 (GT R+1) - Vol 12 (VO R+2) - Vol 11 (GT R+2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment	B	S76 - S77 - S110 - S111	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Enduit débulage plafond brut	P11	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (VO R+1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	S71	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	Rebouchage autour porte	P16	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (VO R+1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	S81	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	En partie basse du mur parpaings	P18	Enduit compact gris hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Plan masse

Vol 42 (Plan de masse)										Néant	Absence
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	---------

RDC 15 J-B COLBERT

Vol 16 (accès lgt RDC)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre	B	P5	Réalisation d'un prélèvement	Enduit plâtre + peinture gouttelé beige	P5	Enduit plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 16 (accès lgt RDC)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre	B	P5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Enduit plâtre + peinture gouttelé beige	P5	Enduit plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 16 (accès lgt RDC)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	B	P6	Réalisation d'un prélèvement	Sous face escalier	P6	Enduit plâtre	Négatif	Négatif sur analyse



RDC 15 J-B COLBERT

Vol 16 (accès lgt RDC)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	B	P7	Réalisation d'un prélèvement	Plafond dur droit (enduit goutté)	P7	Enduit plâtre	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 20 (GT)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P9	Réalisation d'un prélèvement	Enduit débulage béton banché brut	P9	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 21 (VO) - Vol 22 (accès cave RDC)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Enduit débulage béton banché brut	P9	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 20 (GT)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P10	Réalisation d'un prélèvement	Joint d'assemblage des parpaings	P10	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 22 (accès cave RDC) - Vol 21 (VO)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	S6 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Joint d'assemblage des parpaings	P10	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 20 (GT)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment	B	P11	Réalisation d'un prélèvement	Enduit débulage plafond brut	P11	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 21 (VO)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment	B	S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Enduit débulage plafond brut	P11	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 22 (accès cave RDC)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P16	Réalisation d'un prélèvement	Rebouchage autour porte	P16	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 20 (GT)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	S70	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	Rebouchage autour porte	P16	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 22 (accès cave RDC)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	A	P17	Réalisation d'un prélèvement		P17	Matériau cotonneux gris avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 21 (VO)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	A	S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		P17	Matériau cotonneux gris avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 21 (VO)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P18	Réalisation d'un prélèvement	En partie basse du mur parpaings	P18	Enduit compact gris hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 21 (VO)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	En partie basse du mur parpaings	P18	Enduit compact gris hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC 27 A.RALU												
Vol 2 (accès lgt RDC)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre	B	S33	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Enduit plâtre + peinture goutté beige	P5	Enduit plâtre	Négatif	Négatif sur analyse	



RDC 27 A.RALU

Vol 2 (accès lgt RDC)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	B	S35	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Sous face escalier	P6	Enduit plâtre	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 2 (accès lgt RDC)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	B	S37	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Plafond dur droit (enduit goutté)	P7	Enduit plâtre	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 3 (GT) - Vol 5 (DGT) - Vol 4 (VO) - Vol 6 (local vélo)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	S42 - S61 - S62 - S68	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Enduit débulage béton banché brut	P9	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 3 (GT) - Vol 4 (VO) - Vol 6 (local vélo)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	S43 - S63 - S69	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Joint d'assemblage des parpaings	P10	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 3 (GT) - Vol 4 (VO)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment	B	S44 - S64	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Enduit débulage plafond brut	P11	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 5 (DGT) - Vol 4 (VO) - Vol 6 (local vélo)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	A	S51 - S52 - S53	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		P17	Matériau cotonneux gris avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 4 (VO)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	S54	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	En partie basse du mur parpaings	P18	Enduit compact gris hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	



N Obligation(s) réglementaire(s) du propriétaire

Produits de la liste A (flocage-calorifugeage-faux plafond) :

Score 1 : L'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception ;

Score 2 : La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R. 1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception ;

Score 3 : Les travaux de retrait ou de confinement sont achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux. Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

N-1 Recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes

Produits de la liste B :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Score AC1 : Cette action corrective consiste à :

- a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

Score AC2 : Cette action corrective consiste à :

- a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
- b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
- c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
- d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.



O Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en oeuvre des mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R.1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en oeuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation, ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations Générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre une exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec l'exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants, ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristiques, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante, en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les professionnels pour la gestion des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits

Les entreprises réalisant des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante doivent être certifiées.

Tous les travailleurs susceptibles d'intervenir sur les matériaux amiantés (comme les opérateurs de repérage, électriciens, couvreurs, services techniques, etc...) doivent avoir suivi une formation en adéquation avec le niveau de responsabilité du travailleur. Le code du travail exige pour les activités et interventions sur matériaux contenant de l'amiante que les travailleurs affectés soient notamment formés au préalable à la prévention des risques liés à l'amiante (article R.4412-100 du code du travail), bénéficie d'un suivi médical (article R.4412-44 du code du travail). Il convient par ailleurs que l'employeur établisse avant toute intervention un mode opératoire (article R.4412-140 du code du travail), qui doit être transmis à l'inspecteur du travail, les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) et le cas échéant, l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés peuvent vous être fournis par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM), l'institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) et l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières lors d'interventions ponctuelles non répétées, comme par exemple :

- accrochage d'un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;

- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, comme par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante ;

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante (en tenant compte du risque électrique) et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a) Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante doivent être conditionnés en sacs étanches et étiquetés avant leur sortie de la zone de confinement.

Seuls les déchets où l'amiante est fortement lié (les dalles de sol ou amiante lié à des matériaux inertes par exemple) peuvent être entreposés temporairement sur le chantier, sur une aire d'entreposage couverte permettant de prévenir les risques de rupture d'intégrité de leur conditionnement. L'accès à l'aire d'entreposage est interdit aux personnes autres que le personnel de l'entreprise de travaux.

Les autres déchets contenant de l'amiante sont évacués vers les installations de traitement des déchets dès leur sortie de la zone de confinement. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés.

b) Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c) Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amiante doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d) Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e) Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA n° 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.



P Informations complémentaires

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données «déchets» gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org.



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
	RDC 27 A.RALU	RDC 27 A.RALU - Plan de repérage - Actions menées
	RDC 27 A.RALU	RDC 27 A.RALU - Plan de prélèvements
	Etage 27 A.RALU	Etage 27 A.RALU - Plan de repérage - Actions menées
	Etage 27 A.RALU	Etage 27 A.RALU - Plan de prélèvements
	RDC 15 J-B COLBERT	RDC 15 J-B COLBERT - Plan de repérage - Actions menées
	RDC 15 J-B COLBERT	RDC 15 J-B COLBERT - Plan de prélèvements
	Etage 15 J-B COLBERT	Etage 15 J-B COLBERT - Plan de repérage - Actions menées
	Etage 15 J-B COLBERT	Etage 15 J-B COLBERT - Plan de prélèvements
	Combles 15 J-B COLBERT	Combles 15 J-B COLBERT - Plan de repérage - Actions menées
	Combles 27 A.RALU	Combles 27 A.RALU - Plan de repérage - Actions menées
	Toiture	Toiture - Plan de repérage - Actions menées
	Plan masse	Plan masse - Plan de repérage - Actions menées
	Façade n°1	Façade n°1 - Plan de repérage - Actions menées
	Façade n°2	Façade n°2 - Plan de repérage - Actions menées
	Façade n°3	Façade n°3 - Plan de repérage - Actions menées
	Façade n°4	Façade n°4 - Plan de repérage - Actions menées
	Façade n°5	Façade n°5 - Plan de repérage - Actions menées




ETAGE 27 A.RALU - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001044

Légende

 Localisation d'un sondage négatif



Adresse du bien
LE GRD BEAUCHENE
53940 ST BERTHEVIN

Désignation
Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages


Date intervention
28/06/2016


Technicien intervenant
JOUSSELIN David


RDC 15 J-B COLBERT - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001044

Légende

 P Localisation d'un prélèvement

 S Localisation d'un sondage négatif



Adresse du bien
LE GRD BEAUCHENE
53940 ST BERTHEVIN

Désignation
Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages


Date intervention
28/06/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

RDC 15 J-B COLBERT - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001044

Légende



Adresse du bien
LE GRD BEAUCHENE
53940 ST BERTHEVIN

Désignation
Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages


Date intervention
28/06/2016


Technicien intervenant
JOUSSELIN David

ETAGE 15 J-B COLBERT - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001044

Légende

 Localisation d'un sondage négatif



Adresse du bien
LE GRD BEAUCHENE
53940 ST BERTHEVIN

Désignation
Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages


Date intervention
28/06/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

Légende



Volume non visité



Vol 43
(combles VMC)



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LE GRD BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	28/06/2016	JOUSSELIN David

Légende



Adresse du bien
LE GRD BEAUCHENE
53940 ST BERTHEVIN

Désignation
Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages

Date intervention
28/06/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

Légende



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LE GRD BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	28/06/2016	JOUSSELIN David

Légende



Adresse du bien
LE GRD BEAUCHENE
53940 ST BERTHEVIN

Désignation
Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages

Date intervention
28/06/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

Légende



	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	LE GRD BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	28/06/2016	JOUSSELIN David

Légende



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LE GRD BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	28/06/2016	JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001044 n°5 - 1 (P5)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 16	Prélevement
	(accès lgt RDC)	
002HD001044 n°5 - 2 (P5)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 16	Prélevement
	(accès lgt RDC)	
002HD001044 n°6 - 3 (P6)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 16	Prélevement
	(accès lgt RDC)	
002HD001044 n°6 - 1 (P6)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 16	Prélevement
	(accès lgt RDC)	
002HD001044 n°6 - 2 (P6)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 16	Prélevement
	(accès lgt RDC)	
002HD001044 n°7 - 1 (P7)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 16	Prélevement
	(accès lgt RDC)	
002HD001044 n°9 - 1 (P9)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 20	Prélevement
	(GT)	
002HD001044 n°9 - 2 (P9)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 20	Prélevement
	(GT)	
002HD001044 n°10 - 2 (P10)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 20	Prélevement
	(GT)	
002HD001044 n°10 - 1 (P10)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 20	Prélevement
	(GT)	
002HD001044 n°11 - 1 (P11)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 20	Prélevement
	(GT)	
002HD001044 n°11 - 2 (P11)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 20	Prélevement
	(GT)	
002HD001044 n°16 - 1 (P16)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 22	Prélevement
	(accès cave RDC)	
002HD001044 n°16 - 2 (P16)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 22	Prélevement
	(accès cave RDC)	
002HD001044 n°17 - 1 (P17)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 22	Prélevement
	(accès cave RDC)	
002HD001044 n°17 - 2 (P17)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 22	Prélevement
	(accès cave RDC)	
002HD001044 n°18 - 1 (P18)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 21	Prélevement
	(VO)	
002HD001044 n°18 - 2 (P18)	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 21	Prélevement
	(VO)	



002HD001044 n°5 - 1 (P5)



002HD001044 n°5 - 2 (P5)



002HD001044 n°6 - 3 (P6)



002HD001044 n°6 - 1 (P6)



002HD001044 n°6 - 2 (P6)



002HD001044 n°7 - 1 (P7)



002HD001044 n°9 - 1 (P9)



002HD001044 n°9 - 2 (P9)



002HD001044 n°10 - 2 (P10)



002HD001044 n°10 - 1 (P10)



002HD001044 n°11 - 1 (P11)



002HD001044 n°11 - 2 (P11)



002HD001044 n°16 - 1 (P16)



002HD001044 n°16 - 2 (P16)




002HD001044 n°17 - 1 (P17)



002HD001044 n°17 - 2 (P17)



002HD001044 n°18 - 1 (P18)



002HD001044 n°18 - 2 (P18)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre - Enduit plâtre + peinture goutté beige -	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 16 (accès lgt RDC)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre - Sous face escalier -	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 16 (accès lgt RDC)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre - Plafond dur droit (enduit goutté) -	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 16 (accès lgt RDC)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment - Enduit débulage béton banché brut -	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 20 (GT)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment - Joint d'assemblage des parpaings -	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 20 (GT)	
P11	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment - Enduit débulage plafond brut -	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 20 (GT)	
P16	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris hétérogène - Rebouchage autour porte -	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 22 (accès cave RDC)	
P17	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau cotonneux gris avec poussières -	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 22 (accès cave RDC)	
P18	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris hétérogène + peinture - En partie basse du mur parpaings -	RDC 15 J-B COLBERT - Vol 21 (VO)	

Laboratoire d'analyses

Nom du laboratoire : ITGA
 Adresse : Parc d'affaires Edonia - Bâtiment R - Rue de la terre Adélie 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Téléphone : 0299354149
 Email : Helene.Grude@itga.fr
 Numéro d'accréditation : 1-5970



RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-46602 EN DATE DU 26/07/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-76786
Echantillon ITGA : IT071607-46602
Reçu au laboratoire le : 20/07/2016
MesureAmianteAT_a085ffc4-6f54-4b46-ac3b-56d046351ea
a

Réf. Client :

Commande	002HD001044
Dossier client	_0032600011_ LE GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001044005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 16 (accès lgt RDC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture / Matériau gris en faible quantité en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META le 25/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-46603 EN DATE DU 26/07/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-76786
Echantillon ITGA : IT071607-46603
Reçu au laboratoire le : 20/07/2016
MesureAmianteAT_790aa434-43bd-4c86-bda2-7ad6c1528c
79

Réf. Client :

Commande	002HD001044
Dossier client	_0032600011_ LE GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001044006 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 16 (accès lgt RDC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture / Matériau gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META le 25/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-46604 EN DATE DU 26/07/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-76786
Echantillon ITGA : IT071607-46604
Reçu au laboratoire le : 20/07/2016
MesureAmianteAT_f6556179-23e9-4e15-b871-b42c1d47cf
ca

Réf. Client :

Commande	002HD001044
Dossier client	_0032600011_ LE GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001044007 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 16 (accès lgt RDC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture / Matériau beige en vrac / Matériau gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META le 25/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-46606 EN DATE DU 26/07/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-76786
Echantillon ITGA : IT071607-46606
Reçu au laboratoire le : 20/07/2016
MesureAmianteAT_c9ba27dc-e589-4b3d-8dd2-3606d8b616
f1

Réf. Client :

Commande	002HD001044
Dossier client	_0032600011_ LE GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001044009 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 20 (GT)
Description ITGA	Enduit compact gris / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris + peintures multiples	META le 25/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-46607 EN DATE DU 26/07/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-76786
Echantillon ITGA : IT071607-46607
Reçu au laboratoire le : 20/07/2016
MesureAmianteAT_5c2972bc-0842-4dc8-b874-0f89b4f1b7
d8

Réf. Client :

Commande	002HD001044
Dossier client	_0032600011_ LE GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001044010 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 20 (GT)
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris hétérogène + peintures multiples	META le 25/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-46608 EN DATE DU 26/07/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-76786
Echantillon ITGA : IT071607-46608
Reçu au laboratoire le : 20/07/2016
MesureAmianteAT_27469ea8-f927-4500-ae99-7e7820ed3
4ff

Réf. Client :

Commande	002HD001044
Dossier client	_0032600011_ LE GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001044011 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 20 (GT)
Description ITGA	Enduit compact gris / Matériau beige en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	META le 25/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-46614 EN DATE DU 26/07/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-76786
Echantillon ITGA : IT071607-46614
Reçu au laboratoire le : 20/07/2016
MesureAmianteAT_2723ee7f-3087-4797-add4-b5833e381
5e5

Réf. Client :

Commande	002HD001044
Dossier client	_0032600011_ LE GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001044016 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 22 (accès cave RDC)
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris hétérogène	META le 26/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-46615 EN DATE DU 26/07/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-76786
Echantillon ITGA : IT071607-46615
Reçu au laboratoire le : 20/07/2016
MesureAmianteAT_6502adf3-a97d-47fc-b4b0-2427ab80a2c
d

Réf. Client :

Commande	002HD001044
Dossier client	_0032600011_ LE GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001044017 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages / Vol 22 (accès cave RDC)
Description ITGA	Matériau cotonneux gris avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau cotonneux gris avec poussières	MOLP le 23/07/2016	Amiante non détecté <small>Analyse confirmée au META</small>	---	3

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-46616 EN DATE DU 26/07/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-76786
Echantillon ITGA : IT071607-46616
Reçu au laboratoire le : 20/07/2016
MesureAmianteAT_22c35ec1-0d7b-48e0-b5d1-59884f5dcc
4b

Réf. Client :

Commande	002HD001044
Dossier client	_0032600011_ LE GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001044018 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 21 (VO)
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris hétérogène + peinture	META le 25/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste