

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits de la liste A et B contenant de l'amiante à intégrer au Dossier Technique Amiante (DTA)

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, aux arrêtés du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation MPCA de la liste A et B et au contenu du rapport de repérage, l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du DTA, à la norme NF X 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	RUE DES MINES
CP - Ville :	53970 L HUISSERIE
Référence client :	_0038600001_
Rapport émis le :	04/03/2016
Désignation :	Habitation (Parties communes) - Bâtiment composé de 3 cages et de 2 étages

Sommaire

Rapport	Annexes
A - Désignation de l'immeuble	Plan de repérage technique 24 pages
B - Propriétaire / Donneur d'ordre	Reportage photographique 3 page(s)
C - Opérateur de repérage	Etat de conservation des matériaux de la liste A Sans objet
D - Personne autorisant l'émission du rapport	Etat de conservation des matériaux de la liste B 4 page(s)
E - Listes des locaux visités	Fiche d'identification et de cotation des prélèvements 1 page
F - Conclusion(s) du rapport de mission	Rapport(s) d'analyse(s) du laboratoire 4 page(s)
G - Commentaires et réserves	Documents 1 page
H - Locaux ou parties de locaux non visités	
I - Rapports précédemment réalisés	
J - Objet, méthodologie et cadre juridique de l'intervention	
K - Périmètre de repérage	
L - Conditions de réalisation du repérage	
M - Grille de résultat du repérage	
N - Obligation(s) réglementaire(s) du propriétaire	
N1 - Recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes	
O - Recommandations générales de sécurité	
P - Informations complémentaires	

Présence d'amiante

Oui


Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans sa totalité



Renseignements administratifs

A Désignation de l'immeuble		B Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse du bien :	RUE DES MINES 53970 L HUISSERIE	Propriétaire : O.P.H. MAYENNE HABITAT	Donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Batiment :	Non communiqué	Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Etage :	Non communiqué		Ref donneur d'ordre : CVMAY01
Références client :	_0038600001_		
N° de lot :	Non communiqué - Non communiqué		
Descriptif sommaire :	Bâtiment composé de 3 cages et de 2 étages	Date commande : 23/02/2016	
		Date repérage : 23/02/2016	
		Représentant du donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT	
Date de construction ou permis de construire :		Rapport émis le : 04/03/2016	
Fonction du bâtiment :	Habitation (Parties communes)		
C Opérateur de repérage		D Personne autorisant l'émission du rapport	
AC Environnement Siret : 441355914 Nom prénom : JOUSSELIN David 		Nom prénom : MORA Denis Fonction : Responsable technique 	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Victoria 35760 ST GREGOIRE Certification n° : CPDI3391 V2 Délivré le 03/04/2015		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	
E Liste des locaux visités			
Plan	Volume	Plan	Volume
PC Cage 15	Vol 1 (PC RDC)	PC Cage 15	Vol 2 (local commun)
PC Cage 15	Vol 3 (PC R+1)	PC Cage 15	Vol 4 (PC R+2)
PC Cage 17	Vol 5 (PC RDC)	PC Cage 17	Vol 6 (local commun)
PC Cage 17	Vol 7 (PC R+1)	PC Cage 19	Vol 8 (PC RDC)
PC Cage 19	Vol 9 (local commun)	PC Cage 19	Vol 10 (PC R+1)
PC Cage 19	Vol 11 (PC R+2)	Combles VMC	Vol 12 (combles cage 15)
Combles VMC	Vol 13 (combles cage 17)	Combles VMC	Vol 14 (combles cage 19)
Toiture	Vol 16 (toiture)	Façade avant cage 15	Vol 17 (façade avant)
Plan masse / extérieur	Vol 18 (Plan masse / extérieur)	Façade avant cage 17	Vol 19 (Façade avant)
Façade avant cage 19	Vol 20 (Façade avant)	Pignon droit	Vol 21 (pignon droit)
Façade arrière 1	Vol 22 (Façade arrière)	Façade arrière 2	Vol 23 (Façade arrière)
Façade arrière 3	Vol 24 (Façade arrière)	Pignon gauche	Vol 25 (pignon gauche)



Conclusions

F Conclusion(s) du rapport de mission

- Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Matériau	Critère de décision	
		après analyse	sur décision de l'opérateur
Vol 1 (PC RDC)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 2 (local commun)	Ardoise noire en vrac avec fibres visibles	Positif sur analyse	
Vol 16 (toiture)	Ardoise noire en vrac avec fibres visibles	Positif sur analyse	
Vol 16 (toiture)	Ardoise noire en vrac avec fibres visibles	Positif sur analyse	
Vol 16 (toiture)	Ardoise noire en vrac avec fibres visibles	Positif sur analyse	
Vol 16 (toiture)	Ardoise noire en vrac avec fibres visibles	Positif sur analyse	
Vol 16 (toiture)	Ardoise noire en vrac avec fibres visibles	Positif sur analyse	
Vol 16 (toiture)	Ardoise noire en vrac avec fibres visibles	Positif sur analyse	
Vol 16 (toiture)	Ardoise noire en vrac avec fibres visibles	Positif sur analyse	
Vol 5 (PC RDC)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 8 (PC RDC)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel

G Commentaire(s) et réserve(s)

Commentaire n°1

Accès au comble par la trappe mais impossible de se déplacer dans le comble. Plancher placoplâtre. Impossible de réaliser une visite exhaustive du comble et de repérer l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante.

H Locaux ou parties de locaux non visités

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante conformément aux articles R1334-15 à R1334-18 du Code de la Santé Publique:

Localisation	Justification(s)	Investigations supplémentaires
Néant	Néant	Néant

Condition de repérage

I Rapports précédemment réalisés

Date	Références	Principales conclusions
cf fiche récapitulative	cf fiche récapitulative	cf fiche récapitulative

J Objet, méthodologie et cadre juridique de l'intervention

Objet de la mission : Mise à niveau réglementaire des DTA existants, établissement du rapport de repérage des matériaux et produits de la liste A et B de n°annexe 13-9 du code de la santé publique.

Obligation réglementaire de la constitution du DTA : le présent rapport devra être joint aux autres pièces réglementaires constitutives du Dossier Technique Amiante du bien désigné en page de garde.

Méthodologie : rechercher, identifier, localiser et évaluer l'état de conservation des produits de la liste A et B. Pour les matériaux de la liste B, leur risque de dégradation lié à l'environnement est également évalué.

Cadre juridique :

- des articles R.1334-16, R.1334-20, R.1334-21, R.1334-23, R.1334-27 du Code de la Santé Publique
- du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis
- de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage
- de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage
- de l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du « dossier technique amiante »

Limite de la mission:

En aucun cas, les résultats de la présente mission ne peuvent être utilisés comme seul repérage préalable à la réalisation de travaux, à la démolition.

K Périmètre de repérage

Notre périmètre d'intervention englobe l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage et figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités (cf. paragraphe H).

La liste des locaux ou parties de locaux visités sont listés dans le tableau des résultats détaillés (cf. paragraphe E: Liste des locaux visités)

L Condition de réalisation du repérage

Programme de repérage

Le programme de repérage de la présente mission, mentionné à l'article R.1334-20 est défini dans l'annexe 13-9 du code de la santé public, modifié par le décret 2011-629 à savoir:

Liste A mentionnée à l'article R 1334-20

COMPOSANT A SONDER OU A VERIFIER

Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds

Liste B mentionnée à l'article R 1334-20

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER
	1. Parois verticales intérieures
Murs et cloisons "en dur" et poteaux (périphériques et intérieurs).	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu.
Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux de cloisons.
	2. Planchers et plafonds
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.
Planchers	Dalles de sol.
	3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs
Conduits de fluides (air, eau et autres fluides...).	Conduits, enveloppe de calorifuges.
Clapets / volets coupe feu	Clapets, volets, rebouchage.
Portes coupe feu	Joints (tresses, bandes).
Vides ordures	Conduits.
	4. Eléments extérieurs
Toitures.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composite, fibres-ciment), bardeaux bitumineux.
Bardages et façades légères.	Plaques, ardoise, panneaux (composites, fibre-ciment).
Conduits en toiture et façade.	Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.

M Grille de résultats du repérage

					Descriptif de l'action menée			Laboratoire			Conclusion	Etat de conservation
Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Liste	Réf action	Description	Précision	Ref pré.	Descriptif	Résultat		
Néant												
Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	
PC Cage 15												
Vol 1 (PC RDC)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	B	P3	Réalisation d'un prélèvement	Enduit goutté plafond	P3	Enduit blanchâtre plâtreux en vrac avec peinture	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 3 (PC R+1) - Vol 4 (PC R+2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	B	S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Enduit goutté plafond	P3	Enduit blanchâtre plâtreux en vrac avec peinture	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 1 (PC RDC)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment	B	P4	Réalisation d'un prélèvement	Enduit ciment plafond (sous enduit goutté)	P4	Enduits blanchâtre plâtreux et gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 3 (PC R+1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment	B	S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Enduit ciment plafond (sous enduit goutté)	P4	Enduits blanchâtre plâtreux et gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 1 (PC RDC)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S1	Au sol dans gaine technique					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 2 (local commun)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P13	Réalisation d'un prélèvement	Gratté	P13	Enduit gris en vrac avec peinture	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 2 (local commun)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Gratté	P13	Enduit gris en vrac avec peinture	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 2 (local commun)	Toiture et étanchéité	Ardoises	Ardoises composites	B	P17	Réalisation d'un prélèvement		P17	Ardoise noire en vrac avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse	EP
PC Cage 17												
Vol 5 (PC RDC) - Vol 7 (PC R+1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	B	S50 - S51	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Enduit goutté plafond	P3	Enduit blanchâtre plâtreux en vrac avec peinture	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 5 (PC RDC)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment	B	S55	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Enduit ciment plafond (sous enduit goutté)	P4	Enduits blanchâtre plâtreux et gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	



PC Cage 17												
Vol 6 (local commun)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	S90	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Gratté	P13	Enduit gris en vrac avec peinture	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 5 (PC RDC)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S32	Au sol					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
PC Cage 19												
Vol 8 (PC RDC) - Vol 10 (PC R+1) - Vol 11 (PC R+2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	B	S52 - S53 - S54	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Enduit gouttelé plafond	P3	Enduit blanchâtre plâtreux en vrac avec peinture	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 8 (PC RDC) - Vol 10 (PC R+1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment	B	S56 - S57	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Enduit ciment plafond (sous enduit gouttelé)	P4	Enduits blanchâtre plâtreux et gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 9 (local commun)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	S91	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Gratté	P13	Enduit gris en vrac avec peinture	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 8 (PC RDC)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S38	Au sol					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Toiture												
Vol 16 (toiture)	Toiture et étanchéité	Ardoises	Ardoises composites	B	S101 (P17)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		P17	Ardoise noire en vrac avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse	EP



N Obligation(s) réglementaire(s) du propriétaire

Produits de la liste A (flocage-calorifugeage-faux plafond) :

Score 1 : L'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception ;

Score 2 : La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R. 1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception ;

Score 3 : Les travaux de retrait ou de confinement sont achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux. Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

N-1 Recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes

Produits de la liste B :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Score AC1 : Cette action corrective consiste à :

- a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

Score AC2 : Cette action corrective consiste à :

- a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
- b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
- c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
- d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

O Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre des mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R.1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation, ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations Générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre une exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec l'exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants, ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristiques, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante, en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les professionnels pour la gestion des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits

Les entreprises réalisant des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante doivent être certifiées.

Tous les travailleurs susceptibles d'intervenir sur les matériaux amiantés (comme les opérateurs de repérage, électriciens, couvreurs, services techniques, etc...) doivent avoir suivi une formation en adéquation avec le niveau de responsabilité du travailleur. Le code du travail exige pour les activités et interventions sur matériaux contenant de l'amiante que les travailleurs affectés soient notamment formés au préalable à la prévention des risques liés à l'amiante (article R.4412-100 du code du travail), bénéficie d'un suivi médical (article R.4412-44 du code du travail). Il convient par ailleurs que l'employeur établisse avant toute intervention un mode opératoire (article R.4412-140 du code du travail), qui doit être transmis à l'inspecteur du travail, les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) et le cas échéant, l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés peuvent vous être fournis par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM), l'institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) et l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières lors d'interventions ponctuelles non répétées, comme par exemple :
- accrochage d'un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, comme par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante ;

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante (en tenant compte du risque électrique) et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a) Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante doivent être conditionnés en sacs étanches et étiquetés avant leur sortie de la zone de confinement.

Seuls les déchets où l'amiante est fortement lié (les dalles de sol ou amiante lié à des matériaux inertes par exemple) peuvent être entreposés temporairement sur le chantier, sur une aire d'entreposage couverte permettant de prévenir les risques de rupture d'intégrité de leur conditionnement. L'accès à l'aire d'entreposage est interdit aux personnes autres que le personnel de l'entreprise de travaux.

Les autres déchets contenant de l'amiante sont évacués vers les installations de traitement des déchets dès leur sortie de la zone de confinement. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés.

b) Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c) Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amiante doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d) Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante liés et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :
- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e) Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA n° 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante liés à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.



P Informations complémentaires

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données «déchets» gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org.

ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	PC Cage 15	PC Cage 15 - Plan de repérage - Actions menées
	PC Cage 15	PC Cage 15 - MPCA Toutes catégories confondues
	PC Cage 15	PC Cage 15 - MPCA Toiture et étanchéité
	PC Cage 15	PC Cage 15 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	PC Cage 17	PC Cage 17 - Plan de repérage - Actions menées
	PC Cage 17	PC Cage 17 - MPCA Toutes catégories confondues
	PC Cage 17	PC Cage 17 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	PC Cage 19	PC Cage 19 - Plan de repérage - Actions menées
	PC Cage 19	PC Cage 19 - MPCA Toutes catégories confondues
	PC Cage 19	PC Cage 19 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Combles VMC	Combles VMC - Plan de repérage - Actions menées
	Toiture	Toiture - Plan de repérage - Actions menées
	Toiture	Toiture - MPCA Toutes catégories confondues
	Toiture	Toiture - MPCA Toiture et étanchéité
	Plan masse / extérieur	Plan masse / extérieur - Plan de repérage - Actions menées
	Façade avant cage 15	Façade avant cage 15 - Plan de repérage - Actions menées
	Façade avant cage 17	Façade avant cage 17 - Plan de repérage - Actions menées
	Façade avant cage 19	Façade avant cage 19 - Plan de repérage - Actions menées
	Pignon droit	Pignon droit - Plan de repérage - Actions menées
	Façade arrière 1	Façade arrière 1 - Plan de repérage - Actions menées
	Façade arrière 2	Façade arrière 2 - Plan de repérage - Actions menées
	Façade arrière 3	Façade arrière 3 - Plan de repérage - Actions menées
	Pignon gauche	Pignon gauche - Plan de repérage - Actions menées

PC CAGE 15 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Légende


	Localisation d'un prélèvement positif
---	--

	Localisation d'un prélèvement
---	----------------------------------

	Localisation du sondage négatif
---	---------------------------------

	Localisation dun sondage positif
---	----------------------------------

--	--



AC Environnement
Diagnostics Immobiliers

Adresse du bien
RUE DES MINES 53970 L HUISSERIE


Désignation
Bâtiment composé de 3 cages et de 2 étages


Date intervention
23/02/2016

Date intervention
23/02/2016

Techniciens intervenant
JOUSSELIN David

Techniciens intervenant
JOUSSELIN David

PC CAGE 15 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES				Référence: 002HD000818
				Légende
				 P17 : Ardoises composites
				 S1: Conduit en fibres-ciment
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	RUE DES MINES 53970 L HUISSERIE	Bâtiment composé de 3 cages et de 2 étages	23/02/2016	JOUSSELIN David

PC CAGE 15 - MPCA TOITURE ET ÉTANCHÉITÉ				Référence: 002HD000818
				Légende
				 P17 : Ardoises composites
				Technicien intervenant
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	JOUSSELIN David
RUE DES MINES 53970 L HUISSERIE		Bâtiment composé de 3 cages et de 2 étages	23/02/2016	

PC CAGE 15 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002HD000818

Légende

 S1: Conduit en fibres-ciment



Adresse du bien

RUE DES MINES
53970 L HUISSERIE

Désignation

Bâtiment composé de 3 cages et de 2 étages

Date intervention

23/02/2016



Technicien intervenant


JOUSSELIN David

PC CAGE 17 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES


Référence:
002HD000818

Légende

	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RUE DES MINES 53970 L HUISSERIE	Bâtiment composé de 3 cages et de 2 étages	23/02/2016	JOUSSELIN David

PC CAGE 17 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES				Référence: 002HD000818
				Légende
				 S32: Conduit en fibres-ciment
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	RUE DES MINES 53970 L HUISSERIE	Bâtiment composé de 3 cages et de 2 étages	23/02/2016	JOUSSELIN David


PC CAGE 17 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002HD000818

Légende



S32: Conduit en fibres-ciment



Adresse du bien
RUE DES MINES
53970 L HUISSERIE

Désignation
Bâtiment composé de 3 cages et de 2 étages



Date intervention
23/02/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

PC CAGE 19 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD000818

Légende

	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif



Adresse du bien

RUE DES MINES
53970 L HUISSERIE

Désignation


Bâtiment composé de 3 cages et de 2 étages

Date intervention

23/02/2016


Technicien intervenant

JOUSSELIN David

PC CAGE 19 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES				Référence: 002HD000818
				Légende
				 S38: Conduit en fibres-ciment
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	RUE DES MINES 53970 L HUISSERIE	Bâtiment composé de 3 cages et de 2 étages	23/02/2016	JOUSSELIN David

Légende

 S38: Conduit en fibres-ciment





Adresse du bien
RUE DES MINES
53970 L HUISSERIE


Désignation
Bâtiment composé de 3 cages et de 2 étages

Date intervention
23/02/2016


Technicien intervenant
JOUSSELIN David

COMBLES VMC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002HD000818
				Légende
				Technicien intervenant
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	JOUSSELIN David
RUE DES MINES 53970 L HUISSERIE		Bâtiment composé de 3 cages et de 2 étages	23/02/2016	


TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002HD000818
				Légende
				 Localisation dun sondage positif
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	RUE DES MINES 53970 L HUISSERIE	Bâtiment composé de 3 cages et de 2 étages	23/02/2016	JOUSSELIN David

TOITURE - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES				Référence: 002HD000818
				Légende
				 P17 : Ardoises composites
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RUE DES MINES 53970 L HUISSERIE		Bâtiment composé de 3 cages et de 2 étages	23/02/2016	JOUSSELIN David



TOITURE - MPCA TOITURE ET ÉTANCHÉITÉ				Référence: 002HD000818
				Légende
				P17 : Ardoises composites
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	RUE DES MINES 53970 L HUISSERIE	Bâtiment composé de 3 cages et de 2 étages	23/02/2016	JOUSSELIN David

Légende



Adresse du bien
RUE DES MINES
53970 L HUISSERIE

Désignation
Bâtiment composé de 3 cages et de 2 étages

Date intervention
23/02/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

Légende



Adresse du bien

RUE DES MINES
53970 L HUISSERIE

Désignation

Bâtiment composé de 3 cages et de 2 étages

Date intervention

23/02/2016

Technicien intervenant

JOUSSELIN David

Légende



Adresse du bien

RUE DES MINES
53970 L HUISSERIE

Désignation

Bâtiment composé de 3 cages et de 2 étages

Date intervention

23/02/2016

Technicien intervenant

JOUSSELIN David

Légende



Adresse du bien

RUE DES MINES
53970 L HUISSERIE

Désignation

Bâtiment composé de 3 cages et de 2 étages

Date intervention

23/02/2016

Technicien intervenant

JOUSSELIN David

PIGNON DROIT - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002HD000818
Vol 21 (pignon droit) 				Légende
Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
 RUE DES MINES 53970 L HUISSERIE	Bâtiment composé de 3 cages et de 2 étages	23/02/2016	JOUSSELIN David	

Vol 22
(Façade arrière)



Légende



Adresse du bien

RUE DES MINES
53970 L HUISSERIE

Désignation

Bâtiment composé de 3 cages et de 2 étages

Date intervention

23/02/2016

Technicien intervenant

JOUSSELIN David

Légende



Adresse du bien
RUE DES MINES
53970 L HUISSERIE

Désignation
Bâtiment composé de 3 cages et de 2 étages

Date intervention
23/02/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

Vol 24
(Façade arrière)



Légende



Adresse du bien

RUE DES MINES
53970 L HUISSERIE

Désignation

Bâtiment composé de 3 cages et de 2 étages

Date intervention

23/02/2016

Technicien intervenant

JOUSSELIN David

Légende



Adresse du bien

RUE DES MINES
53970 L HUISSERIE

Désignation

Bâtiment composé de 3 cages et de 2 étages

Date intervention

23/02/2016

Technicien intervenant

JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD000818 n°3 - 1 (P3)	PC Cage 15 - Vol 1	Prélevement
	(PC RDC)	
002HD000818 n°3 - 2 (P3)	PC Cage 15 - Vol 1	Prélevement
	(PC RDC)	
002HD000818 n°4 - 1 (P4)	PC Cage 15 - Vol 1	Prélevement
	(PC RDC)	
002HD000818 n°4 - 2 (P4)	PC Cage 15 - Vol 1	Prélevement
	(PC RDC)	
002HD000818 n°13 - 1 (P13)	PC Cage 15 - Vol 2 (local commun)	Prélevement
002HD000818 n°13 - 2 (P13)	PC Cage 15 - Vol 2 (local commun)	Prélevement
002HD000818 n°17 - 1 (P17)	PC Cage 15 - Vol 2 (local commun)	Prélevement
002HD000818 n°17 - 2 (P17)	PC Cage 15 - Vol 2 (local commun)	Prélevement
S1 - 2 (S1)	PC Cage 15 - Vol 1	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
	(PC RDC)	
S1 - 3 (S1)	PC Cage 15 - Vol 1	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
	(PC RDC)	
S1 - 1 (S1)	PC Cage 15 - Vol 1	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
	(PC RDC)	

Référence	Localisation	Action
S32 - 1 (S32)	PC Cage 17 - Vol 5	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
	(PC RDC)	

Référence	Localisation	Action
S38 - 2 (S38)	PC Cage 19 - Vol 8	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
	(PC RDC)	
S38 - 1 (S38)	PC Cage 19 - Vol 8	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
	(PC RDC)	

002HD000818 n°3 - 1 (P3)



002HD000818 n°3 - 2 (P3)



002HD000818 n°4 - 1 (P4)



002HD000818 n°4 - 2 (P4)



002HD000818 n°13 - 1 (P13)



002HD000818 n°13 - 2 (P13)



002HD000818 n°17 - 1 (P17)



002HD000818 n°17 - 2 (P17)



S1 - 2 (S1)



S1 - 3 (S1)



S1 - 1 (S1)



S32 - 1 (S32)



S38 - 2 (S38)



S38 - 1 (S38)



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD000818	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S1	Destination du local :	
Date évaluation :	23/02/2016	Local ou zone homogène :	Vol 1
Batiment :			(PC RDC)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD000818	Materiau :	Ardoise noire en vrac avec fibres visibles
Réf mesure :	P17	Destination du local :	
Date évaluation :	23/02/2016	Local ou zone homogène :	Vol 2 (local commun), Vol 16 (toiture)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD000818	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S32	Destination du local :	
Date évaluation :	23/02/2016	Local ou zone homogène :	Vol 5
Batiment :			(PC RDC)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD000818	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S38	Destination du local :	
Date évaluation :	23/02/2016	Local ou zone homogène :	Vol 8
Batiment :			(PC RDC)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit blanchâtre plâtreux en vrac avec peinture - Enduit goutté plafond -	PC Cage 15 - Vol 1 (PC RDC)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits blanchâtre plâtreux et gris en vrac - Enduit ciment plafond (sous enduit goutté) -	PC Cage 15 - Vol 1 (PC RDC)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac avec peinture - Gratté -	PC Cage 15 - Vol 2 (local commun)	
P17	Toiture et étanchéité	Ardoises	Ardoise noire en vrac avec fibres visibles - -	PC Cage 15 - Vol 2 (local commun)	

Laboratoire d'analyses

Nom du laboratoire : ITGA
 Adresse : Parc d'affaires Edonia - Bâtiment R - Rue de la terre
 Adélie 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Téléphone : 0299354149
 Email : Helene.Grude@itga.fr
 Numéro d'accréditation : 1-5970



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1650 EN DATE DU 04/03/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_Oe6f2522-09dd-4f2c-b207-0d98a79550
3c

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	002HD000818	Commande	IT0716-21847
Echantillon	002HD000818003 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 1 (PC RDC)	Echantillon	IT071603-1650
Dossier client	_0038600001_ RUE DES MINES - 53970 L HUISSERIE Bâtiment composé de 3 cages et de 2 étages	Description ITGA	Enduit blanchâtre plâtreux en vrac avec peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit blanchâtre plâtreux en vrac avec peinture	META le 04/03/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1651 EN DATE DU 04/03/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_a619baa5-57a6-4154-b4ae-c6e4850e5c
02

Réf. Client :

Commande	002HD000818
Echantillon	002HD000818004 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 1 (PC RDC)
Dossier client	_0038600001_ RUE DES MINES - 53970 L HUISSERIE Bâtiment composé de 3 cages et de 2 étages

Réf. ITGA :

Commande	IT0716-21847
Echantillon	IT071603-1651
Description ITGA	Enduits blanchâtre plâtreux et gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduits blanchâtre plâtreux et gris en vrac	META le 03/03/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1660 EN DATE DU 04/03/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_c978d1c6-5c07-412e-8682-8300c1b6f62f

Réf. Client :

Commande	002HD000818
Echantillon	002HD000818013 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 2 (local commun)
Dossier client	_0038600001_ RUE DES MINES - 53970 L HUISSERIE Bâtiment composé de 3 cages et de 2 étages

Réf. ITGA :

Commande	IT0716-21847
Echantillon	IT071603-1660
Description ITGA	Enduit gris en vrac avec peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac avec peinture	META le 04/03/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Bandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071603-1664 EN DATE DU 04/03/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 01/03/2016
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire R
MesureAmianteAT_2d5a1566-957b-428d-9419-d3f670eacf
17

Réf. Client :

Commande	002HD000818
Echantillon	002HD000818017 / Toiture et étanchéité / Ardoises / Ardoises composites / Vol 2 (local commun)
Dossier client	_0038600001_ RUE DES MINES - 53970 L HUISSERIE Bâtiment composé de 3 cages et de 2 étages

Réf. ITGA :

Commande	IT0716-21847
Echantillon	IT071603-1664
Description ITGA	Ardoise noire en vrac avec fibres visibles

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Ardoise noire en vrac avec fibres visibles	MOLP le 04/03/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Antoine Blandel - Analyste