Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	20 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1
CP - Ville :	53000 LAVAL
Référence client :	_00043000120000100337_
Date du repérage :	21/07/2017
Désignation :	Appartement n° 337 de type 3 situé au 08 ème étage

Présence d'amiante	Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)	Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

Sommaire

Rapport	Annexes
- **Renseignements administratifs** A - Désignation de l'immeuble B - Propiétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées **- Etude Préalable** F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes **Conditions de repérage** N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation **Conclusions** P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités **Grille de résultats du repérage**	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélevements et analyses

Renseignements administratifs

A Designation de l'immeuble

Adresse :	20 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 53000 LAVAL
Référence client :	_00043000120000100337_
Désignation :	Appartement n° 337 de type 3 situé au 08 ème étage
Date de construction :	

B Propriétaire / Donneur d'ordre

Propriétaire : O.P.H. MAYENNE HABITAT	Donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9

C Opérateur de repérage

Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)
Nom :	ALLEE Alain
Accompagnateur :	D.JOUSSELIN (0 800 400 100)
Date de repérage	21/07/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria -

Numéro attestation : CPDI 4449 V1
Délivré le : 27/06/2017

D Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020

Nom : MORA Denis

Date du rapport : 01/08/2017
A Riorges, le 01/08/2017



Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E Pièces visitées

Liste des locaux visités :

Appartement n°337 - Vol 1 (Entrée)	Appartement n°337 - Vol 2 (SDB)
Appartement n°337 - Vol 3 (W.C)	Appartement n°337 - Vol 4 (Chambre 1)
Appartement n°337 - Vol 5 (Chambre 2)	Appartement n°337 - Vol 6 (Séjour)
Appartement n°337 - Vol 8 (Cuisine)	Appartement n°337 - Vol 9 (Loggia)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°337	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Séjour) - Vol 8 (Cuisine) - Vol 9 (Loggia)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°337	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Séjour) - Vol 8 (Cuisine) - Vol 9 (Loggia)	
Revêtement de sol	Appartement n°337	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Séjour) - Vol 8 (Cuisine) - Vol 9 (Loggia)	
Revêtement de mur	Appartement n°337	Vol 8 (Cuisine)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020 , les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accèder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
- prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
- Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- La liste des matériaux et produits suceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Materiau	Justification
Vol 9 (Loggia)	Cloison plaque plâtre loggia	Aucun prélèvement à la demande du client rénovation en 2013
Vol 9 (Loggia)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 8 (Cuisine)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Séjour)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Chambre 2)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Chambre 1)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 6 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S18
Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques noire	S19
Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques rouge	S20
Vol 6 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques grise	S22

Q Réserves / Commentaires

Bilan cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 43 :

Matériaux amiantés :
- 4 faïences de cuisine sur les 12 prélevées sont amiantées.
- 4 colles noires sur les 4 prélevées sont amiantées.
- 4 dalles de sol noires sur les 4 prélevées sont amiantées.
- 3 dalles de sol grises sur les 3 prélevées sont amiantées.
- 3 dalles de sol rouges sur les 4 prélevées sont amiantées.
- Présence d'un ragréage amianté car pollué par la colle noire (celle-ci est présente dans le descriptif du laboratoire / prélèvement 10 du 002VZ000044)

On retrouve de l'amiante dans les colles de faïences dans 4 logements sur les 12 réalisés.
Les résultats obtenus ne permettent pas de conclure sur la présence ou non d'amiante dans les logements non visités. En cas d'intervention dans un de ces logements il conviendra de réaliser des prélèvements sur les colles de faïences, ou à défaut de considérer l'ensemble de ces éléments comme étant amiantés.
- Commentaire n°1 : Réserve 1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :
- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Réserve 2 :

Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Appartement n°337 - Vol 7 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	
Vol 2 (SDB) - Appartement n°337	Inaccessible sans sondage destructif	dérrière et dessous la douche

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°337	Vol 3 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre porteurs pièces humides	P3	Réalisation d'un prélevement		002VZ000049 n°3 - 1 - 002VZ000049 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°337	Vol 2 (SDB) - Vol 8 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre porteurs pièces humides	S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002VZ000049 n°3 - 1 - 002VZ000049 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°337	Vol 8 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit ciment porteurs pièces humides	P4	Réalisation d'un prélevement		002VZ000049 n°4 - 1 - 002VZ000049 n°4 - 2	P4	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°337	Vol 3 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre cloisons pièces humides	P5	Réalisation d'un prélevement		002VZ000049 n°5 - 1 - 002VZ000049 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°337	Vol 2 (SDB) - Vol 8 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre cloisons pièces humides	S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002VZ000049 n°5 - 1 - 002VZ000049 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°337	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre cloisons pièces sèches	P6	Réalisation d'un prélevement		002VZ000049 n°6 - 1 - 002VZ000049 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°337	Vol 1 (Entrée) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre cloisons pièces sèches	P6 - S8 - S9 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002VZ000049 n°6 - 1 - 002VZ000049 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°337	Vol 5 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduit ciment porteurs pièces sèches	P7	Réalisation d'un prélevement		002VZ000049 n°7 - 1 - 002VZ000049 n°7 - 2	P7	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°337	Vol 4 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment porteurs pièces sèches	S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002VZ000049 n°7 - 1 - 002VZ000049 n°7 - 2	P7	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°337	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre porteurs pièces sèches	P8	Réalisation d'un prélevement		002VZ000049 n°8 - 1 - 002VZ000049 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°337	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre porteurs pièces sèches	P8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002VZ000049 n°8 - 1 - 002VZ000049 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°337	Vol 2 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	panneaux bois	S14							Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Appartement n°337	Vol 9 (Loggia)	Murs et cloisons	Enduit ciment porteur loggia	S17							Négatif sur document cf. prélèvement n°3 du dossier AC Environnement n° 002VZ000040

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°337	Vol 9 (Loggia)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison plaque plâtre loggia	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement à la demande du client rénovation en 2013
Appartement n°337	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	porte d'entrée 4 points de sécurité	S23							Négatif sur marquage
Appartement n°337	Vol 9 (Loggia)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°337	Vol 8 (Cuisine)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°337	Vol 6 (Séjour)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°337	Vol 5 (Chambre 2)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°337	Vol 4 (Chambre 1)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°337	Vol 2 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre pièces humides	P2	Réalisation d'un prélevement		002VZ000049 n°2 - 1	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°337	Vol 3 (W.C) - Vol 8 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre pièces humides	S1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002VZ000049 n°2 - 1	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°337	Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre pièces sèches	P9	Réalisation d'un prélevement		002VZ000049 n°9 - 1	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°337	Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Séjour)	Plafonds	Enduit plâtre pièces sèches	S11 - S12 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002VZ000049 n°9 - 1	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°337	Vol 9 (Loggia)	Plafonds	Enduit ciment plafond loggia	S16							Négatif sur document cf. prélèvement n°2 du dossier AC Environnement n° 002VZ000040

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°337	Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche cuisine)	P1	Réalisation d'un prélevement		002VZ000049 n°1 - 1 - 002VZ000049 n°1 - 2	P1	Colle grise en vrac + peintures multiples non séparable + joint cassant blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°337	Vol 9 (Loggia)	Revêtement de sol	Chape maigre loggia	S15							Négatif sur document cf. prélèvement n°1 du dossier AC Environnement n° 002VZ000040

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°337	Vol 6 (Séjour)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S18	Résalisation d'un sondage						Présence sur document cf. prélèvement n°14 du dossier AC Environnement n° 002VZ000040
Appartement n°337	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S18	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S18						Présence sur document cf. prélèvement n°14 du dossier AC Environnement n° 002VZ000040
Appartement n°337	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S18	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S18						Présence sur document cf. prélèvement n°14 du dossier AC Environnement n° 002VZ000040
Appartement n°337	Vol 3 (W.C)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S18	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S18						Présence sur document cf. prélèvement n°14 du dossier AC Environnement n° 002VZ000040

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°337	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S18	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S18						Présence sur document cf. prélèvement n°14 du dossier AC Environnement n° 002VZ000040
Appartement n°337	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S18	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S18						Présence sur document cf. prélèvement n°14 du dossier AC Environnement n° 002VZ000040
Appartement n°337	Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S18	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S18						Présence sur document cf. prélèvement n°14 du dossier AC Environnement n° 002VZ000040
Appartement n°337	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noire	S19	Résalisation d'un sondage						Présence sur document cf. prélèvement n°15 du dossier AC Environnement n° 002VZ000040

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°337	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noire	S19	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S19						Présence sur document cf. prélèvement n°15 du dossier AC Environnement n° 002VZ000040
Appartement n°337	Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de sol	Dalles plastiques rouge	S20	Résalisation d'un sondage						Présence sur document cf. prélèvement n°16 du dossier AC Environnement n° 002VZ000040
Appartement n°337	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Dalles plastiques rouge	S20	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S20						Présence sur document cf. prélèvement n°16 du dossier AC Environnement n° 002VZ000040
Appartement n°337	Vol 3 (W.C)	Revêtement de sol	Dalles plastiques rouge	S20	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S20						Présence sur document cf. prélèvement n°16 du dossier AC Environnement n° 002VZ000040

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°337	Vol 6 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage	S21							Négatif sur document cf. prélèvement n°11 du dossier AC Environnement n° 002VZ000045
Appartement n°337	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	S21							Négatif sur document cf. prélèvement n°11 du dossier AC Environnement n° 002VZ000045
Appartement n°337	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	S21							Négatif sur document cf. prélèvement n°11 du dossier AC Environnement n° 002VZ000045
Appartement n°337	Vol 3 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage	S21							Négatif sur document cf. prélèvement n°11 du dossier AC Environnement n° 002VZ000045

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°337	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S21							Négatif sur document cf. prélèvement n°11 du dossier AC Environnement n° 002VZ000045
Appartement n°337	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S21							Négatif sur document cf. prélèvement n°11 du dossier AC Environnement n° 002VZ000045
Appartement n°337	Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	S21							Négatif sur document cf. prélèvement n°11 du dossier AC Environnement n° 002VZ000045
Appartement n°337	Vol 6 (Séjour)	Revêtement de sol	Dalles plastiques grise	S22	Résalisation d'un sondage						Présence sur document cf. prélèvement n°19 du dossier AC Environnement n° 002VZ000040

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°337	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Dalles plastiques grise	S22	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S22						Présence sur document cf. prélèvement n°19 du dossier AC Environnement n° 002VZ000040
Appartement n°337	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°337	Vol 3 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°337	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°337	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°337	Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°337	Vol 6 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°337	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°337	Appartement n°337 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°337	Appartement n°337 - Plan de prélèvements
	Appartement n°337	Appartement n°337 - MPCA Toutes catégories confondues

APPARTEMENT N°337 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002VZ000049



Légende

P	Localisation dun prélèvement
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
20 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 53000 LAVAL	Appartement n° 337 de type 3 situé au 08 ème étage	21/07/2017	ALLEE Alain

APPARTEMENT N°337 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002VZ000049



Légende

	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
20 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 53000 LAVAL	Appartement n° 337 de type 3 situé au 08 ème étage	21/07/2017	ALLEE Alain

APPARTEMENT N°337 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002VZ000049

Légende

	S20: Dalles plastiques rouge
	S18: Colle bitumeuses
	S22: Dalles plastiques grise
	S19: Dalles plastiques noire

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
20 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 53000 LAVAL	Appartement n° 337 de type 3 situé au 08 ème étage	21/07/2017	ALLEE Alain

ANNEXE : Reportage photographique

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002VZ000049 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°337 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000049 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°337 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000049 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°337 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000049 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°337 - Vol 3 (W.C)	Prélevement négatif
002VZ000049 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°337 - Vol 3 (W.C)	Prélevement négatif
002VZ000049 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°337 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000049 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°337 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000049 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°337 - Vol 3 (W.C)	Prélevement négatif
002VZ000049 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°337 - Vol 3 (W.C)	Prélevement négatif
002VZ000049 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°337 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000049 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°337 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000049 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°337 - Vol 5 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002VZ000049 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°337 - Vol 5 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002VZ000049 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°337 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000049 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°337 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000049 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°337 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
	Appartement n°337 - Vol 9 (Loggia)	I1
	Appartement n°337 - Vol 8 (Cuisine)	I2
	Appartement n°337 - Vol 9 (Loggia)	I3
	Appartement n°337 - Vol 4 (Chambre 1)	I4
	Appartement n°337 - Vol 8 (Cuisine)	I5

002VZ000049 n°1 - 1 (P1)

002VZ000049 n°1 - 2 (P1)

002VZ000049 n°2 - 1 (P2)

002VZ000049 n°3 - 1 (P3)

002VZ000049 n°3 - 2 (P3)

002VZ000049 n°4 - 1 (P4)

002VZ000049 n°4 - 2 (P4)

002VZ000049 n°5 - 1 (P5)

002VZ000049 n°5 - 2 (P5)

002VZ000049 n°6 - 1 (P6)

002VZ000049 n°6 - 2 (P6)

002VZ000049 n°7 - 1 (P7)

002VZ000049 n°7 - 2 (P7)

002VZ000049 n°8 - 1 (P8)

002VZ000049 n°8 - 2 (P8)

002VZ000049 n°9 - 1 (P9)

I1 - 1

I2 - 1

I3 - 1

I4 - 1

I5 - 1

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise en vrac + peintures multiples non séparable + joint cassant blanc en faible quantité non séparable - -	Appartement n°337 - Vol 8 (Cuisine)	
P2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac - -	Appartement n°337 - Vol 2 (SDB)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable - -	Appartement n°337 - Vol 3 (W.C)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - -	Appartement n°337 - Vol 8 (Cuisine)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°337 - Vol 3 (W.C)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable - -	Appartement n°337 - Vol 1 (Entrée)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable - -	Appartement n°337 - Vol 5 (Chambre 2)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable + matériau gris en vrac non séparable - -	Appartement n°337 - Vol 1 (Entrée)	
P9	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°337 - Vol 1 (Entrée)	

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-72889 EN DATE DU 01/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :	AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA :	IT0717-72889
		Réf. Commande Client :	002VZ000049

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 26/07/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

ou

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

ou

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00043000120000100337_ 20 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 337 de type 3 situé au 08 ème étage		Réf échantillon ITGA : IT071707-50926		
Réf échantillon client : 002VZ000049001 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche cuisine) / Vol 8 (Cuisine)		Description ITGA : Colle grise en vrac / Peintures multiples / Joint cassant blanc en faible quantité / Carrelage		
Colle grise en vrac + peintures multiples non séparable + joint cassant blanc en faible quantité non séparable	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-72889 EN DATE DU 01/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00043000120000100337_ 20 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 337 de type 3 situé au 08 ème étage		Réf échantillon ITGA : IT071707-50927		
Réf échantillon client : 002VZ000049002 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre pièces humides / Vol 2 (SDB)		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac		
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00043000120000100337_ 20 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 337 de type 3 situé au 08 ème étage		Réf échantillon ITGA : IT071707-50928		
Réf échantillon client : 002VZ000049003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre porteurs pièces humides / Vol 3 (W.C)		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples		
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00043000120000100337_ 20 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 337 de type 3 situé au 08 ème étage		Réf échantillon ITGA : IT071707-50929		
Réf échantillon client : 002VZ000049004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment porteurs pièces humides / Vol 8 (Cuisine)		Description ITGA : Enduit gris en vrac / Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac		
▸ Enduit gris en vrac + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00043000120000100337_ 20 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 337 de type 3 situé au 08 ème étage		Réf échantillon ITGA : IT071707-50930		
Réf échantillon client : 002VZ000049005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre cloisons pièces humides / Vol 3 (W.C)		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-72889 EN DATE DU 01/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00043000120000100337_ 20 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 337 de type 3 situé au 08 ème étage		Réf échantillon ITGA : IT071707-50931		
Réf échantillon client : 002VZ000049006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre cloisons pièces sèches / Vol 1 (Entrée)		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau gris en faible quantité		
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	META	2	01/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00043000120000100337_ 20 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 337 de type 3 situé au 08 ème étage		Réf échantillon ITGA : IT071707-50932		
Réf échantillon client : 002VZ000049007 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment porteurs pièces sèches / Vol 5 (Chambre 2)		Description ITGA : Enduit gris en vrac / Peintures multiples		
▸ Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00043000120000100337_ 20 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 337 de type 3 situé au 08 ème étage		Réf échantillon ITGA : IT071707-50933		
Réf échantillon client : 002VZ000049008 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre porteurs pièces sèches / Vol 1 (Entrée)		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Papier / Matériau gris en vrac / Bois en vrac		
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -
Bois en vrac	---			Non analysé
Réf dossier client : _00043000120000100337_ 20 PLACE PASTEUR - LES FOURCHES 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 337 de type 3 situé au 08 ème étage		Réf échantillon ITGA : IT071707-50934		
Réf échantillon client : 002VZ000049009 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre pièces sèches / Vol 1 (Entrée)		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.