Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	3 RUE JULES FERRY BAT A/C.D. - LOT PASTEUR
CP - Ville :	53800 RENAZE
Référence client :	_00226000010000300013_
Date du repérage :	10/05/2017
Désignation :	Appartement n° 13 de type 2 situé au 01 er étage

Présence d'amiante	Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)	Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

Sommaire

Rapport	Annexes
- **Renseignements administratifs** A - Désignation de l'immeuble B - Propiétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées **- Etude Préalable** F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes **Conditions de repérage** N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation **Conclusions** P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités **Grille de résultats du repérage**	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélevements et analyses

Renseignements administratifs

A Designation de l'immeuble

Adresse :	3 RUE JULES FERRY BAT A/C.D. - LOT PASTEUR 53800 RENAZE
Référence client :	_00226000010000300013_
Désignation :	Appartement n° 13 de type 2 situé au 01 er étage
Date de construction :	

B Propriétaire / Donneur d'ordre

Propriétaire : O.P.H. MAYENNE HABITAT	Donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9

C Opérateur de repérage

Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)
Nom :	JOUSSELIN David
Accompagnateur :	H.MERCIER (0 800 400 100
Date de repérage	10/05/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre

Numéro attestation : CPDI3391 V2
Délivré le : 03/04/2015

D Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020

Nom : MORA Denis

Date du rapport : 24/05/2017
A Riorges, le 24/05/2017

Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E Pièces visitées

Liste des locaux visités :

Appartement n°12 - Vol 1 (Cuisine)	Appartement n°12 - Vol 2 (Dégagement)
Appartement n°12 - Vol 3 (W.C)	Appartement n°12 - Vol 4 (SDB)
Appartement n°12 - Vol 5 (Séjour)	Appartement n°12 - Vol 6 (Chambre)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Mission 1 :
Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

Mission 2 :
Remplacement des convecteurs bijonction.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°12	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (Dégagement) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Chambre)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°12	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (Dégagement) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Chambre)	
Revêtement de mur	Appartement n°12	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (Dégagement) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB)	
Revêtement de sol	Appartement n°12	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (Dégagement) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Chambre)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020 , les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accèder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
- prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
- Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- La liste des matériaux et produits suceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Materiau	Justification
Vol 1 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche (lino et ragréage le plus récent)	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche (lino et ragréage le plus récent)	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche (lino et ragréage le plus récent)	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Chambre)	Lés plastiques avec sous-couche (lino et ragréage le plus récent)	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Séjour)	PVC 4 / 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 1 (Cuisine)	PVC 4 / 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Chambre)	PVC 4 / 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 1 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 5 (Séjour)	Porte d'entrée	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Sur les 12 logements réalisés dans le bâtiment (Phase 1, 2 et 3), on retrouve de l'amiante uniquement dans les sols.
Il existe une incohérence sur les résultats d'analyses des sols.
En effet, pour les 12 logements réalisés, 1 seul ragréage avec colle jaune sur les 21 prélevés (ragréage seul ou colle jaune avec ragréage) est revenu amianté après analyse en laboratoire.
De plus, sur les 10 dalles semies dures (grises, beiges, blanches, bleues) avec colle jaune prélevées dans les 13 logements, seule une est revenu amianté après analyse en laboratoire.
On peut donc conclure à une incohérence sur les revêtements de sols de la résidence ou l'amiante est présente de manière très ponctuelle.
- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :
Les balcons considérer comme non visités.
Les garages ou caves considérer comme non visités.
Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
Les plénums de faux plafond.
Les matériaux invisibles derrière les doublages.
Commentaire n°2 : Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les revêtements de sols d'origines ont été le plus souvent retirés et seule la colle reste présente. Il est donc impossible d'homogénéiser avec assurance les colles prélevées. Des prélèvements complémentaires peuvent s'avérer nécessaires en cas de réhabilitation complète des sols.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Appartement n°12 - Vol 7 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	Balcon pris en compte dans le diagnostic des façades du bâtiment
Vol 4 (SDB) - Appartement n°12	Inaccessible sans sondage destructif	Volume sous et derrière bac douche

Note : Des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°12	Vol 1 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°12	Vol 1 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P1	Réalisation d'un prélevement	Porteur pièces humides	002HD001487 n°1 - 1	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°12	Vol 1 (Cuisine) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P1 - S1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Porteur pièces humides	002HD001487 n°1 - 1	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°12	Vol 1 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P2	Réalisation d'un prélevement	Cloison pièces humides (plâtre sur brique rouge)	002HD001487 n°2 - 1	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°12	Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Cloison pièces humides (plâtre sur brique rouge)	002HD001487 n°2 - 1	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°12	Vol 1 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P3	Réalisation d'un prélevement	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	002HD001487 n°3 - 1	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°12	Vol 2 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P7	Réalisation d'un prélevement	Porteur pièces sèches	002HD001487 n°7 - 1	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°12	Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Chambre)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S9 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Porteur pièces sèches	002HD001487 n°7 - 1	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°12	Vol 6 (Chambre)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P8	Réalisation d'un prélevement	doublage plaque plâtre pièces sèches	002HD001487 n°8 - 1	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°12	Vol 5 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	doublage plaque plâtre pièces sèches	002HD001487 n°8 - 1	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°12	Vol 2 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P9	Réalisation d'un prélevement	Cloison pièces sèches (plâtre sur brique rouge)	002HD001487 n°9 - 1	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°12	Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Chambre)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S12 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Cloison pièces sèches (plâtre sur brique rouge)	002HD001487 n°9 - 1	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°12	Vol 5 (Séjour)	Menuiseries	PVC 4 / 16 / 4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°12	Vol 1 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4 / 16 / 4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°12	Vol 6 (Chambre)	Menuiseries	PVC 4 / 16 / 4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°12	Vol 5 (Séjour)	Menuiseries	Porte d'entrée	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°12	Vol 1 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre	P4	Réalisation d'un prélevement	Plafond pièces humides	002HD001487 n°4 - 1	P4	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°12	Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre	S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Plafond pièces humides	002HD001487 n°4 - 1	P4	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°12	Vol 2 (Dégagement)	Plafonds	Enduit plâtre	P10	Réalisation d'un prélevement	Plafond pièces sèches	002HD001487 n°10 - 1	P10	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°12	Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Chambre)	Plafonds	Enduit plâtre	S14 - S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Plafond pièces sèches	002HD001487 n°10 - 1	P10	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°12	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P5	Réalisation d'un prélevement		002HD001487 n°5 - 1	P5	Colle beige + papier non séparable + peinture avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°12	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de plinthe plastique	S7	Colle jaune		S7 - 1				Négatif sur document cf prélèvement n° 3 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD000888
Appartement n°12	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de plinthe plastique	S7	Colle jaune		S7 - 1				Négatif sur document cf prélèvement n° 3 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD000888

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°12	Vol 3 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de plinthe plastique noir	P6	Réalisation d'un prélevement		002HD001487 n°6 - 1	P6	Matériau souple noir + colle polymère jaune avec poussières + peintures multiples en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°12	Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de mur	Colle de plinthe plastique noir	S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002HD001487 n°6 - 1	P6	Matériau souple noir + colle polymère jaune avec poussières + peintures multiples en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°12	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence SDB)	P11	Réalisation d'un prélevement		002HD001487 n°11 - 1	P11	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°12	Vol 5 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage avec colle jaune d'origine	P12	Réalisation d'un prélevement		002HD001487 n°12 - 1	P12	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris hétérogène + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°12	Vol 6 (Chambre) - Vol 4 (SDB) - Vol 3 (W.C) - Vol 2 (Dégagement) - Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage avec colle jaune d'origine	S16 - S17 - S18 - S19 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002HD001487 n°12 - 1	P12	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris hétérogène + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°12	Vol 3 (W.C)	Revêtement de sol	Dalles semie dure grise	P13	Réalisation d'un prélevement		002HD001487 n°13 - 1	P13	Revêtement cassant beige + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°12	Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	Dalles semie dure grise	S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002HD001487 n°13 - 1	P13	Revêtement cassant beige + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°12	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche (lino et ragréage le plus récent)	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°12	Vol 5 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche (lino et ragréage le plus récent)	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°12	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche (lino et ragréage le plus récent)	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°12	Vol 6 (Chambre)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche (lino et ragréage le plus récent)	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°12	Appartement n°12 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°12	Appartement n°12 - Plan de prélèvements

APPARTEMENT N°12 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001487



Légende

P	Localisation dun prélèvement
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif
	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
3 RUE JULES FERRY BAT A/C.D. - LOT PASTEUR 53800 RENAZE	Appartement n° 13 de type 2 situé au 01 er étage	10/05/2017	JOUSSELIN David

APPARTEMENT N°12 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001487

Légende

	Volume non visité



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
3 RUE JULES FERRY BAT A/C.D. - LOT PASTEUR 53800 RENAZE	Appartement n° 13 de type 2 situé au 01 er étage	10/05/2017	JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001487 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°12 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement
002HD001487 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°12 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement
002HD001487 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°12 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement
002HD001487 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°12 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement
002HD001487 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°12 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement
S7 - 1 (A7)	Appartement n°12 - Vol 1 (Cuisine)	Absence sur présentation de documents
002HD001487 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°12 - Vol 3 (W.C)	Prélevement
002HD001487 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°12 - Vol 2 (Dégagement)	Prélevement
002HD001487 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°12 - Vol 6 (Chambre)	Prélevement
002HD001487 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°12 - Vol 2 (Dégagement)	Prélevement
002HD001487 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°12 - Vol 2 (Dégagement)	Prélevement
002HD001487 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°12 - Vol 4 (SDB)	Prélevement
002HD001487 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°12 - Vol 5 (Séjour)	Prélevement
002HD001487 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°12 - Vol 3 (W.C)	Prélevement
	Appartement n°12 - Vol 1 (Cuisine)	I1
	Appartement n°12 - Vol 5 (Séjour)	I2
	Appartement n°12 - Vol 1 (Cuisine)	I3
	Appartement n°12 - Vol 5 (Séjour)	I4

002HD001487 n°1 - 1 (P1)

002HD001487 n°2 - 1 (P2)

002HD001487 n°3 - 1 (P3)

002HD001487 n°4 - 1 (P4)

002HD001487 n°5 - 1 (P5)

S7 - 1 (A7)

002HD001487 n°6 - 1 (P6)

002HD001487 n°7 - 1 (P7)

002HD001487 n°8 - 1 (P8)

002HD001487 n°9 - 1 (P9)

002HD001487 n°10 - 1 (P10)

002HD001487 n°11 - 1 (P11)

002HD001487 n°12 - 1 (P12)

002HD001487 n°13 - 1 (P13)

I1 - 1

I2 - 1

I3 - 1

I4 - 1

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Porteur pièces humides -	Appartement n°12 - Vol 1 (Cuisine)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Cloison pièces humides (plâtre sur brique rouge) -	Appartement n°12 - Vol 1 (Cuisine)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable - Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides -	Appartement n°12 - Vol 1 (Cuisine)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Plafond pièces humides -	Appartement n°12 - Vol 1 (Cuisine)	
P5	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + papier non séparable + peinture avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité en vrac non séparable - -	Appartement n°12 - Vol 1 (Cuisine)	
P6	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau souple noir + colle polymère jaune avec poussières + peintures multiples en faible quantité non séparable - -	Appartement n°12 - Vol 3 (W.C)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Porteur pièces sèches -	Appartement n°12 - Vol 2 (Dégagement)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable - doublage plaque plâtre pièces sèches -	Appartement n°12 - Vol 6 (Chambre)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Cloison pièces sèches (plâtre sur brique rouge) -	Appartement n°12 - Vol 2 (Dégagement)	
P10	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Plafond pièces sèches -	Appartement n°12 - Vol 2 (Dégagement)	
P11	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°12 - Vol 4 (SDB)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris hétérogène + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable - -	Appartement n°12 - Vol 5 (Séjour)	

P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant beige + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable - -	Appartement n°12 - Vol 3 (W.C)	

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-46627 EN DATE DU 24/05/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :	AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : Réf. Commande Client :	IT0717-46627 002HD001487

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 12/05/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

ou

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

ou

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00226000010000300013_ 3 RUE JULES FERRY BAT A/C.D. - LOT PASTEUR - 53800 RENAZE Appartement n° 13 de type 2 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA :	IT071705-34190	
Réf échantillon client : 002HD001487001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 1 (Cuisine)		Description ITGA :	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	2	24/05/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00226000010000300013_ 3 RUE JULES FERRY BAT A/C.D. - LOT PASTEUR - 53800 RENAZE Appartement n° 13 de type 2 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA :	IT071705-34191	
Réf échantillon client : 002HD001487002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 1 (Cuisine)		Description ITGA :	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	23/05/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-46627 EN DATE DU 24/05/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00226000010000300013_ 3 RUE JULES FERRY BAT A/C.D. - LOT PASTEUR - 53800 RENAZE Appartement n° 13 de type 2 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT071705-34192		
Réf échantillon client : 002HD001487003 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 1 (Cuisine)		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Peinture		
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	META	1	24/05/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00226000010000300013_ 3 RUE JULES FERRY BAT A/C.D. - LOT PASTEUR - 53800 RENAZE Appartement n° 13 de type 2 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT071705-34193		
Réf échantillon client : 002HD001487004 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 1 (Cuisine)		Description ITGA : Matériau gris en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
▸ Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	24/05/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00226000010000300013_ 3 RUE JULES FERRY BAT A/C.D. - LOT PASTEUR - 53800 RENAZE Appartement n° 13 de type 2 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT071705-34194		
Réf échantillon client : 002HD001487005 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 1 (Cuisine)		Description ITGA : Colle beige / Papier / Peinture avec poussières / Couche plâtreuse blanche en faible quantité en vrac		
▸ Colle beige + papier non séparable + peinture avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité en vrac non séparable	META	1	23/05/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00226000010000300013_ 3 RUE JULES FERRY BAT A/C.D. - LOT PASTEUR - 53800 RENAZE Appartement n° 13 de type 2 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT071705-34195		
Réf échantillon client : 002HD001487006 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe plastique noir / Vol 3 (W.C)		Description ITGA : Matériau souple noir / Colle polymère jaune avec poussières / Peintures multiples en faible quantité		
▸ Matériau souple noir + colle polymère jaune avec poussières + peintures multiples en faible quantité non séparable	META	1	24/05/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-46627 EN DATE DU 24/05/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00226000010000300013_ 3 RUE JULES FERRY BAT A/C.D. - LOT PASTEUR - 53800 RENAZE Appartement n° 13 de type 2 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT071705-34196		
Réf échantillon client : 002HD001487007 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 2 (Dégagement)		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	24/05/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00226000010000300013_ 3 RUE JULES FERRY BAT A/C.D. - LOT PASTEUR - 53800 RENAZE Appartement n° 13 de type 2 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT071705-34197		
Réf échantillon client : 002HD001487008 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 6 (Chambre)		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Peinture		
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	META	1	24/05/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00226000010000300013_ 3 RUE JULES FERRY BAT A/C.D. - LOT PASTEUR - 53800 RENAZE Appartement n° 13 de type 2 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT071705-34198		
Réf échantillon client : 002HD001487009 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 2 (Dégagement)		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	24/05/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00226000010000300013_ 3 RUE JULES FERRY BAT A/C.D. - LOT PASTEUR - 53800 RENAZE Appartement n° 13 de type 2 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT071705-34199		
Réf échantillon client : 002HD001487010 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 2 (Dégagement)		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	23/05/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-46627 EN DATE DU 24/05/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00226000010000300013_ 3 RUE JULES FERRY BAT A/C.D. - LOT PASTEUR - 53800 RENAZE Appartement n° 13 de type 2 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT071705-34200		
Réf échantillon client : 002HD001487011 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence SDB) / Vol 4 (SDB)		Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Peinture		
▸ Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable	META	1	23/05/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00226000010000300013_ 3 RUE JULES FERRY BAT A/C.D. - LOT PASTEUR - 53800 RENAZE Appartement n° 13 de type 2 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT071705-34201		
Réf échantillon client : 002HD001487012 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage avec colle jaune d'origine / Vol 5 (Séjour)		Description ITGA : Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréage gris hétérogène / Sous couche de ragréage blanche en faible quantité		
▸ Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris hétérogène + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	META	1	23/05/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00226000010000300013_ 3 RUE JULES FERRY BAT A/C.D. - LOT PASTEUR - 53800 RENAZE Appartement n° 13 de type 2 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT071705-34202		
Réf échantillon client : 002HD001487013 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles semie dure grise / Vol 3 (W.C)		Description ITGA : Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières		
▸ Revêtement cassant beige + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable	META	1	24/05/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.