Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	7 PCE DU CHATEAU - LE CHATEAU
CP - Ville :	53700 VILLAINES LA JUHEL
Référence client :	_00283000020000100009_
Date du repérage :	15/11/2016
Désignation :	Appartement n° 9 de type 1BIS situé au 02 ème étage

Présence d'amiante	Oui
Présence de pièce(s) non visitée(s)	Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

Sommaire

Rapport	Annexes
- **Renseignements administratifs** A - Désignation de l'immeuble B - Propiétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées **- Etude Préalable** F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes **Conditions de repérage** N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation **Conclusions** P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités **Grille de résultats du repérage**	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélevements et analyses

Renseignements administratifs

A Designation de l'immeuble

Adresse :	7 PCE DU CHATEAU - LE CHATEAU 53700 VILLAINES LA JUHEL
Référence client :	_00283000020000100009_
Désignation :	Appartement n° 9 de type 1BIS situé au 02 ème étage
Date de construction :	

B Propriétaire / Donneur d'ordre

Propriétaire : O.P.H. MAYENNE HABITAT	Donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9

C Opérateur de repérage

Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)
Nom :	JOUSSELIN David
Accompagnateur :	Néant (Néant)
Date de repérage	15/11/2016

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre

Numéro attestation : CPDI3391 V2
Délivré le : 03/04/2015

D Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020

Nom : MORA Denis

Date du rapport : 02/12/2016
A Riorges, le 02/12/2016

Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E Pièces visitées

Liste des locaux visités :	
LGT 9 - Vol 1 (Cuisine)	LGT 9 - Vol 2 (Séjour)
LGT 9 - Vol 3 (SDB/WC)	

AC Environnement
Diagnostics Immobiliers

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Equipements divers et accessoires	LGT 9	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (Séjour)	
Parois verticales intérieures et enduits	LGT 9	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (SDB/WC)	
Plafond et faux-plafonds	LGT 9	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (SDB/WC)	
Revêtement de mur	LGT 9	Vol 1 (Cuisine) - Vol 3 (SDB/WC)	
Revêtement de sol	LGT 9	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (SDB/WC)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Sans Objet

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Sans Objet

M	Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Sans Objet

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020 , les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accèder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
- prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
- Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- La liste des matériaux et produits suceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Materiau	Justification
Vol 1 (Cuisine)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Séjour)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (SDB/WC)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 1 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 3 (SDB/WC)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 2 (Séjour)	Colles de barre de seuil	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 2 (Séjour)	Equipements divers et accessoires	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	P9
Vol 1 (Cuisine)	Equipements divers et accessoires	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	P9
Vol 2 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles dures beiges	P11
Vol 2 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P12

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les colles de barre de seuil

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :
Les garages ou caves considérer comme non visités.
Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 9	Vol 1 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P2	Réalisation d'un prélevement		002HD001178 n°2 - 1	P2	Tampon Bitumineux Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 9	Vol 1 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002HD001178 n°2 - 1	P2	Tampon Bitumineux Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 9	Vol 2 (Séjour)	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	P9	Réalisation d'un prélevement		002HD001178 n°9 - 1 - 002HD001178 n°9 - 2	P9	Tampon Bitumineux Noir	Positif	Présence sur analyse
LGT 9	Vol 2 (Séjour)	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	P9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002HD001178 n°9 - 1 - 002HD001178 n°9 - 2	P9	Tampon Bitumineux Noir	Positif	Présence sur analyse
LGT 9	Vol 1 (Cuisine)	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	S2 (P9)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002HD001178 n°9 - 1 - 002HD001178 n°9 - 2	P9	Tampon Bitumineux Noir	Positif	Présence sur analyse
LGT 9	Vol 1 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 9	Vol 3 (SDB/WC)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 9	Vol 1 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P3	Réalisation d'un prélevement	Cloison et doublage placoplâtre pièces humides	002HD001178 n°3 - 1 - 002HD001178 n°3 - 2	P3	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 9	Vol 3 (SDB/WC)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Cloison et doublage placoplâtre pièces humides	002HD001178 n°3 - 1 - 002HD001178 n°3 - 2	P3	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 9	Vol 1 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P4	Réalisation d'un prélevement	Cloison pièces humides (platre sur briques rouges)	002HD001178 n°4 - 1 - 002HD001178 n°4 - 2	P4	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 9	Vol 1 (Cuisine)	Menuiseries	joint souple noir porte d'entrée	P5	Réalisation d'un prélevement		002HD001178 n°5 - 1 - 002HD001178 n°5 - 2	P5	Joint Souple Noir Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 9	Vol 2 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P7	Réalisation d'un prélevement	Cloison pièces sèches (platre sur briques rouges)	002HD001178 n°7 - 1 - 002HD001178 n°7 - 2	P7	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 9	Vol 2 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Cloison pièces sèches (platre sur briques rouges)	002HD001178 n°7 - 1 - 002HD001178 n°7 - 2	P7	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 9	Vol 2 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P10	Réalisation d'un prélevement	doublage placoplâtre pièces sèches	002HD001178 n°10 - 1 - 002HD001178 n°10 - 2	P10	Papier Souple Fibreux Blanc Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 9	Vol 1 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 9	Vol 2 (Séjour)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LGT 9	Vol 3 (SDB/WC)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 9	Vol 2 (Séjour)	Plafonds	Enduit plâtre	P13	Réalisation d'un prélevement	Plafond pièce sèche	002HD001178 n°13 - 1 - 002HD001178 n°13 - 2	P13	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 9	Vol 3 (SDB/WC)	Plafonds	Enduit plâtre	P14	Réalisation d'un prélevement	Plafond pièce humide	002HD001178 n°14 - 1 - 002HD001178 n°14 - 2	P14	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 9	Vol 1 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre	S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	Plafond pièce humide	002HD001178 n°14 - 1 - 002HD001178 n°14 - 2	P14	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 9	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P1	Réalisation d'un prélevement		002HD001178 n°1 - 1 - 002HD001178 n°1 - 2	P1	Colle Dur Gris Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 9	Vol 3 (SDB/WC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe rouge)	P15	Réalisation d'un prélevement		002HD001178 n°15 - 1 - 002HD001178 n°15 - 2	P15	Colle Dur Gris Ragréage Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 9	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe rouge)	S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002HD001178 n°15 - 1 - 002HD001178 n°15 - 2	P15	Colle Dur Gris Ragréage Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 9	Vol 3 (SDB/WC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P17	Réalisation d'un prélevement		002HD001178 n°17 - 1 - 002HD001178 n°17 - 2	P17	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 9	Vol 3 (SDB/WC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002HD001178 n°17 - 1 - 002HD001178 n°17 - 2	P17	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 9	Vol 2 (Séjour)	Revêtement de sol	Moquette grise + colle jaune	P6	Réalisation d'un prélevement		002HD001178 n°6 - 1 - 002HD001178 n°6 - 2	P6	Moquette Souple Fibreux Multicolore Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 9	Vol 2 (Séjour)	Revêtement de sol	Moquette grise + colle jaune	P6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002HD001178 n°6 - 1 - 002HD001178 n°6 - 2	P6	Moquette Souple Fibreux Multicolore Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 9	Vol 2 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage	P8	Réalisation d'un prélevement		002HD001178 n°8 - 1	P8	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 9	Vol 2 (Séjour)	Revêtement de sol	Dalles dures beiges	P11	Réalisation d'un prélevement		002HD001178 n°11 - 1 - 002HD001178 n°11 - 2	P11	Revêtement Dur Gris Peinture Effritable Blanc	Positif	Présence sur analyse
LGT 9	Vol 2 (Séjour)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P12	Réalisation d'un prélevement		002HD001178 n°12 - 1	P12	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris	Positif	Présence sur analyse
LGT 9	Vol 3 (SDB/WC)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P16	Réalisation d'un prélevement		002HD001178 n°16 - 1 - 002HD001178 n°16 - 2	P16	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 9	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002HD001178 n°16 - 1 - 002HD001178 n°16 - 2	P16	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 9	Vol 2 (Séjour)	Revêtement de sol	Colles de barre de seuil	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
LGT 9		LGT 9 - Plan de repérage - Actions menées
LGT 9		LGT 9 - Plan de prélèvements
LGT 9		LGT 9 - MPCA Toutes catégories confondues
LGT 9		LGT 9 - MPCA Revêtement de sol
LGT 9		LGT 9 - MPCA Equipements divers et accessoires

LGT 9 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002HD001178



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 PCE DU CHATEAU - LE CHATEAU 53700 VILLAINES LA JUHEL	Appartement n° 9 de type 1BIS situé au 02 ème étage	15/11/2016	JOUSSELIN David

LGT 9 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001178

Légende



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 PCE DU CHATEAU - LE CHATEAU 53700 VILLAINES LA JUHEL	Appartement n° 9 de type 1BIS situé au 02 ème étage	15/11/2016	JOUSSELIN David

LGT 9 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002HD001178



Légende	
	P12 : Colle bitumeuses
	P11 : Dalles dures beiges
	P9 : Tampon bitumineux derrière porte de placard (type K3)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 PCE DU CHATEAU - LE CHATEAU 53700 VILLAINES LA JUHEL	Appartement n° 9 de type 1BIS situé au 02 ème étage	15/11/2016	JOUSSELIN David

LGT 9 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002HD001178



Légende

	P12 : Colle bitumeuses
	P11 : Dalles dures beiges

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 PCE DU CHATEAU - LE CHATEAU 53700 VILLAINES LA JUHEL	Appartement n° 9 de type 1BIS situé au 02 ème étage	15/11/2016	JOUSSELIN David

LGT 9 - MPCA EQUIPEMENTS DIVERS ET ACCESSOIRES

Référence:
002HD001178



Légende

	P9 : Tampon bitumineux derrière porte de placard (type K3)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 PCE DU CHATEAU - LE CHATEAU 53700 VILLAINES LA JUHEL	Appartement n° 9 de type 1BIS situé au 02 ème étage	15/11/2016	JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001178 n°1 - 1 (P1)	LGT 9 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001178 n°1 - 2 (P1)	LGT 9 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001178 n°2 - 1 (P2)	LGT 9 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001178 n°3 - 1 (P3)	LGT 9 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001178 n°3 - 2 (P3)	LGT 9 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001178 n°4 - 1 (P4)	LGT 9 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001178 n°4 - 2 (P4)	LGT 9 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001178 n°5 - 1 (P5)	LGT 9 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001178 n°5 - 2 (P5)	LGT 9 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001178 n°6 - 1 (P6)	LGT 9 - Vol 2 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001178 n°6 - 2 (P6)	LGT 9 - Vol 2 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001178 n°7 - 1 (P7)	LGT 9 - Vol 2 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001178 n°7 - 2 (P7)	LGT 9 - Vol 2 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001178 n°8 - 1 (P8)	LGT 9 - Vol 2 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001178 n°9 - 1 (P9)	LGT 9 - Vol 2 (Séjour)	Prélevement positif
002HD001178 n°9 - 2 (P9)	LGT 9 - Vol 2 (Séjour)	Prélevement positif
002HD001178 n°10 - 1 (P10)	LGT 9 - Vol 2 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001178 n°10 - 2 (P10)	LGT 9 - Vol 2 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001178 n°11 - 1 (P11)	LGT 9 - Vol 2 (Séjour)	Prélevement positif
002HD001178 n°11 - 2 (P11)	LGT 9 - Vol 2 (Séjour)	Prélevement positif
002HD001178 n°12 - 1 (P12)	LGT 9 - Vol 2 (Séjour)	Prélevement positif
002HD001178 n°13 - 1 (P13)	LGT 9 - Vol 2 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001178 n°13 - 2 (P13)	LGT 9 - Vol 2 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001178 n°14 - 1 (P14)	LGT 9 - Vol 3 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001178 n°14 - 2 (P14)	LGT 9 - Vol 3 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001178 n°15 - 1 (P15)	LGT 9 - Vol 3 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001178 n°15 - 2 (P15)	LGT 9 - Vol 3 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001178 n°16 - 1 (P16)	LGT 9 - Vol 3 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001178 n°16 - 2 (P16)	LGT 9 - Vol 3 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001178 n°17 - 1 (P17)	LGT 9 - Vol 3 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001178 n°17 - 2 (P17)	LGT 9 - Vol 3 (SDB/WC)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
	LGT 9 - Vol 1 (Cuisine)	I1
	LGT 9 - Vol 1 (Cuisine)	I2
	LGT 9 - Vol 2 (Séjour)	I3

002HD001178 n°1 - 1 (P1)

002HD001178 n°1 - 2 (P1)

002HD001178 n°2 - 1 (P2)

002HD001178 n°3 - 1 (P3)

002HD001178 n°3 - 2 (P3)

002HD001178 n°4 - 1 (P4)

002HD001178 n°4 - 2 (P4)

002HD001178 n°5 - 1 (P5)

002HD001178 n°5 - 2 (P5)

002HD001178 n°6 - 1 (P6)

002HD001178 n°6 - 2 (P6)

002HD001178 n°7 - 1 (P7)

002HD001178 n°7 - 2 (P7)

002HD001178 n°8 - 1 (P8)

002HD001178 n°9 - 1 (P9)

002HD001178 n°9 - 2 (P9)

002HD001178 n°10 - 1 (P10)

002HD001178 n°10 - 2 (P10)

002HD001178 n°11 - 1 (P11)

002HD001178 n°11 - 2 (P11)

002HD001178 n°12 - 1 (P12)

002HD001178 n°13 - 1 (P13)

002HD001178 n°13 - 2 (P13)

002HD001178 n°14 - 1 (P14)

002HD001178 n°14 - 2 (P14)

002HD001178 n°15 - 1 (P15)

002HD001178 n°15 - 2 (P15)

002HD001178 n°16 - 1 (P16)

002HD001178 n°16 - 2 (P16)

002HD001178 n°17 - 1 (P17)

002HD001178 n°17 - 2 (P17)

I1 - 1

I2 - 1

I3 - 1

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc - -	LGT 9 - Vol 1 (Cuisine)	
P2	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon Bitumineux Fibreux Noir - -	LGT 9 - Vol 1 (Cuisine)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc - Cloison et doublage placoplâtre pièces humides -	LGT 9 - Vol 1 (Cuisine)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - Cloison pièces humides (platre sur briques rouges) -	LGT 9 - Vol 1 (Cuisine)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Souple Noir Matériau Effritable Beige - -	LGT 9 - Vol 1 (Cuisine)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette Souple Fibreux Multicolore Colle Souple Jaune - -	LGT 9 - Vol 2 (Séjour)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - Cloison pièces sèches (platre sur briques rouges) -	LGT 9 - Vol 2 (Séjour)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Blanc - -	LGT 9 - Vol 2 (Séjour)	
P9	Equipements divers et accessoires	Porte de placard	Tampon Bitumineux Noir - -	LGT 9 - Vol 2 (Séjour)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Papier Souple Fibreux Blanc Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc - doublage placoplâtre pièces sèches -	LGT 9 - Vol 2 (Séjour)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Dur Gris Peinture Effritable Blanc - -	LGT 9 - Vol 2 (Séjour)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris - -	LGT 9 - Vol 2 (Séjour)	
P13	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - Plafond pièce sèche -	LGT 9 - Vol 2 (Séjour)	
P14	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - Plafond pièce humide -	LGT 9 - Vol 3 (SDB/WC)	

P15	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Ragréage Dur Gris Matériau Effritable Blanc - -	LGT 9 - Vol 3 (SDB/WC)	
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc Joint Dur Gris - -	LGT 9 - Vol 3 (SDB/WC)	
P17	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris - -	LGT 9 - Vol 3 (SDB/WC)	

ALM Environnement

44, avenue Raspail - 94250 Gentilly
Tél : 01 58 07 07 20 - Fax : 09 81 40 98 73
info@almenvironnement.com
Siret 530 436 419 00036

Prélèvements et Analyses
Air, Liquides et Matériaux

Référence chantier : **C012016173634**
Adresse chantier : Commande : 002HD001178
Affaire : _00283000020000100009_
7 PCE DU CHATEAU - LE CHATEAU
53700 VILLAINES LA JUHEL

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Gentilly, le 02/12/2016

SYNTHESE RAPPORTS DOSSIER REFERENCE : C012016173634 (17 prélèvements)

Référence échantillon laboratoire : PM01078145

Date de réception : 23/11/2016 | **Date de préparation : 01/12/2016** | **Date d'analyse : 01/12/2016**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002HD001178_001 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 1 (Cuisine)	1 2 3 4 5	Colle Peinture Enduit Papier Plâtre	Dur Effritable Effritable Souple Fibreux Effritable	Gris Blanc Blanc Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	2	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01078146

Date de réception : 23/11/2016 | **Date de préparation : 29/11/2016** | **Date d'analyse : 30/11/2016**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002HD001178_002 Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux Vol 1 (Cuisine)	1	Tampon	Bitumineux Fibreux	Noir	Attaque chimique : Chloroforme	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01078147

Date de réception : 23/11/2016 | **Date de préparation : 29/11/2016** | **Date d'analyse : 30/11/2016**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002HD001178_003 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués Vol 1 (Cuisine)	1 2 3 4 5 6	Peinture Enduit Papier Enduit Carton Plâtre	Effritable Effritable Souple Fibreux Effritable Souple Fibreux Effritable	Blanc Blanc Blanc Blanc Marron Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01078148

Date de réception : 23/11/2016 | **Date de préparation : 29/11/2016** | **Date d'analyse : 30/11/2016**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002HD001178_004 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 1 (Cuisine)	1 2	Plâtre Peinture	Effritable Effritable	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01078149

Date de réception : 23/11/2016 | **Date de préparation : 29/11/2016** | **Date d'analyse : 30/11/2016**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002HD001178_005 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / joint souple noir porte d'entrée Vol 1 (Cuisine)	1 2	Joint Matériau	Souple Effritable	Noir Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01078150

Date de réception : 23/11/2016	Date de préparation : 29/11/2016	Date d'analyse : 30/11/2016

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002HD001178_006 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquette grise + colle jaune Vol 2 (Séjour)	1 2	Moquette Colle	Souple Fibreux Souple	Multicolore Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01078151

Date de réception : 23/11/2016	Date de préparation : 29/11/2016	Date d'analyse : 30/11/2016

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002HD001178_007 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 2 (Séjour)	1 2	Plâtre Peinture	Effritable Effritable	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01078152

Date de réception : 23/11/2016	Date de préparation : 29/11/2016	Date d'analyse : 30/11/2016

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002HD001178_008 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 2 (Séjour)	1 2	Ciment Peinture	Dur Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01078153

Date de réception : 23/11/2016	Date de préparation : 29/11/2016	Date d'analyse : 30/11/2016

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002HD001178_009 Equipements divers et accessoires / Porte de placard / Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ) Vol 2 (Séjour)	1	Tampon	Bitumineux	Noir	Attaque chimique : Chloroforme	1	MET*	Détecté : Chrysotile

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01078154

Date de réception : 23/11/2016	Date de préparation : 29/11/2016	Date d'analyse : 30/11/2016

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002HD001178_010 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués Vol 2 (Séjour)	1 2 3 4 5	Papier Peinture Enduit Carton Plâtre	Souple Fibreux Effritable Effritable Souple Fibreux Effritable	Blanc Blanc Blanc Marron Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01078155

Date de réception : 23/11/2016	Date de préparation : 29/11/2016	Date d'analyse : 30/11/2016

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002HD001178_011 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles dures beiges Vol 2 (Séjour)	1 2	Revêtement Peinture	Dur Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01078156 °

Date de réception : 23/11/2016 | **Date de préparation : 29/11/2016** | **Date d'analyse : 30/11/2016**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002HD001178_012 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colle bitumeuses Vol 2 (Séjour)	1 2	Colle Ragréage	Bitumineux Effritable	Noir Gris	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme	1	MET*	Détecté : Chrysotile

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01078157 °

Date de réception : 23/11/2016 | **Date de préparation : 29/11/2016** | **Date d'analyse : 30/11/2016**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002HD001178_013 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre Vol 2 (Séjour)	1 2	Plâtre Peinture	Effritable Effritable	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01078158 °

Date de réception : 23/11/2016 | **Date de préparation : 29/11/2016** | **Date d'analyse : 30/11/2016**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002HD001178_014 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre Vol 3 (SDB/WC)	1 2	Plâtre Peinture	Effritable Effritable	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01078159 °

Date de réception : 23/11/2016 | **Date de préparation : 29/11/2016** | **Date d'analyse : 30/11/2016**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002HD001178_015 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe rouge) Vol 3 (SDB/WC)	1 2 3	Colle Ragréage Matériau	Dur Dur Effritable	Gris Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01078160 °

Date de réception : 23/11/2016 | **Date de préparation : 29/11/2016** | **Date d'analyse : 30/11/2016**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002HD001178_016 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 3 (SDB/WC)	1 2 3	Colle Matériau Joint	Dur Effritable Dur	Gris Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01078161 °								
Date de réception : 23/11/2016			Date de préparation : 29/11/2016				Date d'analyse : 30/11/2016	
Description client	**Num. couche**	**Matière**	**Aspect**	**Couleur**	**Type de préparation**	**Nb. Prép.**	**Type d'analyse**	**Résultat**
002HD001178_017 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 3 (SDB/WC)	1 2	Colle Ciment	Dur Dur	Gris Gris	Attaque chimique : Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
Remarque : RAS								

* En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET). Méthode : Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Responsable Laboratoire - En suppléance
Sabbah Abdelslame



cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-2366 Portée Disponible sur www.cofrac.fr
L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ° » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.