Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	53 ALLEE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE
CP - Ville :	53940 ST BERTHEVIN
Référence client :	_00326000120000300232_
Date du repérage :	11/07/2017
Désignation :	Appartement n° 232 de type 4 situé au 01 er étage

Présence d'amiante	Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)	Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs	Annexe : Mesurage des zones amiantées
A - Désignation de l'immeuble	Annexe : Plans
B - Propiétaire / Donneur d'ordre	Annexe : Reportage photographique
C - Opérateur de repérage	Annexe : Prélevements et analyses
D - Personne autorisant l'émission du rapport	
E - Pièces visitées	
- Etude Préalable	
F - Descriptif des travaux envisagés	
G - Périmètre du bâtiment concerné	
H - Objectif de la mission	
I - Document(s) mis à disposition	
J - Périmètre et programme de repérage	
K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements	
L - Adjonction(s) ou exclusion(s)	
M - Conditions existantes	
Conditions de repérage	
N - Modalités de repérage	
O - Moyens d'investigation	
Conclusions	
P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage	
Q - Réserves / Commentaires	
R - Locaux ou partie de locaux non visités	
Grille de résultats du repérage	

Renseignements administratifs

A Designation de l'immeuble

Adresse :	53 ALLEE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN
Référence client :	_00326000120000300232_
Désignation :	Appartement n° 232 de type 4 situé au 01 er étage
Date de construction :	

B Propriétaire / Donneur d'ordre

Propriétaire : O.P.H. MAYENNE HABITAT	Donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9

C Opérateur de repérage

Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)
Nom :	LAURENT Benjamin
Accompagnateur :	L.ROTUNO (0 800 400 100)
Date de repérage	11/07/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre

Numéro attestation : CPDI 3473 V2
Délivré le : 16/06/2015

D Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020

Nom : MORA Denis

Date du rapport : 27/07/2017
A Riorges, le 27/07/2017

Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E Pièces visitées

Liste des locaux visités :

Logement 232 - Vol 1 (Entrée)	Logement 232 - Vol 2 (Cuisine)
Logement 232 - Vol 3 (Séjour)	Logement 232 - Vol 4 (Chambre 1)
Logement 232 - Vol 5 (W.C)	Logement 232 - Vol 6 (SDB)
Logement 232 - Vol 7 (Distribution)	Logement 232 - Vol 8 (Débarras)
Logement 232 - Vol 9 (Chambre 3)	Logement 232 - Vol 10 (Chambre 2)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Logement 232	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (Distribution) - Vol 8 (Débarras) - Vol 9 (Chambre 3) - Vol 10 (Chambre 2)	
Plafond et faux-plafonds	Logement 232	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (Distribution) - Vol 8 (Débarras) - Vol 9 (Chambre 3) - Vol 10 (Chambre 2)	
Revêtement de sol	Logement 232	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (Distribution) - Vol 8 (Débarras) - Vol 9 (Chambre 3) - Vol 10 (Chambre 2)	
Equipements divers et accessoires	Logement 232	Vol 2 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Logement 232	Vol 2 (Cuisine) - Vol 6 (SDB)	

K	Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L	Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M	Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020 , les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accèder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
- prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
- Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- La liste des matériaux et produits suceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Materiau	Justification
Vol 10 (Chambre 2)	Mastic vitrier	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 9 (Chambre 3)	Mastic vitrier	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Chambre 1)	Mastic vitrier	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Séjour)	Mastic vitrier	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Cuisine)	Mastic vitrier	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (SDB)	Joint d'étanchéité sdb cuisine	: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 9 (Chambre 3)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 10 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (Séjour)	Colles de revêtement de sol	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :
Les balcons considérer comme non visités.
Les garages ou caves considérer comme non visités.
Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
Les plénums de faux plafond.
Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Logement 232 - Vol 11 (Sous baignoire)	Inaccessible sans sondage destructif	Impossible de retiré le tablier

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 232	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P3	Réalisation d'un prélevement		002EM001297 n°3 - 1 - 002EM001297 n°3 - 2	P3	Matériau bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 232	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002EM001297 n°3 - 1 - 002EM001297 n°3 - 2	P3	Matériau bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 232	Vol 6 (SDB)	Lavabo	Joint d'étanchéité sdb cuisine	I2			I2 - 1				: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Logement 232	Vol 9 (Chambre 3)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Logement 232	Vol 10 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Logement 232	Vol 6 (SDB)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 232	Vol 4 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Logement 232	Vol 3 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Logement 232	Vol 2 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 232	Vol 2 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre Doublage pièces humides	P4	Réalisation d'un prélevement		002EM001297 n°4 - 1 - 002EM001297 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 232	Vol 2 (Cuisine) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre Doublage pièces humides	P4 - S25 - S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002EM001297 n°4 - 1 - 002EM001297 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 232	Vol 7 (Distribution)	Murs et cloisons	Enduit plâtre Doublage pièces sèches	P9	Réalisation d'un prélevement		002EM001297 n°9 - 1 - 002EM001297 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 232	Vol 7 (Distribution) - Vol 8 (Débarras) - Vol 9 (Chambre 3) - Vol 10 (Chambre 2) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 3 (Séjour) - Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre Doublage pièces sèches	P9 - S9 - S10 - S11 - S12 - S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002EM001297 n°9 - 1 - 002EM001297 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 232	Vol 10 (Chambre 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Logement 232	Vol 9 (Chambre 3)	Menuiseries	Mastic vitrier	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Logement 232	Vol 4 (Chambre 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Logement 232	Vol 3 (Séjour)	Menuiseries	Mastic vitrier	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 232	Vol 2 (Cuisine)	Menuiseries	Mastic vitrier	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Logement 232	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Porte palière	S27							Négatif sur document : cf prélèvement n° 8 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001331

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 232	Vol 2 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre humide	P6	Réalisation d'un prélevement		002EM001297 n°6 - 1	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 232	Vol 5 (W.C) - Vol 6 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre humide	S21 - S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002EM001297 n°6 - 1	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 232	Vol 7 (Distribution)	Plafonds	Enduit plâtre piéce séche	P10	Réalisation d'un prélevement		002EM001297 n°10 - 1 - 002EM001297 n°10 - 2	P10	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 232	Vol 8 (Débarras) - Vol 9 (Chambre 3) - Vol 10 (Chambre 2) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 3 (Séjour) - Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre piéce séche	S3 - S4 - S5 - S6 - S7 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002EM001297 n°10 - 1 - 002EM001297 n°10 - 2	P10	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 232	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage faïence sdb	P5	Réalisation d'un prélevement		002EM001297 n°5 - 1 - 002EM001297 n°5 - 2 - 002EM001297 n°5 - 3	P5	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 232	Vol 6 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage faïence sdb	P13	Réalisation d'un prélevement		002EM001297 n°13 - 1 - 002EM001297 n°13 - 2	P13	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 232	Vol 6 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage faïence sdb	P13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002EM001297 n°13 - 1 - 002EM001297 n°13 - 2	P13	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 232	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol humide	P1	Réalisation d'un prélevement		002EM001297 n°1 - 1 - 002EM001297 n°1 - 2	P1	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 232	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage humide	P2	Réalisation d'un prélevement		002EM001297 n°2 - 1 - 002EM001297 n°2 - 2	P2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 232	Vol 5 (W.C) - Vol 6 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage humide	S23 - S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002EM001297 n°2 - 1 - 002EM001297 n°2 - 2	P2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 232	Vol 7 (Distribution)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol séche	P7	Réalisation d'un prélevement		002EM001297 n°7 - 1 - 002EM001297 n°7 - 2	P7	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 232	Vol 7 (Distribution)	Revêtement de sol	Ragréage piéce séche	P8	Réalisation d'un prélevement		002EM001297 n°8 - 1 - 002EM001297 n°8 - 2	P8	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 232	Vol 10 (Chambre 2) - Vol 9 (Chambre 3) - Vol 8 (Débarras) - Vol 1 (Entrée) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage piéce séche	S15 - S16 - S17 - S18 - S19 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002EM001297 n°8 - 1 - 002EM001297 n°8 - 2	P8	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 232	Vol 5 (W.C)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol humide gris	P11	Réalisation d'un prélevement		002EM001297 n°11 - 1 - 002EM001297 n°11 - 2	P11	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 232	Vol 6 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol humide sdb	P12	Réalisation d'un prélevement		002EM001297 n°12 - 1 - 002EM001297 n°12 - 2	P12	Revêtement souple beige + revêtement souple gris + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 232	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol séche beige	P14	Réalisation d'un prélevement		002EM001297 n°14 - 1 - 002EM001297 n°14 - 2	P14	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 232	Vol 9 (Chambre 3) - Vol 10 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol séche beige	S1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002EM001297 n°14 - 1 - 002EM001297 n°14 - 2	P14	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 232	Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Logement 232	Logement 232 - Plan de repérage - Actions menées
	Logement 232	Logement 232 - Plan de prélèvements

LOGEMENT 232 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EM001297



Légende

P	Localisation dun prélèvement
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif
	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
53 ALLEE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN	Appartement n° 232 de type 4 situé au 01 er étage	11/07/2017	LAURENT Benjamin

LOGEMENT 232 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002EM001297

Légende

🔒	Volume non visité



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
53 ALLEE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN	Appartement n° 232 de type 4 situé au 01 er étage	11/07/2017	LAURENT Benjamin

ANNEXE : Reportage photographique

Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EM001297 n°1 - 1 (P1)	Logement 232 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EM001297 n°1 - 2 (P1)	Logement 232 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EM001297 n°2 - 1 (P2)	Logement 232 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EM001297 n°2 - 2 (P2)	Logement 232 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EM001297 n°3 - 1 (P3)	Logement 232 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EM001297 n°3 - 2 (P3)	Logement 232 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EM001297 n°4 - 1 (P4)	Logement 232 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EM001297 n°4 - 2 (P4)	Logement 232 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EM001297 n°5 - 1 (P5)	Logement 232 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EM001297 n°5 - 2 (P5)	Logement 232 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EM001297 n°5 - 3 (P5)	Logement 232 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EM001297 n°6 - 1 (P6)	Logement 232 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EM001297 n°7 - 1 (P7)	Logement 232 - Vol 7 (Distribution)	Prélevement négatif
002EM001297 n°7 - 2 (P7)	Logement 232 - Vol 7 (Distribution)	Prélevement négatif
002EM001297 n°8 - 2 (P8)	Logement 232 - Vol 7 (Distribution)	Prélevement négatif
002EM001297 n°8 - 1 (P8)	Logement 232 - Vol 7 (Distribution)	Prélevement négatif
002EM001297 n°9 - 1 (P9)	Logement 232 - Vol 7 (Distribution)	Prélevement négatif
002EM001297 n°9 - 2 (P9)	Logement 232 - Vol 7 (Distribution)	Prélevement négatif
002EM001297 n°10 - 1 (P10)	Logement 232 - Vol 7 (Distribution)	Prélevement négatif
002EM001297 n°10 - 2 (P10)	Logement 232 - Vol 7 (Distribution)	Prélevement négatif
002EM001297 n°11 - 1 (P11)	Logement 232 - Vol 5 (W.C)	Prélevement négatif
002EM001297 n°11 - 2 (P11)	Logement 232 - Vol 5 (W.C)	Prélevement négatif
002EM001297 n°12 - 2 (P12)	Logement 232 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002EM001297 n°12 - 1 (P12)	Logement 232 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002EM001297 n°13 - 1 (P13)	Logement 232 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002EM001297 n°13 - 2 (P13)	Logement 232 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002EM001297 n°14 - 1 (P14)	Logement 232 - Vol 4 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002EM001297 n°14 - 2 (P14)	Logement 232 - Vol 4 (Chambre 1)	Prélevement négatif
	Logement 232 - Vol 10 (Chambre 2)	I1
	Logement 232 - Vol 6 (SDB)	I2
	Logement 232 - Vol 9 (Chambre 3)	I3

Référence	Localisation	Action
	Logement 232 - Vol 3 (Séjour)	I4

002EM001297 n°1 - 1 (P1)

002EM001297 n°1 - 2 (P1)

002EM001297 n°2 - 1 (P2)

002EM001297 n°2 - 2 (P2)

002EM001297 n°3 - 1 (P3)

002EM001297 n°3 - 2 (P3)

002EM001297 n°4 - 1 (P4)

002EM001297 n°4 - 2 (P4)

002EM001297 n°5 - 1 (P5)

002EM001297 n°5 - 2 (P5)

002EM001297 n°5 - 3 (P5)

002EM001297 n°6 - 1 (P6)

002EM001297 n°7 - 1 (P7)

002EM001297 n°7 - 2 (P7)

002EM001297 n°8 - 2 (P8)

002EM001297 n°8 - 1 (P8)



002EM001297 n°9 - 1 (P9)

002EM001297 n°9 - 2 (P9)

002EM001297 n°10 - 1 (P10)

002EM001297 n°10 - 2 (P10)

002EM001297 n°11 - 1 (P11)

002EM001297 n°11 - 2 (P11)

002EM001297 n°12 - 2 (P12)

002EM001297 n°12 - 1 (P12)

002EM001297 n°13 - 1 (P13)

002EM001297 n°13 - 2 (P13)

002EM001297 n°14 - 1 (P14)

002EM001297 n°14 - 2 (P14)

I1 - 1

I2 - 1

I3 - 1

I4 - 1

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture en faible quantité non séparable - -	Logement 232 - Vol 2 (Cuisine)	
P2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture non séparable - -	Logement 232 - Vol 2 (Cuisine)	
P3	Equipements divers et accessoires	Evier	Matériau bitumineux noir - -	Logement 232 - Vol 2 (Cuisine)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable - -	Logement 232 - Vol 2 (Cuisine)	
P5	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable + peinture non séparable - -	Logement 232 - Vol 2 (Cuisine)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Logement 232 - Vol 2 (Cuisine)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture non séparable - -	Logement 232 - Vol 7 (Distribution)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable - -	Logement 232 - Vol 7 (Distribution)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable - -	Logement 232 - Vol 7 (Distribution)	
P10	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Logement 232 - Vol 7 (Distribution)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture en faible quantité non séparable - -	Logement 232 - Vol 5 (W.C)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + revêtement souple gris + colle polymère jaune - -	Logement 232 - Vol 6 (SDB)	
P13	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable + peinture non séparable - -	Logement 232 - Vol 6 (SDB)	

P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture - -	Logement 232 - Vol 4 (Chambre 1)	

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-70926 EN DATE DU 27/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :	AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : Réf. Commande Client :	IT0717-70926 002EM001297

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 19/07/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

ou

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

ou

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00326000120000300232_ 53 ALLEE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 232 de type 4 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT071707-42618		
Réf échantillon client : 002EM001297001 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol humide / Vol 2 (Cuisine)		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Peinture en faible quantité		
Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture en faible quantité non séparable	META	1	27/07/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-70926 EN DATE DU 27/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00326000120000300232_ 53 ALLEE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 232 de type 4 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT071707-42619		
Réf échantillon client : 002EM001297002 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage humide / Vol 2 (Cuisine)		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage rose / Peinture		
▸ Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture non séparable	META	1	27/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00326000120000300232_ 53 ALLEE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 232 de type 4 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT071707-42620		
Réf échantillon client : 002EM001297003 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 2 (Cuisine)		Description ITGA : Matériau bitumineux noir		
▸ Matériau bitumineux noir	META	4	27/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00326000120000300232_ 53 ALLEE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 232 de type 4 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT071707-42621		
Réf échantillon client : 002EM001297004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Doublage pièces humides / Vol 2 (Cuisine)		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton		
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	META	2	27/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00326000120000300232_ 53 ALLEE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 232 de type 4 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT071707-42622		
Réf échantillon client : 002EM001297005 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage faïence sdb / Vol 2 (Cuisine)		Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée / Peinture / Carrelage		
▸ Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable + peinture non séparable	META	1	27/07/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-70926 EN DATE DU 27/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00326000120000300232_ 53 ALLEE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 232 de type 4 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT071707-42623		
Réf échantillon client : 002EM001297006 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre humide / Vol 2 (Cuisine)		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	27/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00326000120000300232_ 53 ALLEE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 232 de type 4 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT071707-42624		
Réf échantillon client : 002EM001297007 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol séche / Vol 7 (Distribution)		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Peinture		
▸ Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture non séparable	META	1	27/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00326000120000300232_ 53 ALLEE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 232 de type 4 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT071707-42625		
Réf échantillon client : 002EM001297008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage piéce séche / Vol 7 (Distribution)		Description ITGA : Colle polymère jaune / Peinture / Ragréage gris / Ragréage rose / Sous couche de ragréage blanche		
▸ Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable	META	1	27/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00326000120000300232_ 53 ALLEE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 232 de type 4 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT071707-42626		
Réf échantillon client : 002EM001297009 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Doublage pièces sèches / Vol 7 (Distribution)		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Carton		
▸ Enduit plâtreux blanc + carton non séparable	META	1	27/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-70926 EN DATE DU 27/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00326000120000300232_ 53 ALLEE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 232 de type 4 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT071707-42627		
Réf échantillon client : 002EM001297010 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre piéce séche / Vol 7 (Distribution)		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	27/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00326000120000300232_ 53 ALLEE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 232 de type 4 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT071707-42628		
Réf échantillon client : 002EM001297011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol humide gris / Vol 5 (W.C)		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Peinture en faible quantité		
▸ Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture en faible quantité non séparable	META	1	27/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00326000120000300232_ 53 ALLEE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 232 de type 4 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT071707-42629		
Réf échantillon client : 002EM001297012 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol humide sdb / Vol 6 (SDB)		Description ITGA : Revêtement souple beige / Revêtement souple gris / Colle polymère jaune		
▸ Revêtement souple beige + revêtement souple gris + colle polymère jaune	META	1	27/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00326000120000300232_ 53 ALLEE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 232 de type 4 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT071707-42630		
Réf échantillon client : 002EM001297013 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage faïence sdb / Vol 6 (SDB)		Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée / Peinture / Carrelage		
▸ Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable + peinture non séparable	META	1	27/07/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-70926 EN DATE DU 27/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00326000120000300232_ 53 ALLEE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 232 de type 4 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT071707-42631		
Réf échantillon client : 002EM001297014 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol séche beige / Vol 4 (Chambre 1)		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Peinture		
▸ Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture	META	1	27/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.