Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	6 PROMENADE GRANDS PRES - LES GRANDS PRES
CP - Ville :	53600 EVRON
Référence client :	_00055000060000100061_
Date du repérage :	31/10/2016
Désignation :	Appartement n° 61 de type 3 situé au RDC

Présence d'amiante	Oui
Présence de pièce(s) non visitée(s)	Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs	Annexe : Mesurage des zones amiantées
A - Désignation de l'immeuble	Annexe : Plans
B - Propiétaire / Donneur d'ordre	Annexe : Reportage photographique
C - Opérateur de repérage	Annexe : Prélevements et analyses
D - Personne autorisant l'émission du rapport	
E - Pièces visitées	
- Etude Préalable	
F - Descriptif des travaux envisagés	
G - Périmètre du bâtiment concerné	
H - Objectif de la mission	
I - Document(s) mis à disposition	
J - Périmètre et programme de repérage	
K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements	
L - Adjonction(s) ou exclusion(s)	
M - Conditions existantes	
Conditions de repérage	
N - Modalités de repérage	
O - Moyens d'investigation	
Conclusions	
P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage	
Q - Réserves / Commentaires	
R - Locaux ou partie de locaux non visités	
Grille de résultats du repérage	

Renseignements administratifs

A Designation de l'immeuble

Adresse :	6 PROMENADE GRANDS PRES - LES GRANDS PRES 53600 EVRON
Référence client :	_00055000060000100061_
Désignation :	Appartement n° 61 de type 3 situé au RDC
Date de construction :	

B Propriétaire / Donneur d'ordre

Propriétaire : O.P.H. MAYENNE HABITAT	Donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9

C Opérateur de repérage

Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)
Nom :	THOULOUSE Pierre
Accompagnateur :	Néant (Néant)
Date de repérage	31/10/2016

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre

Numéro attestation : CPDI 4090
Délivré le : 06/10/2016

D Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020

Nom : MORA Denis

Date du rapport : 09/11/2016
A Riorges, le 09/11/2016



Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E Pièces visitées

Liste des locaux visités :

LGT61 - Vol 1 (W.C)	LGT61 - Vol 2 (SDB)
LGT61 - Vol 3 (Cuisine)	LGT61 - Vol 4 (Dégagement)
LGT61 - Vol 5 (Séjour)	LGT61 - Vol 6 (Placard)
LGT61 - Vol 7 (Loggia)	LGT61 - Vol 8 (Chambre 1)
LGT61 - Vol 9 (Chambre 2)	

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	LGT61	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Placard) - Vol 7 (Loggia) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2)	
Plafond et faux-plafonds	LGT61	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Placard) - Vol 7 (Loggia) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2)	
Revêtement de sol	LGT61	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Placard) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2)	
Revêtement de mur	LGT61	Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 7 (Loggia)	
Equipements divers et accessoires	LGT61	Vol 3 (Cuisine)	

K	Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Sans Objet

L	Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Sans Objet

M	Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Sans Objet

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020 , les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accèder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
- prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
- Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- La liste des matériaux et produits suceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P	Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Materiau	Justification
Vol 3 (Cuisine)	pvc 4-16-4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 7 (Loggia)	pvc 4-16-4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Séjour)	pvc 4-16-4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 8 (Chambre 1)	pvc 4-16-4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 9 (Chambre 2)	pvc 4-16-4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Dégagement)	Colles de barres de seuil	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 8 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 9 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Placard)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Loggia)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Dégagement)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 2 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 3 (Cuisine)	Colle de plinthe plastique récente	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 1 (W.C)	Colle de plinthe plastique récente	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 5 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques rouges	P12
Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques bleues + colle noire	P15
Vol 5 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P19
Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P19
Vol 1 (W.C)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P19
Vol 4 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P19
Vol 6 (Placard)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P19
Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P19

Q Réserves / Commentaires

Voir commentaires. - Commentaire n°1 : Réserve 1 :
Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :
Les balcons considérer comme non visités.
Les garages ou caves considérer comme non visités.
Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
Les plénums de faux plafond.
Les matériaux invisibles derrière les doublages.
Commentaire n°2 : Réserve 2 :

Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

Diagnostic des balcons réalisé lors du diagnostic des façades du bâtiment.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
LGT61 - Vol 10 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	Balcon pris en compte dans le diagnostic des façades du bâtiment

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT61	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P5	Réalisation d'un prélevement		002QW000002 n°5 - 1 - 002QW000002 n°5 - 2	P5	Matériau bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
LGT61	Vol 8 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT61	Vol 9 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT61	Vol 2 (SDB)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT61	Vol 3 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT61	Vol 5 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT61	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
LGT61	Vol 2 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT61	Vol 5 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre+enduit ciment	P1	Réalisation d'un prélevement	Porteur pièces sèches	002QW000002 n°1 - 1 - 002QW000002 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT61	Vol 5 (Séjour) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre+enduit ciment	P1 - S1 - S2 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Porteur pièces sèches	002QW000002 n°1 - 1 - 002QW000002 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
LGT61	Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P2	Réalisation d'un prélevement	Cloison et doublage pièces humides	002QW000002 n°2 - 1 - 002QW000002 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
LGT61	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S9 - S10 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Cloison et doublage pièces humides	002QW000002 n°2 - 1 - 002QW000002 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
LGT61	Vol 2 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre+ciment	P3	Réalisation d'un prélevement	Porteur pièces humides	002QW000002 n°3 - 1 - 002QW000002 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT61	Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre+ciment	P3 - S3 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Porteur pièces humides	002QW000002 n°3 - 1 - 002QW000002 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT61	Vol 4 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P4	Réalisation d'un prélevement	Cloison et doublage pièces sèches	002QW000002 n°4 - 1 - 002QW000002 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT61	Vol 4 (Dégagement) - Vol 5 (Séjour) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 6 (Placard) - Vol 8 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P4 - S4 - S5 - S6 - S7 - S13 - S14 - S15 - S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Cloison et doublage pièces sèches	002QW000002 n°4 - 1 - 002QW000002 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT61	Vol 7 (Loggia)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P8	Réalisation d'un prélevement	doublage placoplâtre loggia	002QW000002 n°8 - 1 - 002QW000002 n°8 - 2	P8	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
LGT61	Vol 7 (Loggia)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P9	Réalisation d'un prélevement	porteur loggia	002QW000002 n°9 - 1 - 002QW000002 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + matériau gris en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
LGT61	Vol 3 (Cuisine)	Menuiseries	pvc 4-16-4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LGT61	Vol 7 (Loggia)	Menuiseries	pvc 4-16-4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LGT61	Vol 5 (Séjour)	Menuiseries	pvc 4-16-4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT61	Vol 8 (Chambre 1)	Menuiseries	pvc 4-16-4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LGT61	Vol 9 (Chambre 2)	Menuiseries	pvc 4-16-4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LGT61	Vol 5 (Séjour)	Menuiseries	Mastic vitrier	P13	Réalisation d'un prélevement		002QW000002 n°13 - 1 - 002QW000002 n°13 - 2	P13	Matériau beige en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
LGT61	Vol 2 (SDB)	Gaines et coffre verticaux	bois	S23			S23 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT61	Vol 7 (Loggia)	Plafonds	Enduit plâtre	P10	Réalisation d'un prélevement	plafond loggia	002QW000002 n°10 - 1 - 002QW000002 n°10 - 2	P10	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT61	Vol 2 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre	P11	Réalisation d'un prélevement	Plafond pièces humides	002QW000002 n°11 - 1 - 002QW000002 n°11 - 2	P11	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
LGT61	Vol 1 (W.C) - Vol 3 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre	S17 - S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Plafond pièces humides	002QW000002 n°11 - 1 - 002QW000002 n°11 - 2	P11	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
LGT61	Vol 6 (Placard)	Plafonds	Enduit plâtre	P14	Réalisation d'un prélevement	Plafond pièce sèche	002QW000002 n°14 - 1 - 002QW000002 n°14 - 2	P14	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
LGT61	Vol 9 (Chambre 2) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 5 (Séjour) - Vol 8 (Chambre 1)	Plafonds	Enduit plâtre	S19 - S20 - S21 - S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	Plafond pièce sèche	002QW000002 n°14 - 1 - 002QW000002 n°14 - 2	P14	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT61	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P6	Réalisation d'un prélevement		002QW000002 n°6 - 1 - 002QW000002 n°6 - 2	P6	Colle beige + couche plâtreuse non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT61	Vol 2 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P7	Réalisation d'un prélevement	sdb	002QW000002 n°7 - 1 - 002QW000002 n°7 - 2	P7 Phase 1	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse
LGT61	Vol 2 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P7	Réalisation d'un prélevement	sdb	002QW000002 n°7 - 1 - 002QW000002 n°7 - 2	P7 Phase 2	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
LGT61	Vol 2 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe plastique)	P16	Réalisation d'un prélevement		002QW000002 n°16 - 1 - 002QW000002 n°16 - 2	P16	Colle polymère jaune + peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
LGT61	Vol 7 (Loggia)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe plastique)	S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002QW000002 n°16 - 1 - 002QW000002 n°16 - 2	P16	Colle polymère jaune + peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
LGT61	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de plinthe plastique récente	I6			I6 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT61	Vol 1 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de plinthe plastique récente	I6			I6 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT61	Vol 5 (Séjour)	Revêtement de sol	Dalles plastiques rouges	P12	Réalisation d'un prélevement	(Recouvert par le linoléum actuel)	002QW000002 n°12 - 1 - 002QW000002 n°12 - 2	P12	Dalle dure cassante rouge + peinture en faible quantité	Positif	Présence sur analyse
LGT61	Vol 4 (Dégagement)	Revêtement de sol	Colles de barres de seuil	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT61	Vol 5 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT61	Vol 8 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT61	Vol 6 (Placard)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT61	Vol 9 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT61	Vol 7 (Loggia)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT61	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT61	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT61	Vol 4 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT61	Vol 1 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT61	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Dalles plastiques bleues + colle noire	P15	Réalisation d'un prélevement	(Recouvert par le linoléum actuel)	002QW000002 n°15 - 1 - 002QW000002 n°15 - 2	P15	Dalle dure cassante bleue + colle bitumineuse noire + matériau blanc non séparable	Positif	Présence sur analyse
LGT61	Vol 8 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colles fibreuse jaune de revêtement de sol	P17	Réalisation d'un prélevement	colle entre reagreage origine et ragreage recent	002QW000002 n°17 - 1 - 002QW000002 n°17 - 2	P17	Colles fibreuse jaune de revêtement de sol	Négatif	Négatif sur analyse
LGT61	Vol 9 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colles fibreuse jaune de revêtement de sol	S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	colle entre reagreage origine et ragreage recent	002QW000002 n°17 - 1 - 002QW000002 n°17 - 2	P17	Colles fibreuse jaune de revêtement de sol	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT61	Vol 5 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage	P18	Réalisation d'un prélevement	reagreage gris	002QW000002 n°18 - 1 - 002QW000002 n°18 - 2	P18	Colle polymère jaune + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
LGT61	Vol 3 (Cuisine) - Vol 1 (W.C) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 6 (Placard) - Vol 2 (SDB) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S26 - S28 - S29 - S30 - S36 - S37 - S38	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	reagreage gris	002QW000002 n°18 - 1 - 002QW000002 n°18 - 2	P18	Colle polymère jaune + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
LGT61	Vol 5 (Séjour)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P19	Réalisation d'un prélevement		002QW000002 n°19 - 1 - 002QW000002 n°19 - 2	P19	Colle bitumineuse noire + ragréage gris + ragréage rose + colle polymère jaune non séparable	Positif	Présence sur analyse
LGT61	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S31 (P19)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19		002QW000002 n°19 - 1 - 002QW000002 n°19 - 2	P19	Colle bitumineuse noire + ragréage gris + ragréage rose + colle polymère jaune non séparable	Positif	Présence sur analyse
LGT61	Vol 1 (W.C)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S32 (P19)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19		002QW000002 n°19 - 1 - 002QW000002 n°19 - 2	P19	Colle bitumineuse noire + ragréage gris + ragréage rose + colle polymère jaune non séparable	Positif	Présence sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT61	Vol 4 (Dégagement)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S33 (P19)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19		002QW000002 n°19 - 1 - 002QW000002 n°19 - 2	P19	Colle bitumineuse noire + ragréage gris + ragréage rose + colle polymère jaune non séparable	Positif	Présence sur analyse
LGT61	Vol 6 (Placard)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S34 (P19)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19		002QW000002 n°19 - 1 - 002QW000002 n°19 - 2	P19	Colle bitumineuse noire + ragréage gris + ragréage rose + colle polymère jaune non séparable	Positif	Présence sur analyse
LGT61	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S35 (P19)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19		002QW000002 n°19 - 1 - 002QW000002 n°19 - 2	P19	Colle bitumineuse noire + ragréage gris + ragréage rose + colle polymère jaune non séparable	Positif	Présence sur analyse

ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
LGT61		LGT61 - Plan de repérage - Actions menées
LGT61		LGT61 - Plan de prélèvements
LGT61		LGT61 - MPCA Revêtement de sol

LGT61 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002QW000002



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
6 PROMENADE GRANDS PRES - LES GRANDS PRES 53600 EVRON	Appartement n° 61 de type 3 situé au RDC	31/10/2016	THOULOUSE Pierre

LGT61 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002QW000002



Légende

	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
6 PROMENADE GRANDS PRES - LES GRANDS PRES 53600 EVRON	Appartement n° 61 de type 3 situé au RDC	31/10/2016	THOULOUSE Pierre

LGT61 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002QW000002



Légende

	P19 : Colle bitumeuses
	P12 : Dalles plastiques rouges
	P15 : Dalles plastiques bleues + colle noire

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
6 PROMENADE GRANDS PRES - LES GRANDS PRES 53600 EVRON	Appartement n° 61 de type 3 situé au RDC	31/10/2016	THOULOUSE Pierre

ANNEXE : Reportage photographique

Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002QW000002 n°1 - 1 (P1)	LGT61 - Vol 5 (Séjour)	Prélevement négatif
002QW000002 n°1 - 2 (P1)	LGT61 - Vol 5 (Séjour)	Prélevement négatif
002QW000002 n°2 - 2 (P2)	LGT61 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002QW000002 n°2 - 1 (P2)	LGT61 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002QW000002 n°3 - 2 (P3)	LGT61 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002QW000002 n°3 - 1 (P3)	LGT61 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002QW000002 n°4 - 2 (P4)	LGT61 - Vol 4 (Dégagement)	Prélevement négatif
002QW000002 n°4 - 1 (P4)	LGT61 - Vol 4 (Dégagement)	Prélevement négatif
002QW000002 n°5 - 2 (P5)	LGT61 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002QW000002 n°5 - 1 (P5)	LGT61 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002QW000002 n°6 - 1 (P6)	LGT61 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002QW000002 n°6 - 2 (P6)	LGT61 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002QW000002 n°7 - 1 (P7)	LGT61 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002QW000002 n°7 - 2 (P7)	LGT61 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002QW000002 n°8 - 1 (P8)	LGT61 - Vol 7 (Loggia)	Prélevement négatif
002QW000002 n°8 - 2 (P8)	LGT61 - Vol 7 (Loggia)	Prélevement négatif
002QW000002 n°9 - 1 (P9)	LGT61 - Vol 7 (Loggia)	Prélevement négatif
002QW000002 n°9 - 2 (P9)	LGT61 - Vol 7 (Loggia)	Prélevement négatif
002QW000002 n°10 - 1 (P10)	LGT61 - Vol 7 (Loggia)	Prélevement négatif
002QW000002 n°10 - 2 (P10)	LGT61 - Vol 7 (Loggia)	Prélevement négatif
002QW000002 n°11 - 2 (P11)	LGT61 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002QW000002 n°11 - 1 (P11)	LGT61 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002QW000002 n°12 - 2 (P12)	LGT61 - Vol 5 (Séjour)	Prélevement positif
002QW000002 n°12 - 1 (P12)	LGT61 - Vol 5 (Séjour)	Prélevement positif
002QW000002 n°13 - 1 (P13)	LGT61 - Vol 5 (Séjour)	Prélevement négatif
002QW000002 n°13 - 2 (P13)	LGT61 - Vol 5 (Séjour)	Prélevement négatif
002QW000002 n°14 - 2 (P14)	LGT61 - Vol 6 (Placard)	Prélevement négatif
002QW000002 n°14 - 1 (P14)	LGT61 - Vol 6 (Placard)	Prélevement négatif
002QW000002 n°15 - 2 (P15)	LGT61 - Vol 2 (SDB)	Prélevement positif
002QW000002 n°15 - 1 (P15)	LGT61 - Vol 2 (SDB)	Prélevement positif
002QW000002 n°16 - 1 (P16)	LGT61 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002QW000002 n°16 - 2 (P16)	LGT61 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002QW000002 n°17 - 2 (P17)	LGT61 - Vol 8 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002QW000002 n°17 - 1 (P17)	LGT61 - Vol 8 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002QW000002 n°18 - 1 (P18)	LGT61 - Vol 5 (Séjour)	Prélevement négatif
002QW000002 n°18 - 2 (P18)	LGT61 - Vol 5 (Séjour)	Prélevement négatif
002QW000002 n°19 - 2 (P19)	LGT61 - Vol 5 (Séjour)	Prélevement positif
002QW000002 n°19 - 1 (P19)	LGT61 - Vol 5 (Séjour)	Prélevement positif
	LGT61 - Vol 3 (Cuisine)	I1
	LGT61 - Vol 4 (Dégagement)	I2
	LGT61 - Vol 8 (Chambre 1)	I3
	LGT61 - Vol 5 (Séjour)	I4
	LGT61 - Vol 3 (Cuisine)	I5
	LGT61 - Vol 3 (Cuisine)	I6
S23 - 1 (A23)	LGT61 - Vol 2 (SDB)	Absence : pas d'amiante par nature

002QW000002 n°1 - 1 (P1)



002QW000002 n°1 - 2 (P1)

002QW000002 n°2 - 2 (P2)

002QW000002 n°2 - 1 (P2)

002QW000002 n°3 - 2 (P3)

002QW000002 n°3 - 1 (P3)

002QW000002 n°4 - 2 (P4)

002QW000002 n°4 - 1 (P4)

002QW000002 n°5 - 2 (P5)

002QW000002 n°5 - 1 (P5)

002QW000002 n°6 - 1 (P6)

002QW000002 n°6 - 2 (P6)

002QW000002 n°7 - 1 (P7)

002QW000002 n°7 - 2 (P7)

002QW000002 n°8 - 1 (P8)

002QW000002 n°8 - 2 (P8)



002QW000002 n°9 - 1 (P9)

002QW000002 n°9 - 2 (P9)



002QW000002 n°10 - 1 (P10)

002QW000002 n°10 - 2 (P10)

002QW000002 n°11 - 2 (P11)



002QW000002 n°11 - 1 (P11)

002QW000002 n°12 - 2 (P12)

002QW000002 n°12 - 1 (P12)

002QW000002 n°13 - 1 (P13)

002QW000002 n°13 - 2 (P13)

002QW000002 n°14 - 2 (P14)



002QW000002 n°14 - 1 (P14)



002QW000002 n°15 - 2 (P15)

002QW000002 n°15 - 1 (P15)

002QW000002 n°16 - 1 (P16)

002QW000002 n°16 - 2 (P16)

002QW000002 n°17 - 2 (P17)

002QW000002 n°17 - 1 (P17)

002QW000002 n°18 - 1 (P18)

002QW000002 n°18 - 2 (P18)

002QW000002 n°19 - 2 (P19)

002QW000002 n°19 - 1 (P19)

I1 - 1

I2 - 1

I3 - 1

I4 - 1

I5 - 1

I6 - 1

S23 - 1 (A23)

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture - Porteur pièces sèches -	LGT61 - Vol 5 (Séjour)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture - Cloison et doublage pièces humides -	LGT61 - Vol 3 (Cuisine)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable - Porteur pièces humides -	LGT61 - Vol 2 (SDB)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable - Cloison et doublage pièces sèches -	LGT61 - Vol 4 (Dégagement)	
P5	Equipements divers et accessoires	Evier	Matériau bitumineux noir - -	LGT61 - Vol 3 (Cuisine)	
P6	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse non séparable - -	LGT61 - Vol 3 (Cuisine)	
P7 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige - sdb -	LGT61 - Vol 2 (SDB)	
P7 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture - sdb -	LGT61 - Vol 2 (SDB)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture - doublage placoplâtre loggia -	LGT61 - Vol 7 (Loggia)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + matériau gris en faible quantité en vrac - porteur loggia -	LGT61 - Vol 7 (Loggia)	
P10	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture - plafond loggia -	LGT61 - Vol 7 (Loggia)	
P11	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture - Plafond pièces humides -	LGT61 - Vol 2 (SDB)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante rouge + peinture en faible quantité - (Recouvert par le linoléum actuel) -	LGT61 - Vol 5 (Séjour)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau beige en vrac + peinture - -	LGT61 - Vol 5 (Séjour)	
P14	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture - Plafond pièce sèche -	LGT61 - Vol 6 (Placard)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante bleue + colle bitumineuse noire + matériau blanc non séparable - (Recouvert par le linoléum actuel) -	LGT61 - Vol 2 (SDB)	
P16	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle polymère jaune + peinture + carrelage - -	LGT61 - Vol 2 (SDB)	

P17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles fibreuse jaune de revêtement de sol - colle entre reagreage origine et ragreage recent -	LGT61 - Vol 8 (Chambre 1)	
P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage gris - reagreage gris -	LGT61 - Vol 5 (Séjour)	
P19	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris + ragréage rose + colle polymère jaune non séparable - -	LGT61 - Vol 5 (Séjour)	

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071611-7043 EN DATE DU 08/11/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Pierre THOULOUZE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110181
Echantillon ITGA : IT071611-7043
Reçu au laboratoire le : 04/11/2016

Réf. Client :

Commande	002QW000002
Dossier client	_0005500006000010006 1_ 6 PROMENADE GRANDS PRES - LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Appartement n° 61 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002QW000002001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre+enduit ciment / Vol 5 (Séjour)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META le 08/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071611-7044 EN DATE DU 08/11/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Pierre THOULOUZE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110181
Echantillon ITGA : IT071611-7044
Reçu au laboratoire le : 04/11/2016

Réf. Client :

Commande	002QW000002
Dossier client	_0005500006000010006 1_ 6 PROMENADE GRANDS PRES - LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Appartement n° 61 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002QW000002002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 3 (Cuisine)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META le 08/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071611-7045 EN DATE DU 08/11/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Pierre THOULOUZE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110181
Echantillon ITGA : IT071611-7045
Reçu au laboratoire le : 04/11/2016

Réf. Client :

Commande	002QW000002
Dossier client	_0005500006000010006 1_ 6 PROMENADE GRANDS PRES - LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Appartement n° 61 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002QW000002003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre+ciment / Vol 2 (SDB)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 08/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071611-7046 EN DATE DU 08/11/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Pierre THOULOUZE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110181
Echantillon ITGA : IT071611-7046
Reçu au laboratoire le : 04/11/2016

Réf. Client :

Commande	002QW000002
Dossier client	_0005500006000010006 1_ 6 PROMENADE GRANDS PRES - LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Appartement n° 61 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002QW000002004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 4 (Dégagement)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META le 08/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071611-7047 EN DATE DU 08/11/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Pierre THOULOUZE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110181
Echantillon ITGA : IT071611-7047
Reçu au laboratoire le : 04/11/2016

Réf. Client :

Commande	002QW000002
Dossier client	_0005500006000010006 1_ 6 PROMENADE GRANDS PRES - LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Appartement n° 61 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002QW000002005 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 3 (Cuisine)

Description ITGA	Matériau bitumineux noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau bitumineux noir	META le 08/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071611-7048 EN DATE DU 08/11/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Pierre THOULOUZE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110181
Echantillon ITGA : IT071611-7048
Reçu au laboratoire le : 04/11/2016

Réf. Client :

Commande	002QW000002
Dossier client	_0005500006000010006 1_ 6 PROMENADE GRANDS PRES - LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Appartement n° 61 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002QW000002006 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 3 (Cuisine)

Description ITGA	Colle beige / Carrelage / Couche plâtreuse

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle beige + couche plâtreuse non séparable	META le 08/11/2016	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071611-7049 EN DATE DU 08/11/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Pierre THOULOUZE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110181
Echantillon ITGA : IT071611-7049
Reçu au laboratoire le : 04/11/2016

Réf. Client :

Commande	002QW000002
Dossier client	_0005500006000010006 1_ 6 PROMENADE GRANDS PRES - LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Appartement n° 61 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002QW000002007 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 2 (SDB)

Description ITGA	Colle beige / Peinture / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle beige	META le 08/11/2016	Amiante non détecté	---	1
Peinture	META le 08/11/2016	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071611-7050 EN DATE DU 08/11/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Pierre THOULOUZE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110181
Echantillon ITGA : IT071611-7050
Reçu au laboratoire le : 04/11/2016

Réf. Client :

Commande	002QW000002
Dossier client	_0005500006000010006 1_ 6 PROMENADE GRANDS PRES - LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Appartement n° 61 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002QW000002008 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 7 (Loggia)

Description ITGA	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture	META le 08/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071611-7051 EN DATE DU 08/11/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Pierre THOULOUZE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110181
Echantillon ITGA : IT071611-7051
Reçu au laboratoire le : 04/11/2016

Réf. Client :

Commande	002QW000002
Dossier client	_0005500006000010006 1_ 6 PROMENADE GRANDS PRES - LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Appartement n° 61 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002QW000002009 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 7 (Loggia)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau gris en faible quantité en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + matériau gris en faible quantité en vrac	META le 08/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071611-7052 EN DATE DU 08/11/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Pierre THOULOUZE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110181
Echantillon ITGA : IT071611-7052
Reçu au laboratoire le : 04/11/2016

Réf. Client :

Commande	002QW000002
Dossier client	_0005500006000010006 1_ 6 PROMENADE GRANDS PRES - LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Appartement n° 61 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002QW000002010 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 7 (Loggia)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META le 08/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071611-7053 EN DATE DU 08/11/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Pierre THOULOUZE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110181
Echantillon ITGA : IT071611-7053
Reçu au laboratoire le : 04/11/2016

Réf. Client :

Commande	002QW000002
Dossier client	_0005500006000010006 1_ 6 PROMENADE GRANDS PRES - LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Appartement n° 61 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002QW000002011 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 2 (SDB)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META le 08/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071611-7054 EN DATE DU 08/11/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Pierre THOULOUZE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110181
Echantillon ITGA : IT071611-7054
Reçu au laboratoire le : 04/11/2016

Réf. Client :

Commande	002QW000002
Dossier client	_0005500006000010006 1_ 6 PROMENADE GRANDS PRES - LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Appartement n° 61 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002QW000002012 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques rouges / Vol 5 (Séjour)

Description ITGA	Dalle dure cassante rouge / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Dalle dure cassante rouge + peinture en faible quantité	META le 08/11/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071611-7055 EN DATE DU 08/11/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Pierre THOULOUZE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110181
Echantillon ITGA : IT071611-7055
Reçu au laboratoire le : 04/11/2016

Réf. Client :

Commande	002QW000002
Dossier client	_0005500006000010006 1_ 6 PROMENADE GRANDS PRES - LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Appartement n° 61 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002QW000002013 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 5 (Séjour)

Description ITGA	Matériau beige en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau beige en vrac + peinture	META le 08/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071611-7056 EN DATE DU 08/11/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Pierre THOULOUZE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110181
Echantillon ITGA : IT071611-7056
Reçu au laboratoire le : 04/11/2016

Réf. Client :

Commande	002QW000002
Dossier client	_0005500006000010006 1_ 6 PROMENADE GRANDS PRES - LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Appartement n° 61 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002QW000002014 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 6 (Placard)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META le 08/11/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071611-7057 EN DATE DU 08/11/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Pierre THOULOUZE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110181
Echantillon ITGA : IT071611-7057
Reçu au laboratoire le : 04/11/2016

Réf. Client :

Commande	002QW000002
Dossier client	_0005500006000010006 1_ 6 PROMENADE GRANDS PRES - LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Appartement n° 61 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002QW000002015 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques bleues + colle noire / Vol 2 (SDB)

Description ITGA	Dalle dure cassante bleue / Colle bitumineuse noire / Matériau blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Dalle dure cassante bleue + colle bitumineuse noire + matériau blanc non séparable	META le 08/11/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071611-7058 EN DATE DU 08/11/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Pierre THOULOUZE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110181
Echantillon ITGA : IT071611-7058
Reçu au laboratoire le : 04/11/2016

Réf. Client :

Commande	002QW000002
Dossier client	_0005500006000010006 1_ 6 PROMENADE GRANDS PRES - LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Appartement n° 61 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002QW000002016 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe plastique) / Vol 2 (SDB)

Description ITGA	Colle polymère jaune / Peinture / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle polymère jaune + peinture + carrelage	META le 08/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071611-7059 EN DATE DU 08/11/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Pierre THOULOUZE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110181
Echantillon ITGA : IT071611-7059
Reçu au laboratoire le : 04/11/2016

Réf. Client :

Commande	002QW000002
Dossier client	_0005500006000010006 1_ 6 PROMENADE GRANDS PRES - LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Appartement n° 61 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002QW000002017 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles fibreuse jaune de revêtement de sol / Vol 8 (Chambre 1)

Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréage gris / Ragréage rose

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle polymère jaune + ragréage gris + ragréage rose	META le 08/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071611-7060 EN DATE DU 08/11/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Pierre THOULOUZE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110181
Echantillon ITGA : IT071611-7060
Reçu au laboratoire le : 04/11/2016

Réf. Client :

Commande	002QW000002
Dossier client	_0005500006000010006 1_ 6 PROMENADE GRANDS PRES - LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Appartement n° 61 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002QW000002018 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 5 (Séjour)

Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréage gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle polymère jaune + ragréage gris	META le 08/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071611-7061 EN DATE DU 08/11/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Pierre THOULOUZE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-110181
Echantillon ITGA : IT071611-7061
Reçu au laboratoire le : 04/11/2016

Réf. Client :

Commande	002QW000002
Dossier client	_0005500006000010006 1_ 6 PROMENADE GRANDS PRES - LES GRANDS PRES - 53600 EVRON Appartement n° 61 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002QW000002019 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colle bitumeuses / Vol 5 (Séjour)

Description ITGA	Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / Ragréage rose / Colle polymère jaune

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle bitumineuse noire + ragréage gris + ragréage rose + colle polymère jaune non séparable	META le 08/11/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.