Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	9 RUE DE LA GARE - RTE DE LA DOREE
CP - Ville :	53190 LANDIVY
Référence client :	_00264000010000100008_
Date du repérage :	14/02/2017
Désignation :	Appartement n° 8 de type 2 situé au 02 ème étage

Présence d'amiante	Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)	Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

Sommaire

Rapport	Annexes
- **Renseignements administratifs** A - Désignation de l'immeuble B - Propiétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées **- Etude Préalable** F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes **Conditions de repérage** N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation **Conclusions** P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités **Grille de résultats du repérage**	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélevements et analyses Annexe : Prélevements et analyses

Renseignements administratifs

A Designation de l'immeuble

Adresse :	9 RUE DE LA GARE - RTE DE LA DOREE 53190 LANDIVY
Référence client :	_00264000010000100008_
Désignation :	Appartement n° 8 de type 2 situé au 02 ème étage
Date de construction :	

B Propriétaire / Donneur d'ordre

Propriétaire : O.P.H. MAYENNE HABITAT	Donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9

C Opérateur de repérage

Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)
Nom :	JOUSSELIN David
Accompagnateur :	H.MERCIER (0 800 400 100
Date de repérage	14/02/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre

Numéro attestation : CPDI3391 V2
Délivré le : 03/04/2015

D Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020

Nom : MORA Denis

Date du rapport : 07/03/2017
A Riorges, le 07/03/2017

Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E Pièces visitées

Liste des locaux visités :

Appartement n°8 - Vol 1 (Cuisine)	Appartement n°8 - Vol 2 (Séjour)
Appartement n°8 - Vol 3 (Balcon)	Appartement n°8 - Vol 4 (Chambre)
Appartement n°8 - Vol 5 (SDB)	Appartement n°8 - Vol 6 (W.C)
Appartement n°8 - Vol 7 (Dégagement)	

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Equipements divers et accessoires	Appartement n°8	Vol 1 (Cuisine)	
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°8	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (Séjour) - Vol 4 (Chambre) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (W.C) - Vol 7 (Dégagement)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°8	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (Séjour) - Vol 4 (Chambre) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (W.C) - Vol 7 (Dégagement)	
Revêtement de mur	Appartement n°8	Vol 1 (Cuisine) - Vol 5 (SDB)	
Revêtement de sol	Appartement n°8	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (Séjour) - Vol 4 (Chambre) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (W.C) - Vol 7 (Dégagement)	
Façades	Appartement n°8	Vol 3 (Balcon)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020 , les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accèder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
- prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
- Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- La liste des matériaux et produits suceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Materiau	Justification
Vol 2 (Séjour)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Chambre)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 1 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 5 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 3 (Balcon)	Façades	Bardages	Matériau compact noir avec fibres visibles	P18

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :
Les garages ou caves considérer comme non visités.
Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
Les plénums de faux plafond.
Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 5 (SDB) - Appartement n°8	Inaccessible sans sondage destructif	Volume sous baignoire Accès impossible sans destruction du tablier

Note : Des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Façades

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 1 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P2	Réalisation d'un prélevement		002HD001369 n°2 - 1 - 002HD001369 n°2 - 2	P2	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 1 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002HD001369 n°2 - 1 - 002HD001369 n°2 - 2	P2	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 1 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2			002HD001369 n°18 - 1 - I2 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°8	Vol 5 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I2			002HD001369 n°18 - 1 - I2 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 3 (Balcon)	Bardages	Ardoises en fibres-ciment	P18	Réalisation d'un prélevement		002HD001369 n°18 - 1 - 002HD001369 n°18 - 2	P18	Matériau compact noir avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 2 (Séjour)	Menuiseries	Ensemble des joints + mastics vitrier du velux	S1			002HD001369 n°4 - 1 - S1 - 3 - 002HD001369 n°4 - 2				Négatif sur document cf prélèvement n° 6 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD000956
Appartement n°8	Vol 4 (Chambre)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P4	Réalisation d'un prélevement	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	002HD001369 n°4 - 1 - 002HD001369 n°4 - 2 - 002HD001369 n°4 - 3	P4	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 4 (Chambre) - Vol 2 (Séjour) - Vol 7 (Dégagement)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P4 - S2 - S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	002HD001369 n°4 - 1 - 002HD001369 n°4 - 2 - 002HD001369 n°4 - 3	P4	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 5 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit ciment + enduit platrre	P8	Réalisation d'un prélevement	Porteur pièces humides	002HD001369 n°8 - 1 - 002HD001369 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 5 (SDB) - Vol 6 (W.C) - Vol 1 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit ciment + enduit platrre	P8 - S7 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Porteur pièces humides	002HD001369 n°8 - 1 - 002HD001369 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 7 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit ciment + enduit platre	P9	Réalisation d'un prélevement	Porteur pièces sèches	002HD001369 n°9 - 1 - 002HD001369 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 2 (Séjour) - Vol 4 (Chambre)	Murs et cloisons	Enduit ciment + enduit platre	S9 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Porteur pièces sèches	002HD001369 n°9 - 1 - 002HD001369 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 7 (Dégagement)	Menuiseries	Joint porte d'entrée	P10	Réalisation d'un prélevement		002HD001369 n°10 - 1 - 002HD001369 n°10 - 2	P10	Matériau souple noir avec poussières + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 6 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P12	Réalisation d'un prélevement	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	002HD001369 n°12 - 1 - 002HD001369 n°12 - 2	P12	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 6 (W.C) - Vol 5 (SDB) - Vol 1 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P12 - S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	002HD001369 n°12 - 1 - 002HD001369 n°12 - 2	P12	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 2 (Séjour)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°8	Vol 4 (Chambre)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 6 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre	P11	Réalisation d'un prélevement	Plafond pièces humides	002HD001369 n°11 - 1 - 002HD001369 n°11 - 2	P11	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 1 (Cuisine) - Vol 5 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre	S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Plafond pièces humides	002HD001369 n°11 - 1 - 002HD001369 n°11 - 2	P11	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 7 (Dégagement)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P13	Réalisation d'un prélevement	Plafond plaque plâtre pièces sèches	002HD001369 n°13 - 1 - 002HD001369 n°13 - 2	P13	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau plâtreux beige non séparable + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 2 (Séjour)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Plafond plaque plâtre pièces sèches	002HD001369 n°13 - 1 - 002HD001369 n°13 - 2	P13	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau plâtreux beige non séparable + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 4 (Chambre)	Plafonds	Enduit plâtre	P14	Réalisation d'un prélevement	Plafond pièces sèches	002HD001369 n°14 - 1 - 002HD001369 n°14 - 2	P14	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 2 (Séjour) - Vol 7 (Dégagement)	Plafonds	Enduit plâtre	S16 - S18 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	Plafond pièces sèches	002HD001369 n°14 - 1 - 002HD001369 n°14 - 2	P14	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P1	Réalisation d'un prélevement		002HD001369 n°1 - 1 - 002HD001369 n°1 - 2	P1	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de plinthe plastique grise	P3	Réalisation d'un prélevement		002HD001369 n°3 - 1 - 002HD001369 n°3 - 2	P3	Matériau souple beige avec couche en papier + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 5 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb)	P5	Réalisation d'un prélevement		002HD001369 n°5 - 1 - 002HD001369 n°5 - 2	P5	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 5 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb)	P5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002HD001369 n°5 - 1 - 002HD001369 n°5 - 2	P5	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 5 (SDB)	Revêtement de sol	Lino rouge avec motif + colle jaune	P6	Réalisation d'un prélevement	Sol et plinthe	002HD001369 n°6 - 1 - 002HD001369 n°6 - 2	P6	Revêtement souple rouge + colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 6 (W.C)	Revêtement de sol	Lino rouge avec motif + colle jaune	S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Sol et plinthe	002HD001369 n°6 - 1 - 002HD001369 n°6 - 2	P6	Revêtement souple rouge + colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 5 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage pièces humides	P7	Réalisation d'un prélevement		002HD001369 n°7 - 1 - 002HD001369 n°7 - 2	P7	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 6 (W.C) - Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage pièces humides	S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002HD001369 n°7 - 1 - 002HD001369 n°7 - 2	P7	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 2 (Séjour)	Revêtement de sol	Lino gris avec cole jaune	P15	Réalisation d'un prélevement		002HD001369 n°15 - 1 - 002HD001369 n°15 - 2	P15	Revêtement souple gris + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 4 (Chambre)	Revêtement de sol	Lino gris avec cole jaune	S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002HD001369 n°15 - 1 - 002HD001369 n°15 - 2	P15	Revêtement souple gris + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lino beige avec cole jaune	P16	Réalisation d'un prélevement		002HD001369 n°16 - 1 - 002HD001369 n°16 - 2	P16	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 2 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage pièces sèches	P17	Réalisation d'un prélevement		002HD001369 n°17 - 1 - 002HD001369 n°17 - 2	P17	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 7 (Dégagement) - Vol 4 (Chambre)	Revêtement de sol	Ragréage pièces sèches	S21 - S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002HD001369 n°17 - 1 - 002HD001369 n°17 - 2	P17	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°8	Appartement n°8 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°8	Appartement n°8 - Plan de prélèvements
	Appartement n°8	Appartement n°8 - MPCA Toutes catégories confondues

APPARTEMENT N°8 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002HD001369



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
9 RUE DE LA GARE - RTE DE LA DOREE 53190 LANDIVY	Appartement n° 8 de type 2 situé au 02 ème étage	14/02/2017	JOUSSELIN David

APPARTEMENT N°8 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001369

Légende



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
9 RUE DE LA GARE - RTE DE LA DOREE 53190 LANDIVY	Appartement n° 8 de type 2 situé au 02 ème étage	14/02/2017	JOUSSELIN David

APPARTEMENT N°8 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002HD001369



Légende

	P18 : Ardoises en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
9 RUE DE LA GARE - RTE DE LA DOREE 53190 LANDIVY	Appartement n° 8 de type 2 situé au 02 ème étage	14/02/2017	JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
	Appartement n°8 - Vol 1 (Cuisine)	I2
002HD001369 n°4 - 2 (A1)	Appartement n°8 - Vol 2 (Séjour)	Absence sur présentation de documents
002HD001369 n°4 - 1 (A1)	Appartement n°8 - Vol 2 (Séjour)	Absence sur présentation de documents
002HD001369 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°8 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement
002HD001369 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°8 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement
002HD001369 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°8 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement
002HD001369 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°8 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement
002HD001369 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°8 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement
002HD001369 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°8 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement
S1 - 3 (A1)	Appartement n°8 - Vol 2 (Séjour)	Absence sur présentation de documents
002HD001369 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°8 - Vol 4 (Chambre)	Prélevement
002HD001369 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°8 - Vol 4 (Chambre)	Prélevement
002HD001369 n°4 - 3 (P4)	Appartement n°8 - Vol 4 (Chambre)	Prélevement
002HD001369 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°8 - Vol 5 (SDB)	Prélevement
002HD001369 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°8 - Vol 5 (SDB)	Prélevement
002HD001369 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°8 - Vol 5 (SDB)	Prélevement
002HD001369 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°8 - Vol 5 (SDB)	Prélevement
002HD001369 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°8 - Vol 5 (SDB)	Prélevement
002HD001369 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°8 - Vol 5 (SDB)	Prélevement
002HD001369 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°8 - Vol 5 (SDB)	Prélevement
002HD001369 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°8 - Vol 5 (SDB)	Prélevement
002HD001369 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°8 - Vol 7 (Dégagement)	Prélevement
002HD001369 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°8 - Vol 7 (Dégagement)	Prélevement
002HD001369 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°8 - Vol 7 (Dégagement)	Prélevement
002HD001369 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°8 - Vol 7 (Dégagement)	Prélevement
002HD001369 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°8 - Vol 6 (W.C)	Prélevement
002HD001369 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°8 - Vol 6 (W.C)	Prélevement
002HD001369 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°8 - Vol 6 (W.C)	Prélevement
002HD001369 n°12 - 2 (P12)	Appartement n°8 - Vol 6 (W.C)	Prélevement
002HD001369 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°8 - Vol 7 (Dégagement)	Prélevement
002HD001369 n°13 - 2 (P13)	Appartement n°8 - Vol 7 (Dégagement)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
002HD001369 n°14 - 1 (P14)	Appartement n°8 - Vol 4 (Chambre)	Prélevement
002HD001369 n°14 - 2 (P14)	Appartement n°8 - Vol 4 (Chambre)	Prélevement
002HD001369 n°15 - 1 (P15)	Appartement n°8 - Vol 2 (Séjour)	Prélevement
002HD001369 n°15 - 2 (P15)	Appartement n°8 - Vol 2 (Séjour)	Prélevement
002HD001369 n°17 - 1 (P17)	Appartement n°8 - Vol 2 (Séjour)	Prélevement
002HD001369 n°17 - 2 (P17)	Appartement n°8 - Vol 2 (Séjour)	Prélevement
002HD001369 n°16 - 1 (P16)	Appartement n°8 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement
002HD001369 n°16 - 2 (P16)	Appartement n°8 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement
	Appartement n°8 - Vol 2 (Séjour)	I1
	Appartement n°8 - Vol 1 (Cuisine)	I2
002HD001369 n°18 - 1 (P18)	Appartement n°8 - Vol 3 (Balcon)	Prélevement
002HD001369 n°18 - 2 (P18)	Appartement n°8 - Vol 3 (Balcon)	Prélevement

002HD001369 n°18 - 1

002HD001369 n°4 - 2 (A1)

002HD001369 n°4 - 1 (A1)

002HD001369 n°1 - 1 (P1)

002HD001369 n°1 - 2 (P1)

002HD001369 n°2 - 1 (P2)

002HD001369 n°2 - 2 (P2)

002HD001369 n°3 - 1 (P3)

002HD001369 n°3 - 2 (P3)

S1 - 3 (A1)

002HD001369 n°4 - 1 (P4)

002HD001369 n°4 - 2 (P4)

002HD001369 n°4 - 3 (P4)

002HD001369 n°5 - 1 (P5)

002HD001369 n°5 - 2 (P5)

002HD001369 n°6 - 1 (P6)

002HD001369 n°6 - 2 (P6)

002HD001369 n°7 - 1 (P7)

002HD001369 n°7 - 2 (P7)

002HD001369 n°8 - 1 (P8)

002HD001369 n°8 - 2 (P8)

002HD001369 n°9 - 1 (P9)

002HD001369 n°9 - 2 (P9)



002HD001369 n°10 - 1 (P10)

002HD001369 n°10 - 2 (P10)

002HD001369 n°11 - 1 (P11)

002HD001369 n°11 - 2 (P11)



002HD001369 n°12 - 1 (P12)

002HD001369 n°12 - 2 (P12)

002HD001369 n°13 - 1 (P13)

002HD001369 n°13 - 2 (P13)

002HD001369 n°14 - 1 (P14)

002HD001369 n°14 - 2 (P14)

002HD001369 n°15 - 1 (P15)

002HD001369 n°15 - 2 (P15)

002HD001369 n°17 - 1 (P17)

002HD001369 n°17 - 2 (P17)



002HD001369 n°16 - 1 (P16)

002HD001369 n°16 - 2 (P16)

I1 - 1

I2 - 2

002HD001369 n°18 - 1 (P18)

002HD001369 n°18 - 2 (P18)

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable - -	Appartement n°8 - Vol 1 (Cuisine)	
P2	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - -	Appartement n°8 - Vol 1 (Cuisine)	
P3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau souple beige avec couche en papier + peinture non séparable - -	Appartement n°8 - Vol 1 (Cuisine)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable + papier non séparable - Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches -	Appartement n°8 - Vol 4 (Chambre)	
P5	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige - -	Appartement n°8 - Vol 5 (SDB)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple rouge + colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité non séparable - Sol et plinthe -	Appartement n°8 - Vol 5 (SDB)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris - -	Appartement n°8 - Vol 5 (SDB)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable - Porteur pièces humides -	Appartement n°8 - Vol 5 (SDB)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable - Porteur pièces sèches -	Appartement n°8 - Vol 7 (Dégagement)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir avec poussières + peinture non séparable - -	Appartement n°8 - Vol 7 (Dégagement)	
P11	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Plafond pièces humides -	Appartement n°8 - Vol 6 (W.C)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable - Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides -	Appartement n°8 - Vol 6 (W.C)	

P13	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau plâtreux beige non séparable + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable - Plafond plaque plâtre pièces sèches -	Appartement n°8 - Vol 7 (Dégagement)	
P14	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Plafond pièces sèches -	Appartement n°8 - Vol 4 (Chambre)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°8 - Vol 2 (Séjour)	
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité non séparable - -	Appartement n°8 - Vol 1 (Cuisine)	
P17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris - -	Appartement n°8 - Vol 2 (Séjour)	
P18	Façades	Bardages	Matériau compact noir avec fibres visibles - -	Appartement n°8 - Vol 3 (Balcon)	

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-8171 EN DATE DU 07/03/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-16833
Echantillon ITGA : IT071703-8171
Reçu au laboratoire le : 21/02/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001369
Dossier client	_00264000010000100008_ 9 RUE DE LA GARE - RTE DE LA DOREE - 53190 LANDIVY Appartement n° 8 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001369001 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 1 (Cuisine)

Description ITGA	Colle beige / Couche plâtreuse blanche en faible quantité / Peintures multiples / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	META le 07/03/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-8172 EN DATE DU 07/03/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-16833
Echantillon ITGA : IT071703-8172
Reçu au laboratoire le : 21/02/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001369
Dossier client	_00264000010000100008_ 9 RUE DE LA GARE - RTE DE LA DOREE - 53190 LANDIVY Appartement n° 8 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001369002 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 1 (Cuisine)

Description ITGA	Tampon bitumineux noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Tampon bitumineux noir	META le 07/03/2017	Amiante non détecté	---	3

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-8173 EN DATE DU 07/03/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-16833
Echantillon ITGA : IT071703-8173
Reçu au laboratoire le : 21/02/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001369
Dossier client	_00264000010000100008_ 9 RUE DE LA GARE - RTE DE LA DOREE - 53190 LANDIVY Appartement n° 8 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001369003 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe plastique grise / Vol 1 (Cuisine)

Description ITGA	Matériau souple beige avec couche en papier / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau souple beige avec couche en papier + peinture non séparable	META le 06/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-8174 EN DATE DU 07/03/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-16833
Echantillon ITGA : IT071703-8174
Reçu au laboratoire le : 21/02/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001369
Dossier client	_00264000010000100008_ 9 RUE DE LA GARE - RTE DE LA DOREE - 53190 LANDIVY Appartement n° 8 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001369004 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 4 (Chambre)

Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Carton / Matériau plâtreux beige en vrac / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable + papier non séparable	META le 07/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-8175 EN DATE DU 07/03/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-16833
Echantillon ITGA : IT071703-8175
Reçu au laboratoire le : 21/02/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001369
Dossier client	_00264000010000100008_ 9 RUE DE LA GARE - RTE DE LA DOREE - 53190 LANDIVY Appartement n° 8 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001369005 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence sdb) / Vol 5 (SDB)

Description ITGA	Colle beige / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle beige	META le 07/03/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-8176 EN DATE DU 07/03/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-16833
Echantillon ITGA : IT071703-8176
Reçu au laboratoire le : 21/02/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001369
Dossier client	_00264000010000100008_ 9 RUE DE LA GARE - RTE DE LA DOREE - 53190 LANDIVY Appartement n° 8 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001369006 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lino rouge avec motif + colle jaune / Vol 5 (SDB)

Description ITGA	Revêtement souple rouge / Colle polymère jaune / Ragréage gris en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Revêtement souple rouge + colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité non séparable	META le 07/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-8177 EN DATE DU 07/03/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-16833
Echantillon ITGA : IT071703-8177
Reçu au laboratoire le : 21/02/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001369
Dossier client	_00264000010000100008_ 9 RUE DE LA GARE - RTE DE LA DOREE - 53190 LANDIVY Appartement n° 8 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001369007 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage pièces humides / Vol 5 (SDB)

Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréage gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META le 06/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-8178 EN DATE DU 07/03/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-16833
Echantillon ITGA : IT071703-8178
Reçu au laboratoire le : 21/02/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001369
Dossier client	_00264000010000100008_ 9 RUE DE LA GARE - RTE DE LA DOREE - 53190 LANDIVY Appartement n° 8 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001369008 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment + enduit platrre / Vol 5 (SDB)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Enduit gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 07/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-8179 EN DATE DU 07/03/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-16833
Echantillon ITGA : IT071703-8179
Reçu au laboratoire le : 21/02/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001369
Dossier client	_00264000010000100008_ 9 RUE DE LA GARE - RTE DE LA DOREE - 53190 LANDIVY Appartement n° 8 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001369009 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment + enduit plâtre / Vol 7 (Dégagement)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META le 07/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-8180 EN DATE DU 07/03/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-16833
Echantillon ITGA : IT071703-8180
Reçu au laboratoire le : 21/02/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001369
Dossier client	_00264000010000100008_ 9 RUE DE LA GARE - RTE DE LA DOREE - 53190 LANDIVY Appartement n° 8 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001369010 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint porte d'entrée / Vol 7 (Dégagement)

Description ITGA	Matériau souple noir avec poussières / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau souple noir avec poussières + peinture non séparable	META le 06/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-8181 EN DATE DU 07/03/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-16833
Echantillon ITGA : IT071703-8181
Reçu au laboratoire le : 21/02/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001369
Dossier client	_00264000010000100008_ 9 RUE DE LA GARE - RTE DE LA DOREE - 53190 LANDIVY Appartement n° 8 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001369011 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 6 (W.C)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 07/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-8182 EN DATE DU 07/03/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-16833
Echantillon ITGA : IT071703-8182
Reçu au laboratoire le : 21/02/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001369
Dossier client	_00264000010000100008_ 9 RUE DE LA GARE - RTE DE LA DOREE - 53190 LANDIVY Appartement n° 8 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001369012 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 6 (W.C)

Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau plâtreux beige en vrac / Carton / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	META le 07/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-8183 EN DATE DU 07/03/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-16833
Echantillon ITGA : IT071703-8183
Reçu au laboratoire le : 21/02/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001369
Dossier client	_00264000010000100008_ 9 RUE DE LA GARE - RTE DE LA DOREE - 53190 LANDIVY Appartement n° 8 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001369013 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques / Vol 7 (Dégagement)

Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau plâtreux beige / Carton / Papier / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau plâtreux beige non séparable + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	META le 07/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-8184 EN DATE DU 07/03/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-16833
Echantillon ITGA : IT071703-8184
Reçu au laboratoire le : 21/02/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001369
Dossier client	_00264000010000100008_ 9 RUE DE LA GARE - RTE DE LA DOREE - 53190 LANDIVY Appartement n° 8 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001369014 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 4 (Chambre)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 07/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-8185 EN DATE DU 07/03/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-16833
Echantillon ITGA : IT071703-8185
Reçu au laboratoire le : 21/02/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001369
Dossier client	_00264000010000100008_ 9 RUE DE LA GARE - RTE DE LA DOREE - 53190 LANDIVY Appartement n° 8 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001369015 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lino gris avec cole jaune / Vol 2 (Séjour)

Description ITGA	Revêtement souple gris / Colle polymère jaune en faible quantité / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Revêtement souple gris + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peinture non séparable	META le 07/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-8186 EN DATE DU 07/03/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-16833
Echantillon ITGA : IT071703-8186
Reçu au laboratoire le : 21/02/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001369
Dossier client	_00264000010000100008_ 9 RUE DE LA GARE - RTE DE LA DOREE - 53190 LANDIVY Appartement n° 8 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001369016 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lino beige avec cole jaune / Vol 1 (Cuisine)

Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité non séparable	META le 07/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-8187 EN DATE DU 07/03/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-16833
Echantillon ITGA : IT071703-8187
Reçu au laboratoire le : 21/02/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001369
Dossier client	_00264000010000100008_ 9 RUE DE LA GARE - RTE DE LA DOREE - 53190 LANDIVY Appartement n° 8 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001369017 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage pièces sèches / Vol 2 (Séjour)

Description ITGA	Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréage gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris	META le 06/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-8188 EN DATE DU 07/03/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-16833
Echantillon ITGA : IT071703-8188
Reçu au laboratoire le : 21/02/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001369
Dossier client	_00264000010000100008_ 9 RUE DE LA GARE - RTE DE LA DOREE - 53190 LANDIVY Appartement n° 8 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001369018 / Façades / Bardages / Ardoises en fibres-ciment / Vol 3 (Balcon)

Description ITGA	Matériau compact noir avec fibres visibles

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau compact noir avec fibres visibles	MOLP le 06/03/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.