Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX
CP - Ville :	53100 MAYENNE
Référence client :	_00309000010000100014_
Date du repérage :	01/07/2016
Désignation :	Appartement n° 14 de type 1BIS situé au 02 ème étage

Présence d'amiante	Oui
Présence de pièce(s) non visitée(s)	Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs	Annexe : Mesurage des zones amiantées
A - Désignation de l'immeuble	Annexe : Plans
B - Propiétaire / Donneur d'ordre	Annexe : Reportage photographique
C - Opérateur de repérage	Annexe : Prélevements et analyses
D - Personne autorisant l'émission du rapport	
E - Pièces visitées	
- Etude Préalable	
F - Descriptif des travaux envisagés	
G - Périmètre du bâtiment concerné	
H - Objectif de la mission	
I - Document(s) mis à disposition	
J - Périmètre et programme de repérage	
K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements	
L - Adjonction(s) ou exclusion(s)	
M - Conditions existantes	
Conditions de repérage	
N - Modalités de repérage	
O - Moyens d'investigation	
Conclusions	
P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage	
Q - Réserves / Commentaires	
R - Locaux ou partie de locaux non visités	
Grille de résultats du repérage	

Renseignements administratifs

A Designation de l'immeuble

Adresse :	10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX 53100 MAYENNE
Référence client :	_00309000010000100014_
Désignation :	Appartement n° 14 de type 1BIS situé au 02 ème étage
Date de construction :	

B Propriétaire / Donneur d'ordre

Propriétaire : O.P.H. MAYENNE HABITAT	Donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9

C Opérateur de repérage

Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)
Nom :	JOUSSELIN David
Accompagnateur :	H.MERCIER (0 800 400 100)
Date de repérage	01/07/2016

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre

Numéro attestation : CPDI3391 V2
Délivré le : 03/04/2015

D Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020

Nom : MORA Denis

Date du rapport : 13/07/2016
A Riorges, le 13/07/2016

Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E Pièces visitées

Liste des locaux visités :

LGT 14 - Vol 1 (Entrée)	LGT 14 - Vol 2 (SDB)
LGT 14 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	LGT 14 - Vol 4 (Salon)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Equipements divers et accessoires	LGT 14	Vol 1 (Entrée) - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	
Parois verticales intérieures et enduits	LGT 14	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Séjour / Cuisine) - Vol 4 (Salon)	
Plafond et faux-plafonds	LGT 14	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Séjour / Cuisine) - Vol 4 (Salon)	
Revêtement de sol	LGT 14	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Séjour / Cuisine) - Vol 4 (Salon)	
Revêtement de mur	LGT 14	Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M	Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020 , les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accèder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
- prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
- Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- La liste des matériaux et produits suceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Materiau	Justification
Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 2 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Equipements divers et accessoires	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	P14
Vol 1 (Entrée)	Equipements divers et accessoires	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	P14
Vol 4 (Salon)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	P20
Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	P20

Q Réserves / Commentaires

Bilan cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 309 :

Matériaux amiantés :
- 2 tampons bitumineux derrière les portes de placards sur les 2 prélevées
- 1 mastic vitrier rouge sur les 3 prélevés.

Les résultats obtenus ne permettent pas de conclure sur la présence ou non d'amiante dans les mastics vitrier des logements. En cas d'intervention sur les menuiseries intérieures, il conviendra de réaliser des prélèvements, ou à défaut de considérer l'ensemble de ces éléments comme étant amiantés.
- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :
Les garages ou caves considérer comme non visités.
Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
Les plénums de faux plafond.
Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 14	Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	P14	Réalisation d'un prélevement	dur noir	002HD001047 n°14 - 1	P14	Tampon bitumineux noir	Positif	Présence sur analyse
LGT 14	Vol 1 (Entrée)	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	S4 (P14)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	dur noir	002HD001047 n°14 - 1	P14	Tampon bitumineux noir	Positif	Présence sur analyse
LGT 14	Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P17	Réalisation d'un prélevement	souple noir	002HD001047 n°17 - 1	P17	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 14	Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	souple noir	002HD001047 n°17 - 1	P17	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 14	Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2	souple blanc		I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
LGT 14	Vol 2 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I2	souple blanc		I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 14	Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 14	Vol 2 (SDB)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 14	Vol 2 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P6	Réalisation d'un prélevement	Cloison pièces humides (platre sur briques rouges)	002HD001047 n°6 - 1 - 002HD001047 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 14	Vol 2 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P7	Réalisation d'un prélevement	doublage placoplâtre pièces humides	002HD001047 n°7 - 1 - 002HD001047 n°7 - 2	P7	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable + matériau plâtreux beige avec couche en papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 14	Vol 2 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P9	Réalisation d'un prélevement	Porteur pièces humides	002HD001047 n°9 - 1 - 002HD001047 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 14	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	joint étanchéité porte d'entrée	P10	Réalisation d'un prélevement		002HD001047 n°10 - 1 - 002HD001047 n°10 - 2	P10	Matériau souple noir avec poussières + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 14	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P12	Réalisation d'un prélevement	Cloison pièces sèches (platre sur briques rouges)	002HD001047 n°12 - 1 - 002HD001047 n°12 - 2	P12	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 14	Vol 1 (Entrée) - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P12 - S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	Cloison pièces sèches (platre sur briques rouges)	002HD001047 n°12 - 1 - 002HD001047 n°12 - 2	P12	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 14	Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P18	Réalisation d'un prélevement	doublage placoplâtre pièces sèches	002HD001047 n°18 - 1 - 002HD001047 n°18 - 2	P18	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable + matériau plâtreux beige avec couche en papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 14	Vol 4 (Salon)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	doublage placoplâtre pièces sèches	002HD001047 n°18 - 1 - 002HD001047 n°18 - 2	P18	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable + matériau plâtreux beige avec couche en papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 14	Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P19	Réalisation d'un prélevement	Porteur pièces sèches	002HD001047 n°19 - 1 - 002HD001047 n°19 - 2	P19	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 14	Vol 3 (Séjour / Cuisine) - Vol 4 (Salon)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S6 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	Porteur pièces sèches	002HD001047 n°19 - 1 - 002HD001047 n°19 - 2	P19	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 14	Vol 4 (Salon)	Menuiseries	Mastic vitrier	P20	Réalisation d'un prélevement	mou rouge avec joint translucide inséparable	002HD001047 n°20 - 1 - 002HD001047 n°20 - 2	P20	Matériau mou rouge	Positif	Présence sur analyse
LGT 14	Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Menuiseries	Mastic vitrier	S8 (P20)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	mou rouge avec joint translucide inséparable	002HD001047 n°20 - 1 - 002HD001047 n°20 - 2	P20	Matériau mou rouge	Positif	Présence sur analyse
LGT 14	Vol 4 (Salon)	Menuiseries	ensemble des joints d'étanchéités + mastics vitrier des menuiseries	P23	Réalisation d'un prélevement		002HD001047 n°23 - 1	P23	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 14	Vol 4 (Salon)	Menuiseries	Reprise d'étanchéïté	P24	Réalisation d'un prélevement	intérieure des menuiseries	002HD001047 n°24 - 1	P24	Matériau souple gris avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 14	Vol 4 (Salon)	Menuiseries	Reprise d'étanchéïté	P24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24	intérieure des menuiseries	002HD001047 n°24 - 1	P24	Matériau souple gris avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 14	Vol 2 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre	P8	Réalisation d'un prélevement	Plafond pièces humides	002HD001047 n°8 - 1 - 002HD001047 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 14	Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre	P11	Réalisation d'un prélevement	Plafond pièce sèche	002HD001047 n°11 - 1 - 002HD001047 n°11 - 2	P11	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 14	Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre	S1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Plafond pièce sèche	002HD001047 n°11 - 1 - 002HD001047 n°11 - 2	P11	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 14	Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Faux plafonds	enduit platre	P13	Réalisation d'un prélevement	Plafond placard (platre sur placo)	002HD001047 n°13 - 1	P13	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 14	Vol 4 (Salon)	Plafonds	Enduit plâtre	P22	Réalisation d'un prélevement	Fine couche d'enduit gouttelé	002HD001047 n°22 - 1 - 002HD001047 n°22 - 2	P22	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 14	Vol 2 (SDB)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P2	Réalisation d'un prélevement	Grise (carreaux 10 X 10 Blanc)	002HD001047 n°2 - 1 - 002HD001047 n°2 - 2	P2	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 14	Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P16	Réalisation d'un prélevement	Grise (carreaux 10 X 10 Blanc)	002HD001047 n°16 - 1 - 002HD001047 n°16 - 2	P16	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 14	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P1	Réalisation d'un prélevement	colle grise (Mosaique rouge bac douche)	002HD001047 n°1 - 1 - 002HD001047 n°1 - 2	P1	Colle grise + matériau compact gris hétérogène + matériau souple blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 14	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	colle grise (Mosaique rouge bac douche)	002HD001047 n°1 - 1 - 002HD001047 n°1 - 2	P1	Colle grise + matériau compact gris hétérogène + matériau souple blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 14	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P3	Réalisation d'un prélevement	lino gris + colle jaune	002HD001047 n°3 - 1	P3	Revêtement souple gris + colle polymère jaune + peintures multiples en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 14	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	P4	Réalisation d'un prélevement	Gris sous lino actuel	002HD001047 n°4 - 1	P4	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 14	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P5	Réalisation d'un prélevement	Marron d'origine (entre la chape maigre d'origine et le ragréage sous le lini actuel)	002HD001047 n°5 - 1	P5	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage marron en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 14	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	P15	Réalisation d'un prélevement	gris pièces sèches	002HD001047 n°15 - 1 - 002HD001047 n°15 - 2	P15	Ragréage gris + sous couche de ragréage beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 14	Vol 1 (Entrée) - Vol 4 (Salon)	Revêtement de sol	Ragréage	S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	gris pièces sèches	002HD001047 n°15 - 1 - 002HD001047 n°15 - 2	P15	Ragréage gris + sous couche de ragréage beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 14	Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P21	Réalisation d'un prélevement	Lino beige + colle jaune	002HD001047 n°21 - 1 - 002HD001047 n°21 - 2	P21	Revêtement souple orange + colle polymère jaune + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 14	Vol 4 (Salon) - Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S9 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	Lino beige + colle jaune	002HD001047 n°21 - 1 - 002HD001047 n°21 - 2	P21	Revêtement souple orange + colle polymère jaune + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	LGT 14	LGT 14 - Plan de repérage - Actions menées
	LGT 14	LGT 14 - Plan de Prélèvements
	LGT 14	LGT 14 - MPCA Toutes catégories confondues
	LGT 14	LGT 14 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	LGT 14	LGT 14 - MPCA Equipements divers et accessoires

LGT 14 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001047



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX 53100 MAYENNE	Appartement n° 14 de type 1BIS situé au 02 ème étage	01/07/2016	JOUSSELIN David

LGT 14 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001047

Légende



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX 53100 MAYENNE	Appartement n° 14 de type 1BIS situé au 02 ème étage	01/07/2016	JOUSSELIN David

LGT 14 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002HD001047



Légende	
	P20 : Mastic vitrier
	P14 : Tampon bitumineux derrière porte de placard (type PZ)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX 53100 MAYENNE	Appartement n° 14 de type 1BIS situé au 02 ème étage	01/07/2016	JOUSSELIN David

LGT 14 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002HD001047



Légende	
	P20 : Mastic vitrier (: Matériau mou rouge)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX 53100 MAYENNE	Appartement n° 14 de type 1BIS situé au 02 ème étage	01/07/2016	JOUSSELIN David

LGT 14 - MPCA EQUIPEMENTS DIVERS ET ACCESSOIRES

Référence:
002HD001047



Légende	
	P14 : Tampon bitumineux derrière porte de placard (type K3)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX 53100 MAYENNE	Appartement n° 14 de type 1BIS situé au 02 ème étage	01/07/2016	JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001047 n°1 - 1 (P1)	LGT 14 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001047 n°1 - 2 (P1)	LGT 14 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001047 n°2 - 1 (P2)	LGT 14 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001047 n°2 - 2 (P2)	LGT 14 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001047 n°3 - 1 (P3)	LGT 14 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001047 n°4 - 1 (P4)	LGT 14 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001047 n°5 - 1 (P5)	LGT 14 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001047 n°6 - 1 (P6)	LGT 14 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001047 n°6 - 2 (P6)	LGT 14 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001047 n°7 - 1 (P7)	LGT 14 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001047 n°7 - 2 (P7)	LGT 14 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001047 n°8 - 1 (P8)	LGT 14 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001047 n°8 - 2 (P8)	LGT 14 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001047 n°9 - 1 (P9)	LGT 14 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001047 n°9 - 2 (P9)	LGT 14 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001047 n°10 - 1 (P10)	LGT 14 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001047 n°10 - 2 (P10)	LGT 14 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001047 n°11 - 1 (P11)	LGT 14 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001047 n°11 - 2 (P11)	LGT 14 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001047 n°12 - 1 (P12)	LGT 14 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001047 n°12 - 2 (P12)	LGT 14 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001047 n°13 - 1 (P13)	LGT 14 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001047 n°14 - 1 (P14)	LGT 14 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Prélevement positif
002HD001047 n°15 - 1 (P15)	LGT 14 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001047 n°15 - 2 (P15)	LGT 14 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001047 n°16 - 1 (P16)	LGT 14 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001047 n°16 - 2 (P16)	LGT 14 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001047 n°17 - 1 (P17)	LGT 14 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001047 n°18 - 1 (P18)	LGT 14 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001047 n°18 - 2 (P18)	LGT 14 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001047 n°19 - 1 (P19)	LGT 14 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD001047 n°19 - 2 (P19)	LGT 14 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001047 n°20 - 1 (P20)	LGT 14 - Vol 4 (Salon)	Prélevement positif
002HD001047 n°20 - 2 (P20)	LGT 14 - Vol 4 (Salon)	Prélevement positif
002HD001047 n°21 - 1 (P21)	LGT 14 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001047 n°21 - 2 (P21)	LGT 14 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001047 n°22 - 1 (P22)	LGT 14 - Vol 4 (Salon)	Prélevement négatif
002HD001047 n°22 - 2 (P22)	LGT 14 - Vol 4 (Salon)	Prélevement négatif
002HD001047 n°23 - 1 (P23)	LGT 14 - Vol 4 (Salon)	Prélevement négatif
002HD001047 n°24 - 1 (P24)	LGT 14 - Vol 4 (Salon)	Prélevement négatif
	LGT 14 - Vol 4 (Salon)	I1
	LGT 14 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	I2
	LGT 14 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	I3

002HD001047 n°1 - 1 (P1)

002HD001047 n°1 - 2 (P1)

002HD001047 n°2 - 1 (P2)

002HD001047 n°2 - 2 (P2)

002HD001047 n°3 - 1 (P3)

002HD001047 n°4 - 1 (P4)

002HD001047 n°5 - 1 (P5)

002HD001047 n°6 - 1 (P6)

002HD001047 n°6 - 2 (P6)

002HD001047 n°7 - 1 (P7)

002HD001047 n°7 - 2 (P7)

002HD001047 n°8 - 1 (P8)



002HD001047 n°8 - 2 (P8)

002HD001047 n°9 - 1 (P9)

002HD001047 n°9 - 2 (P9)

002HD001047 n°10 - 1 (P10)

002HD001047 n°10 - 2 (P10)

002HD001047 n°11 - 1 (P11)

002HD001047 n°11 - 2 (P11)

002HD001047 n°12 - 1 (P12)

002HD001047 n°12 - 2 (P12)

002HD001047 n°13 - 1 (P13)

002HD001047 n°14 - 1 (P14)

002HD001047 n°15 - 1 (P15)

002HD001047 n°15 - 2 (P15)

002HD001047 n°16 - 1 (P16)

002HD001047 n°16 - 2 (P16)

002HD001047 n°17 - 1 (P17)

002HD001047 n°18 - 1 (P18)

002HD001047 n°18 - 2 (P18)

002HD001047 n°19 - 1 (P19)

002HD001047 n°19 - 2 (P19)

002HD001047 n°20 - 1 (P20)

002HD001047 n°20 - 2 (P20)

002HD001047 n°21 - 1 (P21)

002HD001047 n°21 - 2 (P21)

002HD001047 n°22 - 1 (P22)

002HD001047 n°22 - 2 (P22)

002HD001047 n°23 - 1 (P23)

002HD001047 n°24 - 1 (P24)

I1 - 1

I2 - 1

I3 - 1

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise + matériau compact gris hétérogène + matériau souple blanc en faible quantité non séparable - colle grise (Mosaique rouge bac douche) -	LGT 14 - Vol 2 (SDB)	
P2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable - Grise (carreaux 10 X 10 Blanc) -	LGT 14 - Vol 2 (SDB)	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune + peintures multiples en faible quantité non séparable - lino gris + colle jaune -	LGT 14 - Vol 2 (SDB)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris - Gris sous lino actuel -	LGT 14 - Vol 2 (SDB)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage marron en faible quantité non séparable - Marron d'origine (entre la chape maigre d'origine et le ragréage sous le lini actuel) -	LGT 14 - Vol 2 (SDB)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Cloison pièces humides (platre sur briques rouges) -	LGT 14 - Vol 2 (SDB)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable + matériau plâtreux beige avec couche en papier non séparable - doublage placoplâtre pièces humides -	LGT 14 - Vol 2 (SDB)	
P8	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Plafond pièces humides -	LGT 14 - Vol 2 (SDB)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Porteur pièces humides -	LGT 14 - Vol 2 (SDB)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir avec poussières + peinture non séparable - -	LGT 14 - Vol 1 (Entrée)	
P11	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Plafond pièce sèche -	LGT 14 - Vol 1 (Entrée)	

P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable - Cloison pièces sèches (platre sur briques rouges) -	LGT 14 - Vol 1 (Entrée)	
P13	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Plafond placard (platre sur placo) -	LGT 14 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	
P14	Equipements divers et accessoires	Porte de placard	Tampon bitumineux noir - dur noir -	LGT 14 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris + sous couche de ragréage beige non séparable - gris pièces sèches -	LGT 14 - Vol 1 (Entrée)	
P16	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable - Grise (carreaux 10 X 10 Blanc) -	LGT 14 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	
P17	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - souple noir -	LGT 14 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	
P18	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable + matériau plâtreux beige avec couche en papier non séparable - doublage placoplâtre pièces sèches -	LGT 14 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	
P19	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Porteur pièces sèches -	LGT 14 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	
P20	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau mou rouge - mou rouge avec joint translucide inséparable -	LGT 14 - Vol 4 (Salon)	
P21	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple orange + colle polymère jaune + peintures multiples non séparable - Lino beige + colle jaune -	LGT 14 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	
P22	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable - Fine couche d'enduit gouttelé -	LGT 14 - Vol 4 (Salon)	
P23	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir - -	LGT 14 - Vol 4 (Salon)	
P24	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple gris avec poussières + peinture en faible quantité non séparable - intérieure des menuiseries -	LGT 14 - Vol 4 (Salon)	

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-14873 EN DATE DU 13/07/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-71474
Echantillon ITGA : IT071607-14873
Reçu au laboratoire le : 06/07/2016
MesureAmianteAT_d4a8562a-69ff-41dc-bce4-14f501ba5523

Réf. Client :

Commande	002HD001047
Dossier client	_00309000010000100014_ 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 14 de type 1BIS situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001047001 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 2 (SDB)

Description ITGA	Colle grise / Matériau compact gris hétérogène / Matériau souple blanc en faible quantité / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle grise + matériau compact gris hétérogène + matériau souple blanc en faible quantité non séparable	META le 13/07/2016	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-14874 EN DATE DU 13/07/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-71474
Echantillon ITGA : IT071607-14874
Reçu au laboratoire le : 06/07/2016
MesureAmianteAT_cf9bb807-8248-445c-87c2-c16a90548867

Réf. Client :

Commande	002HD001047
Dossier client	_00309000010000100014_ 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 14 de type 1BIS situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001047002 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colles de carrelages (faïences) / Vol 2 (SDB)

Description ITGA	Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	META le 12/07/2016	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-14875 EN DATE DU 13/07/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-71474
Echantillon ITGA : IT071607-14875
Reçu au laboratoire le : 06/07/2016
MesureAmianteAT_3f93e075-914a-4c61-a9a5-3fbf6da994f8

Réf. Client :

Commande	002HD001047
Dossier client	_00309000010000100014_ 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 14 de type 1BIS situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001047003 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 2 (SDB)

Description ITGA	Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Peintures multiples en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Revêtement souple gris + colle polymère jaune + peintures multiples en faible quantité non séparable	META le 12/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-14876 EN DATE DU 13/07/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-71474
Echantillon ITGA : IT071607-14876
Reçu au laboratoire le : 06/07/2016
MesureAmianteAT_98a549ff-e8c6-4a3a-887d-55f360211a6f

Réf. Client :

Commande	002HD001047
Dossier client	_00309000010000100014_ 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 14 de type 1BIS situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001047004 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 2 (SDB)

Description ITGA	Ragréage gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Ragréage gris	META le 12/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-14877 EN DATE DU 13/07/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-71474
Echantillon ITGA : IT071607-14877
Reçu au laboratoire le : 06/07/2016
MesureAmianteAT_139a92bd-6129-47e2-adf2-40c3b1bff9
9c

Réf. Client :

Commande	002HD001047
Dossier client	_00309000010000100014_ 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 14 de type 1BIS situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001047005 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 2 (SDB)

Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage marron en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage marron en faible quantité non séparable	META le 12/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-14878 EN DATE DU 13/07/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-71474
Echantillon ITGA : IT071607-14878
Reçu au laboratoire le : 06/07/2016
MesureAmianteAT_8a7b5ee0-0163-4eec-af51-863a1396104b

Réf. Client :

Commande	002HD001047
Dossier client	_00309000010000100014_ 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 14 de type 1BIS situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001047006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 2 (SDB)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 13/07/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-14879 EN DATE DU 13/07/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-71474
Echantillon ITGA : IT071607-14879
Reçu au laboratoire le : 06/07/2016
MesureAmianteAT_326c9c81-6cba-4027-ac1e-3457c137f0c3

Réf. Client :

Commande	002HD001047
Dossier client	_00309000010000100014_ 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 14 de type 1BIS situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001047007 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 2 (SDB)

Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Peinture / Matériau plâtreux beige avec couche en papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable + matériau plâtreux beige avec couche en papier non séparable	META le 13/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-14880 EN DATE DU 13/07/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-71474
Echantillon ITGA : IT071607-14880
Reçu au laboratoire le : 06/07/2016
MesureAmianteAT_9f6575ea-e316-41af-9c75-e2b61e8b7646

Réf. Client :

Commande	002HD001047
Dossier client	_00309000010000100014_ 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 14 de type 1BIS situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001047008 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 2 (SDB)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 12/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-14881 EN DATE DU 13/07/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-71474
Echantillon ITGA : IT071607-14881
Reçu au laboratoire le : 06/07/2016
MesureAmianteAT_23ec9e8a-45c6-431d-93a4-01ee355e9535

Réf. Client :

Commande	002HD001047
Dossier client	_00309000010000100014_ 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 14 de type 1BIS situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001047009 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 2 (SDB)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 12/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-14882 EN DATE DU 13/07/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-71474
Echantillon ITGA : IT071607-14882
Reçu au laboratoire le : 06/07/2016
MesureAmianteAT_568ec5dd-858a-4c51-96a4-a7aaa861644f

Réf. Client :

Commande	002HD001047
Dossier client	_00309000010000100014_ 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 14 de type 1BIS situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001047010 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / joint étanchéité porte d'entrée / Vol 1 (Entrée)

Description ITGA	Matériau souple noir avec poussières / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau souple noir avec poussières + peinture non séparable	META le 12/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-14883 EN DATE DU 13/07/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-71474
Echantillon ITGA : IT071607-14883
Reçu au laboratoire le : 06/07/2016
MesureAmianteAT_788a57d5-1f67-432e-8e14-2b238f3065c5

Réf. Client :

Commande	002HD001047
Dossier client	_00309000010000100014_ 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 14 de type 1BIS situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001047011 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 1 (Entrée)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 12/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-14885 EN DATE DU 13/07/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-71474
Echantillon ITGA : IT071607-14885
Reçu au laboratoire le : 06/07/2016
MesureAmianteAT_f2efeadd-b182-4d07-bc14-e5607582e0df

Réf. Client :

Commande	002HD001047
Dossier client	_00309000010000100014_ 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 14 de type 1BIS situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001047012 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 1 (Entrée)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau rouge en faible quantité en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable	META le 12/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-14886 EN DATE DU 13/07/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-71474
Echantillon ITGA : IT071607-14886
Reçu au laboratoire le : 06/07/2016
MesureAmianteAT_3972bc52-43c5-41b3-9a96-208f4f56fb89

Réf. Client :

Commande	002HD001047
Dossier client	_00309000010000100014_ 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 14 de type 1BIS situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001047013 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / enduit platre / Vol 3 (Séjour / Cuisine)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 12/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-14887 EN DATE DU 13/07/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-71474
Echantillon ITGA : IT071607-14887
Reçu au laboratoire le : 06/07/2016
MesureAmianteAT_eb9c81cd-26fe-424c-91fa-3b0b2c2ee6a2

Réf. Client :

Commande	002HD001047
Dossier client	_00309000010000100014_ 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 14 de type 1BIS situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001047014 / Equipements divers et accessoires / Porte de placard / Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ) / Vol 3 (Séjour / Cuisine)

Description ITGA	Tampon bitumineux noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Tampon bitumineux noir	META le 12/07/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-14888 EN DATE DU 13/07/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-71474
Echantillon ITGA : IT071607-14888
Reçu au laboratoire le : 06/07/2016
MesureAmianteAT_53b22af1-5bd6-4fd8-ac0d-ce2fe9990d7b

Réf. Client :

Commande	002HD001047
Dossier client	_00309000010000100014_ 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 14 de type 1BIS situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001047015 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 1 (Entrée)

Description ITGA	Ragréage gris / Sous couche de ragréage beige

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Ragréage gris + sous couche de ragréage beige non séparable	META le 13/07/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-14889 EN DATE DU 13/07/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-71474
Echantillon ITGA : IT071607-14889
Reçu au laboratoire le : 06/07/2016
MesureAmianteAT_017c8da2-8332-41ff-a091-09ac91fe90e4

Réf. Client :

Commande	002HD001047
Dossier client	_00309000010000100014_ 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 14 de type 1BIS situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001047016 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colles de carrelages (faïences) / Vol 3 (Séjour / Cuisine)

Description ITGA	Colle beige / Couche plâtreuse blanche en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	META le 12/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-14890 EN DATE DU 13/07/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-71474
Echantillon ITGA : IT071607-14890
Reçu au laboratoire le : 06/07/2016
MesureAmianteAT_6d2118db-5e10-4d07-b8e3-bcf8880d0e74

Réf. Client :

Commande	002HD001047
Dossier client	_00309000010000100014_ 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 14 de type 1BIS situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001047017 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 3 (Séjour / Cuisine)

Description ITGA	Tampon bitumineux noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Tampon bitumineux noir	META le 12/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-14891 EN DATE DU 13/07/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-71474
Echantillon ITGA : IT071607-14891
Reçu au laboratoire le : 06/07/2016
MesureAmianteAT_56b170ff-685c-4035-b90d-e59dbdf35a22

Réf. Client :

Commande	002HD001047
Dossier client	_00309000010000100014_ 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 14 de type 1BIS situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001047018 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 3 (Séjour / Cuisine)

Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Peinture / Matériau plâtreux beige avec couche en papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable + matériau plâtreux beige avec couche en papier non séparable	META le 12/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-14892 EN DATE DU 13/07/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-71474
Echantillon ITGA : IT071607-14892
Reçu au laboratoire le : 06/07/2016
MesureAmianteAT_951b56a8-1b19-493e-a782-fde23e411e2e

Réf. Client :

Commande	002HD001047
Dossier client	_00309000010000100014_ 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 14 de type 1BIS situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001047019 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 3 (Séjour / Cuisine)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 12/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-14893 EN DATE DU 13/07/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-71474
Echantillon ITGA : IT071607-14893
Reçu au laboratoire le : 06/07/2016
MesureAmianteAT_1512eeee-5b76-4c65-b2b9-94d96d03f97e

Réf. Client :

Commande	002HD001047
Dossier client	_00309000010000100014_ 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 14 de type 1BIS situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001047020 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 4 (Salon)

Description ITGA	Matériau mou rouge

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau mou rouge	META le 12/07/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-14894 EN DATE DU 13/07/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-71474
Echantillon ITGA : IT071607-14894
Reçu au laboratoire le : 06/07/2016
MesureAmianteAT_0073fcd1-c815-4c7c-8107-3132e9c60920

Réf. Client :

Commande	002HD001047
Dossier client	_00309000010000100014_ 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 14 de type 1BIS situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001047021 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 3 (Séjour / Cuisine)

Description ITGA	Revêtement souple orange / Colle polymère jaune / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Revêtement souple orange + colle polymère jaune + peintures multiples non séparable	META le 13/07/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-14895 EN DATE DU 13/07/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-71474
Echantillon ITGA : IT071607-14895
Reçu au laboratoire le : 06/07/2016
MesureAmianteAT_61f9afbb-faa5-4e1b-8e5d-e195e054d580

Réf. Client :

Commande	002HD001047
Dossier client	_00309000010000100014_ 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 14 de type 1BIS situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001047022 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 4 (Salon)

Description ITGA	Enduit plâtreux beige en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable	META le 12/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-14896 EN DATE DU 13/07/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-71474
Echantillon ITGA : IT071607-14896
Reçu au laboratoire le : 06/07/2016
MesureAmianteAT_a879842f-f02f-41b0-90f6-8088f6e9d3c8

Réf. Client :

Commande	002HD001047
Dossier client	_00309000010000100014_ 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 14 de type 1BIS situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001047023 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / ensemble des joints d'étanchéités + mastics vitrier des menuiseries / Vol 4 (Salon)

Description ITGA	Matériau souple noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau souple noir	META le 12/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-14897 EN DATE DU 13/07/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-71474
Echantillon ITGA : IT071607-14897
Reçu au laboratoire le : 06/07/2016
MesureAmianteAT_b3e71654-a520-45e6-b2e2-1fbb8df882
31

Réf. Client :

Commande	002HD001047
Dossier client	_00309000010000100014_ 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 14 de type 1BIS situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001047024 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Reprise d'étanchéïté / Vol 4 (Salon)

Description ITGA	Matériau souple gris avec poussières / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau souple gris avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	META le 12/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.