Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	8 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE
CP - Ville :	53200 CHATEAU GONTIER
Référence client :	_00318000030000100048_
Date du repérage :	05/04/2017
Désignation :	Appartement n° 48 de type 4 situé au 02 ème étage

Présence d'amiante	Oui
Présence de pièce(s) non visitée(s)	Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs	Annexe : Mesurage des zones amiantées
A - Désignation de l'immeuble	Annexe : Plans
B - Propiétaire / Donneur d'ordre	Annexe : Reportage photographique
C - Opérateur de repérage	Annexe : Prélevements et analyses
D - Personne autorisant l'émission du rapport	
E - Pièces visitées	
- Etude Préalable	
F - Descriptif des travaux envisagés	
G - Périmètre du bâtiment concerné	
H - Objectif de la mission	
I - Document(s) mis à disposition	
J - Périmètre et programme de repérage	
K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements	
L - Adjonction(s) ou exclusion(s)	
M - Conditions existantes	
Conditions de repérage	
N - Modalités de repérage	
O - Moyens d'investigation	
Conclusions	
P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage	
Q - Réserves / Commentaires	
R - Locaux ou partie de locaux non visités	
Grille de résultats du repérage	

Renseignements administratifs

A Designation de l'immeuble

Adresse :	8 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE 53200 CHATEAU GONTIER
Référence client :	_00318000030000100048_
Désignation :	Appartement n° 48 de type 4 situé au 02 ème étage
Date de construction :	

B Propriétaire / Donneur d'ordre

Propriétaire : O.P.H. MAYENNE HABITAT	Donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9

C Opérateur de repérage

Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)
Nom :	GARDENAT Ludovic
Accompagnateur :	H.MERCIER (0 800 400 100
Date de repérage	05/04/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre

Numéro attestation : CPDI 4002 V3
Délivré le : 23/06/2016

D Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020

Nom : MORA Denis

Date du rapport : 22/04/2017
A Riorges, le 22/04/2017

Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E Pièces visitées

Liste des locaux visités :	
Appartement N°48 - Vol 1 (Entrée)	Appartement N°48 - Vol 2 (Cuisine)
Appartement N°48 - Vol 3 (Séjour)	Appartement N°48 - Vol 4 (Balcon)
Appartement N°48 - Vol 5 (W.C)	Appartement N°48 - Vol 6 (SDB)
Appartement N°48 - Vol 7 (Dégagement)	Appartement N°48 - Vol 8 (Chambre 1)
Appartement N°48 - Vol 9 (Chambre 2)	Appartement N°48 - Vol 10 (Chambre 3)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement N°48	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Séjour) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (Dégagement) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 10 (Chambre 3)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement N°48	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Séjour) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (Dégagement) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 10 (Chambre 3)	
Revêtement de sol	Appartement N°48	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Balcon) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (Dégagement) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 10 (Chambre 3)	
Equipements divers et accessoires	Appartement N°48	Vol 2 (Cuisine) - Vol 6 (SDB)	
Revêtement de mur	Appartement N°48	Vol 2 (Cuisine) - Vol 6 (SDB)	
Façades	Appartement N°48	Vol 4 (Balcon)	

K	Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L	Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M	Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020 , les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accèder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
- prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
- Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- La liste des matériaux et produits suceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P	Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Materiau	Justification
Vol 10 (Chambre 3)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Dégagement)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 10 (Chambre 3)	Ragréage non d'origine	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (Chambre 2)	Ragréage non d'origine	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Chambre 1)	Ragréage non d'origine	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (SDB)	Ragréage non d'origine	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Séjour)	Ragréage non d'origine	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (W.C)	Ragréage non d'origine	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Dégagement)	Ragréage non d'origine	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Entrée)	Ragréage non d'origine	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Cuisine)	Ragréage non d'origine	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 6 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 1 (Entrée)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les joints de radiateur
Vol 2 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les joints de radiateur
Vol 3 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les joints de radiateur

Vol 10 (Chambre 3)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les joints de radiateur
Vol 9 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les joints de radiateur
Vol 8 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les joints de radiateur
Vol 6 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les joints de radiateur
Vol 7 (Dégagement)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les joints de radiateur

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 3 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	P3
Vol 6 (SDB)	Equipements divers et accessoires	Baignoire	Tampon bitumineux	P17

Q Réserves / Commentaires

Bilan cartographie amiante sur les 10 logements réalisés dans le groupe 318 :

Matériaux amiantés :
- 1 enduits plâtre sur les plafonds des pièces humides et pièces sèches est amianté sur les 19 prélevés dans les 12 logements.
- 1 tampon bitumineux de baignoire est amianté sur les 2 prélevés.

Possibilité de réaliser des prélèvements complémentaires sur les enduits plâtres des plafonds du logement 26 référence dossier 002NJ000326 avec un prélèvement supplémentaire de plafond dans une autre pièce humide et un dans la pièces ou le premier prélèvement de plafond a été effectué afin de confirmer ou non les premiers résultats obtenu
- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)
-Les matériaux compris entre le mur extérieur et le doublage des pièces
-Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif.Commentaire n°2 : Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les revêtements de sols d'origines ont été retirés et seule la colle reste présente. Il est donc impossible d'homogénéiser avec assurance les colles prélevées. Des prélèvements complémentaires peuvent s'avérer nécessaires en cas de réhabilitation complète des sols.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Façades

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°48	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P6	Réalisation d'un prélevement		002OY000486 n°6 - 1	P6	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°48	Vol 6 (SDB)	Baignoire	Tampon bitumineux	P17	Réalisation d'un prélevement		002OY000486 n°17 - 1 - 002OY000486 n°17 - 2	P17	Tampon bitumineux noir avec poussières	Positif	Présence sur analyse
Appartement N°48	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement N°48	Vol 6 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°48	Vol 1 (Entrée)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les joints de radiateur
Appartement N°48	Vol 2 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les joints de radiateur
Appartement N°48	Vol 3 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les joints de radiateur
Appartement N°48	Vol 10 (Chambre 3)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les joints de radiateur
Appartement N°48	Vol 9 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les joints de radiateur

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°48	Vol 8 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les joints de radiateur
Appartement N°48	Vol 6 (SDB)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les joints de radiateur
Appartement N°48	Vol 7 (Dégagement)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les joints de radiateur

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°48	Vol 4 (Balcon)	Murs	Enduits projetés	S35	beige		S35 - 1				Négatif sur document cf prélèvement N°37 du dossier AC ENVIRONNEMENT N°002OY000195

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°48	Vol 1 (Entrée)	Porte d'entrée	Joint d'étanchéité noir	P1	Réalisation d'un prélevement		002OY000486 n°1 - 1 - 002OY000486 n°1 - 2	P1	Matériau souple noir + peinture avec poussières non séparable + mousse marron + colle polymère incolore en faible quantité avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°48	Vol 3 (Séjour)	Menuiseries	ensembles des joints d'étanchéïtés noirs	P2	Réalisation d'un prélevement		002OY000486 n°2 - 1 - 002OY000486 n°2 - 2	P2	Matériau souple noir + peinture avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°48	Vol 3 (Séjour) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 10 (Chambre 3)	Menuiseries	ensembles des joints d'étanchéïtés noirs	S1 - S2 - S3 - S4 - S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002OY000486 n°2 - 1 - 002OY000486 n°2 - 2	P2	Matériau souple noir + peinture avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°48	Vol 3 (Séjour)	Menuiseries	Mastic vitrier	P3	Réalisation d'un prélevement	rouge (hublot)	002OY000486 n°3 - 1 - 002OY000486 n°3 - 2	P3	Matériau mou rouge non séparable + peinture avec poussières non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement N°48	Vol 3 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P4	Réalisation d'un prélevement	porteur pièces sèches	002OY000486 n°4 - 1	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°48	Vol 8 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S32	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	porteur pièces sèches	002OY000486 n°4 - 1	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°48	Vol 2 (Cuisine)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P8	Réalisation d'un prélevement	cloisons placoplatre pièces humides	002OY000486 n°8 - 1 - 002OY000486 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°48	Vol 5 (W.C) - Vol 6 (SDB)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	cloisons placoplatre pièces humides	002OY000486 n°8 - 1 - 002OY000486 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°48	Vol 10 (Chambre 3)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P10	Réalisation d'un prélevement	cloisons placoplatre pièces sèches	002OY000486 n°10 - 1 - 002OY000486 n°10 - 2	P10	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°48	Vol 9 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 7 (Dégagement) - Vol 3 (Séjour) - Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S15 - S16 - S17 - S18 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	cloisons placoplatre pièces sèches	002OY000486 n°10 - 1 - 002OY000486 n°10 - 2	P10	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°48	Vol 6 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P14	Réalisation d'un prélevement	porteur pièces humides	002OY000486 n°14 - 1 - 002OY000486 n°14 - 2	P14	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°48	Vol 8 (Chambre 1)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P12	Réalisation d'un prélevement	plafonds placoplatre pièces sèches	002OY000486 n°12 - 1 - 002OY000486 n°12 - 2	P12	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°48	Vol 9 (Chambre 2) - Vol 10 (Chambre 3) - Vol 1 (Entrée) - Vol 7 (Dégagement) - Vol 3 (Séjour)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S25 - S26 - S27 - S28 - S29	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	plafonds placoplatre pièces sèches	002OY000486 n°12 - 1 - 002OY000486 n°12 - 2	P12	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°48	Vol 6 (SDB)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P13	Réalisation d'un prélevement	plafonds placoplatre pièces humides	002OY000486 n°13 - 1 - 002OY000486 n°13 - 2	P13	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°48	Vol 5 (W.C) - Vol 2 (Cuisine)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S30 - S31	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	plafonds placoplatre pièces humides	002OY000486 n°13 - 1 - 002OY000486 n°13 - 2	P13	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°48	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P5	Réalisation d'un prélevement	blanches	002OY000486 n°5 - 1	P5	Colle beige + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°48	Vol 6 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P15	Réalisation d'un prélevement	blanches perlé en partie basse	002OY000486 n°15 - 1 - 002OY000486 n°15 - 2	P15	Colle beige en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°48	Vol 6 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	blanches perlé en partie basse	002OY000486 n°15 - 1 - 002OY000486 n°15 - 2	P15	Colle beige en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°48	Vol 6 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P16	Réalisation d'un prélevement	blanche en partie haute	002OY000486 n°16 - 1 - 002OY000486 n°16 - 2	P16	Colle blanche en faible quantité non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°48	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P7	Réalisation d'un prélevement	résidus colle jaune de revêtement d'origine pièces humides	002OY000486 n°7 - 1 - 002OY000486 n°7 - 2	P7	Colle polymère jaune avec couche en mousse et poussières non séparable + ragréage rose + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°48	Vol 5 (W.C) - Vol 6 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S6 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	résidus colle jaune de revêtement d'origine pièces humides	002OY000486 n°7 - 1 - 002OY000486 n°7 - 2	P7	Colle polymère jaune avec couche en mousse et poussières non séparable + ragréage rose + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°48	Vol 7 (Dégagement)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P9	Réalisation d'un prélevement	résidus colle jaune de revêtement d'origine pièces sèches	002OY000486 n°9 - 1 - 002OY000486 n°9 - 2	P9	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°48	Vol 10 (Chambre 3) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 3 (Séjour) - Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S10 - S11 - S12 - S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	résidus colle jaune de revêtement d'origine pièces sèches	002OY000486 n°9 - 1 - 002OY000486 n°9 - 2	P9	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°48	Vol 8 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	P11	Réalisation d'un prélevement	gris pièces sèches	002OY000486 n°11 - 1 - 002OY000486 n°11 - 2	P11 Phase 1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°48	Vol 7 (Dégagement) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 10 (Chambre 3) - Vol 1 (Entrée) - Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage	S20 - S21 - S22 - S23 - S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	gris pièces sèches	002OY000486 n°11 - 1 - 002OY000486 n°11 - 2	P11 Phase 1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°48	Vol 8 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	P11	Réalisation d'un prélevement	gris pièces sèches	002OY000486 n°11 - 1 - 002OY000486 n°11 - 2	P11 Phase 2	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°48	Vol 7 (Dégagement) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 10 (Chambre 3) - Vol 1 (Entrée) - Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage	S20 - S21 - S22 - S23 - S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	gris pièces sèches	002OY000486 n°11 - 1 - 002OY000486 n°11 - 2	P11 Phase 2	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°48	Vol 6 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	P18	Réalisation d'un prélevement	gris pièces humides	002OY000486 n°18 - 1 - 002OY000486 n°18 - 2	P18 Phase 1	Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage beige non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°48	Vol 5 (W.C) - Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	S33 - S34	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	gris pièces humides	002OY000486 n°18 - 1 - 002OY000486 n°18 - 2	P18 Phase 1	Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage beige non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°48	Vol 6 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	P18	Réalisation d'un prélevement	gris pièces humides	002OY000486 n°18 - 1 - 002OY000486 n°18 - 2	P18 Phase 2	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°48	Vol 5 (W.C) - Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	S33 - S34	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	gris pièces humides	002OY000486 n°18 - 1 - 002OY000486 n°18 - 2	P18 Phase 2	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°48	Vol 10 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1	linoléum visibles non d'origine +colle jaune		I1 - 1 - I1 - 2 - I1 - 3 - I1 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement N°48	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1	linoléum visibles non d'origine +colle jaune		I1 - 1 - I1 - 2 - I1 - 3 - I1 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement N°48	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1	linoléum visibles non d'origine +colle jaune		I1 - 1 - I1 - 2 - I1 - 3 - I1 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement N°48	Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1	linoléum visibles non d'origine +colle jaune		I1 - 1 - I1 - 2 - I1 - 3 - I1 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°48	Vol 6 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1	linoléum visibles non d'origine +colle jaune		I1 - 1 - I1 - 2 - I1 - 3 - I1 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement N°48	Vol 8 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1	linoléum visibles non d'origine +colle jaune		I1 - 1 - I1 - 2 - I1 - 3 - I1 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement N°48	Vol 9 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1	linoléum visibles non d'origine +colle jaune		I1 - 1 - I1 - 2 - I1 - 3 - I1 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement N°48	Vol 7 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1	linoléum visibles non d'origine +colle jaune		I1 - 1 - I1 - 2 - I1 - 3 - I1 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°48	Vol 5 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1	linoléum visibles non d'origine +colle jaune		I1 - 1 - I1 - 2 - I1 - 3 - I1 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement N°48	Vol 10 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Ragréage non d'origine	I2	sous revêtement de sol visibles (linoléum)		I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement N°48	Vol 9 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage non d'origine	I2	sous revêtement de sol visibles (linoléum)		I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement N°48	Vol 8 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage non d'origine	I2	sous revêtement de sol visibles (linoléum)		I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°48	Vol 6 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage non d'origine	I2	sous revêtement de sol visibles (linoléum)		I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement N°48	Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage non d'origine	I2	sous revêtement de sol visibles (linoléum)		I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement N°48	Vol 5 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage non d'origine	I2	sous revêtement de sol visibles (linoléum)		I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement N°48	Vol 7 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage non d'origine	I2	sous revêtement de sol visibles (linoléum)		I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°48	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage non d'origine	I2	sous revêtement de sol visibles (linoléum)		I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement N°48	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage non d'origine	I2	sous revêtement de sol visibles (linoléum)		I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement N°48	Vol 4 (Balcon)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P19	Réalisation d'un prélevement	lissé du balcon	002OY000486 n°19 - 1 - 002OY000486 n°19 - 2	P19	Matériau beige en vrac + matériau gris hétérogène avec poussières + matériau gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement N°48	Appartement N°48 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement N°48	Appartement N°48 - Plan de prélèvements
	Appartement N°48	Appartement N°48 - MPCA Toutes catégories confondues
	Appartement N°48	Appartement N°48 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	Appartement N°48	Appartement N°48 - MPCA Equipements divers et accessoires

APPARTEMENT N°48 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002OY000486



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE 53200 CHATEAU GONTIER	Appartement n° 48 de type 4 situé au 02 ème étage	05/04/2017	GARDENAT Ludovic

APPARTEMENT N°48 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002OY000486

Légende



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE 53200 CHATEAU GONTIER	Appartement n° 48 de type 4 situé au 02 ème étage	05/04/2017	GARDENAT Ludovic

APPARTEMENT N°48 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002OY000486



Légende

	P17 : Tampon bitumineux
	P3 : Mastic vitrier

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE 53200 CHATEAU GONTIER	Appartement n° 48 de type 4 situé au 02 ème étage	05/04/2017	GARDENAT Ludovic

APPARTEMENT N°48 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002OY000486



Légende

	P3 : Mastic vitrier

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE 53200 CHATEAU GONTIER	Appartement n° 48 de type 4 situé au 02 ème étage	05/04/2017	GARDENAT Ludovic

APPARTEMENT N°48 - MPCA EQUIPEMENTS DIVERS ET ACCESSOIRES

Référence:
002OY000486



Légende

	P17 : Tampon bitumineux

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE 53200 CHATEAU GONTIER	Appartement n° 48 de type 4 situé au 02 ème étage	05/04/2017	GARDENAT Ludovic

ANNEXE : Reportage photographique

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002OY000486 n°1 - 1 (P1)	Appartement N°48 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002OY000486 n°1 - 2 (P1)	Appartement N°48 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002OY000486 n°2 - 1 (P2)	Appartement N°48 - Vol 3 (Séjour)	Prélevement négatif
002OY000486 n°2 - 2 (P2)	Appartement N°48 - Vol 3 (Séjour)	Prélevement négatif
002OY000486 n°3 - 1 (P3)	Appartement N°48 - Vol 3 (Séjour)	Prélevement positif
002OY000486 n°3 - 2 (P3)	Appartement N°48 - Vol 3 (Séjour)	Prélevement positif
002OY000486 n°4 - 1 (P4)	Appartement N°48 - Vol 3 (Séjour)	Prélevement négatif
002OY000486 n°5 - 1 (P5)	Appartement N°48 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000486 n°6 - 1 (P6)	Appartement N°48 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000486 n°7 - 2 (P7)	Appartement N°48 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000486 n°7 - 1 (P7)	Appartement N°48 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000486 n°8 - 1 (P8)	Appartement N°48 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000486 n°8 - 2 (P8)	Appartement N°48 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000486 n°9 - 1 (P9)	Appartement N°48 - Vol 7 (Dégagement)	Prélevement négatif
002OY000486 n°9 - 2 (P9)	Appartement N°48 - Vol 7 (Dégagement)	Prélevement négatif
002OY000486 n°10 - 1 (P10)	Appartement N°48 - Vol 10 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002OY000486 n°10 - 2 (P10)	Appartement N°48 - Vol 10 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002OY000486 n°11 - 1 (P11)	Appartement N°48 - Vol 8 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002OY000486 n°11 - 2 (P11)	Appartement N°48 - Vol 8 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002OY000486 n°12 - 2 (P12)	Appartement N°48 - Vol 8 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002OY000486 n°12 - 1 (P12)	Appartement N°48 - Vol 8 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002OY000486 n°13 - 2 (P13)	Appartement N°48 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000486 n°13 - 1 (P13)	Appartement N°48 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000486 n°14 - 1 (P14)	Appartement N°48 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000486 n°14 - 2 (P14)	Appartement N°48 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000486 n°15 - 1 (P15)	Appartement N°48 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000486 n°15 - 2 (P15)	Appartement N°48 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000486 n°16 - 1 (P16)	Appartement N°48 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000486 n°16 - 2 (P16)	Appartement N°48 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000486 n°17 - 1 (P17)	Appartement N°48 - Vol 6 (SDB)	Prélevement positif
002OY000486 n°17 - 2 (P17)	Appartement N°48 - Vol 6 (SDB)	Prélevement positif

Référence	Localisation	Action
002OY000486 n°18 - 2 (P18)	Appartement N°48 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000486 n°18 - 1 (P18)	Appartement N°48 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000486 n°19 - 2 (P19)	Appartement N°48 - Vol 4 (Balcon)	Prélevement négatif
002OY000486 n°19 - 1 (P19)	Appartement N°48 - Vol 4 (Balcon)	Prélevement négatif
	Appartement N°48 - Vol 10 (Chambre 3)	I1
	Appartement N°48 - Vol 10 (Chambre 3)	I1
	Appartement N°48 - Vol 10 (Chambre 3)	I1
	Appartement N°48 - Vol 10 (Chambre 3)	I1
	Appartement N°48 - Vol 10 (Chambre 3)	I2
	Appartement N°48 - Vol 2 (Cuisine)	I3
	Appartement N°48 - Vol 1 (Entrée)	I4
S35 - 1 (A35)	Appartement N°48 - Vol 4 (Balcon)	Absence sur présentation de documents

002OY000486 n°1 - 1 (P1)

002OY000486 n°1 - 2 (P1)

002OY000486 n°2 - 1 (P2)

002OY000486 n°2 - 2 (P2)

002OY000486 n°3 - 1 (P3)

002OY000486 n°3 - 2 (P3)

002OY000486 n°4 - 1 (P4)

002OY000486 n°5 - 1 (P5)

002OY000486 n°6 - 1 (P6)

002OY000486 n°7 - 2 (P7)

002OY000486 n°7 - 1 (P7)

002OY000486 n°8 - 1 (P8)

002OY000486 n°8 - 2 (P8)

002OY000486 n°9 - 1 (P9)

002OY000486 n°9 - 2 (P9)

002OY000486 n°10 - 1 (P10)

002OY000486 n°10 - 2 (P10)

002OY000486 n°11 - 1 (P11)

002OY000486 n°11 - 2 (P11)

002OY000486 n°12 - 2 (P12)

002OY000486 n°12 - 1 (P12)

002OY000486 n°13 - 2 (P13)

002OY000486 n°13 - 1 (P13)



002OY000486 n°14 - 1 (P14)

002OY000486 n°14 - 2 (P14)

002OY000486 n°15 - 1 (P15)

002OY000486 n°15 - 2 (P15)

002OY000486 n°16 - 1 (P16)

002OY000486 n°16 - 2 (P16)

002OY000486 n°17 - 1 (P17)

002OY000486 n°17 - 2 (P17)

002OY000486 n°18 - 2 (P18)

002OY000486 n°18 - 1 (P18)

002OY000486 n°19 - 2 (P19)

002OY000486 n°19 - 1 (P19)

I1 - 1

I1 - 2

I1 - 3

I1 - 4

I2 - 1

I3 - 1

I4 - 1

S35 - 1 (A35)

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Porte d'entrée	Matériau souple noir + peinture avec poussières non séparable + mousse marron + colle polymère incolore en faible quantité avec poussières non séparable - -	Appartement N°48 - Vol 1 (Entrée)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir + peinture avec poussières non séparable - -	Appartement N°48 - Vol 3 (Séjour)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau mou rouge non séparable + peinture avec poussières non séparable - rouge (hublot) -	Appartement N°48 - Vol 3 (Séjour)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - porteur pièces sèches -	Appartement N°48 - Vol 3 (Séjour)	
P5	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peinture non séparable - blanches -	Appartement N°48 - Vol 2 (Cuisine)	
P6	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - -	Appartement N°48 - Vol 2 (Cuisine)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche en mousse et poussières non séparable + ragréage rose + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable - résidus colle jaune de revêtement d'origine pièces humides -	Appartement N°48 - Vol 2 (Cuisine)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable - cloisons placoplatre pièces humides -	Appartement N°48 - Vol 2 (Cuisine)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau gris hétérogène non séparable - résidus colle jaune de revêtement d'origine pièces sèches -	Appartement N°48 - Vol 7 (Dégagement)	

P10	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable - cloisons placoplatre pièces sèches -	Appartement N°48 - Vol 10 (Chambre 3)	
P11 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable - gris pièces sèches -	Appartement N°48 - Vol 8 (Chambre 1)	
P11 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène - gris pièces sèches -	Appartement N°48 - Vol 8 (Chambre 1)	
P12	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable - plafonds placoplatre pièces sèches -	Appartement N°48 - Vol 8 (Chambre 1)	
P13	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable - plafonds placoplatre pièces humides -	Appartement N°48 - Vol 6 (SDB)	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - porteur pièces humides -	Appartement N°48 - Vol 6 (SDB)	
P15	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture non séparable - blanches perlé en partie basse -	Appartement N°48 - Vol 6 (SDB)	
P16	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche en faible quantité non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable - blanche en partie haute -	Appartement N°48 - Vol 6 (SDB)	
P17	Equipements divers et accessoires	Baignoire	Tampon bitumineux noir avec poussières - -	Appartement N°48 - Vol 6 (SDB)	
P18 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage beige non séparable + peinture en faible quantité non séparable - gris pièces humides -	Appartement N°48 - Vol 6 (SDB)	
P18 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène - gris pièces humides -	Appartement N°48 - Vol 6 (SDB)	

P19	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau beige en vrac + matériau gris hétérogène avec poussières + matériau gris non séparable - lissé du balcon -	Appartement N°48 - Vol 4 (Balcon)	

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-35201 EN DATE DU 22/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36491
Echantillon ITGA : IT071704-35201
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000486
Dossier client	_00318000030000100048_ 8 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 48 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002OY000486001 / Parois verticales intérieures et enduits / Porte d'entrée / Joint d'étanchéité noir / Vol 1 (Entrée)

Description ITGA	Matériau souple noir / Peinture avec poussières / Mousse marron / Colle polymère incolore en faible quantité avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau souple noir + peinture avec poussières non séparable + mousse marron + colle polymère incolore en faible quantité avec poussières non séparable	META le 21/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-35202 EN DATE DU 22/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36491
Echantillon ITGA : IT071704-35202
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000486
Dossier client	_00318000030000100048_ 8 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 48 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002OY000486002 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / ensembles des joints d'étanchéïtés noirs / Vol 3 (Séjour)

Description ITGA	Matériau souple noir / Peinture avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau souple noir + peinture avec poussières non séparable	META le 21/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-35203 EN DATE DU 22/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36491
Echantillon ITGA : IT071704-35203
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000486
Dossier client	_00318000030000100048_ 8 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 48 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002OY000486003 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 3 (Séjour)

Description ITGA	Matériau mou rouge / Peinture avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau mou rouge non séparable + peinture avec poussières non séparable	META le 22/04/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-35204 EN DATE DU 22/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36491
Echantillon ITGA : IT071704-35204
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000486
Dossier client	_00318000030000100048_ 8 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 48 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002OY000486004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 3 (Séjour)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 21/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-35205 EN DATE DU 22/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36491
Echantillon ITGA : IT071704-35205
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000486
Dossier client	_00318000030000100048_ 8 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 48 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002OY000486005 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 2 (Cuisine)

Description ITGA	Colle beige / Peinture / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle beige + peinture non séparable	META le 21/04/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-35206 EN DATE DU 22/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36491
Echantillon ITGA : IT071704-35206
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000486
Dossier client	_00318000030000100048_ 8 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 48 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002OY000486006 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 2 (Cuisine)

Description ITGA	Tampon bitumineux noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Tampon bitumineux noir	META le 22/04/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-35207 EN DATE DU 22/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36491
Echantillon ITGA : IT071704-35207
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000486
Dossier client	_00318000030000100048_ 8 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 48 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002OY000486007 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 2 (Cuisine)

Description ITGA	Colle polymère jaune avec couche en mousse et poussières / Ragréage rose / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle polymère jaune avec couche en mousse et poussières non séparable + ragréage rose + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	META le 21/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-35208 EN DATE DU 22/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36491
Echantillon ITGA : IT071704-35208
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000486
Dossier client	_0031800003000010048_ 8 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 48 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002OY000486008 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 2 (Cuisine)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Papier / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	META le 21/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-35209 EN DATE DU 22/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36491
Echantillon ITGA : IT071704-35209
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000486
Dossier client	_00318000030000100048_ 8 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 48 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002OY000486009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 7 (Dégagement)

Description ITGA	Colle polymère jaune / Peinture / Ragréage rose / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche / Matériau gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	META le 21/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-35210 EN DATE DU 22/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36491
Echantillon ITGA : IT071704-35210
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000486
Dossier client	_00318000030000100048_ 8 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 48 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002OY000486010 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 10 (Chambre 3)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Papier / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	META le 21/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-35211 EN DATE DU 22/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36491
Echantillon ITGA : IT071704-35211
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000486
Dossier client	_00318000030000100048_ 8 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 48 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002OY000486011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 8 (Chambre 1)

Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche / Matériau compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	META le 21/04/2017	Amiante non détecté	---	1
Matériau compact gris hétérogène	META le 21/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-35212 EN DATE DU 22/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36491
Echantillon ITGA : IT071704-35212
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000486
Dossier client	_00318000030000100048_ 8 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 48 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002OY000486012 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 8 (Chambre 1)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Papier / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	META le 21/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-35213 EN DATE DU 22/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36491
Echantillon ITGA : IT071704-35213
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000486
Dossier client	_0031800003000010048_ 8 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 48 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002OY000486013 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 6 (SDB)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Papier / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	META le 21/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-35214 EN DATE DU 22/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36491
Echantillon ITGA : IT071704-35214
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000486
Dossier client	_00318000030000100048_ 8 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 48 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002OY000486014 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 6 (SDB)

Description ITGA	Matériau gris en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 21/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-35215 EN DATE DU 22/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36491
Echantillon ITGA : IT071704-35215
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000486
Dossier client	_00318000030000100048_ 8 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 48 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002OY000486015 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 6 (SDB)

Description ITGA	Colle beige en vrac / Couche plâtreuse blanche en faible quantité / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle beige en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture non séparable	META le 21/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-35216 EN DATE DU 22/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36491
Echantillon ITGA : IT071704-35216
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000486
Dossier client	_00318000030000100048_ 8 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 48 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002OY000486016 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 6 (SDB)

Description ITGA	Colle blanche en faible quantité / Couche plâtreuse blanche / Peintures multiples / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle blanche en faible quantité non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	META le 21/04/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-35217 EN DATE DU 22/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36491
Echantillon ITGA : IT071704-35217
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000486
Dossier client	_00318000030000100048_ 8 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 48 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002OY000486017 / Equipements divers et accessoires / Baignoire / Tampon bitumineux / Vol 6 (SDB)

Description ITGA	Tampon bitumineux noir avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Tampon bitumineux noir avec poussières	META le 22/04/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-35218 EN DATE DU 22/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36491
Echantillon ITGA : IT071704-35218
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000486
Dossier client	_00318000030000100048_ 8 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 48 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002OY000486018 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 6 (SDB)

Description ITGA	Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières / Ragréage gris / Sous couche de ragréage beige / Matériau compact gris hétérogène / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage beige non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META le 21/04/2017	Amiante non détecté	---	1
Matériau compact gris hétérogène	META le 21/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-35219 EN DATE DU 22/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36491
Echantillon ITGA : IT071704-35219
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000486
Dossier client	_00318000030000100048_ 8 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 48 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002OY000486019 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 4 (Balcon)

Description ITGA	Matériau beige en vrac / Matériau gris hétérogène avec poussières / Matériau gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau beige en vrac + matériau gris hétérogène avec poussières + matériau gris non séparable	META le 21/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.