Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	LA LEVRIE - LA LEVRIE
CP - Ville :	53160 HAMBERS
Référence client :	_00543000010000100001_
Date du repérage :	22/11/2016
Désignation :	Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC

Présence d'amiante	Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)	Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

Sommaire

Rapport	Annexes
- **Renseignements administratifs** A - Désignation de l'immeuble B - Propiétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées **- Etude Préalable** F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes **Conditions de repérage** N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation **Conclusions** P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités **Grille de résultats du repérage**	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélevements et analyses

Renseignements administratifs

A Designation de l'immeuble

Adresse :	LA LEVRIE - LA LEVRIE 53160 HAMBERS
Référence client :	_00543000010000100001_
Désignation :	Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC
Date de construction :	

B Propriétaire / Donneur d'ordre

Propriétaire : O.P.H. MAYENNE HABITAT	Donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9

C Opérateur de repérage

Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)
Nom :	THOULOUSE Pierre
Accompagnateur :	Néant (Néant)
Date de repérage	22/11/2016

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre

Numéro attestation : CPDI 4090
Délivré le : 06/10/2016

D Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020

Nom : MORA Denis

Date du rapport : 01/12/2016
A Riorges, le 01/12/2016



Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E Pièces visitées

Liste des locaux visités :	
LGT 1 - Vol 1 (W.C)	LGT 1 - Vol 2 (Cuisine)
LGT 1 - Vol 3 (Salon)	LGT 1 - Vol 4 (Couloir)
LGT 1 - Vol 5 (SDB)	LGT 1 - Vol 6 (Chambre)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	LGT 1	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Salon) - Vol 4 (Couloir) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (Chambre)	
Plafond et faux-plafonds	LGT 1	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Salon) - Vol 4 (Couloir) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (Chambre)	
Revêtement de mur	LGT 1	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Salon) - Vol 4 (Couloir) - Vol 5 (SDB)	
Revêtement de sol	LGT 1	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Salon) - Vol 4 (Couloir) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (Chambre)	
Equipements divers et accessoires	LGT 1	Vol 2 (Cuisine)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Sans Objet

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Sans Objet

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Sans Objet

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020 , les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accèder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
- prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
- Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- La liste des matériaux et produits suceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Materiau	Justification
Vol 3 (Salon)	ensemble	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols
Commentaire n°2 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :
Les balcons considérer comme non visités.
Les garages ou caves considérer comme non visités.
Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
Les plénums de faux plafond.
Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 1	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P14	Réalisation d'un prélevement		002QW000035 n°14 - 1 - 002QW000035 n°14 - 2	P14	Matériau bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002QW000035 n°14 - 1 - 002QW000035 n°14 - 2	P14	Matériau bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 3 (Salon)	Radiateurs	ensemble	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 1	Vol 5 (SDB)	Eviers & baignoires	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 1	Vol 4 (Couloir)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P1	Réalisation d'un prélevement	Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches	002QW000035 n°1 - 1 - 002QW000035 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture avec couche en papier	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 1	Vol 4 (Couloir) - Vol 6 (Chambre)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches	002QW000035 n°1 - 1 - 002QW000035 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture avec couche en papier	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 1 (W.C)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P2	Réalisation d'un prélevement	Cloison et doublage placoplâtre pièces humides	002QW000035 n°2 - 1 - 002QW000035 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture avec couche en papier	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 2 (Cuisine) - Vol 5 (SDB)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Cloison et doublage placoplâtre pièces humides	002QW000035 n°2 - 1 - 002QW000035 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture avec couche en papier	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 6 (Chambre)	Menuiseries	Reprise d'étanchéïté	P16	Réalisation d'un prélevement		002QW000035 n°16 - 1 - 002QW000035 n°16 - 2	P16	Matériau souple beige avec poussières + matériau gris en vrac non séparable + mousse noire	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 3 (Salon) - Vol 2 (Cuisine)	Menuiseries	Reprise d'étanchéïté	S15 - S16 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002QW000035 n°16 - 1 - 002QW000035 n°16 - 2	P16	Matériau souple beige avec poussières + matériau gris en vrac non séparable + mousse noire	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 3 (Salon)	Menuiseries	ensemble joints et mastics menuiseries	P17	Réalisation d'un prélevement		002QW000035 n°17 - 1 - 002QW000035 n°17 - 2	P17	Matériau souple noir + peinture non séparable + matériau mou jaune	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 1	Vol 3 (Salon) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 6 (Chambre)	Menuiseries	ensemble joints et mastics menuiseries	P17 - S18 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002QW000035 n°17 - 1 - 002QW000035 n°17 - 2	P17	Matériau souple noir + peinture non séparable + matériau mou jaune	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 1	Vol 6 (Chambre)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P3	Réalisation d'un prélevement	Plafond placoplâtre pièce sèche	002QW000035 n°3 - 1 - 002QW000035 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc avec couche en toile + peinture avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 4 (Couloir) - Vol 3 (Salon)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Plafond placoplâtre pièce sèche	002QW000035 n°3 - 1 - 002QW000035 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc avec couche en toile + peinture avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 2 (Cuisine)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P4	Réalisation d'un prélevement	Plafond placoplâtre pièce humide	002QW000035 n°4 - 1 - 002QW000035 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 1 (W.C) - Vol 5 (SDB)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S7 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Plafond placoplâtre pièce humide	002QW000035 n°4 - 1 - 002QW000035 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 1	Vol 3 (Salon)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P5	Réalisation d'un prélevement		002QW000035 n°5 - 1 - 002QW000035 n°5 - 2	P5	Colle grise avec couche cartonnée + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 3 (Salon) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 1 (W.C) - Vol 4 (Couloir)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P5 - S9 - S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002QW000035 n°5 - 1 - 002QW000035 n°5 - 2	P5	Colle grise avec couche cartonnée + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P13	Réalisation d'un prélevement	faience cuisine	002QW000035 n°13 - 1 - 002QW000035 n°13 - 2	P13	Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable + joint cassant blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 5 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P15	Réalisation d'un prélevement	faience sdb	002QW000035 n°15 - 1 - 002QW000035 n°15 - 2	P15	Colle beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 1	Vol 4 (Couloir)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P6	Réalisation d'un prélevement		002QW000035 n°6 - 1 - 002QW000035 n°6 - 2	P6	Colle grise en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 1	Vol 1 (W.C) - Vol 3 (Salon) - Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S12 - S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002QW000035 n°6 - 1 - 002QW000035 n°6 - 2	P6	Colle grise en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 4 (Couloir)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P7	Réalisation d'un prélevement	Bleu	002QW000035 n°7 - 1 - 002QW000035 n°7 - 2	P7	Revêtement souple vert + colle polymère jaune + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 4 (Couloir)	Revêtement de sol	Ragréage	P8	Réalisation d'un prélevement	Ragreage	002QW000035 n°8 - 1 - 002QW000035 n°8 - 2	P8	Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 5 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P9	Réalisation d'un prélevement	Jaune	002QW000035 n°9 - 1 - 002QW000035 n°9 - 2	P9	Revêtement souple gris avec poussières + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 5 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	P10	Réalisation d'un prélevement	ragreage	002QW000035 n°10 - 1 - 002QW000035 n°10 - 2	P10	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 6 (Chambre)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P11	Réalisation d'un prélevement	rosé	002QW000035 n°11 - 1 - 002QW000035 n°11 - 2	P11	Revêtement souple beige + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 1	Vol 6 (Chambre)	Revêtement de sol	Ragréage	P12	Réalisation d'un prélevement	ragreage chambre	002QW000035 n°12 - 1 - 002QW000035 n°12 - 2	P12	Ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène + sous couche de ragréage beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 5 (SDB)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P18	Réalisation d'un prélevement	sol initial salle de bain		P18	Colle polymère jaune en vrac avec couche en mousse + peinture non séparable + sous couche de ragréage beige non séparable + matériau rose en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	LGT 1	LGT 1 - Plan de repérage - Actions menées

LGT 1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002QW000035



Légende

P	Localisation dun prélèvement
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA LEVRIE - LA LEVRIE 53160 HAMBERS	Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC	22/11/2016	THOULOUSE Pierre

ANNEXE : Reportage photographique

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002QW000035 n°1 - 2 (P1)	LGT 1 - Vol 4 (Couloir)	Prélevement négatif
002QW000035 n°1 - 1 (P1)	LGT 1 - Vol 4 (Couloir)	Prélevement négatif
002QW000035 n°2 - 2 (P2)	LGT 1 - Vol 1 (W.C)	Prélevement négatif
002QW000035 n°2 - 1 (P2)	LGT 1 - Vol 1 (W.C)	Prélevement négatif
002QW000035 n°3 - 2 (P3)	LGT 1 - Vol 6 (Chambre)	Prélevement négatif
002QW000035 n°3 - 1 (P3)	LGT 1 - Vol 6 (Chambre)	Prélevement négatif
002QW000035 n°4 - 1 (P4)	LGT 1 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002QW000035 n°4 - 2 (P4)	LGT 1 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002QW000035 n°5 - 2 (P5)	LGT 1 - Vol 3 (Salon)	Prélevement négatif
002QW000035 n°5 - 1 (P5)	LGT 1 - Vol 3 (Salon)	Prélevement négatif
002QW000035 n°6 - 2 (P6)	LGT 1 - Vol 4 (Couloir)	Prélevement négatif
002QW000035 n°6 - 1 (P6)	LGT 1 - Vol 4 (Couloir)	Prélevement négatif
002QW000035 n°7 - 2 (P7)	LGT 1 - Vol 4 (Couloir)	Prélevement négatif
002QW000035 n°7 - 1 (P7)	LGT 1 - Vol 4 (Couloir)	Prélevement négatif
002QW000035 n°8 - 2 (P8)	LGT 1 - Vol 4 (Couloir)	Prélevement négatif
002QW000035 n°8 - 1 (P8)	LGT 1 - Vol 4 (Couloir)	Prélevement négatif
002QW000035 n°9 - 1 (P9)	LGT 1 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002QW000035 n°9 - 2 (P9)	LGT 1 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002QW000035 n°10 - 2 (P10)	LGT 1 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002QW000035 n°10 - 1 (P10)	LGT 1 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002QW000035 n°11 - 2 (P11)	LGT 1 - Vol 6 (Chambre)	Prélevement négatif
002QW000035 n°11 - 1 (P11)	LGT 1 - Vol 6 (Chambre)	Prélevement négatif
002QW000035 n°12 - 2 (P12)	LGT 1 - Vol 6 (Chambre)	Prélevement négatif
002QW000035 n°12 - 1 (P12)	LGT 1 - Vol 6 (Chambre)	Prélevement négatif
002QW000035 n°13 - 2 (P13)	LGT 1 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002QW000035 n°13 - 1 (P13)	LGT 1 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002QW000035 n°14 - 2 (P14)	LGT 1 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002QW000035 n°14 - 1 (P14)	LGT 1 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002QW000035 n°15 - 2 (P15)	LGT 1 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002QW000035 n°15 - 1 (P15)	LGT 1 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002QW000035 n°16 - 2 (P16)	LGT 1 - Vol 6 (Chambre)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002QW000035 n°16 - 1 (P16)	LGT 1 - Vol 6 (Chambre)	Prélevement négatif
002QW000035 n°17 - 2 (P17)	LGT 1 - Vol 3 (Salon)	Prélevement négatif
002QW000035 n°17 - 1 (P17)	LGT 1 - Vol 3 (Salon)	Prélevement négatif
	LGT 1 - Vol 3 (Salon)	I1
	LGT 1 - Vol 5 (SDB)	I2

002QW000035 n°1 - 2 (P1)

002QW000035 n°1 - 1 (P1)

002QW000035 n°2 - 2 (P2)

002QW000035 n°2 - 1 (P2)

002QW000035 n°3 - 2 (P3)



002QW000035 n°3 - 1 (P3)

002QW000035 n°4 - 1 (P4)

002QW000035 n°4 - 2 (P4)

002QW000035 n°5 - 2 (P5)

002QW000035 n°5 - 1 (P5)

002QW000035 n°6 - 2 (P6)

002QW000035 n°6 - 1 (P6)

002QW000035 n°7 - 2 (P7)

002QW000035 n°7 - 1 (P7)

002QW000035 n°8 - 2 (P8)

002QW000035 n°8 - 1 (P8)

002QW000035 n°9 - 1 (P9)

002QW000035 n°9 - 2 (P9)

002QW000035 n°10 - 2 (P10)



002QW000035 n°10 - 1 (P10)

002QW000035 n°11 - 2 (P11)

002QW000035 n°11 - 1 (P11)

002QW000035 n°12 - 2 (P12)

002QW000035 n°12 - 1 (P12)

002QW000035 n°13 - 2 (P13)

002QW000035 n°13 - 1 (P13)

002QW000035 n°14 - 2 (P14)

002QW000035 n°14 - 1 (P14)

002QW000035 n°15 - 2 (P15)

002QW000035 n°15 - 1 (P15)

002QW000035 n°16 - 2 (P16)

002QW000035 n°16 - 1 (P16)

002QW000035 n°17 - 2 (P17)

002QW000035 n°17 - 1 (P17)

I1 - 1

I2 - 1

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture avec couche en papier - Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches -	LGT 1 - Vol 4 (Couloir)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture avec couche en papier - Cloison et doublage placoplâtre pièces humides -	LGT 1 - Vol 1 (W.C)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc avec couche en toile + peinture avec couche cartonnée - Plafond placoplâtre pièce sèche -	LGT 1 - Vol 6 (Chambre)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières + peintures multiples non séparable - Plafond placoplâtre pièce humide -	LGT 1 - Vol 2 (Cuisine)	
P5	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise avec couche cartonnée + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture avec poussières non séparable - -	LGT 1 - Vol 3 (Salon)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage en vrac - -	LGT 1 - Vol 4 (Couloir)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple vert + colle polymère jaune + peinture en faible quantité non séparable - Bleu -	LGT 1 - Vol 4 (Couloir)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable - Ragreage -	LGT 1 - Vol 4 (Couloir)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris avec poussières + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable - Jaune -	LGT 1 - Vol 5 (SDB)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable - ragreage -	LGT 1 - Vol 5 (SDB)	

P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune - rosé -	LGT 1 - Vol 6 (Chambre)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène + sous couche de ragréage beige non séparable - ragreage chambre -	LGT 1 - Vol 6 (Chambre)	
P13	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable + joint cassant blanc + peinture non séparable - faience cuisine -	LGT 1 - Vol 2 (Cuisine)	
P14	Equipements divers et accessoires	Evier	Matériau bitumineux noir - -	LGT 1 - Vol 2 (Cuisine)	
P15	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige avec poussières - faience sdb -	LGT 1 - Vol 5 (SDB)	
P16	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple beige avec poussières + matériau gris en vrac non séparable + mousse noire - -	LGT 1 - Vol 6 (Chambre)	
P17	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir + peinture non séparable + matériau mou jaune - -	LGT 1 - Vol 3 (Salon)	
P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune en vrac avec couche en mousse + peinture non séparable + sous couche de ragréage beige non séparable + matériau rose en vrac non séparable - sol initial salle de bain -	LGT 1 - Vol 5 (SDB)	

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071611-47108 EN DATE DU 01/12/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Pierre THOULOUSE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117505
Echantillon ITGA : IT071611-47108
Reçu au laboratoire le : 29/11/2016

Réf. Client :

Commande	002QW000035
Dossier client	_00543000010000100001_ LA LEVRIE - LA LEVRIE - 53160 HAMBERS Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC
Echantillon	002QW000035001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 4 (Couloir)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Peinture avec couche en papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture avec couche en papier	META le 01/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071611-47109 EN DATE DU 01/12/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Pierre THOULOUSE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117505
Echantillon ITGA : IT071611-47109
Reçu au laboratoire le : 29/11/2016

Réf. Client :

Commande	002QW000035
Dossier client	_00543000010000100001_ LA LEVRIE - LA LEVRIE - 53160 HAMBERS Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC
Echantillon	002QW000035002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 1 (W.C)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée / Peinture avec couche en papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture avec couche en papier	META le 30/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071611-47110 EN DATE DU 01/12/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Pierre THOULOUSE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117505
Echantillon ITGA : IT071611-47110
Reçu au laboratoire le : 29/11/2016

Réf. Client :

Commande	002QW000035
Dossier client	_00543000010000100001_ LA LEVRIE - LA LEVRIE - 53160 HAMBERS Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC
Echantillon	002QW000035003 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 6 (Chambre)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc avec couche en toile / Peinture avec couche cartonnée

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc avec couche en toile + peinture avec couche cartonnée	META le 01/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071611-47111 EN DATE DU 01/12/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Pierre THOULOUSE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117505
Echantillon ITGA : IT071611-47111
Reçu au laboratoire le : 29/11/2016

Réf. Client :

Commande	002QW000035
Dossier client	_00543000010000100001_ LA LEVRIE - LA LEVRIE - 53160 HAMBERS Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC
Echantillon	002QW000035004 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 2 (Cuisine)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières + peintures multiples non séparable	META le 30/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071611-47112 EN DATE DU 01/12/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Pierre THOULOUSE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117505
Echantillon ITGA : IT071611-47112
Reçu au laboratoire le : 29/11/2016

Réf. Client :

Commande	002QW000035
Dossier client	_00543000010000100001_ LA LEVRIE - LA LEVRIE - 53160 HAMBERS Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC
Echantillon	002QW000035005 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 3 (Salon)

Description ITGA	Colle grise avec couche cartonnée / Couche plâtreuse blanche / Peinture avec poussières / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle grise avec couche cartonnée + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture avec poussières non séparable	META le 01/12/2016	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071611-47113 EN DATE DU 01/12/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Pierre THOULOUSE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117505
Echantillon ITGA : IT071611-47113
Reçu au laboratoire le : 29/11/2016

Réf. Client :

Commande	002QW000035
Dossier client	_00543000010000100001_ LA LEVRIE - LA LEVRIE - 53160 HAMBERS Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC
Echantillon	002QW000035006 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 4 (Couloir)

Description ITGA	Colle grise en vrac / Couche plâtreuse blanche / Carrelage en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle grise en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage en vrac	META le 30/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071611-47114 EN DATE DU 01/12/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Pierre THOULOUSE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117505
Echantillon ITGA : IT071611-47114
Reçu au laboratoire le : 29/11/2016

Réf. Client :

Commande	002QW000035
Dossier client	_00543000010000100001_ LA LEVRIE - LA LEVRIE - 53160 HAMBERS Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC
Echantillon	002QW000035007 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 4 (Couloir)

Description ITGA	Revêtement souple vert / Colle polymère jaune / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Revêtement souple vert + colle polymère jaune + peinture en faible quantité non séparable	META le 01/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071611-47115 EN DATE DU 01/12/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Pierre THOULOUSE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117505
Echantillon ITGA : IT071611-47115
Reçu au laboratoire le : 29/11/2016

Réf. Client :

Commande	002QW000035
Dossier client	_00543000010000100001_ LA LEVRIE - LA LEVRIE - 53160 HAMBERS Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC
Echantillon	002QW000035008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 4 (Couloir)

Description ITGA	Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	META le 01/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071611-47116 EN DATE DU 01/12/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Pierre THOULOUSE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117505
Echantillon ITGA : IT071611-47116
Reçu au laboratoire le : 29/11/2016

Réf. Client :

Commande	002QW000035
Dossier client	_00543000010000100001_ LA LEVRIE - LA LEVRIE - 53160 HAMBERS Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC
Echantillon	002QW000035009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 5 (SDB)

Description ITGA	Revêtement souple gris avec poussières / Colle polymère jaune / Ragréage rose en faible quantité / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Revêtement souple gris avec poussières + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META le 01/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071611-47117 EN DATE DU 01/12/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Pierre THOULOUSE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117505
Echantillon ITGA : IT071611-47117
Reçu au laboratoire le : 29/11/2016

Réf. Client :

Commande	002QW000035
Dossier client	_00543000010000100001_ LA LEVRIE - LA LEVRIE - 53160 HAMBERS Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC
Echantillon	002QW000035010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 5 (SDB)

Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	META le 30/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071611-47118 EN DATE DU 01/12/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Pierre THOULOUSE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117505
Echantillon ITGA : IT071611-47118
Reçu au laboratoire le : 29/11/2016

Réf. Client :

Commande	002QW000035
Dossier client	_00543000010000100001_ LA LEVRIE - LA LEVRIE - 53160 HAMBERS Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC
Echantillon	002QW000035011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 6 (Chambre)

Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Revêtement souple beige + colle polymère jaune	META le 01/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071611-47119 EN DATE DU 01/12/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Pierre THOULOUSE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117505
Echantillon ITGA : IT071611-47119
Reçu au laboratoire le : 29/11/2016

Réf. Client :

Commande	002QW000035
Dossier client	_00543000010000100001_ LA LEVRIE - LA LEVRIE - 53160 HAMBERS Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC
Echantillon	002QW000035012 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 6 (Chambre)

Description ITGA	Ragréage gris / Matériau compact gris hétérogène / Sous couche de ragréage beige

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène + sous couche de ragréage beige non séparable	META le 30/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071611-47120 EN DATE DU 01/12/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Pierre THOULOUSE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117505
Echantillon ITGA : IT071611-47120
Reçu au laboratoire le : 29/11/2016

Réf. Client :

Commande	002QW000035
Dossier client	_00543000010000100001_ LA LEVRIE - LA LEVRIE - 53160 HAMBERS Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC
Echantillon	002QW000035013 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 2 (Cuisine)

Description ITGA	Colle grise / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant blanc / Peinture / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable + joint cassant blanc + peinture non séparable	META le 01/12/2016	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071611-47121 EN DATE DU 01/12/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Pierre THOULOUSE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117505
Echantillon ITGA : IT071611-47121
Reçu au laboratoire le : 29/11/2016

Réf. Client :

Commande	002QW000035
Dossier client	_00543000010000100001_ LA LEVRIE - LA LEVRIE - 53160 HAMBERS Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC
Echantillon	002QW000035014 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 2 (Cuisine)

Description ITGA	Matériau bitumineux noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau bitumineux noir	META le 30/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071611-47122 EN DATE DU 01/12/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Pierre THOULOUSE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117505
Echantillon ITGA : IT071611-47122
Reçu au laboratoire le : 29/11/2016

Réf. Client :

Commande	002QW000035
Dossier client	_00543000010000100001_ LA LEVRIE - LA LEVRIE - 53160 HAMBERS Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC
Echantillon	002QW0000350 15 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 5 (SDB)

Description ITGA	Colle beige avec poussières / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle beige avec poussières	META le 01/12/2016	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071611-47123 EN DATE DU 01/12/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Pierre THOULOUSE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117505
Echantillon ITGA : IT071611-47123
Reçu au laboratoire le : 29/11/2016

Réf. Client :

Commande	002QW000035
Dossier client	_00543000010000100001_ LA LEVRIE - LA LEVRIE - 53160 HAMBERS Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC
Echantillon	002QW000035016 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Reprise d'étanchéïté / Vol 6 (Chambre)

Description ITGA	Matériau souple beige avec poussières / Matériau gris en vrac / Mousse noire

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau souple beige avec poussières + matériau gris en vrac non séparable + mousse noire	META le 01/12/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071611-47124 EN DATE DU 01/12/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Pierre THOULOUSE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117505
Echantillon ITGA : IT071611-47124
Reçu au laboratoire le : 29/11/2016

Réf. Client :

Commande	002QW000035
Dossier client	_00543000010000100001_ LA LEVRIE - LA LEVRIE - 53160 HAMBERS Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC
Echantillon	002QW000035017 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / ensemble joints et mastics menuiseries / Vol 3 (Salon)

Description ITGA	Matériau souple noir / Peinture / Matériau mou jaune

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau souple noir + peinture non séparable + matériau mou jaune	META le 30/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071611-47125 EN DATE DU 01/12/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Pierre THOULOUSE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117505
Echantillon ITGA : IT071611-47125
Reçu au laboratoire le : 29/11/2016

Réf. Client :

Commande	002QW000035
Dossier client	_0054300001000010000 1_ LA LEVRIE - LA LEVRIE - 53160 HAMBERS Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC
Echantillon	002QW000035018 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 5 (SDB)

Description ITGA	Colle polymère jaune en vrac avec couche en mousse / Peinture / Sous couche de ragréage beige / Matériau rose en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle polymère jaune en vrac avec couche en mousse + peinture non séparable + sous couche de ragréage beige non séparable + matériau rose en vrac non séparable	META le 30/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.